А. К. ПОСТНИКОВ

СОВРЕМЕННЫЕ МОТОЦИКЛЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР 1949

СОВРЕМЕННЫЕ МОТОЦИКЛЫ

2-е исправленное и дополненное издание под редакцией
А. М. ИЕРУСАЛИМСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР

Москва

В вниге, предназначенной в помощь изучающим мотоцика, помощью деятельного ведения по устройству основных деталей и агрегатов мотоцика и уходу за ним, а также краткие сведения по иностранной мотоциклетной технике.

В книге уделено значительное внимание описанию ухода за карбюрацией, электрооборудованием, силовой передачей мотоцикла и приведены возможные неисправности мотоцикла и способы их устранения.

Предисловие редактора ко второму изданию

Особенностью книги А. К. Постникова, отличающей ее от других описательных руководств по мотоциклам, является то, что в ней содержится весьма большое количество сведений справочного характера, относящихся как к отечественным, так и к наиболее распространенным в Советском Союзе импортным мотоциклам. Повидимому, книга и была задумана автором как руководство-справочник, в котором читатель мот бы найти сведения, если не по всем, то, по крайней мере, по наиболее типичным мотоциклам, находящимся в эксплоатации.

При подготовке к печати второго издания редакция считала своей обязанностью сохранить этот своеобразный характер книги, чтобы не нарушить намерений автора. Вместе с тем, было совершенно необходимо дополнить ее сведениями о послезоенных мотоциклах отечественного производства, чего не мог сделать сам автор. Эти добавления и внесены во второе издание, в соответствующие разделы руководства.

Редакция полагает, что указанные добавления не противоречат общему плану и характеру книги и лишь сделают ее

более полно:

Центральному конструкторскому бюро Главмотовелопрома, предоставившему для книги ряд материалов, отнооящихся к отечественным конструкциям мотоциклов, редакция считает долгом выразить благодарность за оказанное содействие.

А. Иерусалимский.

От автора

Овладение техникой вождения мотоцикла требует знаний и опыта. От технической грамотности и квалификации водителя зависит надежность и длигельность эксплоатации мотоцикла. Плохо подготовленный мотоциклист, не знакомый с материальной частью машины, не знающий, как устранить меноладки в работе мотоцикла, может потерпеть аварию из-за непринятых во-время мер к устранению, казалось бы, мелкого дефекта, вследствие чего мотоцикл может быть серьезно поврежден. Между тем, необходимо, чтобы мотоцикл был в любую минуту готов к действию, следовательно, он должен быть всегда в идеальной исправности.

Настоящая книга предназначается в помощь изучающим мотоцикл в школах, на курсах, а также для самостоятельного

изучения.

Задача, которую ставит перед собой автор — дать желающим изучить мотоцикл элементарные сведения по устройству основных деталей и агрегатов мотоциклов наиболее распространенных в Советском Союзе типов, по уходу за ними, и кратко познакомить читателя с иностранной мотоциклетной техникой.

В конце соответствующих разделов книги указаны также наиболее типичные неисправности мотоцикла и способы их устранения.

Введение

возникновение, развитие и типы мотоциклов

Исторически мотоцикл появился раньше автомобиля и по праву может считаться «старшим братом» последнего, так как первый самодвижущийся экипаж с бензиновым двигателем, построенный в 1885 г., был двухколесным, и общая схема его устройства очень близка к современным мотоциклам.

Двигатель, установленный на первом мотоцикле, развивал мощность в ⅓ л. с. при 800—900 оборотах вала в минуту. По тому времени это был самый многооборотный двигатель,

сообщавший мотоциклу скорость до 18 км/час.

Надо заметить, что этот мотоцикл не предназначался ни для эксплоатации, а служил только для опытов, в результате которых и были сконструированы впоследствии первые образцы четырехколесных автомобилей с бензиновыми двигателями. Поэтому и устройство его было весьма грубым и примитивным. Достаточно сказать, что его рама, колеса и некоторые другие части были сделаны из дерева. Естественно, что такой мотоцикл был встречен с большим недовернем. Люди не представляли себе, какое грамадное значение будет иметь этот самодвижущийся экипаж в XX веке, и какой переворот произведет он в области транспорта.

По той же причине и все немногочисленные попытки организовать заводское производство мотоциклов для продажи не имели услежа в течение первых 10—15 лет, и только в начале нашего столетия мотоциклетная промышленность полу-

ила лостаточно широкое развитие

Непопулярности первых мотоциклов способствовали также несовершенство их конструкции, ненадежность двигателей и других узлов машины, неудобство управления, например, из-за отсутствия коробки передач и холостого хода. Ввиду отсутствия холостого хода, запуск двигателя происходил с разбега; система передачи от коленчатого вала на колесо осуществлялась ремнем. Карбюраторы и зажигание были несовершенны. Рессорной подвески мотоциклы не имели и поэтому быстро выходили из строя.

Чрезвычайно большую роль сыграло в развитии мотоциклостроения изобретение пневматических шин, без которых были бы совершенно немыслимы такие скорости, какие свой-

ственны современным мотоциклам.

Немаловажную роль сыграло также изобретение шарикои роликоподшинников, внедрение сплавов легких металлов, специальных сталей и т. д.

За 50 лет существования мотоциклетной промышленности изобретательская мысль внесла много изменений в конструкцию мотоцикла. Последовательно появляются: холостой ход, коробка передач, пульверизационные карбюраторы, цепа, амортизационные устройства передней вилки, магнето, свечи, карданная передача, электрическое оборудование и другие детали, которые сделали мотоцикл пригодным для широкого использования.

Теперь мотоцикл проник во все звенья народного хозяй-

Мотоцикл обладает многими положительными качествами, которые в ряде случаев дают ему преимущество перед автомобилем.

Мотоциклы несравненно поворотливей, более подвижны начачительно дешевле в производстве и эксплоатации, чем автомобиль.

Для перевозки мелких грузов, одиночных людей, для туризма и спорта мотоцикл является безусловно наиболее экономным средством передвижения.

Вместе с тем, чрезвычайно велика роль мотоцикла как лучшего средства подготовки автомобильных и авиационных кадров: человек, занимающийся мотоциклетным спортом, не только развивает в себе смелость, находчивость, ловкость, выносливость, но и приобретает много технических навыков.

В зависимости от назначения мотоциклы можно подразделить на три основных группы:

- Дорожные мотоциклы, используемые только как транспортное средство.
- 2. С п о р т и в н ы е мотоциклы, предназначаемые не только для нормальной эксплоатации, но и для спорта и обладающие повышенной скоростью и проходимостью.
- 3. Специальные мотоциклы, приспособленные для тех или других особых целей, например, для различных видов

состязаний и гонок, пожарные мотоциклы, вездеходы, санитарные и т. д.

Каждую из этих групп можно подразделить далее по размерам двигателя и весу всей машины на слелующие четыре категории:

а) Сверхлегкие мотоциклы с рабочим объемом

инлиндра 1 не больше 125 см3, весом 60-80 кг.

 б) Легкие с рабочим объемом цилиндра 150—250 см³, весом 120—140 кг.

в) Средние — с рабочим объемом цилиндров 350—

500 см3, весом 150-170 кг.

г) Тяжелые—с рабочим объемом цилиндров свыше

500 см³, весом 180—220 кг.

Так как от рабочего объема цилиндра зависит (при прочих равных условиях) мощность двигателя, а мощность определяет максимальную скорость, которую может развить мотоцикл, то мотоциклы перечисленных категорий отличаются и по скорости: в категории сверхлегких мотоциклов максимальная скорость составляет 60—70 км/час (для обыкновенных серийных машин), а для тяжелых мотоциклов она повышается до 130—140 км/час. Максимальная скорость, достигнутая на специально оборудованном и подготовленном мотоцикле, составляет на 1949 г. — 279,5 км/час.

Независимо от своего назначения мотоцикл состоит из

ледующих основных групп механизмог

1. Двигатель, являющийся источником механической энер-

гин и приводящий мотоцикл в движение.

Силовая передача, куда входят: а) сцепление, необходимое для разъединения заднего колеса и двигателя, б) коробка передач, служащая для изменения вращающего усилия заднего колеса при сохранении числа оборотов двигателя, в) карданная или цепная передача, приводящая в движение ведущее (заднее) колесо.

3. Ходовая часть, состоящая из рамы, передней вилки,

колес и седла.

Органы управления мотоциклом — рулевое управление тормоза.

5. Вспомогательное оборудование — щитки, багажники,

электрооборудование и т. д.


На фиг. 1 представлена общая схема устройства мото-

Работа двигателя происходит следующим образом: горючее из бензобака 7 по бензопроводу 8 поступает в особый прибор 17, называемый карбюратором, где при помощи спе-

¹ См. дальше стр. 17.

циального приспособления распыливается и смешивается с воздухом, вследствие чего образуется газообразная смесь. Эта смесь по всасывающему патрубку карбюратора поступает в цилиндр. В цилиндре смесь сжимается и в конце сжатия поджигается при помощи электрической искры, проскакивающей между электродами запальной свечи 6, и сгорает в короткий промежуток времени.

Электрический ток для образования искры, зажигающей газовую смесь, получается от магнето или от аккумуля-



Фиг. 1. Общая схема мотоцикла.

1—передний гормо;
 2—передния вилка;
 3—руль;
 4—рама;
 5—двигатель;
 6—свеча;
 7—бенционый бак;
 8—бензопровод;
 9—источник электроэнерты;
 10—ценны заведорка, завлего колесц;
 115—цень передний;
 16—пекумых заведочка двикателя;
 17—карбюратор;
 18—выклюная торбо;

торной батареи 9. При сгорании смеси выделяется большое количество тепла, и температура внутри цилиндра сильно повышается. Вследствие этого газы, получившиеся при сгорании смеси, расширяются, давят на поршень и продвигают его вдоль цилиндра. Поступательное движение поршня при помощи шатуна передается на коленчатый вал и заставляет его вращаться. Отработавшие газы выходят из цилиндра через трубу 18 и глушитель 12 в атмосферу.

Вращающее усилие, которое двигатель может сообщить ведущему колесу мотоцикла, ограничено. Между тем, в зависимости от условий работы мотоцикла на различных дорогах, необходимо иметь возможность изменять величину этого усилия. С этой целью на мотоцикле устанавливается специальный механизм, называемый коробкой передач.

В коробке передач имеется набор шестерен. Вводя в зацепление те или другие шестерни, можно получить различные скорости вращения заднего колеса и различную величнну усилия на нем, в то время как число оборотов двигателя и его мощность остаются постоянными.

От коленчатого вала усилие через цепь 15 передается на большую звездочку первичного вала коробки передач.

Для того, чтобы в любое время можно было разъединить двигатель и коробку передач или, наоборот, плавно их соединить, между двигателем и коробкой передач устанавливается механизм сцепления 14.

От коробки передач вращающее усилие через звездочку вторичного вала коробки передач передачется на заднее ведущее колесо мотоцикла. Передача усилия от коробки передача заднее колесо производится большей частыю цепью 13,

Чтобы можно было управлять мотоциклом, переднее колесо может повертываться в ту или другую сторону при помощи передней вилки 2. Для быстрой остановки мотоцикла на переднем и заднем колесах имеются тормозы 1 и 11.

Таким образом, работа, получаемая от сгорания топлива в цилиндре двигателя, передается через поршень, шатум, кривошип и трансмиссию на заднее колесо, которое и приводит в движение мотоцикл.

В дореволюционной России не было собственной мотоциклетной промышленности и ввозимые из заграницы мотоциклы находили себе весьма ограниченное применение, преимущественно среди немногочисленных любителей спорта. Только в 1915—1916 гг. мотоциклы получнли более широкое распространение, когда для нужд армии было приобретено в Англии с США несколько тысяч машин самых разнообразных типов.

После Октябрьской социалистической революции интерес к мотоциклу значительно вырос, и начались полытки организовать отечественную мотопромышленность и освободиться от иностранной зависимости.

Наиболее значительная из этих попыток относится к 1928—1929 гг., когда в г. Ижевеске, на Стальзаводе, были построены пять опытных образцов мотоциклов собственной оригинальной конструкции — ИЖ-1, ИЖ-2, ИЖ-3, ИЖ-4 и ИЖ-5. Этими мотоциклами началась длинная серия машин с маркой «ИЖ», продолжающаяся и в настоящее время. В 1929 г. первые ижевские мотоциклы совершили большой испытательный пробег по Союзу, который привлек внимание общественности к проблеме мотоциклостроения и доказал, что отечественная техника способна справиться с этой задачей. Однако произ-

водство мотоциклов в то время организовать на Ижеаском заводе не удалось, так как завод получил более важное задание.

Но уже в следующем, 1930 г., было положено начало советской мотоциклетной промышленности в Ленинграде, на заводе «Промет», приступившем к выпуску двухтактных мотоциклов под маркой Л-300 (что означает — Ленинградский с объемом двигателя 300 см³). Впоследствии производство их было перенесено на другой ленинградский завод.

Общий вид этого первенца отечественной могопромышленности показан ниже на фиг. 5.

Вскоре тот же мотоцикл стал выпускать с несущественными изменениями Ижевский мотоциклетный завод под маркой ИЖ-7. В последующие годы этот завод значительно модернизировал и усовершенствовал первоначальную модель, на базе которой были созданы мотоциклы ИЖ-8 (фиг. 6) и ИЖ-9.

Все эти мотоциклы были снабжены двухтактными двигателями.

Постройка мотоциклов с четырехтактным одноцилиндровым двигателем рабочим объемом 350 см³ впервые была начата в 1931 г. на Харьковском заводе несгораемых шкафов, но после выпуска около 300 машин решением вышестоящих организаций производство их было прекращено.


Тем не менее мотоциклетная промышленность продолжала развиваться.

К 1935 г. производством мотоциклов было занято уже несколько заводов.

В послевоенные годы мотоциклетная промышленность получила еще более широкий размах. По количеству выпущенных мотоциклов СССР вышел к 1948 г. на второе место в мире.

Помещенные ниже фиг. 2—12 дают некоторое представление о прошлой и современной продукции наших заводов. Изображенный на фиг. 2 велосипед с моторным колесом СОА не является, строго говоря, мотоциклом в современном понимании, но он представляет собой интересное решение задачи, которая издавна привлекала мотоциклетных конструкторов — приспособить механический двигатель к обыкновенному велосипеду. Моторное колесо представляет собой агрегат, состоящий из миниатюрного двухтактного двигателя (днаметр цилиндра — 32 мм, ход поршия — 40 мм), муфты сцепления, магнето, карбюратора, бензобака и самого колеса со втулкой свободного хода.

Весь этот агрегат устанавливается на место нормального заднего колеса велосипеда и дает возможность передвигаться со скоростью до 25 км/час по горизонтальной дороге и преодолевать подъемы до 10% без затраты мускульной энергии.




Фиг. 2. Велосипед с моторным колесом СОА. Двигатель двухтактный с рабочим объемом 32 см³. Мощность 1 л. с. при 4500 об/мин.


Мотовелосниед К1Б, показанный на фиг. 3, является промежуточной конструкцией между велосипедом и мотоциклом: от обыкновенного велосипеда он отличается не только наличаем двигателя, но и специальным устройством рамы, большей прочностью всех деталей и большим весом; от мотоцикла же его отличает присутствие обычной велосипедной цепной передачи, которая позволяет, в случае неисправности двигателя, проехать некоторое расстояние, действуя педалями.

Остальные машины, представленные на фиг. 4—12, язяяются уже типичными мотоциклами.


Надо заметить, что приведенные примеры далеко не исчерпывают всего разнообразия продукции отечественной мотопромышленности. За немногие годы ее существования советскими конструкторами было разработано и построено в виде экспериментальных образцов много других типов мотоциклов, в том числе спортивных и гоночных, показавших на испытаниях высокие качества, но не получивших широкого распространения ввиду ограниченности их выпуска.




Фиг. 3. Мотовелосипед К1Б («Киевлянин») с двухтактным двигателем 98 см³. Мощность 2,3 л. с. при 3 200 об/миа.




Фиг. 4. Мотоциклы М1А и Қ-125. Двигатель двухтактный с рабочим объемом 125 см³. Мощность $4^{3}/_{4}$ л. с. при $4\,800$ об/мин.




Фиг. 5. Мотоцикл 11-300 — первый советский мотоцикл серийного проняводства. Двигатель двухтактный с рабочим объемом 298 см 3 , Мощность 6 л. с. при 3.200° об/мин. (1930—1940 гг.).




Фиг. 6. Мотоцикл ИЖ-8 с двухтактным двигателем 298 см³. Мощность 8 л. с. при 3.800 об/мин. (1938—1941 гг.).




Двигатель четырехтактный верхиеклапанный с рабочим объемом 350 см³. Мощность 13,5 л. с. при 4900 об/мии. (1939—1941 гг.).




Фиг. 8. Мотоцикл ИЖ-350 с двухтактным двигателем 350 см 3 . Мощность 11,5 л. с. при 4000 об/мин.



Фиг. 9. Мотоцикл М-35. Двигатель двухцилиндровый четырехтактный верхнеклаланный с горизоцтальным расположением пилиндров, Рабочий объем 350 см. Передаждения двигательным дви



Фиг. 10. Мотоцикл ТИЗ-АМ-600. Двигатель четырехтактный одноцилиндровый с боковыми клашанами. Рабочий объем 595 см.³, Мощность 16,5, л. с. при 3800 об/мин, (1935—1943 гг.)



Фиг. II. Мотоцикл ПМЗ-А-750. Двигатель четырехтактный двухцилиндровый с боковыми клапанами. Рабочий объем 750 см³. Мощность 15 л. с. при 3 600 об/мин. (1935—1938 гг.).



Фиг. 12. Мотопикл М-72 с четырехтактным двухцилипдровым двигателем с горизонтальным расположением цилиндров и боковыми клананами. Передача карданиая. Рабочий объем 750 см³. Мощность 22 л. с. при 4600 об/мин.

Раздел 1 ДВИГАТЕЛЬ

Глава 1

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС МОТОЦИКЛЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Понятие о двигателе и его рабочем процессе

Двигатели мотоциклов относятся к категории двигателей ввутреннего сгорания, где весь процесс преобразования тепловой энергии в энергию механическую совершается внутри цилиндров.

Двигатель состоит из следующих основных механизмов:

1. Кривошипного механизма, служащего для преобразования прямолинейного движения во вращательное (этот механизм включает в себя: поршень с кольцами, шатун, поршеньей палец, коленчатый вал, маховик, цилиндр, картер).

2. Распределительного механизма, служащего для управления подачей рабочей смеси в цилиндр и выпуска отработавших газов из цилиндра. Механизм состоит из клапанов, толкателей, пружин, кулачкового валика, распределительных шестерен. В двухтактных двигателях функцию распределительного механизма выполняет поршень, перекрывающий при движении окна в боковых стенках цилиндра.

Работу двигателя обеспечивает ряд приборов, образующих систему смазки, систему питания и систему зажигания.

Путь, проходимый поршнем от самого верхнего до самого нижнего положения, называется ходом поршня. Крайние положения поршня называются мертвыми точками—верхней (в. м. т.) и нижней (н. м. т.). Объем той части цилиндра, которая заключена между верхней и нижней мерт-

выми точками, называется рабочим объемом цилиндра. Для того, чтобы двигатель работал, надо: заполнить цилиндр двигателя рабочей смесью, сжать ее, затем в нужный

момент воспламенить смесь и, наконец, очистить цилиндр от продуктов сгорания; совокупность всех этих процессов, повторяющихся в определенной последовательности, носит название «рабочего цикла» двигателя. Часть рабочего цикла. совершающаяся в течение одного хода поршня, называется

В зависимости от того, за сколько оборотов коленчатого вала происходит полный рабочий цикл, мотоциклетные двигатели делятся на двухтактные и четырехтактные. В двухтактных двигателях полный рабочий цикл совершается за два хода поршня, т. е. за один оборот коленчатого вала: в четырехтактных — за четыре хода поршия, т. е. за два обо-

Рассмотрим работу четырехтактного двигателя.

Четырехтактный двигатель

В четырехтактном двигателе во время работы происходят. следующие процессы: 1) наполнение цилиндра рабочей смесью, состоящей из паров бензина и воздуха (всасывание); 2) сжатие рабочей смеси; 3) сгорание бензина и расширение продуктов сгорания (рабочий ход); 4) очистка цилиндра от отработавших газов (выпуск или выхлоп). На каждый из этих процессов требуется, приблизительно, один ход поршня или полоборота коленчатого вала, а на весь цикл (четыре так-

та) — два оборота коленчатого вала.


Первый такт — всасывание (фиг. 13). При такте всасывания впускной клапан открывается при помощи специального распределительного механизма и сообщает полость цилиндра с карбюратором, в котором происходит образование рабочей смеси паров бензина и воздуха. При движенив поршня вниз в цилиндре образуется разреженное пространство с давлением ниже атмосферного, поэтому рабочая смесь всасывается в цилиндр до тех пор, пока поршень не дойдет до нижней мертвой точки (н. м. т.). В конце такта всасывания клапан под действием пружины закрывает отверстие, сообщающее цилиндр с карбюратором.

Второй такт — сжатие (фиг. 13). При движении поршня вверх и закрытых клапанах происходит сжатие рабочей смеси, сопровождающееся повышением температуры и давления. Такт сжатия заканчивается, когда поршень при-

ходит в верхнюю мертвую точку (в. м. т.).

Третий такт — рабочий (фиг. 13). При подходе поршня к верхней мертвой точке между электродами запальной свечи, ввернутой в цилиндр, проскакивает электрическая искра и воспламеняет сжатую рабочую смесь. В результате сгорания смеси температура внутри цилиндра повышается, и давление газов сильно возрастает, достигая 20— 30 кг/см², а в некоторых двигателях и больше. Давление газов воспринимается поршнем и передается посредством шатуна на коленчатый вал, заставляя его вращаться.

Четвертый такт—выпуск (фиг. 13). При поджова поршия к нижней мертвой точке давление газов оказывается уже использованным. Но инерция маховика, приобретенная им во время рабочего хода, продолжает вращать коленчатый вал, заставляя поршень подниматься вверх. В это время распределительный механизм открывает выпускной клапан, и отработавшие газы удаляются через выпуск-




Фиг. 13. Работа четырехтактного двигателя.

ную трубу и глушитель в атмосферу, сначала от собственного расширения, а затем выталкиваются поршием. К моменту, когда поршень дойдет до верхней мертвой точки, продукты сгорания будут удалены из цилиндра, и выпускной клапан под действием пружины закроется.

При дальнейшем вращении вала снова происходят: всасывание, сжатие, рабочий ход и выпуск и т. д., то-есть рабочий цики непрерывно повторяется.

Из сказанного видно, что в четырехтактном двигателе за два оборота коленчатого вала происходит в цилиндре только один рабочий ход, а остальные три хода являются подготовительными.

Следовательно, работа двигателя совершается как бы отдельными толчками, следующими друг за другом через известные промежутки времени, что вызывает сотрясение двигателя и неравномерность крутящего усилия. Поэтому для получения более равномерной работы двигателя, а также для увеличения общего объема цилиндров и мощности, мотоциклы снабжаются двигателями с несколькими цилиндрами. На фиг. 14-а, б, в, г, д представлены различные схемы




Фиг. 14. Схема работы двухцилиндрового двигателя M-72 и схемы многоцилиндровых двигателей.

многоцилиндровых двигателей, а на фиг. 14-e — упрощенная схема работы двухцилиндрового двигателя мотоцикла M-72 с горизонтально расположенными цилиндрами. Для более наглядного изображения всасывающий клапан на фигуре расположен над выпускным; в действигельности же клапаны установлены рядом, сбоку цилиндра. Двигатели с горизонтально расположенными цилиндрами применяются также на мотоциклах Дуглас, Цюндап, БМВ и др.

Двухтактный двигатель

Двухтактные двигатели отличаются от четырехтактных тем, что рабочий цикл совершается в них за один оборот коленчатого вала, а не за два, как в четырехтактных. Кроме того, двухтактный двигатель не имеет особых органов распределения, т. е. клапанов, распределительного вала и т. д. какие имеются в четырехтактных двигателях. Функции этих деталей здесь выполняет поршень: находясь в различных деталей здесь выполняет поршень:



Фиг. 15. Схена работы двухтактного двигателя с возвратной продужкой

положениях, он перекрывает окна каналов, по которым газы поступают в цилиндр или уходят из него.

Схема работы двухтактного двигателя показана на фиг. 15. Окно I служит для перепуска рабочей смеси из картера в цилиндр через перепускной канал. Окно 2, соединенное с глушителем, служит для выпуска отработавших газов. Окно 3 соединяется с карбюратором и служит для впуска в картер рабочей смеси. На фиг. 15, E поршень движется вверх и начинает сжимать в цилиндре поступившую туда ранее рабочую смесь; в картере под поршнем в это время образуется разрежение, вследствие чего во время открытия поршнем впускного окна 3 из карбюратора в картер засасывается смесь топлива с воздухом. При положении поршяя, близком к верх-

ней мертвой точке, сжатая в цилиндре рабочая смесь воспламеняется электрической искрой, и поршень под давлением газов начинает двигаться вниз (фиг. 15, В, Г и А). В это время смесь, которая была ранее засосана из карбюратора в картер, сжимается под поршнем. Поршень в конце своего хода вниз открывает сначала выпускное окно (фиг. 15. Г), через которое отработавшие газы устремляются в глушитель, а затем перепускное окно, через которое рабочая смесь, предварительно сжатая в картере, поступает в цилиндр и, заполняя его, вытесняет остатки отработавших газов. Последний процесс, т. е. перепуск свежего заряда из картера в цилиндр и вытеснение им продуктов сгорания, называется «продувкой» цилиндра. В дальнейшем все процессы повторяются в той же последовательности, причем на каждый оборот коленчатого вала двигателя приходится по одной вспышке.

Системы продувки двухтактных двигателей

Изображенная на фиг. 15 (см. также фиг. 16-а) система продувки называется в озвратной и является в настоящее время наиболее распространенной. Из числа мотоциклов отечественного производства ее применяли и применяют

в двигателях ИЖ-8, ИЖ-9, ИЖ-350, М1А и К-125.

Сущность ее заключается в том, что поступление рабочей смеси в цилиндр из картера происходит через продувочные окна, расположенные по обе стороны выхлопного окна, как показано в нижней части фигуры. В цилиндре обе струи свежей смеси встречаются и, отражаясь от противоположной стенки цилиндра, поднимаются кверху, затем, в о з в р а па я с ь к выхлопному окну, снова опускаются и вытесняют отработавшие газы. Отсюда и само название этой продувки — «возвратная». Благодаря такому расположению продувочных окон поступающая в цилиндр свежая смесь совершает путь почти по замкнутой кривой. Путь свежей смеси удлиняется, что и позволяет увеличить время открытия выхлопного окна, не вызывая значительных потерь свежей смеси с отработавшими газами. Это улучшает очищение цилиндра от продуктов сгорания.

В большинстве случаев ограничиваются устройством двух продувочных каналов и, следовательно, двух окон. Такую

возвратную продувку называют двухканальной.

Число продувочных каналов можно увеличить и получить таким образом трехканальную или четырехканальную возвратную продувку, что иногда и делается.

На фиг. 16-б показана схема трехканальной продувки,

применяемой на мотоциклах Цюндап.

Здесь, кроме двух продувочных окон, расположенных по сторонам выхлопного окна, имеется еще третье окно, помещенное в противоположной стенке цилиндра. Кромки этого третьего продувочного окна скошены так, что они направляют струю поступающей через него смеси в верхнюю часть цилиндра, куда поднимаются и другие две струи. Совместным действием их вытесняются отработавшие газы, показаные на схеме светлыми стрелками.


Если расположить продувочные окна одно против другого, как на фиг. 16-в, т. е. направить струи поступающей в цилиндр смеси навстречу другу, получится так называемая встречная продувка (двухканальная). При этом выпуск производится также через два окна, расположенные в противолежащих стенках цилиндра.

На фиг. 16-г показана разновидность этой системы с четырьмя продувочными каналами, расположенными крестнакрест, почему такую систему и называют «крестовидной».


Более старая и менее удовлетворительная система продувки изображена на фиг. 16-д. Это — так называемая по перечная продувка, применявшаяся в свое время на двигателях Л-300 и ИЖ-7, а также К1Б. Она характеризуется тем, что продувочное окно располагается против выхлопного. Чтобы свежая смесь не направлялась при этом напрямик в выхлопное окно, поршень двигателя снабжается особым отражателем (дефлектором), который отклоняет струю смеси в верхнюю часть цилиндра. Все же значительное количество свежей смеси успевает уйти вместе с отработавшими газами, что увеличивает расход топлива. Неблагоприятная форма поршня препятствует также повышению степени сжатия и, следовательно, ограничивает мощность и возможное число оборотов двигателя. Для сравнения можно указать, что двигатель мотоцикла ИЖ-7 с поперечной продувкой развивал наибольшую мощность около 6 л. с. при 3 200 об/мин. и степени сжатия 4,5, а двигатель ИЖ-8 с возвратной продувкой, при том же рабочем объеме цилиндра, давал 8 л. с. при 3 800 об/мин. и степени сжатия 5,7.


Наилучшие результаты дает представленная на фиг. 16-е прямоточная продувка с двумя поршнями в одном цилиндре, применяемая в двигателях Трнумф — 250 см³, чехословацких мотоциклах Манет — 90 см³ и некоторых других. Двигатель Трнумф — 250 см³ с этой системой продувки имеет мощность 12,5 л. с. — самую большую среди двухтактных серийных двигателей с рабочим объемом 250 см³ (см. также фиг. 54).

Как видно из схем продувок, при неточности в перекры-





— возвратная двухканальная (ИЖ-350, М1-А, ИЖ-8);






6 — встречная двухканальная





0 — полеречная (К1-Б, Л-300, ИЖ-7);



 ε — прямоточная двухпоршневая (Триумф, Пух)

Фиг. 16. Схемы продувки двухтактных двигателей.

тии поршнем окон в цилиндре нарушается нормальная продувка. Из этого следует, что при ремонте или разборке двигателя надо быть чрезвычайно аккуратным. Если, например, поставить под цилиндр слишком толстую прокладку, то течение смеси станет неправильным; если выпускное окно будет забито нагаром, это также повлияет на работу двигателя, так как удаление отработавших газов будет затруднено.

Сравиная двухтактный двигатель с четырехтактным, можно предположить, что вдвое большее количество рабочих тактов в двухтактном двигателе при одинаковом объеме цилиндров увеличивает и мощность двигателя вдвое по сравнению с двигателем четырехтактным. В действительности же мощность двухтактного двигателя не увеличивается в этой пропорции по следующим причинам:

1. Вдвое большее количество рабочих тактов приводит

к большему нагреванию двигателя.

2. Рабочий объем цилиндра полностью не используется; кроме того, одновременное открытие выхлопного и перепускного окон ведет к тому, что часть свежей смеси уходит вместе с отработавшими газами в атмосферу, что вызывает больший расход топлива, чем у четырехтактного.

3. С повышением числа оборотов наполнение цилиндра и продувка ухудшаются; на малых оборотах, вследствие слабого наполнения картера, продувка происходит недостаточно энергично, поэтому двигатели работают с перебоями

и неустойчиво.


4. Неполная очистка цилиндра от отработавших газов, высокая температура и неполное сгорание смеси в цилиндре увелячивают количество нагара в цилиндре, а увеличенный нагар способствует перегреву, снижает мощность двигателя

и ускоряет износ его деталей.

Наряду с недостатками двухтактные двигатели имеют и ряд положительных качеств, к числу которых относятся: простота конструкции и изготовления, вследствие отсутствия механизма газораспределения; меньший вес; упрощение ухода за двигателем, что чрезвычайно важно для водителя, не имеющего достаточных технических знаний. Поэтому на мотоциклах легкого типа с рабочим объемом до 250 см³ двухтактные двигатели являются наиболее распространенными.

Фазы газораспределения четырехтактных двигателей

При рассмотрении рабочего цикла четырехтактного двигателя для простоты изложения было принято, что клапаны открываются и закрываются, когда поршень находится в мертвых точках.



Фиг. 17. Диаграмма распределения многооборотного двигателя (М-72).

В действительности отдельные процессы не совпадают точно с ходами поршня: например, процессы выпуска и впуска стремятся продлить возможно больше, чтобы лучше очистить цилиндр от продуктов сгорания и увеличить степень

наполнения цилиндра свежей рабочей смесью, Величины, характеризующие опережение или запаздывание открытия и закрытия клапанов в градусах угла поворота коленчатого вала, называются фазами распределения двигателя.


На фиг. 17 показаны фазы распределения двигателя М-72. Как видно из фигуры, открытие всасывающего клапана начинается с опережением, т. е. раньше прихода поршня в крайнее верхнее положение, на 76° поворота коленчатого вала. Вследствие этого к моменту прихода поршня в верхнюю мертвую



Фиг. 18. Днаграмма распределения малооборот-

точку клапан успевает открыться на достаточно- большую

Закрытие всасывающего клапана происходит с запаздыванием, т. е. после того, как поршень отойдет от нижней



Фиг. 19. Диаграммы распределения двухтактных двигателей. а — с поперечной продувкой (Л-300); б — с возвратной продувкой (ИЖ-8).

мертвой точки на 92° поворота коленчатого вала. Таким образом, продолжительность открытия всасывающего клапана составляет 348°, что улучшает наполнение цилиндров рабочей смесью, которая, несмотря на начавшееся движение поршня вверх, продолжает поступать в цилиндры по инерции. Выпускной клапан открывается в тот момент, когда поршень после рабочего хода еще не дошел до нижней мертвой точки на угол 116° поворота коленчатого вала, а закрывается с запозданием, после прохода коленом вала верхней мертвой точки на 52° по окружности. Опережение открытия выпускного клапана делается во избежание большого противодавления газов на поршень при выхлопе и для более полной счистки цилиндров от отработавших газов. Запаздывание закрытия клапана также улучшает очи-



Фиг. 20. Укрепление диска с нанесенными на нем градусами и указателя на картере двигателя

стку цилиндра от газов.
Как видно из схемы, в некоторый промежуток времени оба клапана открыты. Этот период называется перекрытием клапанов процессы в цилиндре двигателя не нарушаются благодаря большой скорости движения газов.

Фазы распределения, подобные приведенным выше, с большими отклонениями от мертвых точек, — свойственны много-

оборотным двигателям.

В двигателях, работающих с меньшим числом оборотов, устанавливают и меньшие углы опережения открытия и запаздывания закрытия клапанов. Иногда оба кулачка — впускного й выхлопного клапанов — делают одинаковыми, так что фазы распределения получаются симметричными.

Так, например, в двигателе мотоцикла АМ-600 приняты следующие фазы распределения (фиг. 18): открытие всасывающего клапана — 25° до верхней мертвой точки (или 6,1 мм по ходу поршия); закрытие всасывающего клапана — 65° до нижней мертвой точки (или 8,1 мм хода поршия); открытие выхлопного клапана — 65° до нижней мертвой точки (или 8,1 мм хода поршия); закрытие выхлопного клапана — 25° после верхней точки (или 6,1 мм хода поршия). Фазы распределения двигателя мотоцикла Л-8 несколько иные: начало всасывания — 30° до в. м. т.; конец всасывания — 70° после н. м. т.: начало выхлопа 70° до нижней почки, конец выхлопа — 30° после верхней мертвой точки, конец выхлопа — 30° после верхней мертвой точки, конец выхлопа — 30° после верхней мертвой точки, конец выхлопа — 30° после верхней мертвой наивыгоднейшие фазы распределения, которые устанавливаются на заводе путем ряда опытов.

На фиг. 19 показаны диаграммы газораспределения двухтактных двигателей с поперечной и возвратной продувкой. Так как у двухтактных двигателей окна перекрываются самим поршнем, то величина опережения открытия каждого

окна равна величине запаздывания его закрытия.

В случае замены у четырехтактных двигателей шестерен распределения, на которых не имеется специальных меток, установку распределения следует производить так, чтобы открытие и закрытие клапанов строго соответствовали фазам распределения, установленным для данного двигателя.

Для облегчения этой работы надо на вал двигателя надеть диск, разделенный на 360°, укрепить над ним стрелку и поршень двигателя установить в в.м. т. Диск при этом надо закрепить так, чтобы цифра 0° была под стрелкой, как это показано на фиг. 20, Поворачивая коленчатый вал по ходу вращения и наблюдая за моментами открытия клапанов, можно достаточно точно установить фазы распределения.

Глава 2

УСТРОЙСТВО ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Детали двигателя

Шатунно-кривошипный механизм двигателя. Назначение шатунно-кривошипного механизма — воспринимать давление газов и преобразовывать прямолинейновозвратное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала. В шатунно-кривошинный механизм двигателя входят: цилиндр, поршень с кольцами, поршневой


палец, шатун и коленчатый вал или кривошип.

Как видно из схемы, представленной на фиг. 21, верхияя головка шатуна 2 соединена при помощи пальца 5 с поршнем 4, и может перемещаться только в том направлении, в каком движется сам поршень, т. е. прямолинейно вверх и винз. Направляющей для поршня является жестко укрепленный на картере цилиндр 3. Нижняя головка шатуна сидит свободно на пальце 6 кривошина 1, который совершает движение по окружности. Вращение от коленчатого вала передается на коробку передач и затем заднему ведущему колесу мотоцикла.

Цилиндр. В цилиндре происходит сгорание рабочей смеси; он служит также для направления движения поршия.

Цилиндр вместе с ребрами для охлаждения отливается из мелкозериистого серого чугуна с присадкой хрома и никеля, или, для уменьшения веса и лучшего охлаждения, делается из элюминиевого сплава с вставкой чугунной или стальной

гильзы (двигатель М-35, см. фиг. 48). Ребра для охлаждения имеются только на верхней части цилиндра, которая больше нагревается и требует интенсивного охлаждения. После отливки внутренняя поверхность цилиндра растачивается и шлифуется для уменьшения трения поршня о стенки цилиндра и утечки газов. Эту шлифованную поверхность называют «зерналом» цилиндра. В верхней части бокового прилива, на-



Фиг. 21. Схема шатунно-кривошипного механизма. кривошин; 2 — шатун; 3 — цилиндр и картер; 4 — поршень;
 поршиевой палец; 6 — палец кривошина.

зываемого клапанной камерой, у двигателей, имеющих нижнее расположение клапанов (фиг. 22), имеются два клапанных отверстия. По окружности каждого из этих отверстий сделана коническая выточка, служащая опорой для клапана и называемая седлом клапана. Сбоку клапанной камеры в отливке цилиндра имеются каналы для поступления рабочей смеси и выхода отработавших газов.

Цилиндры двигателей, имеющих верхнее расположение клапанов, отличаются от цилиндров двигателей с нижними клапанами тем, что не имеют бокового прилива для клапанов и сделаны в виде трубы с ребристой поверхностью; клапаны же расположены сверху, в головке цилиндров, как это видно из фиг. 23, на которой изображен двухцилиндровый блок и съемная головка верхнеклапанного двигателя.


Нижняя часть цилиндра снабжена фланцем, при помощи

которого пилиндр крепится к картеру двигателя.

В целях правильной установки цилиндра на нижней поверхности фланца имеется кольцевой выступ, входящий в со-

ответствующую выточку картера.

В случае порчи зеркала цилиндра вследствие выработки или нанесения на нем поршпевым кольпом царапин («рисок») его можно восстановить. При незначительных повреждениях веркала цилиндра его можно исправить кустарным способом



Фаг. 22. Цилиндр двигателя с боковыми клапанами. 1—головка шелиндра; 2— отверстве двя свечи; 3—седло выпускного клапана; 4—седло влускного клапана; 5—вирскного патрубок.


Фиг. 23. Цилиндр и съемная головка вертикального двухцалиндрового двигателя (Триумф, 500 см³) с верхнями клапанами.

при помощи специальной деревянной болванки (фиг. 24). Для этого надо болванку обкленть по окружности мелкой наждачной бумагой, обильно смазать поверхность цилиндра и бумаги маслом и прошлифовать цилиндр ручным способом.

При сильном износе зеркала цилиндра от длительной работы, а также в случае появления на нем глубоких царапии, ремонт цилиндра производится путем расточки на станке с последующей шлифовкой и обязательной установкой поршия увеличенного диаметра в соответствии с расточкой.

Необходимо помнить, что мотоциклетные двигатели имеют воздушное охлаждение. Поэтому при эксплоатации мотоцикла надо следить за тем, чтобы на охлаждающих ребрах не было пыли, масла и грязи, так как иначе на ребрах цилиндра образуется трудно удаляемая корка, мешающая теплоотдаче. Грязь нужно соскабливать или удалять путем промывки цилиндра керосином. Если этими способами не будет достигнута очистка поверхности ребер, то цилиндр надо прокипятить в растворе соды и воды в течение 30—40 мин., после чего обмыть и вновь прокипятить в чистой воде.

Головка цилиндра. Все современные мотоциклетные двигатели имеют съемную верхнюю головку, изготовлен-




Фиг. 24. Простейший способ шлифовки цилиндра.

ную тоже из чугуна или, для лучшей теплоотдачи, из алюминийевого сплава. Для большей плотности соединения между цилиндром и головкой ставится специальная огнестойкая прокладка (медно-асбестовая). Головка крепится к цилиндру болтами. Съемная головка упрощает обработку цилиндра и облегчает очистку двигателя от нагара. Головка, подобно цилиндру, имеет ребра для увеличения поверхности охлаждения. При верхнем расположении клапанов последние устаналиваются не в цилиндре, а в головке, как это представлено на фиг. 23.

Если при этом головка изготовляется из алюминиевого сплава, то седла клапанов выполняют отдельно из специальной стали и запрессовывают в головку. Такая конструкция применена, например, в двигателях мотоциклов М-35 (см. фит. 48)

11. 40)

Ввиду сравнительно небольшой толщины стенок головки затяжку болгов при постановке головки следует производить на известной последовательности, поворачивая поочередно на пол-оборога каждый болт, как это указано на фиг. 25. Несоблюдение этой предосторожности может привести к перекосу и появлению трещин в головке. Надо следить за темчобы внутри головки не было большого количества нагара, так как он во время работы двигателя раскаляется и вызывает преждевременные вспышки, что приводит к потере мощности, бысгрому перегреву цилиндра и металлическому стуку при работе двигателя под нагрузкой. Поэтому надо от времени



Фиг. 25. Последовательность затягивания болтов, крепящих головку к цилиндру.

до времени снимать головку и тщательно очищать ее внут-

реннюю поверхность от нагара

Степень с жатия. Часть полости пилиндра, содержащая сжатую смесь в момент нахождения поршня в в. м. т., называется камерой сторания. Рабочнё объем цилиндра вместе с камерой сторания называются «полным объемом цилиндра», а отношение полного объема цилиндра к сбъему камеры сторания называется «степенью сжатия».

Величина степени сжатия подсчитывается по следующей

формуле;

где: = — степень сжатия;

 V_h — рабочий объем цилиндра в см³, равный $\frac{\pi d^2 \cdot S}{4}$

Va- объем камеры сгорания в см3

3 A. E. Hormson

степень сжатия. Делают это следующим образом: устанавливают поршень двигателя в верхней мертвой точке, наливают в мензурку моторное масло, зэтем из мензурки заливают масло через отверстие для свечи в полость камеры сгорания, заполняя ее полностью; оставшийся в мензурке

Лля определения степени сжатия надо, согласно формуле. сложить объем камеры сгорания с рабочим объемом инлиндра и разделить этот полный объем на объем камеры сгорания. Полученное отвлеченное число и будет степенью

Степень сжатия для мотоциклов дорожного типа колеб-

С повышением степени сжатия мощность двигателя увеличивается, одновременно уменьшается расход топлива 1 л. с. в час. Для работы на бензине второго сорта степень

Добавление к бензину бензола в количестве до 30% поз-

Дальнейшее повышение степени сжатия возможно только при применении специальных спирто-бензино-бензоловых смесей или присадкой к бензину некоторых химических продуктов, например тетраэтилового свинца и т. п. При высоких степенях сжатия большую роль играет также форма камеры сгорания и расположение свечи в ней, что оказывает влияние на скорость сгорания смеси и тем самым на протекание всего

Но все же главным условием, определяющим выбранную

степень сжатия, является качество топлива.


Надо иметь в виду, что для двухтактных двигателей часто указывают так называемую действительную (нли эффективную) степень сжатия, при вычислении которой принимают во внимание не весь рабочий объем цилиндра V_h , а только ту часть его, которая остается за вычетом высоты выхлопных окон.

Например, у двигателя М1А номинальный рабочий объем цилиндра $V_h = 125 \, {
m cm}^3$ и соответствующая ему номинальная степень сжатия s=6. Действительная же степень сжатия, за вычетом высоты выхлопного окна, составляет лишь

Картер двигателя. Картер двигателя служит для крепления на нем цилиндра, распределительного механизма, коленчатого вала, масляного насоса, магнето и генератора; в большинстве советских мотоциклов картер двигателя изготовляется совместно с картером коробки передач (блок).

Картер двигателя, кроме того, является масляным резервуаром и кожухом, предохраняющим детали двигателя от загрязнения. Ушки, прилитые к картеру, или специальные отверстия в нем служат для крепления двигателя к раме мотоцикла.

могодивана. Картеры делаются разъемные, из двух половий; для лучкартеры прастеровки одна из половинок картера в месте стыка имеет бургик, а другая— выточку. Обе части картера стягиваются болтами. Существуют также неразъемные картеры, как например, у двигателей М-72, БМВ и др.



Фиг. 26. Неразъемный картер двигателя М-72. 1 — картер двигателя; 2 — картер шестерен распределения; 3 — крышка картера распределения и картер приборов закигания; 4 — крышка картера приборов закигания.

(фиг. 26). Материалом для картера служат алюминиевые сплавы, которые обладают малым удельным весом и хорошо отводят телло.


Уплотнение в соединениях картера осуществляется с помощью бумажных промасленных прокладок. В отверстиях для выхода коленчатого вала и в местах расположения подшипников устанавливаются специальные сальники. Сальники сделаны из плотного фегра или из кожи, с натягиванием ее на вал специальной пружиной. После определенного промежутка работы двигателя сальники обычно становятся твердьми благодаря отложению на них частичек нагара и пыли, и начинают пропускать масло. Для восстановления сальника его нужно хорошо прокипятить или опустить на 5—6 час. в денатурированный спирт, после чего сальник необходимо просушить и проварить его в говяжьем сале, смещанном с графитом.

При разъеме картера, состоящего из двух половин, не следует применять никаких острых инструментов, вводимых, в зазор стыка картера; применение такого метода разъема обычно приводит к нарушению точности обработки поверхностей места стыка картера, из-за чего герметичность картера

может быть нарушена.

Поршень. Поршень воспринимает давление газов. образующихся при сгорании рабочей смеси, и при помощи шатуна передает это давление коленчатому валу. В двухтактных двигателях поршень выполняет также газораспреде-

Поршни изготовляются из фиг. 27 представлены поршни нескольких мотоциклетных дви-



Фиг. 27. Поршни.

1-2- канавки для установки компрессионных колец; 3- канавки для установки маслосьемного кольца; 4- бобацка; 5- отверстве для пальца; 6- тепловой прорез; 7- юбка порядкя; 8 — выточки под клапаны; 9 — срез юбки во избежание касания маховика.

гателей. Верхняя часть поршня имеет три, иногда четыре кольцевых выточки для поршневых колец. Две верхних канавки 1 и 2 служат для установки уплотнительных (компрессионных) колец, а нижняя канавка 3 — для маслосъемного кольца, имеющего целью счищать избыток масла со стенок цилиндра. Существуют также поршни, где имеется добавочное кольцо, размещенное на нижней части юбки поршня. В средней части поршня имеются две бобышки 4, служащие опорой для поршневого пальца. Стенки и днище поршня с внутренней стороны усиливаются ребрами, что увеличивает прочность днища и улучшает отвод тепла, не давая днищу поршня перегреваться при работе.

Во время работы поршень сильно нагревается и, следовательно, происходит его расширение. Чтобы избежать заедаиия поршня, между стенками поршня и цилиндра делается

В случае применения поршней из алюминиевых сплавов для уменьшения зазора часто применяют поршни с разрезом б. При сильном нагревании расширение поршия происходит за счет этого разреза.

В последнее время в мотоциклетной промышленности

стали применять поршни эллиптического сечения.

Эта конструкция основывается на использовании разности температур в различных участках боковых стенок поршия.

Нижней части поршня (юбке) придается при обработне форма эллипса, малая ось которого совпадает с осью поршневого пальца; при нагревании юбка получает очертание круга.

Такие поршни применяются на двигателях М-72, БМВ и др. Представленный на фиг. 27 поршень двигателя Харлей-Давидсон имеет Т-образную прорезь, компенсирующую расширение юбки при нагревании. Такие поршни применяются предпочтительно там, где давление на рабочую поверхность невелико, и где, следовательно, нет опасности сдавливания прорезанных частей юбки.

Представленный на фиг. 27 (справа) поршень верхнеклапанного двигателя Л-8 имеет выпуклое днище для увеличения

степени сжатия.

Выемки 8 на днище поршня сделаны для того, чтобы при открытии клапанов их головки не могли ударять о поршень. Такие выемки часто встречаются на поршнях двигателей

с высокой степенью сжатия (например, М-35 и др.).


Исключительно высокие температуры в цилиндрах современных спортивных двигателей, приближающиеся иногда к точке плавления поршневого металла, потребовали изготовления поршней из кремне-алюминиевых сплавов, хорошо выдерживающих высокие температуры. Изготовляются также никелированные или хромированные поршневые днища; такие покрытия из твердых металлов укрепляют верхний слой. Вместе с тем гладкая поверхность днища препятствует отло-

После продолжительной работы наружная поверхность юбки поршня обычно изнашивается вследствие трения о зеркало цилиндра, как изнашиваются и сами стенки цилиндра. В результате изнашивания увеличивается зазор между поршнем и стенкой цилиндра, вследствие чего поршень не может производить нормальное сжатие в цилиндре. Если износ цилиндра, как было указано, устраняется проточкой и шлифовкой, то установка старого поршня в цилиндр в этом случае уже недопустима, и поршень необходимо заменить новым с увеличенным диаметром.

Оставлять старый поршень допустимо только в случаях незначительного износа самого поршня, и главное, стенок

цилиндра.

поршневые кольца. Через зазор, имеющийся между стенками цилиндра и стенками поршия, газы могут проникать в картер, что было бы вредно во многих отношениях. Необходимое уплотнение достигается применением пружинящих поршневых колец, изготовляемых из специального серого чугуна, который даже при высокой температуре не теряет своей упругости. Диаметр кольца в несжатом со-



Фиг. 28. Поршневые кольца.

1- работа маслосъемного кольца 2- стопоры для колец двухтактного двигателя; 3- несколько вяришитов замков колец; 4- зазоры в замках колец.

стоянии больше диаметра цилиндра. При установке поршня в цилиндр кольцо сжимают; в цилиндре, в силу своей упругости, кольцо стремится разойтись и плотно прижимается к стенкам цилиндра, препятствуя газам прорываться в картер двигателя.

Наличие поршневых колец позволяет делать зазор между поршнем и цилиндром таким, чтобы поршень при самой высокой температуре не заклинивался в цилиндре, а при низкой

температуре не пропускал газов в картер.

В нижнем маслосъемном кольце четырехтактных двигателей сделаны прорези для снятия со стенок цилиндра избытка масла; собранное масло попадает через эти прорези и специальные отверстия внутрь поршня и стекает в картер двигателя (фиг. 27, 1). При установке колец на поршень четырехтактного двигателя нужно следить за тем, чтобы разрезы (замки) колец, во избежание прохода газов, были расположены в шахматном порядке. У двухтактных двигателей, для того, чтобы кольца своими замками не стали против окон цилиндра, в канавках поршия имеются специальные латунные штифты, которые не дают кольцам провертываться На фяг. 28, 3 показаны разные варианты замков порш-

(фиг. 28, 2).

При очистке колец от нагара рекомендуется на несколько невых колец. часов опускать их в спиртовую ванну, после чего удаление

Придавая большое значение работе поршневых колец. остановимся более подробно на подборе колец и на их под-

Очень часто при надевазазор в замке оставляют слишком малый, а подчас его просто не проверяют. Мало того, помимо установки поршневых колец без надлежащих зазоров в замке, иногда допускают и другую ошибку, заключающуюся в том, что кольца плотно пригоняют к канавкам поршня по их высоте.



вых колец на поршень при помощи

Эти две ошибки, в основном, являются причиной заеда-

ния поршневых колец.

Зазор по высоте кольца между кольцевой канавкой на поршне и самим кольцом должен быть таким, чтобы кольцо, надетое на поршень, под действием собственного веса проваливалось на дно канавки.

Нормальный зазор в замке верхнего кольца должен составлять около 0,30 мм, среднего кольца — 0,25 мм, нижнего кольца — 0,20 мм, как это показано на фиг. 28, 4.

Когда кольцо прошло обкаточный минимум на двигателе (150-175 км), правильность зазора в замке кольца можно проверить по цвету концов кольца. Если концы кольца светлые или даже блестящие, то зазор в замке (в стыке) был

При правильном зазоре в замке плоскости концов кольца должны быть матовочерными. При слишком большом зазоре ный зазор в замке не является весьма существенным недостатком, так как имеющиеся на поршне три кольца не могут мощность двигателя, в то время как слишком малый зазор дает повышенный износ цилиндра и кольца и может привести к поломке кольца.

Новые кольца требуют к себе очень бережного отношения. При новых поршневых кольцах не следует перегружать двигатель и давать ему большое число оборотов. Это может вызвать неправильную приработку колец и их порчу. Показателем плохой приработки



Фиг. 30. Очистка поршневых канавок от нагара специальными щипцами.

колец служит появление на их поверхности черных пятен. При появлении таких пятен нужно менять кольца. Снимать и надевать поршневые кольца следует при помощи тонких металлических пластинок, как это показано на фиг. 29.


Неисправности поршневых колец вызывают уменьшение компрессии и, следовательно, плохую тягу двигателя.

Происходит это от трех причин: 1) сильный износ колец, 2) потеря кольцом упругости, 3) пригорание кольца в канавке

Пригорание колец в канавках-наиболее распространенная неисправность колец в мотоциклетных двигателях, получающаяся вследствие заполнения канавок нагаром.

Для устранения этого дефекта необходимо снять цилиндр и вынуть поршень для очистки и промывки канавок и

При сильно пригоревшем кольце поршень необходимо



Фиг. 31. Приспособление для сжатия колец при надевании на поршень цилиндра,

положить на 5-6 час. в ванну с денатурированным спиртом. После того, как нагар размягчится, снять кольцо с поршня не представляет большого труда. Для очистки канавок от нагара применяются специальные щипцы (фиг. 30). При отсутствии таких щипцов канавку можно очистить старым сломанным кольцом или каким-либо инструментом соответствующего размера. При очистке канавок необходимо следить за тем, чтобы не сделать на канавках алюминиевого

Признаком неплотности прилегания колец цилиндра являются полосы копоти на поверхности поршия. Надевание цилиндра на поршень, во избежание поломки колец. обычно производят два человека: один сжимает кольцо. переходя по очереди от верхнего кольца к нижнему, второй надевает цилиндр на поршень. В мастерских этот процесс выполняет один человек, при помощи приспособления, изображенного на фиг. 31.

Поршневой палец. Поршневой палец служит для

шарнирного соединения поршня с шатуном.

В мотоциклах всех марок, за малым исключением, пальны не закреплены ни в бобышках, ни в шатуне и принадлежат к так называемому плавающему типу, т. е. палец свободно вращается в бобышках поршия и в головке шатуна. Поршневой палец несет очень тяжелую нагрузку. Через него передается вся сила давления газов, поэтому его изготовляют большей частью из хромоникслевой стали, чтобы придать ему прочность на излом и износ. Палец должен быть легким и потому его выполняют в виде пустотелого цилиндрического валика.


Для лучшего сопротивления изнашиванию наружная поверхность пальца цементируется и приобретает, таким образом, большую твердость, в то время как металл внутри пальца остается относительно вязким.

Для предотвращения бокового перемещения пальца, пра котором возможны повреждения стенки цилиндра, палец крепится с торцов грибками или пружинными кольцами. На фиг. 32 показаны различные методы крепления поршневого пальца. На фиг. 32-а показано крепление поршневого пальца двигателя мотоциклов М-72. Возможность осевого сдвига пальца предотвращается двумя пружинными кольцами, вхолящими в выточки бобышек поршиня. Такое крепление применяется в большинстве двигателей.

Крепление поршневого пальца двигателей АМ-600, ИЖ-8 я некоторых других достигается двумя алюминиевыми заглушками (фиг. 32-в).

При ремонте мотоциклетного двигателя, когда требуется сменить поршневой палец или поршень, необходимо иметь в виду, что при работе двигателя поршень сильно нагревается и расширяется в большей степени, нежели палец, в связи с чем зазор в бобышках поршня между пальцем и поршнем сильно увеличивается; это вызывает стук и в значительной степени увеличивает язнос пальца, а также делает возможным задир цилиндра. Поэтому для предотвращения указанных явлений необходима тидательная подгонка поршневого пальца в головке шатучна, а в бобышках поршня палец в холодном состоянии должен иметь тугую посадку.

При сборке двигателя необходимо пройти разверткой пальца во втулке. После этого поршень надо нагреть в горячем масле или горячей воде и, не давая ему остыть, быстро вставить палец в бобышки, предварительно поместив между



Фиг. 32. Различные варианты крепления поршневых пальцев. а и 6 — крепление пружавниями кольцами; в — крепление грибками.


бобышками головку шатуна, и легкими ударами молотка бронзовой оправке забить палец в поршень.

Выполняя эту операцию, нужно поршень придерживать так, чтобы не погнуть шатуна.

При вставке поршневого пальца в поршень, во избежание порчи втулки, рекомендуется пользоваться сделанной из гофрированной жести специальной оправкой, как это показано на фиг. 33-а. Удаление пальца также нужно производить


при помощи специального приспособления, показанного на

фи: 30-20. Шатун. Назначение шатуна — подвижно соединить поршень с коленчатым валом и передать последнему давле-



Фиг. 33. Различные способы удаления и вставки поршиевых пальцев, в применение специальной оправки при вставке поршиевого пальца в поршевы; 6—удаление поршвыевого пальца при домощи вингового выжима.


ние газов, воспринимаемое поршнем. Давление, действующее ва шатун, так же, как и на поршиевой палец, достигает большой величины. Поэтому шатуны должны быть прочными в вместе с тем легкими.



лерхиня головка шатуна;
 терхиня головка шатуна;
 терхиня головка шатуна;
 терхиня головка шатуна;

Шатун имеет две головки: верхнюю 1 (фиг. 34), с которой соединяется поримевой палец, и нижнюю 4, которая охватывает шейку коленчатого вала; головки соединяются стержнем 3. Шатун штампуется из специальной стали и стержень его имеет большей частью двугавровое сечение, которое обеспечивает достаточную жесткость и сопротивление изги-

бающим усилиям. Для уменьшения трения в верхнюю головку шатуна 1 запрессовывается бронзовая втулка 2, внутри которой имеется канавка для удержания масла. Большинство современных двигателей снабжается шатунами со вставленной в нижнюю головку специальной стальной ка-




фиг. 35. Шатуны.
 V-образного двигателя; 6—шатуны с разъемными головками (мотоцикл Триумф 600 см³); в — шатун одноцилиндрового двигателя

леной втулкой, которая предохраняет шатун от износа. В другом случае сама нижняя головка шатуна цементируется и калится до твердости кольца шарикоподшинника. Обычно, за редким исключением, шатуны устанавливаются на коленочатом валу на роликоподшинниках с применением сепараторов или с насыпными роликами (т. е. без сепараторов). Бывают также двигатели, снабженные шатунами, имеющими бабитовые подшипники.

На фиг. 35 представлены три типа шатунов, применяемых

в мотоциклостроении.

Коленчатый вал. Коленчатый вал двигателя ляется наиболее ответственной деталью кривошипного механизма; состоит он из маховиков, коренных шеек и пальца кривошила (шатунной шейки). В современных мотоциклетных двигателях преобладают две конструкции коленчатого вала:



Фиг. 36. Кривошилный механизм одноци-

а) Неразборная конструкция, когда вал отковывается как одно целое или собирается из отдельных частей прессовой. посадкой, причем маховик выносится наружу. Последняя конструкция применяется, в частности, во всех двигателях отечественного производства послевоенного выпуска,

б) Вторая конструкция отличается тем, что вал делается разборным (фиг. 36). Это устройство коленчатого вала является наиболее распространенным для одноцилиндровых

четырехтактных двигателей.

ного на фиг. 36, состоит из двух маховиков $\it 3$ с противовесами


и с запресованными в них коренными шейками 5 и 6, которые заклепками дополнительно скрепляются с маховиками.

Между маховиками 3 закрепляется гайками 7 палец кривошина 4. Концы его обработаны на конус. Во избежание

отвертывания гаек под них ставятся замочные шайбы.

Палец кривошина имеет внутренний канал для доступа смазки в роликовый подшипник 2 нижней головки шатуна 1.

Коренные шейки коленчатого вала вращаются в шариковых или роликовых подшипниках, которые помещаются



Фиг. 37. Коленчатые валы. а — конструкции разборного колевчатого педа двухщичидарового двигателя (Триумф 500 см3); 6 — неразборный коленчатый вал мотоцикла

в гнездах картера; со стороны привода на коробку передач ставят обыкновенно два подшипника, а со стороны распределения — один. Правая коренная шейка коленчатого вала имеет внутренний канал и конусное отверстие для регулировки подачи масла. Каналы имеются также в правом маховике и в пальце кривошипа.

Левая коренная шейка имеет шлицы для установки амортизатора, передающего усилие на трансмиссию.

Коленчатые валы двухцилиндровых V-образных двигателей существенных отличий от описанной конструкции не имеют, за исключением некоторых изменений в деталях.

На фиг. 37-6 представлен составной, неразборный коленчатый вал двигателя М-72; запрессовка его частей производится на заводе. Шатунные подшилники имеют по 12 роликов, заключеных в сепаратор. Корениые шейки коленчатого, вала вращаются на шарикоподшинниках. Разборка коленчатого вала такой конструкции должна производиться только в приспособленных для этой цели мастерских. На фиг. 37-а представлен разборный коленчатый вал оригинальной конструкции двухнимидрового двигателя с параллельными цилиндрами; как видно из фигуры, вал состоит из двух половин, которые закрепляются в маховике специальными болтами, и, таким образом, сам маховик находится между шатунами, а не наоборот, как в других конструкциях.

Маховики и противовесы. Во время работы двигателя изменяющаяся сила давления газов и силы инерции движущихся частей создают неравномерность хода двитателя. Для обеспечения равномерности вращения коленчатого вала и для поддержания вращения коленчатого вала от одного рабочего хода до другого служат маховики, помещающиеся внутри или снаружи картера, в за-

висимости от конструкции двигателя

Конструкция двухтактного двигателя не позволяет разместить маховики внутри картера, поэтому их выносят наружу и изготовляют из алюминия, так как они одновременно, кроме своего прямого назначения, являются также остовом для раз-

мещения деталей магнето или динамомашины

Для уравновешивания центробежной силы при вращении колена вала и нижней головки шатуна и для устранения вызываемого этой силой сотрясения двигателя, на маховиках или на самом коленчатом валу устанавливаются дополнительные грузы, называемые противовесами. Ими уравновешиваются не только центробежная сила, но также, частично, и сила инерции прямолинейно движущихся поршия и тела шатуна в направлении вдоль оси цилиндра.

Распределительный механизм

Впуск в цилиндры рабочей смеси и выпуск отработавших газов в четырехтактных двигателях управляются клапанным

распределительным механизмом


Клапанный механизм состоит из тарельчатого клапана 11 (фиг. 38), толкателя 2, приподнимающего клапан при набеганин кулачка 1 распределительного вала (распределительных шестерен на фигуре не видно), пружины 6, упорной шайбы 10, закрепленной на стержне клапана и удерживающей пружину. В двигателе М-72 клапаны (фиг. 38) располо-

жены в специальном приливе сбоку цилиндра (нижнее или

боковое расположение клапанов).

овое расположение администрации также в головке ци-Клапаны могут быть расположены также в головке ци-Клапаны могут обко распичения по механизма с под-линдра. Схема устройства верхнеклапанного механизма с подлиндра. Схема устронства верми расположением кулачковых весными клапанами и с нижним расположением кулачковых весными клапанами и с пижина рок. 39. При такой конструкции шестерен представлена на фиг. 39. При такой конструкции шестерен представлена не ч распределительные шестерии и кулачки сохраняют то же распределительные шестерии (боковом) расположении расположении клапанов, т. е. остаются в картере двигателя.

шанов, т. е. остатот в гоночный двигатель 250 сма На фиг. 40 представлен гоночный двигатель 250 сма на фит. 70 пресм., установленным на самой головке с кулачковым валиком, установленным



Фиг. 38. Устройство клапанного механизма двигателя М-72. 1—хумож; 2—томатель; 3—липт, крепящий крышку; 4—крешка; 5—прознаях клашай; 6—дружная клапана; 7—контрайка толкателя; 8—регулироссинай мант толкателя; 9—конусные сухари; 10—упорыва шабба; 11—клапан; 12—телю цилапара.

цилиндра. Как видно из фигуры, привод к расположенному на головке кулачковому валику осуществляется вертикальным передаточным валиком и коническими шестернями. Пренмуществом такого распределения является уменьшение веса движущихся частей и вызываемых ими сил инерции; при такой конструкции отсутствуют толкатели, штанги и т. д. и остаются только клапаны и коромыела. Эта конструкция имеет существенные преимущества в смысле более точного распределения (что повышает мощность двигателя на очень больших оборотах).

При верхнем расположении кулачкового валика распределительный механизм усложняется и представляет собой дорогую конструкцию, требующую чрезвычайно точного наготовления деталей; поэтому такое устройство применяется только на спортивно-гоночных поросих машинах.

Клапаны. Клапаны нэгоговляются из специальной стали, хорошо противостоящей действию высоких температур; боковая поверхность головки клапана обтачивается на конус

обконая повержностью рабочей поверхностью, которая соприкасается 'с коническим седлом впускного или выпускного отверстий пилиндра. Плотное закрытие клапана дости-

гается пружиной 6 (фиг. 38) и притиркой рабочих поверхностей клапана и седла клапана. Пружина одним концом упирается в тело цилиндра, а другим в упорную шайбу 10, удерживаемую на стержне клапана коническим разрезанным сухарем 9, вставленным в имеюшуюся на стержне выточку. Пружина должна быть достаточно сильной. В среднем, давление пружины на клапан равно 25-50 кг. Применяются, в основном, спиральные чатые» пружины, работающие на нзгиб и лучше охлаждаемые (см. жиной такой же силы и качества.

При верхнем расположении клапанов, во избежание выпадения клапана в цилиндр при поломке пружины, устанавливаются, большей частью, две пружины, одна внутри лукой

другои.

При работе двигателя кулачки 9, вращаемые шестернями распределительного механизма (фиг. 39),



Клапанного механнома верхнеклапанного двигателя.

1 — клапан; 2 и 3 — коромысла;

4 — валы; 5 — штанга; 6 — регупаровочный винт толкателя; 7 — конгргайка;


8 — толкатель; 9 — кулачок.

катель 8 н заставляют его подниматься. Толкатель в свою очередь нажимает на штангу 5, штанга нажимает на плечо коромысла 3, при этом другое плечо коромысла 2 давит на клапан, сжимая дружину и открывая отверстие для внуска горючего или выпуска отработавших газов. Толкатели имеют приспособление для регулировки зазора между стержнем приспособление для регулировочного винта 6 клапана и толкателем, состоящее из регулировочного винта 6


и контргайки 7. контрганка 7. Для защиты от пыли, а также для поглощения шума, кладля защиты от положениях двигателей защищены ко-

жухами или крышками.

хами или крышкали. Притирка клапанов и удаление нагара. Под давлением пружины клапан большим усилием прижимается



Фиг. 40. Гоночный двигатель с кулачковым Фиг. 41. Притирка валиком, расположенным на головке цилиндра.



к седлу и изнашивает его. Кроме того, прорывающиеся горячие газы разрушают рабочие поверхности клапана и его седла. Клапаны должны плотно закрывать впускное или выпускное отверстия, иначе утечка газов повлечет за собой потерю мощности. Если на рабочих поверхностях клапана и его седла появился нагар или царапины, плотность прилегания клапана к седлу можно восстановить путем очистки их

Чтобы произвести притирку клапанов или удалить образовавшийся нагар, необходимо снять головку цилиндра. При снятии головки надо быть очень осторожным, чтобы не повредить прокладку и поверхности стыка цилиндра и головки-50

Когда головка свята, поршень нужно установить в верхней

мертвой точке. Перед притиркой надо осторожно соскоблить нагар с краев цилиндров, с клапанов и вокруг них. Снимать нагар надо возможно осторожнее, чтобы не поцарапать ни одной из полированных поверхностей. Рекомендуется предварительно смачивать нагар денатурированным спиртом, отчего нагар размягчается и после легко удаляется деревянной или костяной лопаточкой. После удаления нагара снимают при помощи съемника упорные шайбы, пружины и вынимают клапаны. Фаски клапана и седла также очищаются от нагара. Для притирки необходимо подложить под клапан не особенно сильную спиральную пружину, покрыть рабочую поверхность клапана слоем мелкого наждака, смешанного с моторным маслом, и при помощи отвертки, коловорота (фиг. 41) или специальных приспособлений вращать клапан на пол-оборота в обе стороны, прижимая его к гнезду при вращении в одну сторону и прекращая нажатие при перемене направления вращения. Подложенная пружина будет приподнимать клапан. обеспечивая поступление масла с наждаком на притираемую поверхность.

Вращать клапан кругом или сильно нажимать на него во время притирки нельзя, так как случайно попавшие в наждак крупинки могут сделать глубокие, трудно выводимые кольцевые царапины.


Притирку делают в течение нескольких минуг, после чего надо убедиться, хорошо ли притерт клапан. Для этого клапан нужно вынуть, промыть керосином, нанести на рабочей поверхности поперечные черточки карандашом, затем снова вставить клапан в чистое клапанное седло и несколько раз его повернуть. Если в каком-нибудь месте останутся черточки, это укажет на неудовлетворительную притирку, которую надо продолжать до тех пор, пока при проверке фаски клапана и седла не будут иметь ровную матовую поверхность. При наличин больших раковин на седле, а также сильного износа или выгорания клапанов, их необходимо отдать в механическую мастерскую для проточки.

После притирки клапана седло и направляющую втулку надо промыть керосином, а затем насухо протереть и начать сборку, предварительно смазав маслом стержни клапана.

Перед установкой головки на цилиндр надо удалить все следы наждака и пыли и слегка смазать медно-асбестовые прокладки и болты маслом. Затяжку болтов головки необходимо производить, по возможности, равномерно. В дальнейшем, проехав на мотоцикле несколько десятков километров, нужно проверить затяжку болтов, крепящих головку. Затяжку нало производить при прогретом двигателе.

о производить при протрем. Не следует переставлять кла-Необходимо запомнить, что не следует переставлять кла-Необходимо запоминть, то тем более, что они изготов-паны один на место другого, тем более, что они изготовпаны один на место другото, паны один на место друготов, паны один на разных материалов. Снимая клапаны, надоляются иногда из разных материалы, так чтобы сты, надо ляются иногда из развых материом) так, чтобы они потом их переметить (лучше всего керном) так, чтобы они потом были установлены на свои прежние места.

ли установлены на своя пра клапана. Правильная уста. Регулировка зазора клапана. Правильная уста. Регулировка зазоров являются непременным новка клапанов и регулировка зазоров являются непременным



Фиг. 42. Регулировка клапанов. а - двигатель М-72 с боковым расположением клананов: 1 - кланан; 2 - регулировошай винт, 3—винт крышки; 4—крышка; 5—прокладка; 6—ключ 14 ви; 7—контрайка; 6—горизонтальнай дингатель с верхиным клапаннами: 1—контрайка; 2—регудировочный винт; 3—крышка; 4—ключи и гайки; от крышка;


условнем для получения хорошей работы двигателя. Регулировку зазоров между стержнями клапанов и толкателями следует производить после притирки клапанов, а через каждые 500-1000 км пробега мотоцикла необходимо проверять величину зазора.

Регулировка клапанных зазоров должна производиться на холодном двигателе. Приступая к регулировке, надо установить толкатель регулируемого клапана в такое положение,

чтобы он не поджимался кулачком.

Зазор устанавливается вращением регулировочного винта 2 (фиг. 42-a) после освобождения контргайки 7. Зазор между стержиями клапанов и толкателями должен быть установлен в соответствии с заводскими инструкциями. Так, иапример, у двигателя М-72 зазор 0,1 мм для обоих клапанов; у двигателя АМ-600 для всасывающего клапана — 0,15—0,18 мм, а для выпускного клапана 0,20—0,25 мм и т. п. Величину зазора измеряют специальным шаблоном (щупом), который может быть заменен полоской писчей бумаги для измерения зазора у всасывающего клапана. Для определения (приблизительно) зазора выпускного клапана бумажку надо сложить враюе Каждый завод рекомендует свои зазоры, например, Велосет рекомендует зазор для всасывающего клапана 0,046 мм, для выпускного клапана 0,15 мм, Илдиан — для всасывающего — 0,15 мм, для выпускного — 0,20 мм и т. д.

Если зазора нет совсем или он очень мал, то клапан не будет плотно прилегать к своему седлу во время работы дви-



 Фиг. 43. Регулировка клапанов мотоциклов НСУ.
 1 — боят крепления шкалы; 2 — гайка для крепления шкалы; 3 — шкала для установки зазора.

гателя. При чрезмерно большом зазоре клапан будет открываться слишком поздно, затрудняя выпуск или наполнение цилиндров рабочей смесью; кроме того, появится стук клапанов. При малом зазоре в выхлопных клапанах наблюдаются выстрелы в глушитель, а при малом зазоре во всасывающих клапанах могут быть вспышки в карбюраторе.


При верхнем расположении клапанов зазоры регулируются с помощью винта 2 (фиг. 42-6); для этого надо отпустить контргайку I и ввернуть или вывернуть винт, в зависимости

от цели регулировки

Очень интересное приспособление для регулировки зазора имеют мотоциклы НСУ. На этих мотоциклах регулировка клапанов производится таким образом, чтобы при холодном двигателе не было никакого зазора. При регулировке клапанов путем перемещения шкалы 3 (фиг. 43) вправо для всасывающего клапана и влево для выхлопного, при отпущенной гайке 2, нужно добиться сначала значительного уменьщения компрессии в двигателе, что укажет на начало открытия клапана. После этого шкалу передвигают в обратном направленам.

ния, чтобы быть вполне уверенным, что клапан закрыт, и что нии, чтобы оыть вполие увер между ним и толкателем нет никакого зазора. Если придется между инм и голкателем по двигателя, то необходимо регулировать клапаны у горячего двигателя, то необходимо регулировать клапаны у тору породению оставить зазоры: у выхлопного 0,25 мм, а у всасывающего оставить зазоры. у выходится так: сначала зазор сво-0,2 мм. Регулировка производится так: сначала зазор сво-0.2 мм. Регулировка проповертывают шкалу 3 у всасываю-дится на-нет, после чего повертывают шкалу 3 у всасываюдится на нет, после чего посер у выхлопного на 21/2 деления щего клапана на 2 деления, а у выхлопного на 21/2 деления щего клапана на 2 деления (каждое деление соответствует 1/10 мм). Для выполнения всех этих операций не приходится снимать крышки клапанов н пользоваться специальными инструментами.

Кулачки и распределительные шестерни Открытие клапанов производится распределительными кулач-



Фиг. 44. Кулачки. 1 — толкатель; 2 — кулачок; 3 — ролик; 4 — рокер.

ками, сделанными обычно за одно целое с шестернями или распределительными валиками. Кулачки имеют специальную форму, от которой зависит своевременный подъем и опускание клапана, а также бесшумность работы клапанного механизма и износоустойчивость деталей клапанного механизма. На фиг. 44 показаны наиболее распространенные формы кулачков и толкателей: толкатель с плоской тарелкой, с роликом 3 и с промежуточным рычагом — «рокером» 4.

Распределительные шестерни расположены в особом приливе в картере двигателя. На фиг. 45 представлены распределительные шестерни двигателя Харлей-Давидсон, на фиг. 46 распределительные шестерни верхнеклапанного двигателя Велосет, в котором штанги опираются на два рокера.


Если почему-либо понадобилось разобрать распределительный механизм, то обратная установка распределительных шестерен должна быть произведена правильно, в противном случае двигатель будет работать ненормально или вообще не будет работать, так как открытие и закрытие клапанов будет несвоевременным. Правильное расположение шестерея

определяется заводскими метками. Делаются они на зубцах или на ободе шестерни в виде точек и черточек. Там, где метки отсутствуют, установка механизма осуществляется по фазам газораспределения.

На фиг. 47 и 48, воспроизводящих мотоциклетные двигатели БМВ-Р-51 и М-35, можно видеть примеры современных

конструкций распределительных механизмов.

Декомпрессоры. Для пуска двигателя, имеющего высокую степень сжатия, или для остановки двигателя, большинство мотоциклетных двигателей снабжаются приспо-



Фиг. 45. Распределительный механизм дви-1 и 7 — кулачковые шестерии выпускных клапанст; 2 — промежуточная шестерия; 3 — шестерия динамо:

стерия маслонасоса; 8 и 9 - кулачковые шестерин

соблениями, позволяющими приподнимать выхлопной клапан, благодаря чему сжатие в цилиндре уменьшается и двигатель легко провернуть. Декомпрессор приводится в действие от рычажка, помещающегося на руле, при помощи троса.

На фиг. 49 представлены наиболее распространенные де-


компрессоры и компрессионный краник.

Другое назначение декомпрессора или компрессионного краника — продувка цилиндров от излишков паров топлива, в особенности в двухтактных двигателях. Компрессионные краники непользуются также для заливки бензина в цилиндр

Декомпрессором при пуске двигателя в ход пользуются так: при нажиме на педаль стартера декомпрессор вначале открывают, а затём, по прохождении стартером 2/3 своего хода, т. е. тогда, когда коленчатый вал двигателя приобрел достаточную инерцию, декомпрессор закрывают.

Охлаждение двигателя. В процессе работы двиохлаждение допавния очень большие температуры. Поэтому, если двигатель не охлаждать, он быстро выйдет из строя.


Мотоциклетные двигатели имеют преимущественно догошающий воздужным обду-




Фиг. 46. Распределительный механизм верхнеклапанного двигателя.

вом двигателя встречным воздухом (фиг. 50-a). Поверхность охлаждения головки цилиндра и самого цилиндра увеличивают за счет большего количества ребер. Кроме того, головка пилиндра, наиболее подверженная действию высоких температур, как уже было сказано, делается из алюминиевого сплава, имеющего большую теплопроводность.

Охлаждение поршня, цилиндра и клапанов производится. кроме отвода тепла, также рабочей смесью щим на смазку трущихся деталей.



Фиг. 47. Детали распределительного механизма горизонтального двигателя с боковыми клапанами,




Фиг. 43. Верхнеклапанный горизонтальный двигатель М-35 350 см³ (вид сверху).



Фиг. 49. Компрессионный краник и декомпрессор.

Существуют также мотоциклы (например, фирмы Скотт), имеющие водяное охлаждение. Водяное охлаждение нередко применяется и на гоночных мотоциклах. Простейшая, так называемая «термосифонная», система водяного охлаждения основана на уменьшении плотности воды при нагревании, водествие чего горячая водя поднимается в водяной рубащем, окружающей цилиндры, вверх и уступает место охлажденной в радиаторе воде, как это показано на фиг. 50-б. В результате вода приходит в непрерывное движение и омытамительных применения и омытамительных применения предестивным применения предестивным применения предеставления применения предеставления применения предеставления применения предеставления предеставлени




Фиг. 50. Система охлаждения двигателя.

а — волячиное охлаждение; 6 — водяное охлаждение.

шейся воды применяется радиатор обычного автомобильного типа, имеющий трубчатую сердцевину с большой поверхностью охлаждения, обдуваемую встречным потоком воздуха.

Глушитель. Глушитель устанавливается на конце выхлопной трубы для уменьшения шума выхлопа. Отработавшие газы, имеющие в начале выпуска давление 4—5 атм., быстро расширяясь при выходе из выхлопной трубы, создают резкие колебания воздуха, зызывая сильный шум. Для устранения этого явления на конце выклопной трубы устанавливаются глушители, представляющие собой коробку из листовой стали с рядом перегородок, которые заставляют газы изменять направление своего движения, благодаря чему они терянот свою скорость, постепенно расширяются и выходят в атмосферу без резкого звука. На фиг. 51 представлены три варианта глушителей.

Глушитель оказывает сопротивление выходу отработавших Глушитель оказывает сопром затратой мощности двига-газов, что сопряжено с некоторой затратой мощности двигагазов, что сопряжено с неказов, и гоночных мотоциклах (на-теля. Поэтому, на спортивных и гоночных мотоциклах (нателя. Поэтому, на спортивная присто глушителя, так назы. пример, М-35) устанавливают, вместо глушителя, так назы. пример, M-55) устанавляющий собой простой конический ваемый «мегафон», представляющий собой простой конический ваемый «мегафон», представаться см. фиг. 8). Длина и конус-раструб без всяких перегородок (см. фиг. 8). Длина и конусность мегафона подбирается лабораторным



Фиг. 51. Глушители шума.

он действует как отсасывающее сопло, т. е. способствует

удалению отработавших газов из цилиндра.

Детали системы выпуска, куда, кроме глушителя, входит и сама выхлопная труба, тщательно подбираются к каждому двигателю, особенно к двухтактному, и от подбора форм в размеров этих двигателей в значительной степени зависит мощность двигателя. Поэтому не следует пытаться их переделывать. Опыт показывает, что всякие кустарные переделки выпускной системы (снятие глушителя, укорочение выхлопнов трубы, изменение конфигурации хвостового наконечника) не дают обычно положительных результатов. После пробега 3 000—4 000 км глушитель необходимо снимать и чистить, так как образовавшийся внутри глушителя нагар создает дополнительное сопротивление выходу отработавших газов, в ре-

зультате чего двигатель теряет мощность и быстрее перегревается. Чистка глушителя не представляет никакого затруднения: его необходимо разобрать, очистить от нагара и промыть керосином.

особенности конструкции двухтактных **ДВИГАТЕЛЕЙ**

Двухтактные двигатели, устанавливаемые на мотоциклах, по своей конструкции имеют существенное отличие от четырехтактных. В двухтактном двигателе, как уже было сказано ранее, весь рабочий цикл (всасывание, сжатие, рабочий ход н выпуск отработавших газов) совершается за один оборот

В двухтактном двигателе отсутствуют клапаны и распределительный механизм. Роль клапанов осуществляет пор-

На фиг. 52 представлен поперечный разрез двигателя ИЖ-9, а на фиг. 53 — разрезы двигателя мотоциклов М1А двухканальная возвратная продувка, но продувочные каналы двигателя ИЖ-9 имеют в верхней части отверстия, закрытые алюминиевыми заглушками, что упрощает обработку и контроль каналов при производстве. Такая конструкция применяется также в двигателе ИЖ-350. Продувочные каналы двигателя М1А — закрытые.


Другой конструктивной особенностью двигателя М1А является объединение картера двигателя и картера коробки передач в один общий блок, что представляет собой наиболее современное устройство, встречающееся также и в четырех-

тактных двигателях.

Крепление цилиндра к картеру и головки к цилиндру в двигателе М1А тоже выполнено иначе, чем в довоенных конструкциях советских мотоциклов: в картер двигателя ввернугы четыре длиниые шпильки, которые пропущены сквозь отверстия, сделанные в цилиндре и в головке. Таким образом, ғайки, навинчиваемые на верхние концы шпилек, прижимают одновременно головку к цилиндру и самый цилиндр — к картеру. Этим значительно уменьшено число крепежных деталей.


Маховичное магнето заменено у двигателя М1А (а также и у двигателей ИЖ-350) многополюсной динамо постоянного тока низкого напряжения (см. раздел II, стр. 137 и 175).

Как видно из чертежей, большинство деталей двухтакт-Как видно из средской по конструкции с одноименными дета-



Фиг. 52. Поперечный разрез двухтактного двигателя с возвратной продувкой (ИЖ-9). 1- компрессионный краних; 2- свеча; 3- болт, крепящий головку; 4- шайба; 5- головка; 6- прокладка головки излицара; 7- поршень; 8- кольна; 9- цилинар; 10- стопорное кольцо; 11 — поршиевой палеп; 12 и 34 — перепускные Вбриос компадо; 11 — поришевной нажент 12 и 33 — перепускном завали: 13 — пенути; 14 — комук матчетото; 15 — гайки; 16 с серасчине экоря; 17 — ниит, крепиций куденом перерывателя; 18 — кудатом перерывателя; 19 — шайбе; устом перерывателя; 38 — кудатом перерывателя; 19 — шайбе; 24 — остом закс матчето; 22 — ботт крепления кожуха мететот 23 — сальных; 25 — пеня для дицимо; 30 — пеняма завездовка 24 — гольных; 25 — пеня для дицимо; 30 — пеняма завездовка 31 — табор, 32 — гольных завездовка. 31 — гайка; 32 — сальниковая крышка; 33 — кривошин.

лями четырехтактного двигателя. Поэтому в данном разделе мы остановимся только на деталях, существенно отличающихся от деталей четырехтактных двигателей.




Фиг. 53. Двигатель мотоциклов М1А и К-125. 1— всасывающий патрубок; 2—продувочные каналы; 3— выхлопной патрубок.

Двухтактные двигатели в жлассе до 250 см³, в основном Двухтактные двигателя распространены. Реже встрена, одношлиндровые, особенно распространены. Реже встрена, одноцилиндровые, особения ручи двигателями класса 350 см. потея мотоциклы е двухгактными двигателями класса 350 см.

например, ИЖ-350. Существуют также и двухцилиндровые двухтактные двигатели, с общим бочим объемом 500-600 сма Оригинальную конструкцию име. ют двухтактные двигатели умф и Пух с двумя поршнями, а также чехословацкие мотоциклы Манет (90 см³); устройство олного из них показано на фиг. 54. Как видно из рисунка, каждый поршень движется в стальной гильзе, расположенной в общем алюминиевом цилиндре, имеющем общую головку. причем один поршень впускной и перепускной каналы. 12.5 л. с.- при объеме в 250 см

и по расходу горючего не отли-



Фиг. 55. Устройство цилиндров двухтактных двигателей. — перепускное окно; 2 — планидр. 3 — выпускное окно; 4 — всасывающее

Второй особенностью двухтактного двигателя является простота в обращении и уходе, что несомненно делает его

более доступным для освоения, чем четырехтактный.

Третьей особенностью двухтактного двигателя является большая равномерность его вращающего усилия по сравнению с четырехтактным, что особенно сказывается при малых оборотах, так как на каждый оборот вала приходится один

Все эти качества двухтактного двигателя делают его более приемлемым для малолитражных мотоциклов, чем четырех-

тактные, более дорогие и сложные двигатели.

Цилиндр

Цилиндр двухтактного двигателя, изображенный на фиг. 55, имет большее количество охлаждающих ребер, чем цилиндр четырехтактного двигателя. В стенках цилиндра прорезаны прямоугольные окна: впускные, выпускные и перепускные. К верхней части цилиндра, так же как и в четырехтактном двигателе, крепится несколькими болтами алюминиевая головка. Цилиндры двухтактных двигателей отличаются, в основном, друг от друга только количеством окон — в зависимости от применения типов продувок. Иногда цилиндоы имеют по две выхлопных трубы, что значительно облегчает очистку цилиндра от продуктов сгорання (ИЖ-350, ИЖ-9).

В головке цилиндра двухтактных двигателей обыкновенно тели отечественного производства (М1А, К-125, ИЖ-350) имеют декомпрессор. В отличие от декомпрессора четырехтактных двигателей, который представляет собой приспособление для подъема выхлопного клапана (см. фиг. 49), декомпрессор двухтактного двигателя имеет другое устройство: это — небольшой клапан, седло которого ввинчено в го-

ловку цилиндра, наподобие свечи (фиг. 55-5).

Во время работы двигателя этот клапан закрыт, но его можно открыть при помощи троса, соединенного с рычажком на руле мотоцикла. Клапан открывается внутрь цилиндра и сообщает последний с атмосферой или с выхлопной трубой, в результате чего работа двигателя прекращается.

Картер


Картер двухтактного двигателя служит, кроме своего основного назначения, также и продувочным насосом, поэтому он должен быть непроницаем для наружного воздуха. При сборке необходимо следить за тем, чтобы все соединения картера были хорошо уплотнены и затянуты во избежание

сообщения его с атмосферой. Для устранения возможности сообщения воздуха через коренные подшипники коленчатого попадания воздуже в при сжатии, а также для предохравала и пропуска при прязи, у коренных подшипников, двухнения от положение устанавливаются войлочные сальники, тактных должны быть всегда хорошо уплотнены. Изготов. ляется картер из алюминиевого сплава и состоит из двух половин, точно пригнанных одна к другой.

Поршень

На фиг. 56 показаны поршни двухтактных двигателей. Поршень изготовляется из алюминиевого сплава.

П_{ри} поперечной продувке поршень делают со специальным козырьком, называемым дефлектором, служащим для направления потока рабочей смеси и отработавших газов. В канавках двухтактных поршней, для предотвращения провертывания поршневых колец, что может привести к западанию замковых разрезов в окна цилиндра, в поршень ввернуты



Фиг. 56. Поршни двухтактных двигателей.

латунные стопоры. При сборке поршень ставится так, чтобы

дефлектор находился со стороны перепускного окна.

Более современные способы продувки позволили значительно упростить конструкцию поршня и его обработку. В этом случае поршень не имеет дефлектора, что позволяет также упростить и обработку самой головки цилиндра и дать лучшее охлаждение днищу поршня,

Вместе с тем, применение такого поршня позволяет дать правильную полусферическую форму камере сгорания, а следовательного полусферическую форму камере сгорания, а следовательного полусферическую форму камере сгорания, а следовательного полусферическую форму камере сторания полусферическую по довательно и повысить степень сжатия, что влечет за собой увеличение мощности и экономичности двигателя.

В нижией части юбки поршия имеются иногда перепускные окна, совпадающие при определенном положении поршия с перепускными окнами цилиндра. Устанавливая такой поршень, необходимо иметь в виду, что его следует ставить так, чтобы стрелка вин другой указатель, находящийся на динцепоршия, своим острием был направлен в сторону выхлопной трубы. Несоблюдение этого правила приведет к нарушению нермальной работы двигателя, так как перепускные окна в поршие не будут совпадать с перепускными окнами в цилиндре.

Коленчатый вал

Коленчатые валы двухтактных двигателей делаются большей частью неразборными (фиг. 57), так как разборный коленчатый вал ймел бы различные выстуны от гаек и т. д., что создавало бы пренятствия для правильного протекания смеси в картере. Как правило, маховики у двухтактных двигателей располагаются вне картера. Коленчатый вал состоит из противовесов с запрессованными в них корениыми шейками. Оба противовеса соединены между собой кривошилным пальцем, также запрессованным в противовесы. Такая конструкция очень проста в изготовлении, но имеет то неудобство, что в случае повреждения подшинников нижней головки шатуна, вельзя произвести их замену без специального приспособления.

Глава 4

система смазки двигателя

Необходимость смазки


При работе двигателя между соприкасающимися подвижными дегалями возникает трение. Если не ввести между трущимися поверхностями слоя смазки, произойдут быстрый перегрев и заедание этих дегалей, влекущие за собой их разрушение. Применением смазки достигается уменьшение трения, износа трущихся деталей, а также и уменьшение их нагревания.

Для смазки мотоциклетных двигателей применяются автомобильные масла — «автолы», или авнационные масла.

Двигатель для бесперебойной работы требует надежной смезки деталей, поэтому особое внимание при уходе за мотощиклом должно уделяться системе смазки.

Смазка двухтактных двигателей

Смазка двухтактных двигателей чрезвычайно проста: к топливу прибавляется некоторое количество моторного масла. Масло, поступающее в смеси с топливом в картер двигателя, оседает на стенках картера, на подшининках, на стенках пиоседает на стенках картера, но пового двигателя в течение перлиндра, поршия и т. д. Для нового двигателя в бак, должна вых 50—60 час. работы смесь, заливаемая в бак, должна вых 50—60 моторного масла (по объему), т. е. на 10 д содержать 5—6% моторного масла (по объему), т. е. на 10 д содержать 5—6% моторного масла (по объему), т. е. на 10 д содержать 5—6% моторного масла (по объему), т. е. на 10 д содержать то масла в смеси можно уменьшить до 4%, работы содержание масла в смеси можно уменьшить до 4%, работы содержание масла более указанного не рекомен-Увеличивать количество масла более указанного не рекомен-Увеличивать количество масла более указанного не рекомен-Увеличивать количество масла более указанного не рекомен-



Фиг. 57. Неразборный кривошинный механизм двухтактного двигателя.

Наши мотоциклетные заводы рекомендуют добавлять к горючему следующее количество смазки: для нового двигателя 1: 20, т. е. на 10 л бензина прибавляется 500 см³ масладля двигателя, прошедшего более 2 000 км, на 10 л бензина добавляется 400 см³ масла. Для смазки рекомендуется применять: летом автол 10 или 18, зимой — автол 6 или 8.

При составлении смеси ни в коем случае нельзя применять машнивые масла, вроде тех, которые применяются для смазки станков, швейных машин и пр. Не рекомендуется также примецивать автол 10-Т, так как последний содержит много смолистых веществ, вследствие чего окна цилиндра забиваются твердым нагаром, а следовательно становятся меньше, и работа двигателя нарушается.


Некоторые мотоциклетные заводы, как, например, Триумф.

осуществляют смазку двухтактного двигателя под давлением при помощи шестеренчатого насоса. В таком случае масло помещается в особом масляном бачке, и добавлять его в бензин нет надобности.

Системы смазки четырехтактных двигателей

Смазка разбрызгиванием. Смазка разбрызгиваинем производится путем разбрызгивания маховиками масла, налитого в картер до определенного уровня. В результате пиркуляции воздуха в картере и быстрого движения шатуна





Фиг. 59. Схема смазки под дав-

масло разбивается на мельчайшие частицы и образует масляный туман, которым смазываются трущиеся детали (фиг. 58).


Смазка под давлением. Смазка под давлением осуществляется путем принудительного подвода масла к трущимся поверхностям по специальным каналам и трубкам. На фиг. 59 изображена наглядная схема смазки под давлением, которая производится специальным шестеренчатым насосом (для наглядности в схеме показан вместо пестеренчатого

Смешанная система смазки. В мотоциклетных двигателях применяется так называемая смешанная (комбиталей смазывается под давлением, а часть разбрызгиванием.

смотрим наиболее характерные из них.

система смазки двигателей М-72, БМВ в М-35. Система смазки двигателей М-72 и БМВ смещанная,

масло наливается в масляный резервуар 19 (фяг. 60) чемасло называемое пробкой 14 с правой стороны рез отверстие, закрысле уровня масла в двигателе имеется



Фиг. 60. Система смазки двигателя М-72.


 1 — масляный насос; 2 — ведущая шестерня насоса; 3 — ведомая шестерня насоса; 4 — соелиинтельная штанга ведущей шестерну кнеска, у ведовая шестерия 7— маслопроводный канад; 8— сверление в клапанную коробку; 9— сверление в асмои придипара; 10— палец кравовина; 11— прокладка корпуса масленого явсока; 12—маслоудовигель; 13 — решетка; 14 — пробка наливного отверстия; 15 — пробка служного отверстия. 16 — отверстие для смазки поршивеного пальца; 17 — поршивеное маслособирающее колясо, 18 — фильтр масляного насоса; 19 — масияный розарузар.

укрепленный в пробке масляный щуп. Уровень масла должен доходить до верхней отметки на щупе при вставленной в отверстие пробке до упора в резьбу (при проверке уровня пробку не завертывать).

Для подачи масла к трущимся частям в картере помещен шестеренчатый масляный насос 1, приводимый в действие от распределительного валика. Передаточное отношение привода

насоса 2:1.

Масло, подаваемое насосом из масляного резервуара, идет по вертикальному сверлению в задней стенке картера к маслопроводу 18 (фиг. 61) и проставержение в гнезде заднего под-



Фиг. 61. Детали системы смазки

1 — задней масляный нарман; 2 — ведущая шестерня; 3 — выемка для смарки шеизслопроводящие каналы; 6 — передний масляный карман; 7 — маслоуловитель; 8 — пален комвошина: 9 — разнальные отверстия в пальце кривошина; 10 - выходвое отверстие масляного насоса; 11 - масляный насос: 12 - входное отверстие мака: 14 - сверление для смазки распределителя: 15 — вмемка в корпусе подшининка: 16 — маслоканал переднего подприника; гнезде подпинимка: 20 — кольцевая канавка; 22 — велущая шестерыя: 23 — шестерыя привода масляного насоса: 24 — соедниятельная штанга; 25 - соединительная муфта: 26 — ведущая шестерня насоса; 27 маслоканал к заднему подшинияму; 28маслосточный канал: 29 - корпус подпинника задили.

шипника 27 по специальному каналу стекает в задняй маслоийнника 27 по маслопровода 18 масло подается уловитель ?. также через вертикальное сверление 16 в передней стенке также терез в гнездо переднего подшипника и по специальному каналу стекает в передний маслоуловитель 15.

В гнезде для переднего подшипника имеется кольцевая проточка 20, которая также заполняется маслом. В канавке профрезеровано углубление 21 с отверстием, сообщающимся с коробкой распределительных шестерен, через которое масло проходит в канал 13, и из него попадает на распределительные шестерни. Отработанное масло собирается на дне распределительной коробки и через отверстие 17 возвращается в картер двигателя. От насоса масло проходит через маслопровод 5 (фиг. 60) и сверление 9 в левый цилиндр, где дополнительно смазывает цилиндр и поршень. Коленчатый вал. вращаясь по часовой стрелке, направляет масляный поток главным образом, в правый цилиндр, вследствие этого левый нилиндр смазывается недостаточно, чем и вызвана дополнительная его смазка.

Маслоуловители представляют собой стальные диски, привернутые к наружным сторонам щёк кривошила. На дисках по окружности имеется желобок, в котором собирается масло. По желобку маслоуловителей масло, под действием центробежной силы, возникающей от вращения коленчатого вала, попадает к отверстию маслоуловителей, сообщающемуся с внутренней полостью пальца кривошина. В пальцах кривошипа имеются по два радиальных сверления 9 (фиг. 61), по которым масло, смазывающее шатунные подшилники, выбрасывается под действием центробежной силы в картер, где попадает на быстро вращающиеся детали коленчатого вала п в виде масляного тумана смазывает поверхности цилиндров. поршневые пальцы, направляющие толкателей и клапанов, коренные подшипники и т. д. Излишки масла из переднего коренного подшипника стекают в распределительную коробку и через канал 17 в картер, а из заднего коренного подшинника стекают в картер по каналу 28 (фиг. 61).

К подшипникам распределительного валика смазка попадает из масляных карманов 6 (фиг. 61), представляющих собой корытообразные приливы в стенке картера. Разбрыяль ваясь, масло попадает в масляные карманы, собирается там и через сверления стекает к подшипникам. Таким же путем смазывается подшинник шестерни привода масляного насоса: из кольцевой проточки 3 (фиг. 61), в которой накапливается разбрызгиваемое масло, оно через сверление ноступает к подшипнику и смазывает его.

Отработавшее масло попадлет на сетку (рис. 60), установленную в нижней части картера, откуда стекает в масляный резервуар. Чтобы масло не попадало в картер маховика, что нарушило бы нормальную работу механизма сцепления. в корпусе заднего коренного подшининика имеется сальник 8 (фиг. 61). Кроме того, на поверхности ступицы маховика имеется спиральная маслоотгонная канавка, препятствующая прошкиювению масла.

Так как при такой системе смазки масло находится в непрерывной циркуляции, то ее называют «циркуляционной».

От водителя требуется только наблюдение за уровнем масла: нельзя допускать, чтобы он был выше или ниже уста-

Аналогичная система смазки применяется на двигателях мотошклов М-35, с той лишь разинией, что масляный бак помещается не в картере, а отдельно от последнего, на раме мотоцикла. Это обеспечивает лучшее охлаждение масла во время циркуляции, но вместе с тем, очевидно, делает невозможным возвращение огработавшего масла в бак самотеком Поэтому двигатели М-35 имеют два шестеренчатых насоса, объединенных в общем корпусе, из которых один нагнетает масло из бака в двигатель, а второй забирает отработавшее масло со дна картера и возвращает его в бак.


Сапун двигателей M-72 и БМВ. Так как картер двигателей указанных мотоциклов представляет собой закрытую коробку, то при подходе обоих поршней к нижней мертной точке в картере происходит повышение давления, вследствие чего масло могло бы выбиваться через подшинники и салынки и аружу. Для устранения этого применяется специальный золотниковый клапан (сапун), смонтированный па конер распределительного вала и вращающийся вместе с распределительной шестерией.

При сближении поршней одно из двух отверстий в сапуне совладает с отверстием в картере двигателя, которое, в свою очередь, соединено с вентиляционной трубкой. Таким образом, происходит сообщение с атмосферой коробки распределамительных шестерен и соединенной с ней внутренией полости картера. При расхождении поршней сапун прекращает сообщение картера с атмосферой, вследствие чего в последнем образуется разрежение, и масляный туман из коробки распределительных шестерен отсасывается обратно в картер через сапун удаляются также газы, проникающие из цилинаров в картер. Этим исключается возможность конденсации в картере паров бензина и вызываемого ею разжижения и порчи масла.

Система смазки двигателя с полусухны картером. Эта система смазки применялась у нас на двигателях мотоциклов АМ-600 и до сих пор встречается в некоторых иностранных конструкциях мотоциклов (фиг. 62).

Она отличается от рассмотренной выше следующими осо-

Резервуар 20 для масла является частью картера двигателя. При работе двигателя масло через сетчатый фильтр 18



ФИГ. 62. Схема смазки двигателя с полусухим картером.

1—труска мелопровода к всакъвающему клапану: 2—канал в пальне крипошта; 3—канал в теле махопита; 4—канал в коре маспра с построй с тизатора; 22 — регулирующий винт.

поступает из резервуара в канал, соединенный с втулкой 17. в которую ввернута конусная игла 14 для регулировки подачн

Под действием шестеренчатого насоса 19 масло нагнетается в канал 16, откуда по каналу 15 направляется в канал 13 крышки коробки распределительных шестерен. Канал 13 подводит масло к штуцеру манометра и к редукционному клапану 12, который соединен с каналом 8. Из канала 8 масло, через втулку 7 и каналы 4,3 и 2 в коленчатом валу, поступает в роликовый подшинник шатуна, обеспечивая его

смазку. При вращении вала масло вытекает из шатунного подшинника и разбрызгивается по всему двигателю, образуя масляный туман; из втулки 7 масло тоже поступает через масальна в втулку 5 распределительной шестерни, откуда попадает на кулачки. Масло, вытекающее из шатунного подшипника, разбрызгивается и попадает в цилиндр, смазывая поршень, стенки цилиндра, поршневой палец и втулку верхней головки шатуна. Излишки масла снимаются с маховиков специальным скребком и направляются обратно в масляный резервуар 20.

Кроме деталей кривошипного механизма и распределения,

1) направляющая втулка всасывающего клапана, к которой подведена специальная трубка; 2) втулка амортизатора 21, через масляный канал в левой полуоси; 3) цень, соединяющая коленчатый вал с валом коробки передачи; подача масла на цепь регулируется специальным винтом 22.

Релукционный клапан состоит из корпуса 9, шарика 12, пружины 11 и регулирующего винта 10. Ввертывая или вывертывая винт 10, можно регулировать давление масла в ма-

гистрали перед поступлением его во втулку 7.

Показание манометра, регулируемое редукционным клапаном, не определяет интенсивности смазки, а дает лишь относительное представление о работе системы смазки и о состоянии маслопроводов, т. е. не засорены ли каналы и не нарушена ли цельность маслопроводящей системы

Если манометр показывает давление свыше 1,5 ат, это значит, что насос работает хорошо, но редукционный клапан не пропускает масла во втулку 7 или масло идет туда в недостаточном количестве и возвращается через имеющийся перепускной клапан обратно в резервуар 20 (перепускной клапан ввернут в корпус маслонасоса и состоит из корпуса, клапана и пружины).

Если показание манометра равно 1 ат, это значит, что масло подается в магистраль нормально. В этом случае при вывернугой игле 14 из глушителя должен появиться белый дым. Если же дым не показывается и двигатель начинает перегреваться и стучать — необходимо проверить исправность

Количество подаваемого масла в основном регулируется нглой 14 и в незначительном количестве редукционным клапаном. Наливать масло в двигатель надо на 10—15 мм выше верхней отметки щупа, установленного в картере около маслоналивного отверстия. Во время работы двигателя масляный насос отсасывает масло из резервуара в картер двигателя;

при этом уровень масла в масляном резервуаре понижается

до верхней метки щупа.


Система смазки с сухим картером. Смазка трущихся деталей двигателей Л-8, М-35, Харлей-Давидсон а также и большинства современных мащин, как, например. Велосет, Матчлес, БСА, Индиан и т. д. осуществляется комбинированной смазкой по системе так называемого сухого

В такой системе смазки имеются два масляных насоса: один — нагнетающий масло в двигатель, другой — отсасывающий отработавшее масло из картера двигателя и возвращаюший его в масляный бачок, который располагается обычно отдельно от двигателя для лучшего охлаждения масла.


Отсасывающий маслонасос обладает большей производительностью, так как ему приходится откачивать горячее пенистое масло, в то время как нагнетающий маслонасос получает охлажденное масло из масляного бака. На фиг. 63 представлена развернутая схема смазки двигателя Харлей-Давидсон.

Как видно из схемы, масло из бака подводится по трубке подхватывается лопатками, прижимаемыми к корпусу действием пружины, и нагнетается в главную магистраль. Из магнетрали масло направляется по сверлениям в коренной шейке, маховике и пальце кривошина к подшипнику нижней головки шатуна; вытекающее из подшипника масло разбрызгивается и при вращении вала образует масляный туман, смазывающий цилиндр, порщень, коренные подшипники и т. д. Кроме этой магистрали имеется отводная магистраль, подающая масло при повышении давления в центральной магистрали в коробку распределения через регулируемый редукционный клапан. В отводной магистрали имеется также канал, регулируемый иглой, подающий масло на смазку моторной цепи. Масло, стекающее со стенок цилиндра и с других деталей, поступает в нижнюю часть картера. Излишнее масло нз картера двигателя выбрасывается в распределительную коробку, где смазывает коренной подшипник, кулачки и шестерни, после чего попадает в специальный карман, находящийся в нижней части распределительной коробки; отсюда сно откачивается шестеренчатым насосом и направляется по трубке в масляный бак. Таким образом, в картере двигателя не оказывается излишков масла. У откачивающейся части насоса имеется ответвление, регулируемое иглой, для смазки

Для контроля правильной работы смазки на щитке установлена контрольная лампа, которая зажигается автомати-




риг. 63. Схема смазки двигателя Харлей-Давидсон



Фиг. 64. Схема работы маслонасоса Харлей-Давидсон.

чески специальным выключателем в случае создания сильного давления при закупорке одного из масляных каналов.

На фиг. 64 показана схема работы нагнетающего масляного насоса. Масло из насоса поступает к трущимся деталям по центральной магистрали, давление в которой на малых и средних оборотах регулируется врашающимся центральным клапаном, а на больших оборотах редукционным клапаном, открывающимся под давлением не меньше 2—3 кг/см². При работе двигателя на малых и средних оборотах центральный клапан пропускает масло к обходному каналу и тем ограни-



Фиг. 65. Схема смазки двигателя JI-8.

янвает давление масла в главной магистрали, подающей смазку к кривошипному механизму. При больших оборотах, а следовательно и большем давлении, центральный клапан закрывается центробежной силой, что вызывает повышения давления масла в главной магистрали. При повышении давления де 2—3 кг/см² открывается регулируемый редукционный клапан, через который и отводятся излинки масла в обходный канал, идущий в распределительный механизм; отсюда, как это было указано выше, масло откачивается и снова нагнетается в масляный бак. Указанные на схеме редукционные клапаны с постоянной регулировкой открываются при давления в масляной магистрали в 1 кг/см² и служат для предотвращения прохода смазки из масляного бака в картер при неработающем двигателе. При работающем двигателе клапаны практического значения не имеют. Регулируемый

клапан больших оборотов открывается при создании в масля. ной системе давления около 2—3 кг/см², что соответствует завертыванию регулировочного винта на 7 мм от верха кор-

Проверка работы масляной системы, как было указано выше, в системе двигателя Харлей-Давидсон производится контрольной лампой, вмонтированной в щиток на бензобаке В случае отсутствия контрольной лампы или манометра, проверка работы масляной системы после пуска в эксплоатацию нового мотоцикла, прошедшего ремонт или находившегося в длительной консервации, производится следующим образом: сняв пробку заливного отверстия масляного бака и освещая поверхность масла карманным фонарем, просматривают выбрызгивание масла из возвратного трубопровода при работающем двигателе. Если такового нет, то двигатель нало немедленно остановить и тщательно проверить всю систему смазки.

На фиг. 65 представлена наиболее распространенная на верхнеклапанных мотоциклах система циркуляционной смазки

с сухим картером.

Здесь также имеются два насоса — нагнетающий и откачивающий, оба — шестеренчатые и смонтированные в общем корпусе. Путь масла указан стрелками. Как видно из схемы, часть масла отводится из обратной магистрали в головку цилиндра для смазки клапанных коромысел. Отсюда оно стекает по трубам, окружающим толкающие штанги, в распределительную коробку и далее — в картер двигателя.

Уход за системой смазки

Долговечность и надежность двигателя в большой мере зависят от правильной смазки. Уход за системой смазки за-

ключается, главным, образом, в следующем.

Необходимо своевременно менять масло и прочищать масляную магистраль. Смена масла в новом двигателе (прошедшем меньше 2 000 км) производится через каждые 500 км, а в приработанном — через каждые 2 000 км. Смена масла производится следующим цорядком: запустив и прогрев двигатель, отвертывают спускную пробку и дают стечь маслу в какую-либо посуду, повертывая несколько раз вал двигателя стартером. После этого, завернув спускные пробки, наливают в резервуар 1/2 л жидкого масла (например, автол 4) н, пустив двигатель, дают ему поработать примерно 1/2 мин. на малых оборотах, чтобы жидкое масло, проходя по каналам, вытеснило старое масло, а вместе с ним и механические примеси, попавшие в каналы. После промывки выпускают загрязненное масло и заливают свежее до нормального

Масло нужно заливать соответствующей вязкости: летом уровня. автол 8 или 10, знмой — автол 6. Очень хороши для мотоцик-

летных двигателей также авиационные масла.

Для сохранения качества масла не следует при запуске двигателя заливать топливо в цилиндры через отверстия свечей, так как топливо, проходя между стенками цилиндра и поршня, смывает с них смазку и, попадая в картер, сильно разжижает в нем масло.

При каждой смене масла следует производить промывку

масляного фильтра в керосине.

Не нужно также забывать и о проверке состояния сальни-

Признаком недостаточной смазки является перегрев двигателя, падение мощности вследствие увеличения трения и появление стуков. Признаком чрезмерной смазки является гу-

стой белый дым, выходящий из трубы глушителя.

Необходимо помнить, что при циркуляционной системе смазки в начале работы холодного двигателя масло слабо поступает к трущимся деталям; поэтому следует, запустив двигатель, прогреть его в течение 1-2 мин. на малых или средних оборотах. В случае засорения маслопроводящих каналов их необходимо продуть насосом или прочистить проволокой. При эксплоатации мотоцикла нужно строго придерживаться

СИСТЕМА ПИТАНИЯ


Основным топливом для мотоциклов служит бензин I или II сорта с удельным весом от 0,730 до 0,755.

Для мотоциклов с повышенной степенью сжатия применяют так называемый «этилированный» бензин, т. е. бензин с примесью тетраэтилового свинца (ТЭС), или смеси бензина

Следует иметь в виду, что этилированный бензин очень

Топливом для двухтактных двигателей является бензин II сорта, с обязательным добавлением к топливу автола для смазки трущихся деталей двигателей.


Качество бензина и правильность составления смеси имеют существенное значение для двухтактных двигателей.



Фиг. 66. Устройство бензобака мотоцикла.

1 — сеттатый филот; 2 — пробка бензобака; 3 — корпус бака:

4 — каколенияк (вигрияс); 5 — фильтр кравика; 6 — кравика.



Фиг. 67. Устройство бензокравника.

1 — коряус: 2 — пробиз: 3 — рукоктка крайа; 4 — стакан отстойника; 5 — комас фильтра: 6 — уплотавлан прокладка; 7 — сетка фильтра: 8 — применя фильтра: 9 — бензопро-разлик трубка; 10 — бензопроподная трубка релерая: 11 — уплотительняя пайба; 12 — алимникаю-асбестовая прокладка.

Неправильность состава смеси вызывает: 1) загрязнение электродов свечей, 2) образование чрезмерного натара в головке и окнах цилиндра, 3) очень затрудненный пуск двигателя, 4) перебон в работе двигателя, 5) сильное пригорание колец (понижение компрессии), 6) преждевременный изнодвигателя. Поэтому к составлению смеси надо подходить внимательно и придерживаться норм, рекомендуемых заводами. Для однородности смеси лучше всего использовать отдель-

для однороднети месси лучне всего ностоя в перемещано ную посуду, где масло должно быть тщательно перемещано с топливом. В случае отсутствия соответствующей посуды мессь можно составлять непосредственно в баке, для чего необходимо предварительно снять мотоцикл с подставки, затем закрыть краник топливопровода, чтобы масло не попало в карбюратор и, залив топливо и масло в бак, раскачивать мотоцикл из стороны в сторону до тех пор, пока масло не перемещается с топливом и смесь не приобретет однородный желтоватый цвет.

Снятие мотоцикла с подставки перед раскачиванием делается для того, чтобы не расшатать шарнирные соединения подставки.

Подача горючего и уход за системой питания

Бензобак. На мотоцикле устанавливается бензиновый бак, емкостью 10—15 л, в котором находится запас топлива. Баки, устанавливаемые на мотоциклах, изготовляются из листовой оцникованной мягкой стали. Для придания баку жесткости и во избежание расплескивания горючего во время езды, внутри бака устанавливаются иногда перегородки с отверстиями, допускающими свободный проход горючего из одного отсека в другой. На фиг. 66 представлен бензобак, устройство которого рассмотрим в качестве примера.


В верхней части бак имеет наливное отверстие, внутри краторого имеется сетчатый фильтр 1, служащий для предотвращения попадания в бак пыли вместе с заливаемым горючим. Наливное отверстие бака закрывается пробкой 2 в которой имеется отверстие, соединяющее полость бака с наружной агмосферой. Это делается для того, чтобы по мере расходования горючего в бак мог поступить воздух для сорасти бака имеется кранения внутри бака. В нижией части бака имеется краник 6 топливопроводной трубки с фильтром 5.

Бензокраники. Отечественная мотоциклетная прошиминири в основном применяет бензокраники с отстойниками, имеющими три положения: «З» — кран закрыт, «О» — кран открыт, «Р» — кран открыт на расходование резерва. Основными деталями бензокраника с отстойниками яв-6* ляются корпус 1 (фиг. 67) и стакан отстойника 4. В стакан отстойника 4 вставлен фильтр, состоящий из штампованного латунного каркаса 5 с сеткой 7, размещенной внутри каркаса, который распирается пружиной 8.

В верхнюю часть корпуса краника впрессованы две концентрично расположенные забирные трубки 9 и 10 различной

высоты, входящие в бак.

Краник имеет одно осевое сверление и два радиальных одно из радиальных сверлений — сквозное, совпадает с отвер-



Фиг. 68. Устройство бензокраника шиберного типа. 1 — гайка бензопровода; 2 — сетка фильтра; 3 — корпус бензокразника и заслонка (шибер).

стием бензопроводной трубки 9, а другое — несквозное, совпадает с отверстием трубки 10. Переключение краника на расходование резерва показывает, что горючего в баке осталось на 30-35 км пути.

С 1944 г. этот тип краника утвержден в качестве ведомственного стандарта Министерства среднего машиностроения (H 307-44) и, следовательно, ставится на всех отечественных

Английская мотоциклетная промышленность применяет. в основном, краники шиберного типа, показанные на фиг. 68. заслонку, передвигаемую тальном направлении. в горизон-

Уход за системой подачи топлива

При уходе за системой подачи топлива необходимо:

1. Следить за креплением топливного бака, так как ослабление крепления вызывает вибрацию бака и нарушение проч-

ности соединений.

2. Предохранять бак от засорения, для чего наливать топливо через сетку фильтра. Еще лучше, если возможно, процеживать топливо через чистую полотняную тряпку; при несоблюдении этого правила в бак попадает вода, и в зимнее время может произойти закупорка топливопровода ледяной пробкой; возможен также разрыв топливопровода.

3. Не подходить к мотоциклу с открытым огнем.

4. Не допускать попадания топлива на крашеные части

5. В случае обнаружения течи топлива из бака, последний необходимо немедленно запаять; при этом ни в коем случае нельзя приступать к пайке, пока бак не будет тщательно промыт содовым раствором и высушен; несоблюдение этого требования может вызвать взрыв бака.

6. Следить за чистотой отверстия в крышке бака, через которое внутренность бака сообщается с наружным воздухом; засорение отверстия повлечет за собой прекращение подачи

топлива к карбюратору.

7. Следить за чистотой бака и топливопровода.

8. Следить, чтобы не было утечки топлива из краника

Если бак дал незначительную течь в пути и нет возмож-

Состав рабочей смеси

Для работы мотоциклетного двигателя в его цилиндр. иужно вводить рабочую смесь, состоящую из паров топлива и воздуха; для подготовки этой смеси служит специальный прибор — карбюратор.


Назначение карбюратора: 1) мелко распылять бензин для быстрого его испарения, 2) смешивать полученные пары бензина с воздухом, 3) поддерживать наивыгоднейший состав

смеси при любом режиме работы двигателя.

Для наиболее полного сгорания смесь должна содержать топливо и воздух в определенной пропорции. Кроме того, необходимо, чтобы эта пропорция, т. е. состав смеси, в процессе работы двигателя при нормальных нагрузках не изменялась, а оставалась постоянной. Нормальным составом рабочей смеси при работе мотоциклетного двигателя является такое соотношение топлива и воздуха, когда на 1 часть горю.

чего по весу приходится 15 частей воздуха.

Смесь, имеющая больше 15 частей воздуха на 1 часть горючего, носит название «бедной». Характерным признаком работы на слишком бедной смеси служит появление вспышек в карбюраторе. Происходит это оттого, что бедная смесь настолько медленно горит, что сгорание ее остатков продолжается до такта всасывания, вследствие чего происходит воспламенение свежей смеси, идущей из карбюратора по всасывающему патрубку в двигатель. Это и дает слабые взрывы в карбюраторе, так называемое «чихание». При работе на



Фиг. 69. Слема работы пульверизационного карбюратора. норинень; 2— камера сгоровки; 3— всасывающий клапан; 4— дооссенным звелюнка;
 5— жиклер; 6— поздушеный патрубок; 7— запорная игла; 8— поилажновая камера;
 9— во плавок; 10— трубка бензопровода;
 11— смесительная камера.

бедной смеси двигатель перегревается, мощность его падает

и возрастает расход горючего.

Смесь с малым количеством воздуха, а следовательно с большим против нормы количеством паров горючего, несит название «богатой». Характерными признаками работы на богатой смеси являются «выстрелы» в глушителе и выделение черного дыма и копоти из выхлопной трубы. Происходит это оттого, что из-за недостатка кислорода горючее не может полностью сгореть в цилиндре и выбрасывается в выхлопную трубу, где в присутствии воздуха воспламеняется, что и сопровождается выстрелом в глушителе. Работа на богатой смеси сопровождается, кроме того, обильным отложением нагара на стенках камеры сгорания, цилиндра, поршня, ва свечах, на клапанах и т. д.

Для устранення этих явлений карбюратор необходимо регулировать. Поскольку правильная регулировка водителя, то указания, даваемые в прилагаемых к мотопиклу заводских инструкциях, могут принести пользу лишь в тех елучаях, когда водитель знает устройство карбюратора, уста-

Карбюратор по принципу действия напоминает обычный

пульверизатор, что и положено в основу его работы.

Карбюратор состоит из смесительной и поплавковой ка-

меры (фиг. 69).

Смесительная камера служит для распыления, испарения в смешивания паров горючего с воздухом. Поплавковая камера служит для поддержания постоянного уровня топлива в карбюраторе, независимо от его расхода. Рассмотрим несколько типичных и наиболее распростра-

ненных в Советском Союзе конструкций карбюраторов.

Устройство и работа карбюраторов типа Амал


Карбюраторы типа Амал получили всеобщее распространение и устанавливаются многими мотоциклетными заводами. У нас они выпускались под марками К-17, К-29-В и К-29-Г; такими карбюраторами были снабжены отечественные мотоинклы АМ-600, Л-8 и ИЖ-9. Карбюратор этого типа один из наиболее усовершенствованных и легко поддается регулировке при любых режимах работы двигателя в любом топ-

ского корпуса 3, закрытого крышкой 5 с кнопкой 8 утопителя поплавка и с приемным штуцером 4, к которому присоединяется бензопровод. Внутри поплавковой камеры 1 установлен игольчатый клапан 7 и пустотелый латунный поплавок б. При отсутствии горючего в поплавковой камере поплавок 6 находится на дне, а игольчатый клапан 7 опущен вниз, при этом топливо может поступать в поплавковую камеру через отверстие между седлом штуцера и головкой игольчатого

По мере поступления топлива поплавок всплывает и поднимает игольчатый клапан. Дойдя до определенного уровня (отрегулированного заводом), поплавок поднимается настолько, что игольчатый клапан своим коническим концом закроет отверстие приемного штуцера 4, вследствие чего приток топлива в поплавковую камеру прекратится.

При понижении уровня топлива в поплавковой камере. поплавок 6 опускается, вместе с ним опускается и запоркая ягла 7, и снова образуется проход для горючего. Таким образом, уровень горючего в камере будет всегда постоянным.

Уровень горючего в поплавковой камере для обычных условий эксплоатации устанавливается заводом и произволь-



Фиг. 70. Карбюратор Амал. 1 — поплавковая камера: 2 — смежиклерный блок; 11 - главный жиклер: 12 - пусковой канал; 13 - жиклерное отверстие холостого хода; 14 - кольцевая проточка с четырымя воздушными отверстиями; 15 - пробка-отстойник; 16 дроссельный золотник: 17 - исла: 18 — воздушный корректор: 19 -ного корректора; 22 и 23 - упоры оболочек тросов; 24 — упорный конторайка упорного винта: 26 чения: 27 — регулирующий винт: 28 — постоящим воздушный канал: 29 и 30 - каналы холостого хола и малых оборотов; 31 - распылитель: 32 — соблиотельный канал.

ное изменение его приведет к нарушению нормальной работы двигателя, перерасходу горючего и т. д. Поэтому при разорке карборатора необходимо следить за тем, как был зафиксирован поплавок защелкой по отношению к запорной или 7 и при сборке ставить ее точно так же, как она была установлена до сборки, в противном случае карбюратор придется регулировать.

Вторая часть карбюратора — смесительная камера 2 соеговт из литого корпуса 9, в нижнюю часть которого встав-

ляется блок жиклеров 10.

Блок жиклеров имеет в центре главный жиклер 11, ввернутый в цилиндрическую трубку 31, пусковое отверстие 12, жиклерное отверстие 13. Главный жиклер окружен кольцевой проточкой, соединенной четырьмя воздушными отверстиями 14 с атмосферой.

Блок жиклеров прикреплен специальной гайкой к корпусу смесительной камеры, сюда же присоединена поплавковая камера при помощи пустотелой жиклерной пробки 15, являющейся одновременно отстойником.

В верхнюю часть цилиндрического отверстия смесительной амеры вставлен дроссельный золотник 16.

В центре дроссельного золотника закреплена специальной заправляюй конусная игла 17. Вверху игла имеет несколько проточек или отверстий, которые позволяют устанавливать иглу ниже или выше по отношению к золотнику дросселя.

Подъем дроссельного золотника 16 производится тросом, связаниям с правой рукояткой руля. Вниз дроссельный золотник опрекается под действием всегда сжатой пружины 20. Воздушный корректор 18 поднимается тросом, связанным с рачалиюм на руле, а отжимается в нижнее положение пружиной 21.

В корпусе смесительной камеры имеются: упорный винт дроссельного золотника 24 с контргайкой 25, не дающий полностью закрыть главный воздушный проход, а также предохраняющий дроссельный золотник от смещения; пусковое воздушное отверстие 26 с переменным сечением, регулируемое винтом 27, и воздушный канал 28.

Пусковое воздушное отверстие 26 и воздушный канал 28 соединены с двумя каналами: с каналом 29, который выхолит в патрубок, прикрепляемый к всасывающей трубе двигателя, и с каналом 30, направленным в сторону воздушного ватрубка.

Оба канала выходят в главный воздушный проход в непосредственной близости от дроссельного золотника.

Работа карбюратора Амал

Карбюраторы многочисленных типов Амал, установленные на мотоциклах, по принципу работы существенных отлачия друг от друга не имеют. Имеются лишь некоторые конструк. тивные изменения: различные габаритные размеры для разных типов мотоциклов; изменяется конструкция запорной иглы, подача топлива из бензобака, размеры диффузоров. иглы, подача гополька по какраторов карак-Карбюраторам этого типа присущи четыре наиболее харак-терных режима работы по отношению к открытию дросселя;

а) режим пуска и малых чисел оборотов;

б) режим открытия дросселя от 1/8 до 1/4 его подъема; в) режим открытия дросселя от 1/4 до 3/4 его подъема;

г) режим максимальных нагрузок - открытие дросселя от

3/4 до полного его подъема.

Рассмотрим работу карбюратора при этих режимах. Горючее, поступившее из бензобака через гнездо запорной иглы 7 в поплавковую камеру 1, идет по каналу 32 в пустотелую пробку 15 и при неработающем двигателе устанавливается в жиклере и каналах на таком же уровне, как и в поплавковой камере.

При пуске двигателя, когда дроссельный золотник стоит внизу (малые обороты), у края дроссельного золотника 16 (фиг. 71-а) под пусковым каналом 29, который сообщается с жиклерным отверстием 13 и пусковым каналом 12, будет значительное разрежение. Под действием разрежения топливо поступает по каналам 12 и 13 и выбрызгивается в смесительную камеру; однако через канал 29 будет поступать не чистое горючее, а эмульсия, т. е. горючее, уже несколько разбавленное воздухом.

Образование эмульсии идет за счет воздуха, который поступает через канал 30 и через отверстие 26, регулируемое винтом 27 (фиг. 70).


Поступившая через канал 29 эмульсия смешивается с потоком воздуха, идущего через щель, образованную вследствие неплотного прилегания края дроссельного золотника к стенке диффузора. Сильно переобогащенная смесь всасывается в двигатель и обеспечивает его пуск.

При слегка поднятом дроссельном золотнике (фиг. 71-6) двигателя на холостом ходу) разрежение у пускового канала 29 ослабевает и в то же время усиливается у канала 30 благодаря большой скорости проте-кающего возпуса

При этом из каналов 29 и 30 в смесительную камеру поступает эмульсия. Через щель, образованную дроссельным золотником и стенкой патрубка, к эмульсии будет примеши-

ваться воздух, образуя рабочую смесь.

Работа двигателя на холостом ходу регулируется винтом 27 (фиг. 70) и упорным винтом 24. Действуя винтом 27,



Фиг. 71. Схема работы карборатора Амал.

можно изменить состав эмульсии, т. е. увеличить или уменьшить количество воздуха, попадающего в горючее. При вывертывании регулировочного винта смесь обедняется, при завертывания винта — обогащается. Упорный винт 24 ограничивает опускание дроссельного золотника.

Начиная с ¹/₈ подъема дроссельного золотника, увеличивается разрежение в диффузоре главного жиклера и к эмульсии, подаваемой по каналам 29 и 30, будет добавляться в небольшом количестве эмульсия из главного жиклера 11 (фиг. 71-а). Воздух для ее образования поступает через отверстие 14 в корпусе карбюратора.


По мере подъема дроссельного золотника разрежение у каналов 29 и 30 будет недостаточным для высасывания эмуль-

сии, и эти каналы почти перестают работать.

Топливо начинает поступать через кольцевой зазор между

стержнем иглы 17 и стенками трубки 31 (фиг. 70).

По мере поднимания дроссельного золотника от 1/s до 1/s его хода на состав смеси влияет величина выреза в дроссельном золотнике со стороны поступающего воздуха. Чем этот вырез меньше, тем разрежение над трубкой жиклера будет



Фиг. 72. Схема работы воздушного корректора.

больше (смесь обогатится) и наоборот. Начиная от ½ до ½ подъема дроссельного золотника, качество смеси регулируется величиной проходного сечения между трубкой 31 жиклера и конусом 17. По мере поднятия дросселя количество топлива растет, так как игла поднимается и сечение для прохода топлива возрастает. Однако вместе с подъемом дросселя увеличивается сечение диффузора, благодаря чему разрежение в нем понижается и переобогащения смеси не происходит.

В последней четверти подъема (фиг. 71-г) дроссельного золотника работает только один главный жиклер 11 и на состав смеси влияет размер калиброванного отверстия жиклера 11, а игла влияния не оказывает. Смесь при этом несколько обогащается, что и требуется для получения максимальной мощности на больших оборотах двигателя.


При тяжелых условиях работы двигателя можно, не меняя положения дросселя, обогатить смесь при помощи воздушного корректора, который изменяет направление и скороствотока воздуха, идущего через диффузор, а следовательно и количество эмульсии, подающейся через главный жикнер.

На фиг. 72 видно, что при опущенном корректоре 18 noneречное сечение воздушной трубы суживается, вследствие чего скорость воздушного потока увеличивается. Этим вызывается более интенсивное истечение горючего из главного


Влияние воздушного корректора не так сказывается при жиклера. закрытом дросселе, как при открытом. Поэтому воздушный корректор надо держать опущенным во время прогрева двигателя, а затем поднять и на прогретом двигателе пользоваться им только в тяжелых условиях работы двигателя, например, на подъеме.

Карбюратор Фишер-Амал

Во время войны фирмой Амал, в целях экономии металла. облегчения производственного процесса и улучшения



Как видно из фиг. 73-а и 73-б, отличительной чертой этого карбюратора является квадратный дроссельный золотник. Наружная сторона дроссельного золотника имеет смесь отверстий, которые устраняют свист, происходящий при прохождении потока воздуха во время всасывания. Карбюратор этой модели не имеет воздушного корректора. Горючее, поступающее из поплавковой камеры в смесительную, хорошо филь-



Фин. 73-6. Устройство карбократора Фингер-Амай.
1 — воздушнай кинал, сообщенийся с инвализоно менерой. 2 — воздушнай кинал собрятор.
3 — жанат располнающего получка 4 — регулировенный винт малих оборогов.
5 — стремакувантель; 6 — фингру. 7 — отранентель кога дороссий; 8 — подамост, 2 — кога простийся бытор и малих оборогов; 10 — неда: 11 — распылитель; 12 — главный жикжер; 13 — пробазог стойник; 14 — воздушные отверстия в проссением зонотнике.

трустся благодаря имеющемуся между этими двумя камерам^н фильтру.

Карбюратор снаружи герметически закрыт от попадання в него воды и пыли. При пересасывании горючего во время заводки или при ненормальной работе двигателя горючее на вытекает наружу, как это имеет место в карбюраторах Амал, а по каналу 3 возвращается обратно в карбюратор.

Как видно из фиг. 73-6, все каналы для подачи воздуха, в отличие от рассмотренных типов карбюраторов, выведены воздушный патрубок, к которому присоединяется фильтр, что позволяет карбюратору при высоко поднятой воздушной

всасывающей трубе работать, находясь под водой, например,

Регулировка карбюратора аналогична регулировке карбюраторов Амал, но сильно упрощена благодаря введению регуляровочного винта со шкалой 4, имеющей деление от 0 до 16. Это позволяет водителю, изучившему особенности своей. машины, легко производить нужные изменения регулировки. в завясимости от колебаний температуры и влажности воз-

Для двухтактных двигателей фирмой предусмотрен специальный блок жиклеров и несколько увеличенный диффузор, обеспечивающие хорошее наполнение, а следовательно,

наплежащую мощность двигателя.

Карбюратор К-40 типа Бинг

Карбюратор К-40, выпускаемый ленинградским карбюраторным заводом для двухтактных мотоциклов ИЖ-350, сходен по своей конструкции и принципам работы с карбюраторами типа Амал (фиг. 74): он также относится к числу золотниковых карбюраторов с жиклерной иглой. Кроме дроссельного золотника он снабжен воздушной заслонкой такого

же устройства, как у Амал.


Особенности карбюратора К-40 сводятся к следующему. Главный жиклер *1* и распылитель *3* разделены небольшой. полостью, образующей как бы запасной резервуар, из которого бензин легко засасывается при резком открытин дросселя, чем предотвращается временное обеднение смеси. Распылитель окружен особым насадком 5, верхний конец которого срезан наискось и выступает внутрь диффузора. Чем выше этот выступающий конец, тем больше скорость воздуха, проходящего мимо его отверстия и, следовательно, тем энергичней будет работа жиклера. Высота насадка подбирается на заводе при предварительных испытаниях карбюратора. Распыливающий воздух поступает внутрь насадка по каналу 4, высверленному в корпусе карбюратора и выведенному в главный воздушный патрубок. Таким образом, воздух, поступающий к распылителю, проходит предварительно через

Жиклеры холостого хода и малых оборотов устроены и работают таким же образом, как у Амал, с той лишь разницей, что воздух к ним подводится тоже по внутреннему каналу из главной воздушной трубы, т. е. очищенный от пыли (этот канал не показан на рисунке).

Игла, подвешенная к дросселю, проходят в данном карбюраторе не только сквозь распылитель, как у Амал, но и внутри самого главного жиклера. Поэтому сечение последнего не остается постоянным, а увеличивается при подъеме дросселя в определенном соотношении с увеличением сечения диффузора.

Такие же карбюраторы устанавливаются на мотоциклах

ДКВ 350 cm³.



Фиг. 74. Карбюратор К-40 типа Бинг. 1— главный жиклер; 2— жиклер холостого хода и малых оборотов; 3— распылгать 4— канал распыливающего воздуха; 5— насадок распылитель;

Карбюратор К-37 типа Гретцин

На фиг. 75 представлен общий вид карбюратора типа Гретцин, устанавливаемого на средних и тижелых мотоциклах, в частности на мотоциклах М-72, М-35 и БМВ. Карбюратор этого типа, выпускаемый у нас под маркой К-37. однозаслончатый (т. с. имеет лишь дроссельный клапан). Мотокоторые обеспечивают рабочей смесью каждый цилиндр в отдельности. Карбюраторы имеют общий воздушный фильтр и спаренное управление дроссельными золотниками. Устрей-

Фит. 75. Устройство карборатора К-97 типа Гретции.

— корту карборатора. 2— досдостовный золожной камеры; 4— авпориаплаковой камеры; 10— компесационный реверкуар; 9— акпал распариоцего возауах; 11— воздушный кама машкупротов; 13— вип регуаровом качества смесн на манку оборотах;
14— распыльяющего говодуха; 2—
сеткой; 16— распыльтера тавыкого
ависпера; 17— славный жиклер;
18— наса доссем; 19— камая
распыльяющего воздуха; 2—
рабовы для проудки мамера, 21
рабовы 20 продоссям; 24— отвышитель
боложно торожный страновы состовный страновы состовный состоя со

хода дросселя; 25 — крышка.

ство их одинаково, но они не взаимозаменяемы и потому имеют различное обозначение: К-37 П (правый) и К-37 Л

Поплавковая камера отлита вместе с корпусом и свабжена латунным поплавком 22, запорной конусной иглой 4 и крышкой 3. Крышка поплавковой камеры имеет сбоку два отверстия: одно для сообщения с атмосферой, а в другом установлен утопитель поплавка 5, служащий для проверки наличия бензина в камере и для обогащения смеси при за-

Запорная конусная игла 4 крепится к поплавку при помощи припаянного к нему зажима и имеет две проточки.

позволяющие регулировать уровень горючего.

В корпус карбюратора ввернут распылитель 16, внизу которого помещается главный (центральный) жиклер 17. Распылитель сообщается с атмосферой через канал 11, идущий из воздушного патрубка.

В корпус карбюратора ввернут также жиклер малых оборотов 12, в нижней части которого имеется пробка 20, служащая для продувки жиклера; сбоку жиклера просверлены два отверстия для поступления горючего через боковое свер-

ление в корпусе карбюратора.

Жиклер малых оборотов необходимо завертывать так, чтобы верхняя фаска жиклера была прижата к фаске корпуса, иначе горючее будет поступать в топливный канал, минуя калиброванное отверстие, в результате чего расход горючего на малых оборотах будет повышенным.

Воздух к жиклеру малых оборотов подводится по воздушному каналу малых оборотов 4 (фиг. 76) через отверстие в воздушном патрубке и через фильтр добавочного воздуха 5. Подача воздуха к жиклеру малых оборотов регулируется

специальным винтом малых оборотов 10.

Карбюратор имеет цилиндрический дроссель 2 (фиг. 75). имеющий со стороны поступления воздуха вырез; в целях устранения проворачивания дросселя в теле его имеются две боковых прорези; в одну из них входит винт 21, регулирую щий опускание дросселя. Вторая прорезь позволяет использовать просселя вать дроссель как в правом, так и в левом карбюраторах.

Поднятие дросселя вверх ограничивает упорный винт ввернутый в крышку смесительной камеры. Регулировка этого винта устанавливается заводом и пломбируется для устранения сильного повышения числа оборотов двигателя в период его приработки. По прохождении мотоциклом 1 000 км пломбу можно сорвать и винт немного вывернуть. По прохождении мотоциклом 2 000 км винт должен быть отрегулирован так, чтобы он не препятствовал полному открытию

В центре дросселя проходит конусная игла 18, которая в верхней своей части имеет четыре отверстия, при помощи в транственных к дросселю шплинтом, устанавливаемым в одном из двух отверстий дросселя. Такое устройство позволяет устанавливать иглу в восьми различных положениях для обогащения или обеднения рабочей смеси. Корпус карбюратора закрывается крышкой 25, имеющей специальный прилив, в который ввертывается упорная гильза троса 23 дросселя.

Поступившее в поплавковую камеру горючее, пройдя фильтр 8 (фиг. 76), заполняет (до общего уровня) распылитель главного жиклера, жиклер малых оборотов и компенса-

ционный колодец.

При пуске двигателя и работе на малых оборотах в карбюраторе создается сильное разрежение над жиклером малых оборотов, благодаря небольшому открытию дроссельного золотника, вследствие чего из жиклера малых оборотов 9 начинается истечение топлива. Одновременно по каналам 4 и 5 засасывается воздух. Образовавшаяся эмульсия проходит через отверстие 11, распыляется в струе воздуха, проходящей мимо прикрытого дросселя, и готовая смесь поступает в цилиндр (при этом над распылителем главного жиклера 12 разрежение незначительное, поэтому главный жиклер не

При дальнейшем открытии дросселя разрежение у отверстия 11 уменьшается, а под дросселем, у трубки распылителя 12, увеличивается, благодаря чему вступает в работу глав-

ный жиклер 7.

По мере дальнейшего поднятия дросселя увеличивается проходное сечение диффузора, при этом разрежение над главным жиклером падает, в результате чего должно было бы происходить непрерывное обеднение смеси. Но для одновременного обогащения смеси в карбюраторе имеется конусная игла 13, которая поднимается при подъеме дросселя, увеличивая проходное сечение распылителя. Количество подаваемого топлива увеличивается, и смесь получается надлежащего состава. На режимах, близких к полному открытию дросселя, истечение топлива определяется, в основном, величиной калиброванного отверстия главного жиклера и не зависит от положения иглы.

При истечении топлива из главного жиклера, через канал $\it 3$ подсасывается воздух, который разбивает проходящую струю горючего, сменивается с ним и образует эмульсию.

Выходящая из распылителя 12 эмульсия интенсивно рас-

Фиг. 76. Схема работы карбюратора К-37 на разных режимах.

1 — дросседьный додетник; 2 — распылитель главного жиклера; 3 — конал распыляющего возлука; 4 — капал возлука к жиклеру малых оборогов; 5 — вод добавочного возлука с сеткой; 6 — компенсационный резервуар; 7 — главный жиклер; 8 — фильтр; 9 — жиклер малых обератов: 10 — выит регулировки металх оборотов; 11 — распыливающее отверстие; 12 — отверстии в распылателе славного живлера; 13 — копыляется в потоке воздуха и перемешивается с ним, в ре-

зультате получается однородный состав рабочей смеси. В карбюраторах К-37 для тяжелых машин введен еше так называемый компенсационный колодец 6, в котором

всегда имеется запас топлива (дно резервуара ниже дна поплавковой камеры). Это приспособление обеспечивает: 1) выравнивание уровня горючего в распылителе главного

жиклера при боковых кренах мотоцикла;

2) постоянный уровень топлива в главном жиклере при резких поворотах мотоцикла с коляской, что вызывает изменение уровня топлива в поплавковой камере вследствие возникновения центробежной силы;

3) достаточный приток горючего к главному жиклеру при резком открытии дросселя (пропускная способность игольчатого клапана недостаточна для покрытия расхода горючего

при резком открытии дросселя).

На фиг. 76 показаны четыре рабочих положения карбюратора К-37: а) пуск двигателя и холостой ход, б) средние обороты, в) полная нагрузка, г) работа компенсационного

Регулировка карбюраторов типа Амал, К-40 и К-37

Для того, чтобы отрегулировать карбюратор своей машины, мотоциклист должен быть не только хорошо ознакомлен с основными принципами карбюрации, но и ясно предего детали и особые требования регулировки. Только при этом условни можно получить хорошие результаты регули-

От регулировки карбюратора зависят легкость запуска

двигателя, мощность и экономичность двигателя.

Для регулировки рассмотренных карбюраторов на малые обороты надо запустить двигатель, установить позднее зажигание и дать хорошо прогреться двигателю с опущенным корректором; после этого отвернуть винт 24 (фиг. 70), завернуть доотказа винт 27 и опусканием дроссельного золотника добяться получения самых малых оборотов двигателя. Так как регулировочный винт 27 завернут, смесь будет на малых оборотах слишком богатой. Поэтому надо очень медленно вывинчивать винт 27 до появления перебоев или вспышек в карбюраторе, что является признаком переобеднения смеси, после чего несколько ввернуть винт 27 и установленное положение дроссельного золотника зафиксировать упорным винтом 24. Для проверки правильности регулировки надо поднять дроссельный золотник, и, когда двигатель наберет


обороты, резко его опустить; двигатель при этом не должен глохнуть.

Для регулировки карбюратора при поднятии дросселя от 1/8 до 1/4 устанавливают зажигание на среднее опережение

Если при поднятии дроссельного золотника от ½, до ½, двигатель плавно повышает обороты, то регулировку на этом

режиме следует прекратить.

При поднятии дросселя от ¹/₄ до ³/₄ качество смеси регулируется конусной иглой, которая изменяет кольцевое сечение распылителя. Нормально игла закрепляется шплинтом в среднем положении.



Фиг. 77. Закрепление конусной иглы дросселя.

Правильность положения иглы можно проверить на работающем двигателе, открыв дроссель до половины и полностью

подняв воздушный корректор.

Если при этом наблюдается четкий выхлоп и при опускании воздушного корректора чуть ниже дроссельного золотника работа двигателя и четкость выхлопа практически не изменяются, игла установлена правильно.

Если при поднятии дросселя до 1/2 двигатель «чихает» в карбюратор и при опускании воздушного корректора обороты его повышаются, это значит, что смесь бедна и иглу

необходимо поднять в следующую позицию.


Если при поднятии дросселя до 1/2 двигатель плохо набирает обороты, работает тяжело, с черным дымом и при опускании воздушного корректора чуть ниже дросселя появляются пропуски в зажиганни, это значит, что смесь богата, и иглу необходимо опустить. На фиг. 77 и 78-а указаны положения иглы, соответствующие указанным регулировкам.

Состав рабочей смеси можно также изменять и перестаможной запорной конусной иглы поплавка. Чем выше распозниа в поплавковой камере, а значит и во всех каналах карбюратора, что вызывает обогащение рабочей смеси (на фиг. 78-6 показана регулировка карбюратора путем переста-

Качество смеси на ходу регулируется воздушным коррекновки иглы поплавка). тором, который изменяет направление и скорость потока воздуха, идушего через диффузор, а следовательно, и количе-

дум, подающейся через главный жиклер.

Таким образом, правильно отрегулированный карбюратор при всех положениях дросселя должен обеспечить бесперебойную работу прогретого двигателя на всех режимах.



Уход за карбюратором во время эксплоатации сводится к периодической его чистке. Для этого необходимо карбюратор полностью разобрать. Обычно блок жиклеров вынимается очень туго; его можно выбить через смесительную камеру

легким постукиванием по деревянной выколотке.

Части разобранного карбюратора должны быть промыты. При промывке все каналы и жиклеры должны быть прочищены тонкой щеткой или хорошо продуты насосом. Если при разборке выявилась необходимость в замене конусной иглы, ратор необходимо вновь отрегулировать на всех режимах

Чрезвычайно важно для надежной и бесперебойной работы двигателей, имеющих два карбюратора, добиться равномер-

ной работы обоих цилиндров. Для этого нужно поочередным сниманием наконечников со свечей правого и левого цилиндров установить на-слух, в каком цилиндре обороть должны быть увеличены по сравнению с другим цилиндром Затем упор оболочки троса 23 (фиг. 75) надо постепенно вывинчивать до получения вполне однообразной работы обовк


Если пришлось регулировать совершенно новый карбюратор, то по окончании регулировки рекомендуется проехать при полностью открытом дросселе 1—2 км и, резко закрыв дроссель, остановить мотоцикл, после чего отвернуть и осмотреть свечи: если изолятор внутри свечи имеет песочный цвет, значит смесь бедная и иглу на дроссельном золотнике надо поднять на одно деление вверх; если изолятор свечи сильно закопчен или имеет хотя бы следы масла, это значит. что смесь богатая и надо иглу на дроссельном золотнике опустить на одно деление вниз.

При правильно подобранном положении иглы изолятор свечи должен иметь ржавый цвет.

Карбюратор МК-1 типа Линкерт

Этим карбюратором снабжаются мотоциклы Харлей-Давидсон и Индиан. В Советском Союзе этот тип карбюратора выпускался под маркой МК-1 и устанавливался на мотоциклах ПМЗ-А-750. Здесь правильный состав рабочей смеси при разных режимах работы двигателя обеспечивается комбинапней жиклеров и сверлений, вводимых в действие в сооветствии с изменением положения дросселя. Рассмотрим работу этого карбюратора.

Топливо из бака поступает снизу в поплавковую камеру 10 (фиг. 79). Поплавковая камера имеет кольцеобразный пробковый поплавок 8, который может свободно поворачиваться на оси 6, перемещаясь вверх или вниз, в зависимости от уровня топлива. Поплавок при помощи рычажка 5 связан с запорной иглой 3. При наполнении камеры топливо, дойдя до определенной высоты, поднимает поплавок и этим самым опускает запорную иглу 3, которая своим коническим концом запирает отверстие топливопровода 1, вследствие чего приток топлива в поплавковую камеру прекращается. Регулировка нормального уровня топлива в камере достигается путем подгибания рычажка поплавка, который должен иметь в приподнятом состоянии расстояние, равное 6,35 мм от верхней плоскости поплавка до верхней крышки поплавковой камеры.



1— приемный штупер; 2 — проведаться; 3 — запорняя игля; 4 — ось полавия; 5 — крепление игля; 6 — рачажок; 7 — крепление ричинка к поплавку; 8 — поплавок; 9 — спускная пробем; 10 — корчус карборатора; 11 — регулировочная игля главного запклера; 12 — чения; 13 — капат; 14 — префессион сечение капала малих оборотов; 15 — шарых с пруглировочная игля главного запклера; милих оборотов; 17 — пробем для продуки системы колестото кома; 18 — капал малых оборотов; 19 — пробем для продуки системы колестото кома; 18 — капал малых оборотов; 21 — дифулор; 22 — ваходише отверстве главного жаклера; 23 — тамим милих 24 — пружный, удерживающима главной милер; 25 — получиные отверстве главного жаклера; 25 — волучиные отверстве капалов малько различного мастера; 23 — тамим милер; 24 — пружный, удерживающима главной милер; 25 — получиные отверстве капалом маклер; 25 — волучиные стерстве капалом маклер; 25 — волучиные отверстве капалом маклер; 25 — волучиные отверстве капалом маклер; 25 — волучиные капалом маклер; 25 — предменения маклер; 26 — предменения маклер; 26 — предменения маклер; 26 — предменения маклер; 26 — предменения маклер

Из поплавковой камеры топливо через отверстие, закрывающееся иглой 11 главного жиклера, поступает в канал 13 и далее к главному жиклеру 23, а также и в систему холостого хода. При пуске двигателя, а также при работе на холостом ходу и при малых нагрузках, когда дроссель 19 прв. крыт и в диффузоре 21 разрежение незначительно, топливо через отверстие 14, регулируемое иглой 16 жиклера холостого хода, поступает в канал 18.

При пуске холодного двигателя необходима несколько обогащенная смесь; для этой цели карбюратор спабжен воздушной заслонкой 27, имеющей четыре положения переключающего ее рычага. Верхнее крайнее положение рычага соответствует нормальной работе; перемещение рычага на две зарубки вниз — положение запуска и прогрева. Вниз доотказа — положение полного закрытия воздушной заслонки. Последнее необходимо для того, чтобы создать сильное разрежение во всасывающей трубе и обеспечить поступление топлива при запуске из каналов 18 и 20. Кроме того, при закрытии воздушной заслонки 27 смесь принудительно обогащается особым устройством иглы 16, регулирующей подачу топлива на холостом ходе. Благодаря имеющемуся эксцентрику, при закрытии воздушной заслонки, игла автоматически приподнимается, чем увеличивает сечение отверстия 14, а следовательно и подачу горючего. При запуске прогретого двигателя воздушной заслонкой не пользуются.

При работе двигателя на малых оборотах к топливу, идущему из канала 20, примешивается через отверстие 27 воздух, необходимый для нормальной работы двигателя.

Для регулировки карбюратора при работе двигателя на малых оборотах служит игла 16, изменяющая прохождение топлива по каналу 18, а следовательно и качество смеси,


поступающей в цилиндр.

Когда двигатель не работает или работает на малых оборотах, уровень горючего в канале главного жиклера 23 в в канале 26 тот же, что и в подлавковой камере. При открытии дросселя и увеличении разрежения в диффузоре, уровень топлива в канале главного жиклера 23 будет повышаться, а в канале 26, соединенном с атмосферой через колывевое пространство вокруг диффузора и канал 22, — понижаться. При значительном понижении уровня топлива в канале 26 открываются одно за другим отверстия 25, через которые внутры жиклера поступает воздух, проходящий через отверстие 22- этот воздух уменьшает разрежение в жиклере и таким образом несколько тормозит истечение топлива, чем устраняется переобогащение рабочей смеси на больших оборотах.

Регулировка и неисправности карбюратора МК-1

Для регулировки карбюратора МК-1 на рабочих режимах надо завернуть обе иглы до упора, а затем отвернуть иглу 4 надо завернуть обе иглы до упора, а затем отвернуть иглу 4 на полтора оборота. (фиг. 80) на два оборота, а иглу 3 — на полтора оборота. Завертывание регулировочных игл надо производить не слишзам туго, во избежание повреждения вставных седел, уставовленных внутри поплавковой камеры.

после этого надо поставить позднее зажигание, закрыть позднее зажигание, закрыть воздушную заслонку, повернув рычажок I вниз доотказа, и



Фиг. 80. Общий вид карбюратора МК-1.
1—рычаг возлушной заслонки; 2— вил; 3— вила малых оборотов; 4— игла больших оборотов; 5— рычаг дроссельного золотивка: 6— удорный вилт.

пустить двигатель. Когда двигатель заведется, воздушную засловку открывают на одно деление, прогревают двигатель на малых оборотах, после чего можно полностью открыть воздушную заслонку и приступить к регулировке.

Спачала следует отрегулировать двигатель на бесперебойную работу на малых оборотах. Из описания работы карбюратора видно, что работа двигателя на малых оборотах зависят от положения иглы 16 (фиг. 79). Поэтому регулировку производят медленным вращением этой иглы по ходу часовой стредки до появления перебоев и вспышек в карбюраторе, что является признаком переобеднения смеси. После этого надо повернуть иглу на пять — шесть зарубок обратно, пока двитатель не будет ровно работать, не останавливаясь при раннем зажигании и при резком закрытии дросселя; положение дросселя для работы на малых оборотах устанавливается посредством регулировочного винта 6 (фиг. 80) на рычаге оси дроссельной заслонки. При вращении его вправо обороты двигателя возрастают и влево — соответственно снижаются. Обычно достаточно одного оборота (от положения полного закрытия дросселя) для устойчивой работы прогретого двигателя.

При регулировке карбюратора на малые обороты необходимо, чтобы был правильный зазор между электродами свечей и сами свечи были бы исправными.

Если двигатель хорошо запускается, ровно и устойчиво работает на малых оборотах, то карбюратор можно регулировать на большие обороты. Эта регулировка проверяется резким открытием дросселя. Если двигатель при этом будет давать вспышки в карбюратор («чихание»), это показывает, что смесь бедна и регулировочную иглу больших оборотов 4 надо повернуть влево. Отвертывать иглу при регулировке больше чем на ½ оборота при каждой последовательной проверке не рекомендуется. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, это показывает, что смесь слишком богата и иглу 4 надо несколько завернуть. Таким образом, надо найти положение иглы, при котором двигатель будет работать равномерно при полностью открытом дросселе и при раннем зажигании. Регулировку на большие обороты надо производить на ходу.

Необходимо также помнить, что хотя каждая регулировочная игла работает и самостоятельно, все же регулировка одной иглы оказывает влияние на регулировку другой. Поэтому, после регулировки на большие обороты может оказаться необходимым перерегулировать вновь иглу малых оберотов при закрытом дросселе.

Если почему-либо зазор между тремя лапками 5 (фиг. 79) рычага 6 поплавка и шаровой головкой запорной иглы увеличился, то уровень топлива в поплавковой камере снижается, и рабочая смесь обедняется. Для устранения этой неисправности необходимо:

а) вынуть поплавок из поплавковой камеры;

 б) подогнуть верхнюю лапку рычажка поплавка к двум нижним, но так, чтобы не защемить шаровой головки иглы;

 в) отрегулировать уровень топлива в камере подгибанием рычажка поплавка вблизи самого поплавка так, чтобы расстояние от верхней плоскости поплавка до верхней крышки камеры составляло бы 6,35 мм.

Карбюратор К-7 типа Фрамо

Карбюратор К-7 (или ЛКЗ-22) типа Фрамо устанавливался на отечественных мотоциклах Л-300, ИЖ-7, ИЖ-8. ванся на многих иностранных мотоциклах, имеющих двух-


тактные двигатели. Он устроен следующим образом.

Топливо из бензобака поступает по топливопроводу в приемпый штуцер 19 (фиг. 81-а). Через гнездо запорной иглы 20 топливо поступает в поплавковую камеру 23, где имеется кольцевой латунный поплавок 11. Из поплавковой камеры топливо поступает в центрально расположенный жиклер 17. который находится ниже уровня топлива в поплавковой камере. Такое расположение жиклера сохраняет постоянный уровень топлива в жиклере вне зависимости от наклона карбюратора. Отверстие жиклера 17 регулируется конической иглой 9, которая при помощи двух пружин связана с дроссельным золотником 7, управляемым тросом Боудена.

При поднятии дроссельного золотника автоматически поднимается и игла, вследствие чего сечение жиклера несколько увеличивается. Принудительное обогащение смеси при запуске или в тяжелых дорожных условиях достигается натяжением троса 1, сжимающего верхнюю пружину над иглой. Игла 9 под давлением нижней пружины поднимается вверх, что и вызывает принудительное обогащение смеси при неизменном положении дросселя. Смесительная камера закрыта крышкой 2, удерживаемой гайкой 5, а дроссельный золотник, во избежание провертывания, ходит по направляющей 3.

Над жиклером расположена эмульсионная трубка 13. Вследствие того, что жиклер расположен ниже уровня топлива в поплавковой камере, пространство между жиклером и эмульсионной трубкой в нерабочем состоянии заполнено топливом. Этим достигается легкий пуск двигателя и возможность быстрого перехода на большие обороты, без явлений обеднения смеси. Обеднение смеси может происходить из-за временного падения скорости воздуха в смесительной камере и ослабления разрежения над каналом 10 при быстром поднятии дросселя. Ослабление разрежения будет продолжаться до тех пор, пока двигатель не наберет достаточного числа оборотов, соответствующего открытию дросселя. Когда дроссельный золотник закрыт, наружный воздух, попадая через каналы 18 эмульсионной трубки, подхватывает горючее над жиклером и подает его через канал 10 в смесительную ка-

В работающем двигателе при подъеме дроссельного золотника немедленно увеличивается число оборотов. Это вызывает увеличение разрежения в смесительной камере, благодаря




Фиг. 81-а. Устройство карбюратора К-7 типа Фрамо с воздухоочистителем.

1 — трос вгла; 2 — жрышка; 3 — направляющий штифт; 4 — трос дроссельного золота, 5 — тайка крышки карбюратора; 6 — пружина дроссельного золотныха; 7 — доссельный золотныха; 8 — корпус карбюратора; 9 — регулировиная игал; 10 — товляющью золотныха; 11 — польяющью трубка; 14 — замужьюных трубка; 14 — тайка; 15 — фибровая шаба; 16 — отперстве для входа торовего; 17 — жизьер; 18 — воздушный жанал змульсионной трубки; 19 — приемный штуцер; 20 — твеедо запорной иглы; 21 — запорная игла; 22 — спверстве иглы; 23 — полавковая камера; 24 — воздухоочиститель; 25 — решегка очиститель; 26 — отверстве.

чему приток воздуха через воздушные каналы 18 эмульсионной трубки автоматически увеличивается. Поступающий воздух тормозит истечение топлива из жиклера, несмотря на то, что одновременно с открытием дроссельного золотника увеличивается сечение отверстия жиклера 17 благодаря подниманию конусной иглы 9. При опускании дроссельного золот-

ника происходит обратное явление. На фиг. 82 показаны три положения открытия дросселя и изменения сечения отверстия жиклера конусной иглой, чем изменяется количество подаваемого горючего при различных режимах работы двига-

Горючее, выходящее в смесительную камеру из канала 10, представляет собой богатую смесь бензина с воздухом, т. е. эмульсию, качество которой зависит от количества воздуха, поступающего через каналы эмульсионной трубки; чем больше оборотов делает двигатель, тем больше примешивается к горючему пузырьков воздуха. На фиг. 81-а схематически показано образование эмульсии в эмульсионной камере. Эмульсия, попадающая через канал 10 в смесительную камеру, разбивается на мельчайшие частицы воздухом и, испаряясь, подхваты-




Фиг. 81-б. Карбюратор К-7 в разобранном виде.

1 и 2 — воздушные трубки; 3 — эмульснопная трубка; 4 — приемный штуцер; 5 — корпус смесительной камеры; 6 — дроссельный эслотник: 7 — игла; 8 — поплавок; 9 — поплавковая камера; 10 — запорный игольчатый клапан;

вается потоком воздуха, смешивается с ним и увлекается

Карбюратор регулируется на заводе с целью получения Максимально экономичной и бесперебойной работы двигателя и относится к типу автоматических; поэтому он практически же требует от водителя никакой дополнительной регулировки. вуждаясь лишь в периодической очистке от грязи, попадающей в карбюратор вместе с топливом. Накопление грязи вызывает засорение игольчатого клапана, поддерживающего востоянный уровень топлива в поплавковой камере, или засорение топливопровода. Иногда засорение клапана вызывает постоянное переливание бензина из карбюратора вследствуе того, что игла не садится в свое седло и пропускает топлявов.

Для очистки карбюратор надо снять с двигателя, для чего отсоединяют топливопровод от карбюратора (фиг. 81-б) и от пускают хомутик, крепящий карбюратор на всасывающем патрубке. После этих операций карбюратор отделяется от двигателя, но остается висеть на тросах дроссельного золотника и иглы жиклера. Чтобы отделить карбюратор совсем отвинчивают верхнюю круглую гайку и вынимают дроссельный золотник из прилива смесительной камеры. Затем карный золотник из прилива смесительной камеры. Затем кар-



Фиг. 82. Три положения открытия дроссельного золотника и изменение сечений жиклера конусной иглой карбюратора K-7.

положении отвертывают бюратор перевертывают, в этом гайку 11, снимают поплавковую камеру, поплавок и запорный игольчатый клапан 10 (при снятии поплавковой камеры необходимо следить за тем, чтобы не потерять этот клапан). Дно поплавковой камеры и седло иглы тщательно очищают от грязи. Эмульсионная трубка и жиклер не подвержены загрязнению, так как движущаяся в них игла не позволяет соринкам задерживаться. Чтобы вынуть эмульснонную трубку. нужно вывинтить две воздушные трубки 1 и 2, ввинченные через отверстия корпуса карбюратора в эмульсионную трубку. При чистке следует обращать внимание на воздушные трубки I и 2, так как их засорение нарушает правильную работу карбюратора. При сборке карбюратора дроссельный золотник необходимо слегка смазать маслом и не забыть поставить фибровые шайбы под корпус поплавковой камеры и нижною


Необходимо быть особенно внимательным при вынимании и постановке дроссельного золотника, так как он вынимается вместе с иглой; малейшая деформация иглы приводит к нарушению работы карбюратора. При сборке карбюратора после чистки нельзя чрезмерно затягивать-гайки, так как при этом можно легко сорвать резьбу жиклера и эмульсионной трубки.

Карбюраторы К-26 и К-30

Для небольших двухтактных двигателей с рабочим объемом до 125 см3 конструкция карбюратора может быть зна-

чительно упрощена. Вопрос экономин топлива в таких маленьких двигателях не нграет существенной роли, обороты же их изменяются очень узких пределах надлежащий состав смеси можно без особенно слож-

Простейшим типом карбюратора для подобных двиный на фиг. 83 карбюратор градским Карбюраторным заводом для мотоциклов М1А. Как видно из чертежа, он имеет только один жиклер 1 и один дроссельный золотник 3, в котором закреплена конусная игла 2. Игла может быть закреплена в нескольких положениях (см. фиг. 77). Более низкое



положение иглы обедняет состав смеси, более высокое — обогащает. Игла проходит внутри канала, высверленного в самом корпусе карбюратора и играющего здесь роль распылителя. Дроссель поднимается вместе с иглой при помощи троса в опускается под давлением спиральной пружины 4, зажатой между дросселем и крышкой. По мере подъема дросселя проходное сечение воздушной трубы увеличивается, следовательно, скорость протекающего по ней воздуха уменьшается, что должно было бы вызвать обеднение смеси. Но так как одновременно увеличивается сечение распылителя, по усиливается и поступление бензина и, в результате, состав смеск сохраняется приблизительно постоянным. Особого

устройства для запуска двигателя и работы на холостом устронства для запуска ходу этот карбюратор не имеет. Поплавковая и смесительная камеры отлиты за одно целое.

Совершенно такое же устройство имеет карбюратор К.26 устанавливаемый на мотоциклах К1Б. Он отличается от

вышеописанного только размерами некоторых деталей.

Наиболее часто встречающиеся неисправности в системе карбюрации, подачи топлива и способы их устранения

Менять регулировку карбюратора без причины не следует. так как это не ведет к улучшению работы двигателя. Затруднительный пуск, падение мощности двигателя и т. д. не всегда являются следствием плохой работы карбюратова Прежде чем изменить регулировку, надо убедиться в том что нет других причин для ненормальной работы двигателя

Неисправности карбюратора сводятся, в основном, к образованию слишком бедной или слишком богатой смеси.

Признаками богатой смеси являются: 1) темная окраска и резкий запах выходящих из глушителя газов, 2) огонь и выстрелы из глушителя, 3) пониженная мощность двигателя, 4) сухой черный нагар или мокрый налет на внутренней поверхности свечи, 5) повышенный расход топлива, 6) сильный накал глушителя, 7) разжижение масла в картере.

Признаками бедной смеси являются: 1) выстрелы в карбюраторе, 2) перегрев двигателя, 3) отказ двигателя в работе на больших оборотах, 4) затрудненный пуск двигателя.

Неисправности карбюраторов, не считая, конечно, случайных поломок отдельных деталей или износа вследствие продолжительной работы, могут быть следующие.

1. Топливо перестает поступать из бака в поплавковую камеру. Здесь могут быть две причины: засорен топливопровод или засорено отверстие в пробке наливного отверстив

2. Поплавковая камера переполняется топливом. Причи-

нами этого чаще всего бывают:

а) пропускание топлива игольчатым клапаном вследстви износа или загрязнения седла клапана; попавшую под иглу грязь надо удалить, а если игла будет все-таки пропускать топливо, то надо осторожно притереть иглу к седлу нажданной пылью;

б) поврежден поплавок, который становится тяжеле вследствие попадания в него горючего и перестает поднимать

запорную иглу;


в) уровень топлива по отношению к жиклеру установлей шиюм высоко слишком высоко.

Вытекание топлива из карбюратора могут вызывать также:

а) повреждение или отсутствие прокладки под нижним краем поллавковой камеры; в этом случае прокладку необходимо заменить;

б) неплотно затянутые соединения при сборке карбюратора. 3. Топливо не поступает из поплавковой камеры в жик-

дер. Это может быть вызвано только двумя причинами: или засорен канал, ведущий к жиклеру, или засорено отверстие, гообщающее поплавковую камеру с атмосферой, В послед-



а — определение пробитого места в латуином поплавке жеборатора по пузырькам испаряющегося горючего; б — выпаривание горючего из пробитого поплавка перед за-

нем случае двигатель удается запустить, но по истечении

короткого времени он останавливается.

4. В топливе может быть вода, о присутствии которой дают знать «чихание» и перебон в работе двигателя. Устранить этот недостаток можно следующим способом. Надо выпустить из бака все топливо, дать отстояться и процедить его через замшу или чистую тряпку. Снять карбюратор для


промывки и прочистки.

Ремонт поплавка карбюратора. Поврежденный поплавок можно запаять. Для этого его необходимо опустить в горячую воду, как показано на фиг. 84-а. Выходящие вз повлавка пузырьки воздуха обнаружат поврежденное место, которое необходимо отметить. Для удаления горючего необходимо тонким шилом проделать отверстие в поплавке с протавоположной стороны и через него выдуть все горючее, полавшее в поплавок. Лишь убедившись в том, что в поплавке вет больше горючего, можно приступить к пайке. В противном случае неизбежен взрыв.

Можно удалить горючее из поплавка и другим способом. По выявлении места повреждения поплавок оставляют в килящей воде пробитым местом кверху, как это указано ва фиг. 84-б, и держат до тех пор, пока из него не испаратся все горючее. По окончании пайки необходимо удалить излишки олова, следить за тем, чтобы поплавок не стал слишком тяжелым и, по возможности, сохранить его прежний вес.

Воздухоочистители (фильтры)

Для предохранения двигателя от попадания в него вместе с воздухом пыли, состоящей из мельчайших твердых частиц которые служат причиной быстрого износа поршневой




Фиг. 85. Устройство простейшего центробежного воздухоочистителя.

пруппы, большинство карбыраторов снабжается воздухоочистителями. В простейшем случае это фильтры, работающие по центробежному принципу (мотоциклы Л-300, ИЖ-7). Фильтры имеют направляющие лопасти, вызывающие завихрение поступающего воздуха. Вследствие этого пыль, содержащаяся в воздухе, отбрасывается центробежной силой к стенкам воздухоочистителя и через специальную щель удаляется наружу (фиг. 85).

При такой очистке отсенваются лишь крупные пылинки, однако установлено, что именно мельчайшая пыль является наиболее опасной; этим и вызвано появление более действенных фильтров с набивкой из металлической стружки, помещенной между проволочными сетками. При таком устройстве входящий в карбюратор воздух разделяется на отдельные струйки и должен несколько раз резко менять направление. Так как фильтрующий материал покрыт легким слоем моторного масла, на нем оседают даже самые мелкие пылинки. Такого типа фильтрами снабжаются мотопиклы M-72, ИЖ-350, M1A, K-125, ДКВ и др. Фильтры этого рода нуждаются в регулярной и тщательной промывке в чистом бензине через каждые 500 км пути, а в случае, если мотоциклу приходится работать по проселочным дорогам, через каждые 250—300 км. После промывки фильтр необходим просушить и пропитать моторным маслом, дав стечь излишку

Необходимо помнить, что загрязненный или слишком тусто смоченный маслом фильтр вызывает повышенный расход топлива.



Фиг. 86. Схема масляного воздушного фильтра Хар-

- VII. ОТ. САСМИ МАСЕЛИОГО ВОЗДУЖНО О ОПОТЕТ В ПОВЕТ ОВ ПОВЕТ О ОТВЕТ О ОТ

Заводы Харлей-Давидсон и Индиан ввели на мотоциклах более усовершенствованный масляный фильтр, показанный на фи. 86. Воздух на пути к карбюратору проходит через отверстие 2 в центральную всасывающую трубу 3 фильтра. выходя из трубы, воздух ударяется о поверхность масла, налитого в отъемной части корпуса. При этом большая часть пыли задерживается. Далее воздух проходит через филь. трующую набивку 4, где и происходит окончательная e_{10} очистка.

Во время работы двигателя воздух, проходя над поверхностью масла, захватывает его частички и смачивает маслон фильтрующую набивку, что улучшает очистку воздуха. Пыль,

улавливаемая фильтром, скапливается в нижней части корпуса.

Нормально промывку масляной ванны воздухоочистителя и наполнение ее свежим маслом рекомендуется производить одновременно со сменой смазки в баках мотоцикла. При работе мотоцикла на тяжелых и особенно запыленных дорогах эту операцию следует производить значительно чаще. Кроме смены масла, необходимо также произвести разборку, чистку и промывку набивки очистителя. Интересное решение вопроса о защите карбю-



Фиг. 88. Общий вид и устройство насоса ускорения Амал.



Фиг. 87. Двигатель чехословацкого мотоцикла Ява.

ратора от внешних воздействий применяет чехословащий завод Ява на своих двухтактных мотоциклах 250 см³ пос^{де-}военного выпуска (фиг. 87)

Карбюратор вместе с сетчатым воздухофильтром помещается в особом приливе на картере коробки передач. Сверхуалюминиевого сплава. Таким образом, карбюратор корошо и коробки передач приобретает более простую, обтекаемую форму.

Насос ускорения

Очень большое значение в условиях городской езды или при взятия резкого старта на спортивных мащинах имеет способность двигателя быстро повышать обороты при трогании с места или, когда появилась необходимость, быстро набрать скорость машины.

брать скорость зашим.

В существующих карбюраторах при резком открытии дросселя смесь в первый момент обедняется, так как воздух сразу устремляется во всасывающую трубу, бензин же, а сиру большей инерции, несколько запаздывает. В результате подучается вместо ускорения ненормальная работа двигателя.

Чтобы устранить эти явления, на стандартных карбюраторах устанавливают иногда специальные насосы ускорения.
На фиг. 88 представлено устройство такого насоса. При резком поднятни дросселя портшень насоса быстро подается
вверх под действием пружины и нагнетает находящееся над
ним горючее через распылитель в смесительную камеру, чем
обогащает смесь и обеспечивает нормальную работу двигателя на резких переходах.

При работе двигателя на постоянных оборотах или при медлениюм подъеме иглы поршень не влияет на подачу горючего: последнее всасывается через шариковый клапан в жи-

клере и жиклер работает нормально.


Управление карбюратором

По установленному в Советском Союзе стандарту управление количеством рабочей смеси, поступающей из карбюратора в цилиндр двигателя, производится вращающейся рукояткой на правой стороне руля (на американских мотопиклах —

с левой стороны руля).


Рукоятка управления дроссельной заслонкой карбюратора состоят из вращающейся трубы 5 (фиг. 89), надетой на трубу рупя I и ползунка 2, который ходит в специальном гнезде. Вращающаяся труба 5 имеет сквозной винтовой паз 4, в который вставляется выступ ползунка 2. В ползунке 2 закрепляется выступ ползунка 2. В ползунке 2 закрепляется в упоре). При вращении трубы 5 ползунок 2 с тросом скользит вдоль паза 4, имеющегося во вращающейся трубе 5, и этим самым выпивает из оболочки трос 3, поднимая дроссельную засмонку и сжимая пружину под крышкой карбюратора; при обратном вращении рукоятки пружина возвращает дроссель втрос в исходное положение (вращающаяся рукоятка мотовика, М.72 тянет сразу два троса).

Наиболее удобной конструкцией вращающихся рукояток лужно признать барабанную, устанавливаемую на многих мотоциклах; устройство такой ручки показано на фиг. 90. $\Pi_{
m pg}$ повороте вращающейся рукоятки I трос 5 наматывается на барабанчик 3, выточенный за одно целое с вращающейся ру-



Фиг. 89. Вращающаяся рукоятка управления карбюратором.
1—руль; 2— получок; 3— трес; 4— винговой пав; 5— вращающаяся рукоятка; 6— резиновая ручка.

кояткой и закрытый разъемным хомутиком 2. Закрепление хомутика и всей ручки на руле 6 производится винтом 4.



Фиг. 90. Барабанная вращающаяся рукоятка.

1 — вращающаяся рукоятка; 2 — хомут; 3 — барабан; 4 — вил; 5 — трос; 6 — румь.

Изменение проходного сечения жиклера конусной иглой, для обогащения смеси в карбюраторе К-7 (Фрамо), а также управление воздушным корректором карбюраторов типа Амал. ссуществляется рычажком (манеткой), установленным на левой

Уход за тросами заключается в том, что они 1—2 раза в год снимаются, вынимаются из оболочки, промываются в керосине и густо смазываются техническим вазелином.

после чего их можно опять вставить в оболочку.

На многих мотоциклах эта работа облегчена. Трос можно смазывать, пользуясь установленной в оболочке масленкой; аля смазки нужно специальным прессом нагнетать смазку во тех пор. пока она не начнет выходить наружу из концов оболочек.

Раздел II

электрооборудование мотоциклов

Глава 6

ГЕНЕРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА И АККУМУЛЯТОРЫ

Назначение электрооборудования мотоцикла

В современных мотоциклах электрическая энергия используется для нескольких целей. Основная задача, которая выполняется электроэнергией в мотоцикле, — это зажигание рабочей смеси в цилиндрах двигателя.

Зажигание рабочей смеси осуществляется при помоща электрической искры между электродами запальной свечь.

ввернутой в головки цилиндра.

Для получения электрической искры в камере сгорания, наполненной сильно сжатыми газами, требуется ток высокого


напряжения, порядка 15 000 вольт.

Ток высокого напряжения для зажигания может быть получен двумя способами: во-первых, для этого могут быть использованы магнитно-электрические машины с постоянными магнитами (магнето), которые непосредственно дают переменный ток требуемого напряжения; во-вторых, для этой целя можно применить источники тока низкого напряжения (6—7 вольт) — генераторы постоянного тока (динамомашины) и аккумуляторы. В последнем случае необходимо установить дополнительное приспособление (трансформатор) для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения. Таким приспособлением является индукционная катушка (бобина), состоящая в основном из двух обмоток одной короткой и толстой и второй очень тонкой и длиннов. Ток низкого напряжения, проходящий по первой из этих обмоток, прерывают в нужный момент с помощью какого либо механического прерывателя, вследствие чего в тонкой

обмотке индуктируется ток высокого напряжения, который

таким образом, существуют две системы зажигания: зажитание от магнето высокого напряжения и «батарейжитание. Обе эти системы находят применение в мо-

Следующая задача, которую выполняет электрическая энергия в мотоцикле, состоит в питании приборов освещения



Фиг. 91. Схема электрооборудования мотоцикла. М-экиего Д-шилио; Ак-акиучулятор багарен; Р-реле; А-амперметр; П-пентрамай переключител; Ф-фара; ЗФ-задинф фонпрь; С-синал; К-клюнка сигиала; В-закинчитель закирними [Пр-перевлатель; Б-бобила.

Для этой цели требуется ток низкого напряжения. Поэтому при зажигании от магнето необходимо установить на мотоцикле дополнительно генератор постоянного тока, или аккумулятор, или оба эти агрегата вместе. При установке только одного генератора (динамо) приборы освещения я сигнал получали бы ток только во время работы двигателя, так как при остановке двигателя динамо тоже бездействует. это представляет известные неудобства. Если же для питаная приборов освещения и сигнала установить только одну аккумуляторную батарею, то ее запас электроэнергии был бы скоро израсходован, что также неудобно.

Поэтому большей частью устанавливают на мотошиклах оба эти агрегата. Тогда на стоянках или при работе двигателя на малых оборотах, когда напряжение тока динамомашины меньше 6 вольт, осветительные приборы и сигиал получают питание от аккумулятора, а во время движения мотоцикла с достаточной скоростью они питаются непосредственно от динамо, причем избыток энергии направляется в аккумуляторную батарею и подзаряжает ее.

Совместная работа динамо и аккумулятора требует включения между ними еще одного прибора — автоматического выключателя (реле), во избежание разрядки батареи на стоянках или в тех случаях, когда напряжение тока динамомашины меньше, чем напряжение аккумулятора. Во всех этих случаях реле отключает батарею от динамомашины. Кроме того, между динамо и аккумулятором включают амперметр, указывающий силу и направление зарядного тока. Нередко амперметр заменяют красной контрольной лампочкой, которая загорается каждый раз, когда ток идет из батареи к динамо и, следовательно, происходит разрядка батареи.

При батарейном зажигании питание осветительных приборов и звукового сигнала производится теми же агрегагами, которые обслуживают и систему зажигания. На фиг. 91 показаны схемы соединения всех перечисленных приборов при

той и другой системах зажигания.

Из этих схем видно, что зажигание от магнето совершенно не связано с осветительными приборами, с аккумуляторной батареей и с генератором, и потому состояние последних не может влиять на исправность системы зажигания. Это обеспечивает высокую надежность системы зажигания от магнето. Но она дороже батарейной системы, так как магнето является сравнительно дорогим агрегатом. Кроме того, она занимает на мотоцикле больше места, так как, кроме генератора и батареи, надо поместить на машине и снабдить приводом от двигателя еще и магнето.


Поэтому, в целях экономии места и упрощения привода. часто помещают магнето и динамо в одном общем корпусе. Такие объединенные агрегаты носят название «магдино».

Передача электроэнергии ко всем приборам производится по изолированным проводам. При этом на мотоциклах применяется так называемая «однопроводная» система. Сущность ее поясняет фиг. 92. Как известно, электрический ток может протекать только по замкнутой цепи, например, от положительного замкнутой цепи, например, от положи тельного зажима аккумулятора к электролампочке и затем по обратному проводу, к отрицательному зажиму аккумулятора. Но так как установа на применения в тора. Но так как металлические части мотоцикла являются прекрасным проводником тока, то их можно использовать

вместо обратного провода, как показано на той же фигуре, вместо да справа. Такое использование металлической массы мотоцикла оправы. для возвратного движения тока называется соединением «на

После этого общего обзора рассмотрим теперь устройство отдельных приборов электрооборудования, и их взаимо-

В настоящей главе рассматриваются конструкции и особенности мотоциклетных динамомашин и аккумуляторов.



Фиг. 92. Соединение на массу.

В следующей главе 7 — приборы системы зажигания.

В главе 8 — различные вспомогательные и контрольные приборы и монтажные схемы электрооборудования.

Наконец, глава 9 будет посвящена наиболее характерным неисправностям электрооборудования.

Принцип действия динамомашин

Динамомашина (генератор постоянного тока) на мотоцикле предназначена для подзарядки аккумуляторов и питания приборов зажигания, освещения и звукового сигнала при работающем двигателе. Динамомашина, как правило, работает параллельно с аккумуляторной батареей.

Действие динамомашины основано на явлении электро-


магнитной индукции.

Если поместить между двумя полюсами магнита $I\!-\!2$ (фяг. 93) замкнутый проводник, имеющий вид петли, то при вращения петли вокруг оси она будет пересекать магнитные скловые линии, идущие от северного полюса к южному. $\mathcal{B}_{\text{лагодаря}}$ этому в проводнике \mathcal{S} индуктируется электродвижущая сяла, и если проводник замкнут, то в нем возникает электрический ток. Чтобы использовать этот ток, концы петли 3 соединены с вращающимися, изолированными друг от друга водукольцами, к которым прижимаются щетки. При вращении

проводника возбуждаемый в нем ток собирается щетками и поступает во внешнюю цепь. Токособирающее устройство данного типа носит название коллектора и служит для получения от динамо постоянного тока. Указанная на фиг. 33 схема является простейшим генератором постоянного тока.

Для повышения напряжения тока движущийся между магнитами проводник в действительности устраивается не из одного витка, а из целого ряда витков проволоки, которые образуют обмотку якоря.

Обмотка наматывается на сердечник якоря, который собирается из отдельных тонких листов мягкого железа (для



Фиг. 93. Схема динамомашины постоянного тока.

устранения токов самоиндукции, вызывающих нагрев серденика). Для создания сильного магнитного поля в динам применяются электромагниты. При вращении якоря витка обмоток будут беспрерывно пересекать магнитные силовые линви, вследствие чего во внешней цепи образуется непрерывное течение тока в одном направлении.

Возбуждение электромагнитов производится специальной, так называемой шунтовой обмоткой, присоединенной параллельно щеткам. Якорь динамомашины приводится во пращение самим двигателем при помощи ремня, цепи или набора шестерен и, следовательно, число оборотов его зависит от числа оборотов двигателя, т. е. изменяется в очень широких пределах. Между тем, от числа оборотов якоря, т. е. от скорости, с которой витки обмотки движутся в магнитном поде, зависит напряжение тока, отдаваемого генератором: с увелячением числа оборотов растет и напряжение. Но оно ве должно превосходить известных пределов во избежание пе-

регорания лампочек, повреждения обмотки электромагнитов и р. Таким образом, возникает необходимость в специальном првепособлении для регулирования напряжения тока вом првепособлении для регулирования напряжения тока бами: а) при помощи третьей шетки, к которой присоедибами: а) при помощи третьей шетки, к которой присоедивается один из концов шунтовой обмотки; эта щетка уставательно и при помощи образом, что варявается относительно коллектора таким образом, что вобмотку электромагнитов, уменьшается, вследствие чего магинтное поле ослабевает, чем и предотвращается чрезмерное повышение напряжения тока, индуктируемого в обмотке якоря; б) другой способ регулирования состоит в применения специального электромагнитного регулятора, с помощью которого поддерживается достаточию постоянное напряжение в шунтовой обмотке.

Обе эти системы находят применение в мотоциклетных генераторах.

Мы познакомимся с ними дальше при рассмотрении наиболее типичных конструкций генераторов, к которым теперь и перейдем.

Трехщеточная динамомашина Г-10

Динамомащины с дополнительной третьей цеткой отлизаются простотой конструкции и дешевизной. Благодаря своей простоте они весьма доступны для регулировки и обслуживания в эксплоатации. Посредством сдвига дополнительной цетки можно изменить отдаваемую этими генераторами силу тока, а следовательно, и силу зарядного типа аккумуляторной батареи. Особенностью трехщегочной динамомащины, как сказано выше, является присоединение одного юща обмотки возбуждения к дополнительной (третьей) шетке. Трехщеточная динамомашина всегда должна работать совместно с аккумуляторной батареей.

Динамомашина Г-10 устанавливалась на мотоциклах АМ-600, ИЖ-8, ИЖ-9, Л-8 только для зарядки аккумулятора я питания осветительных приборов и сигнала, при зажигании от магнего.

Динамо Г-10 состоит из стального цилиндрического корпуса 3 (фиг. 94), в котором помещаются два полюсных башмака 5 и 10, изготовленных из мягкой стали; поверх последнау наматываются соединенные между собой обмотки
возбуждения 7 и 9. Один конец обмотки возбуждения присоединяется к клемме III на корпусе динамо (фиг. 95), а другой

конец — к передвижной щетке 4, служащей для регулирования силы зарядного тока и ограничивающей максимальное напряжение тока при увеличении числа оборотов.

Между полюсными башмаками 5 и 10 (фиг. 94) размешея на двух шариковых подшипниках 8 и 14 якорь 11; сердечник якоря изготовлен из тонких пластин мягкой трансформатор. ной стали, изолированных друг от друга. Якорь 11 имеет коллектор 12, состоящий из отдельных медных пластинок (дамелей), изолированных от массы и друг от друга. В пазах сердечника помещается обмотка якоря.

К пластинам коллектора 12 припаиваются концы отдельных секций обмотки якоря 11. К коллектору плотно прилегают три угольных щетки 4, 5, 7 (фиг. 95), которые закрепляются в пружинящих щеткодержателях, установленных в крышке динамомащины.


Плюсовая щетка 7 соединяется с массой, минусовая 5с клеммой $\mathcal H$ на корпусе динамо, а третья, регулировочная щетка 4 — с обмоткой возбуждения.

Силу тока, отдаваемого динамомашиной во внешнюю цепь, можно регулировать при помощи передвижения третьей щетки. В зимнее время и при частых поездках вечером, когда расход электроэнергии на освещение велик, можно увеличить силу зарядного тока, сдвинув эту щетку по направлению вращения якоря, т. е. по часовой стрелке. Наоборот, летом и при длительных поездках днем по загородным дорогам, когда расход электроэнергии на освещение и сигнал невелик, следует уменьшить силу зарядного тока путем передвижки щетки против вращения якоря.

Третья щетка укреплена на кольце 1 (фиг. 96), которое зажато винтами 2; чтобы передвинуть щетку, следует снять крышку динамомашины, ослабить винты 2, повернуть рукой кольцо 1 в нужном направлении и закрепить винты.

Для создания нормального зарядного режима аккумуляторной батареи при дневной и ночной работе мотоцикла, у динамо Г-10 при дневных поездках шунтовая обмотка, служащая для возбуждения магнитного поля, либо совсем вы ключается, т. е. динамо не работает и не заряжает аккумулятора, либо включается через специальное сопротивление для уменьшения силы тока в целях сохранения аккумулятора.

При включении света ночью, когда расход электроэнергия больше, сопротивление выводится из шунтовой обмотки и она присоединяется концом непосредственно на массу, благодаря чему сила тока значительно повышается.



Фиг. 94. Генератор Г-10. 1— лиштирні крышкар; 2— воот креплення; 3— корпус; 4— воот, креплення полюсный башкак; 5 и 10— полюсные былькаки; 6— крышка; 7 и 9— обмотки возбуждении; 8— шариковый полимении; 11— ккоро; 12— коллектор; 13— щетка; 14— подывськых

Динамомашина Ауто-Лайт, устанавливаемая на мотоциклах Харлей-Давидсон и Индиан, также трехщеточная. Динамо состоит из стального цилиндрического корпуса 11 (фиг. 97). в котором помещаются два полюсных башмака, изготовленные из мягкой стали, поверх которых намотана основная обмотка возбуждения 8 и дополнительная обмотка возбуждения 6. Основная обмотка состоит из 337 витков проволоки сечением 0,68 мм. Эта обмотка присоединяется одним концом к подвижной щетке 10, служащей для регулирования силы зарядного тока, а другим - к проводнику 9, идущему от положительной щетки к изолированной клемме 2. На другой полюсный башмак наматывается обмотка 6, состоящая из 554 витков проволоки меньшего сечения; эта обмотка называется дополнительной обмоткой возбуждения. Один дополнительной обмотки соединяется с массой мотоцикла, а другой — с изолированной клеммой 1, от которой идет провод к переключателю. Обмотки возбуждения не имеют между собой соединения и питаются самостоятельно: основная питается всегда от положительной щетки 9 и третьей щетки 10 (отрицательной), а дополнительная обмотка питается током лишь тогда, когда она будет соединена с положительной щеткой. Таким образом, если мы не соединим клемму / дннамо с клеммой 2 положительной щетки, то дополнительная обмотка не будет участвовать в возбуждении магнитного

Во время дневной езды динамо работает с основной шунтовой обмоткой. При работе мотоцикла ночью к основной шунтовой обмотке, одновременно с включением освещения, приключается и дополнительная обмотка, отчего усиливается магнитное поле, и сила тока динамо повышается. Благодаря такому устройству при малом потреблении электрической энергии имеется возможность ослабить зарядный ток, во из-

бежание перезарядки аккумуляторной батарен.


Второй частью динамомашины является якорь, сердечник которого изготовлен из тонких пластинок мягкой трансфор-

маторной стали, изолированных одна от другой.

Якорь 14 имеет коллектор 13, состоящий из пластин (ламелей), изолированных друг от друга и от массы. К пластинам коллектора припаиваются концы обмоток якоря и плотно прилегают щетки, изготовленные из специального электроугля; щетки закрепляются в пружинных щеткодержателях. установленных в крышке динамо.

Динамомашина Ауто-Лайт, устанавливаемая на мотопик-


лах Индиан, несколько отлична от описанной.



фиг. 95. Схема работы генератора Г-10 вхолостую и при полной нагрузке.

— кавмы Я: 2— клемма III: 3— корпус; 4— регулировочная шег-

)— клемма Я; 2— клемма III; 3— корпус; 4— регулировочная щетка; 5— отрящательная щетка; 6— коллектор; 7— положительная щетка; 8— шунтовая обмотка.



Фиг. 96. Регулирование силы зарядного тока генератора перестановкой третьей щетки, 1— установочное мольцо; 2— выпт.

у динамомащины Индиан (фиг. 98) имеется один вывод. идущий от полюсовой щетки непосредственно к реле и на сеть, а также отсутствует включение добавочной обмотки при включении приборов освещения.

Как уже было сказано, генератор Ауто-Лайт снабжен третьей подвижной щеткой, перемещением которой регули-

руется сила зарядного тока.

Для регулировки необходимо отпустить стяжной винт предохранительной ленты и сдвинуть ее в сторону масленки для доступа к добавочной щетке. При этом необходимо сохранить в целости прокладку под лентой. При работающем двигателе и включенном освещении добавочная щетка для увеличения зарядного тока передвигается в сторону вращения до получения необходимой силы тока по амперметру. Отклонение стрелки амперметра надо проверять при разгоне двигателя до полного открытия дросселя. Максимальная отдача генератора в холодном состоянии 19 ампер и в прогретом состоянии - 10 ампер.


Вращение динамомащины в двигателе Индиан осуществляется цепью, находящейся под защитной крышкой. Во избежание излишнего шума и неравномерности в работе динамо цепь необходимо регулировать.

Для регулировки натяжения цепи надо снять крышку картера передачи к генератору, расположенную с левой стороны двигателя. Освободить болт крепления генератора к раме (наверху) и контргайку регулировочного болта внизу, с левой стороны генератора. Вращением регулировочной гайки на заднем конце регулировочного болта и одновременным перемещением верхнего болта в прорези рамы подать генератор вперед до достижения надлежащего провисания цепи.

При правильной регулировке натяжения верхняя ветвы цепи и должна иметь перемещение на 13 мм вверх и вниз от среднего положения. По окончании регулировки надо затянуть болт крепления к раме и контргайку регулировочного винта и поставить на место защитную крышку. Необходимую следить за тем, чтобы шестерни динамо и двигателя находились строго на одной линии.

Динамомашина Г-11

На мотоцикле М-72 установлена двухщеточная динамомашина типа Г-11 с шунтовым возбуждением, напряжением 6 вольт, мощностью 45 ватт, работающая с электромагнитным регулятором.



Фиг. 97. Схема динамомацины Ауто-Лайт.


1—кима ди врисоспленен к выключителю света; 2— клемия для присоспленения к реле

2—авковый шетковоржатель питания реле: 4—провод к клемме выключателая;

2—авковый шетковоржатель питани отка (болой распиетко); 7—провод к третьей шетке;

3—авкремы шетка; 6—прушения (орлажевой распекты); 9—плюсовая цетка; 10—третья

2—абковизы объята вообучасныю; 12—шетколержатели; 13—коллектор; 14—вкоры.



Фиг. 98. Схема динамомашины Ауто-Лайт, устанавливаемой на мотоциклах 1 — шунговая щетка; 2 и 3 — плюсовая и мину-совая щетки; 4 — полюсиме башмаки; 5 — кол-

Динамо Г-11 состоит из стального корпуса, в котором помещается один полюсный башмак с намотанной на нем обмоткой возбуждения 16 (фиг. 99). Вследствие этого ось якоря расположена эксцентрично относительно корпуса. Один конец этой обмотки присоединен к клемме Ш на корпусе динамо, а другой—к выводу минусовой щетки клеммы Я, динамо. К коллектору якоря 18 прилагают две шетки 17 и 19, закрепленные в специальных пружинящих щеткодержателях. Плюсовая щетка 17 присоединена на массу, минусовая—19—к клемме Я на корпусе динамо. Напряжение динамомашины при разных режимах работы поддерживается, в отличие от описанных трехщеточных динамомашин, специальным электромагнитным регулятором.

Динамо приводится во вращение от распределительного вала двигателя посредством шестеренчатой передачи с отношением 3:1; максимальное число оборотов якоря динамомашины около 7 000 в минуту. Число оборотов, при котором динамомашина развивает напряжение в 6,5 вольт, достаточное для включения через деле в общую сеть, при отсутствии нагрузки составляет примерно 1 250 об/мин. (или 820—850 об/мин. двигателя), что соответствует скорости движения мотоцикла на IV передаче — 20 км/час.

Полную мощность — 7 ампер, при напряжении 6,5 вольт генератор дает при 1 900 об/мин. (1 250—1 300 об/мин. двигателя), что соответствует примерно скорости 30 км/час на

IV передаче.


Из приведенного видно, что для нормальной работы динамомашины езда на мотоцикле М-72, при полностью включенном освещении, при скорости ниже 30 км/час должна происходить на II—III передаче, а выше 30 км/час—на IV передаче.

Электромагнитный регулятор напряжения выполнен в виде отдельного прибора, который изображен на фиг. 99, но опи-

сывается дальше, на стр. 142.

При установке динамо Г-11 на двигатель необходимо соблюдать следующие правила: шестерня динамо своим буртиком упирается во внутреннюю обойму шарикоподшинника на валу динамо, предохраняя его от осевых перемещений, поэтому при постановке шестерни необходимо доводить ее до упора в шарикоподшипник. При тугой посадке шестерни необходимо снять заглушку подшипника со стороны коллектора, поставить динамо вертикально, уперев конец вала, со стороны коллектора, на какую-либо подставку и насадить шестерню легкими ударами молотка по деревянной оправке.

Динамо устанавливается на картер двигателя в своем посадочном месте так, чтобы его шестерня находилась справа от оси корпуса (если смотреть со стороны, противоположиюй приводу), во избежание заклинивания зубьев шестерен при провороте корпуса динамо.




Фиг. 99. Схема включения генератора Г-11, реле-регулятор РР-1 и контрольной лампы.

1- совретвение; 2— веполняемый контакт регулятора; 3— подвижной контакт регулятора; 6— тонкая обмоти; 7— основание подвижного контакт регулятора; 6— тонкая обмоти; 7— основание подвижного контакт репулятора; 8— пружение подвижного контакт репулятора; 9— подумение подвижного контакт репулятора; 12— тонктая обмотия; 14— основание релу В— подвижного контакт репулятора; 12— тонктая обмоти; 14— основание релу В— подпоктор дипамо; 19— менусовая интеха динамо; 20— вокумулитор; 21— контрольния зашани.

Регулировка зазора между зубьями осуществляется поворотом корпуса динамо в такое положение, при котором не будет стука шестерен после запуска двигателя (в некоторых можнях имеется стопор, фиксирующий это положение).

Давамо закрепляется в осевом направлении посредством учора, после чего стягивается стяжной лентой.



Created by lerkom for rutracker.org 26/12/2

Динамомашины Люкас и Бош

Маховичные динамомашины Г-35 и Г-36

На отечественных двухтактных мотоциклах послевоенного выпуска — М1А, K-125 и ИЖ-350 — устанавливаются генераторы постоянного тока Г-35 и Г-36, корпус которых крепитея с правой стороны картера двигателя, а якорь насажен непосредственно на коленчатый вал, вместо маховика. В электротехнике такие динамомащины называются обычно «фланцевыми»; мы называем их «маховичными» для того, чтобы подчеркнуть их местоположение.

По принципу действия и регулирования они не отличаются от описанного выше генератора Г-11, но конструктивно выполнены несколько иначе.


На фиг. 101 показано схематически расположение основшых частей генератора Г-36, устанавливаемого на мотоциклах ИЖ-350.

Стальной цилиндрический корпус генератора 1 прикреплется вингами к правой половине картера двигателя. С внутренней стороны к корпусу привинчены шесть полюсных башмаков 2 с общей обмоткой возбуждения. К корпусу привачения к корпусу привима вае стороны прерыватель 5 и конденсатор. Якорь состоит из вала и сердечника. Вал имеет на конце коническую расточку, которой он садится на конус правой коренной шейки выятом 6, пропущенным внутри вала якоря. Сердечник вакоры набран из отдельных пластин динамной стали, в проток присоединяются, как обычно, к медным пластинкам бамелям) коллектора 4. К коллектору прижимаются плюсо-

вая и минусовая щетки, из которых первая выведена

в клемме Я, а вторая соединена с массой.

Прерыватель по обыкновению включен последовательно в первичную обмотку индукционной катулики (бобины) и состоит из молоточка и наковальни. Молоточек изолирован от массы; наковальня присоединена к массе. Размыкание контактов производится кулачком 7, вращающимся вместе с якорем. В генераторе Г-36 кулачок прерывателя сидит на втулке,



Фиг. 101. Схема устройства генератора Г-36. 1 — корпус: 2 — электроманиты; 3 — крышка генератора; 4 — коллектор. 5 — прерыватель; 6 — випт крепления якоря; 7 — кулячок прерывателя; 8 — регулятор опережения,

свободно надетой на вал якоря и связанной с грузиками центробежного регулятора 8. При возрастании числа оборотов грузики регулятора расходятся и повертывают втулку с кулачком на некоторый угол относительно вала. Этим изменяется момент размыкания контактов прерывателя и, следовательно, появления искры в свече. Наибольшее опережение зажигания получается при положении поршия, не доходящем на 5,5 мм до в. м. т.; самое позднее зажигание — на 1 мм до в. м. т.

Генератор Г-35, устанавливаемый на мотоциклах М1А и К-125, не имеет регулятора: кулачок прерывателя закреплен неподвижно на валу якоря и, следовательно, момент зажигания смеси остается постоянным при любом числе оборогов двигателя (4 мм до в. м. т.). В остальном устройство гене-

раторов Г-35 и Г-36 одинаково и они отличаются лишь разрагоров годиностью: максимальная мощность генератора верами и мощностью верами и мощность генератора мерами и при напряжении 6 вольт; мощность г. 35 составляет 35 ватт при напряжении 6 вольт; мощность 1.35 составия то в то при том же напряжении. Оба генегененатора достигают нормального напряжения при числе оборорагора достино в минуту. Чтобы прекратить дальнейшее тов около вапряжения, в систему электрооборудования вклюповышение выполнен за одно целое с реле чен регульного тока и действует так же, как изображенный выше обратного гока и действует так же, как изображенный выше ооранного рр-1 (фиг. 99). Схема электрооборудования моторегультор и дана на фиг. 123, а схема мотоциклов К-125 и ИЖ-350 приведена в конце книги, в Приложении 1.

Генераторы подобного же типа применяются на мотоцикдах ДКВ. В Приложении приведена схема электрооборудоваим мотоцикла ДКВ-350 с двенадцатиполюсным генератором

мощностью 75 ватт (схема XII).

Уход за динамомашиной и устранение неисправностей

Основным правилом ухода за динамомашиной является регулярная смазка подшипников. Кроме того, необходимо следить за плотным прилеганием щеток к коллектору, а также за плотностью сальника, через который масло может попасть из распределительной коробки двигателя на коллектор и щетки, в результате чего работа динамо может быть

Надо следить за плотным соединением клемм щеток и проводников, идущих к реле, так как в случае повышения силы зарядного тока в трехіцеточной динамо может перего-

реть обмотка электромагнита.

Если амперметр показывает разрядку батареи или горит контрольная лампа, это может происходить по следующим

1) замаслился коллектор; в этом случае щетки и коллектор динамо нужно хорошо промыть чистым бензином и про-

верить плотность сальника;

2) шетки слабо прижимаются к коллектору; для устранения этой неисправности нужно снять защитную ленту, пустить двигатель и рукой прижать по очереди каждую из щеток динамо, одновременно следя за показанием амперметра или контрольной лампы.

Отклонение стрелки амперметра на «зарядку» или потумание контрольной лампы при нажиме на одну из щеток будет указывать на неплотность контакта, которую и надо

После указанных операций нужно проверить, не оборвался ам проводник, соединяющий щетки, а затем проверить реле.

Если аккумулятор на мотоцикле постоянно требует добав, ления воды, это является признаком того, что сила зарядного тока слишком велика; для устранения этого необходимо уменьшить силу зарядного тока путем регулировки трегьей щегки, сдвинув ее против вращения якоря.

Не надо, однако, забывать, что малая сила зарядного тока приводит к тому, что аккумулятор постепенно разряжается. Уменьшение силы зарядного тока, отдаваемого динамомащиной, и полное прекращение работы могут произойти от следующих причин:

1) плохой контакт в щетках от заедания, неправильного

нажатия пружинки или износа щетки;

2) короткое замыкание в секциях якоря;

 износ коллектора, появления перовностей на его поверхности, вследствие чего щетки неплотно прижимаются к коллектору;

4) отпаялись отводы секции якоря к ламелям коллектора;

засорились промежутки между ламелями коллектора.
 Если проверка покажет, что все это в порядке, но динамо зарядки не дает, ее следует отдать в ремонт в специальные

мастерские.

В случае, если возникнет какая-либо неисправность в работе динамо Г-11 (контрольная лампа все время горит или тухнет лишь на скорости больше 25 км/час при IV передаче), необходимо в первую очередь проверить провода и надежность закрепления клемм. Если они в порядке, нужно отъединить провод от клеммы \mathcal{B} (61) центрального переключателя и белый провод от клеммы \mathcal{B} (51) (фиг. 132), запустив двигатель и включив какую-либо лампу сначала между зеленым проводом от клеммы \mathcal{B} (61) и массой (замкнув клемму III динамо на массу); если лампа не горит, то генератор надо отремонтировать или заменить новым. Если лампа горит, то для проверки реле надо включить лампу между белым проводом, отключенным от клеммы \mathcal{B} (51), и массой.

Если лампа не загорается или горит с ненормальным накалом, то реле не в порядке и его нужно заменить. Если лампочка между этими проводами загорается, то причину неисправности надо искать в другом месте, а не в динамо и реле-

Ремонт щеток и коллектора

Неплотно прилегающие к коллектору щетки, не сильно изношенные, необходимо пригнать так, чтобы они прилегали к коллектору всеми точками своей рабочей поверхности.

Для этого нужно обвернуть поверхность коллектора стеклянной шкуркой № 00, вставить щетки в гнезда шетколер-

жателей, обязательно прижать их пружинами, после чего жателен, компания в пружинами, после чего пружинами, после чего поворачивать якорь рукой. Вместе с якорем будет вращаться поверения в применения применен поворачиная на коллектор стеклянная шкурка, которая в положенная на коллектор стеклянная шкурка, которая в положения прабочую поверхность щетки, придавая ей будет планфовать рабочую поверхность щетки, придавая ей форму поверхности коллектора.

ому повержива. После пригонки необходимо тщательно промыть щетки после промыть щетки в как возможно попадание между ламелями (плаи якорь, так коллектора пыли от щеток, являющейся хорошим стинками) стикчан, может нарушить нормальную работу проводником тока, что может нарушить нормальную работу

динамомашины.

намомациям. Исправный коллектор не должен иметь электрического пенравия между ламелями и с валом якоря. Изоляционный соединения



слой между ламелями не должен касаться щеток. Замыкание пластин и их выработка — наиболее часто встречающиеся неисправности коллектора. Выработку можно устранить путем проточки коллектора на токарном станке. Проточку следует производить весьма тщательно, острым резцом, снимая тонкую стружку, не задирая металла и не оставляя заусенцев.

Особую осторожность надо соблюдать при проточке концов ламелей, чтобы не ослабить пайки выводных концов

По окончании проточки необходимо снять выступающий между ламелями слой изоляции. Эту работу можно произвести вручную, при помощи ножовочного полотна, надфиля, им при помощи специально заточенного лезвия ножа (по ширные слоя изоляции). Снять изоляцию между ламелями надо

Если коллектор не очень изношен, его можно прошлифовать способом, указанным на фиг. 102. Для этого надо взять ленточку стеклянной шкурки № 00 в ширину коллектора ж укрепив коллектор, прошлифовать его ручным способом.

Ремонт обмоток возбуждения и якоря можно произвести только в специально приспособленной для этой целя мастер-

Реле-регулятор PP-1

Генератор Г-11 работает совместно с реле-регулятором типа РР-1 (фиг. 99).

Реле-регулятор типа РР-1 состоит из заключенных в общую коробку электромагнитного регулятора напряжения

и реле.

Регулятор служит для поддерживания напряжения генератора в заданных пределах при изменении скорости вращения генератора и его нагрузки и поддерживает напряжение при холостом ходе (ток равен 0) не выше 8,5 вольта; при полной нагрузке напряжение автоматически снижается до 7 вольт.

Регулировка напряжения производится путем автоматического включения и выключения добавочного сопротивления в цепи шунтовой обмотки генератора. На фиг. 99 представлена схема соединения реле-регулятора с генератором Г-11.

В начальный момент, когда действие регулятора еще не началось, подвижной контакт 3 под давлением пружины 8 прижат к неподвижному контакту 2, соединенному с массой. Таким образом, шунтовая обмотка включена непосред-

ственно на массу через неподвижный контакт 2, вследствие

чего генератор получает полное возбуждение.

Если свет в фарах не включен (отсутствует нагрузка), а генератор имеет максимальное число оборотов, и следовательно, максимальное напряжение, соответственно с чем сила тока в катушках электромагнита 4 и 6 увеличивается, — сердечник 5 намагничивается и притягивает к себе подвижной контакт 3. Ток из шунтовой обмотки, не имея другого пути на массу, направится через последовательно включенное с шунтовой обмоткой сопротивление 1, что вызовет уменьшение силы тока и напряжения магнитного поля шунтовой обмотки.

Благодаря автоматическому включению сопротивления 1 при малых нагрузках (т. е. при езде без освещения) напряжение на щетках генератора будет нормальным, т. е. соответствующим силе зарядного тока, поступающего в аккуму-

При включении света фар или при уменьшении числа оборотов генератора, когда напряжение упадет, сила тока в цепи регулятора тоже убавится; притяжение электромагнита ослабнет и подвижной контакт 3 под действием пружины 8 займет первоначальное положение, т. е. замкнет шунтовую обмотку через неподвижный контакт 2, на массу;

сила тока возбуждения и напряжения магнитного поля будет сила тока в напряжение на клеммах генератора будет уве-козрастать, и напряжение при увеличении, обего податора будет увевозрастить. Наоборот, при увеличении оборотов и уменьшении дачиваться. Туменьшений притянет подвижной контакт 3 и тем нагрузки электромагнит притянет подвижной контакт 3 и тем нагрум включит сопротивление 1.

ими нимента. Под действием регулятора напряжение, отдаваемое генепод денетического тока, не будет превышать без наратория 8,5 вольта (при полной нагрузке 7 вольт), что позвопужн со выпо безопасно, в случае нужды, пользоваться

светом без включенного аккумулятора.

Вторым прибором реле-регулятора является реле обратного вторых при для включения и выключения генератора тока, служащее для включения и выключения генератора тока, стумента в ключает генератор в сеть при напряжении на его клеммах от 6,5 до 7,2 вольта и отключает при обратна токе от 0,5 до 3,5 ампер (подробней о работе реле см. главу 8, стр. 184).

Уход за реле-регулятором заключается в проверке на-

дежности контактов и крепления его к мотоциклу.

Регулировка реле-регулятора, установленная заводом, может изменяться только на заводе или в специальных мастер-

Изменять регулировку самостоятельно не рекомендуется. так как это приведет к перегоранию ламп, нарушению нормального зарядного тока в аккумуляторе и порче генератора.


Регулятор Бош

Динамомашина фирмы Бош регулируется так же, как и динамомашина Г-11, специальным регулятором, объединенным с реле, как представлено на фиг. 103. Однако здесь он вионтирован в самый корпус динамомашины и не является отдельным прибором. Регуляторы напряжения применяются

также в системе маховичных генераторов.

Когда динамомашина не работает или работает на малых оборотах, якорь 4, имеющий форму изогнутого рычажка. отигивается от сердечника электромагнита 5 плоской пружиной 17. В то же самое время другой конец якоря нажимает на пружинящий контакт 9 и разъединяет его с неподвижным контактом 10, и этим самым разобщает динамо и аккумулятор. При достаточном возбуждении электромаг- $\frac{1}{2}$ вига якорь 4 слегка притягивается к сердечнику, конец якоря отходит от контакта 9 и последний соединяется с контактом 10. В этом положении ток от + щетки динамо поступает через толстую обмотку реле 6 в аккумулятор. Это спройство и представляет собой реле, которое обеспечивает важдение генератора в сеть и его выключение. Действие

регулятора аналогично регулятору PP-1: на малых оборотах пластинка 2 (вибратор) прижата к контакту 3 (фиг. 103-I), соединенному с массой. При этом ток проходит через шунтовую обмотку динамо на массу, минуя сопротивление II. На вую обмотку динамо на массу притягивается несколько ближе средних оборотах якорь реле 4 притягивается несколько ближе



Фиг. 103. Схема регулятора Бош, 1— неподвижный контакт; 4— якорек; 5— сердечанк; 6— толства обмотка; 7— тонква обмотка; 8— изолированный контакт; 9— подвижной пруживищий контакт; 10— неподвижной контакт; 11— сопротивление; 12— ичновая обмотка динамо; 14— динамо; 14— масех; 15— контрольная ламка; 16— акхумулятор; 17— пружина; 18— язолированный штифт.

к сердечнику и посредством изолированного штифта 18 отсоединяет вибратор 2 от контакта 3, тогда ток возбуждения из шунтовой обмотки будет идти на массу через сопротивление 11 (фиг. 103-2).


На больших оборотах якорь реле 4 вплотную прижмется к сердечнику 5, вместе с тем при помощи изолированного штифта 18 прижмет и вибратор 2 к контакту 1, благодаря дему шунтовая обмотка динамо 12 выключается, будучи

чему му сама на себя (фиг. 103-3).

икнуга образом, напряжение и сила тока у зажимов динамо ганны обраст колебаться в значительных пределах. Указанные на не оудет фиг. 103 и 120 цифры 51, 61, 30 и 31 обозначают места прифи. 100 образования концов проводов реле-регулятора на центральном соединения концов проводов реле-регулятора на пентральном соединення и центральном регулитора на центральном щите. Изменять регулировку регулитора Бош не рекомендуется.

Свинцово-кислотный аккумулятор.

Как уже было сказано, динамомащина может вырабатывать электрический ток лишь в том случае, если якорь динамо вращается; следовательно, при неработающем двига-




Фиг. 104. Схема работы аккумулятора,

теле вся система электрооборудования была бы без тока. Поэтому в современных мотоциклах параллельно динамомашине в сеть включается аккумуляторная батарея, которая служит источником электрического тока в том случае, когда динамомащина совсем не работает или дает недостаточное напряжение. На фиг. 104 схематически представлена работа аккумулятора. Работа свинцовых аккумуляторов основана на химических изменениях, происходящих в пластинах, заполненных свинцовыми окислами. При зарядке аккумулятора электрическая энергия, подведенная от какого-либо внешнего источника, превращается в химическую, а при разрядке-химическая в электрическую.

На мотоциклах обычно устанавливается батарея свинцовых аккумуляторов напряжением 6 вольт, емкостью от 7 до амперчасов. Устройство аккумулятора показано

10 А. К. Постиков

Батарея состоит из трех отдельных аккумуляторов, соединенных последовательно перемычками 7. Каждая банка изготовлена из эбонита и заключает в себе свинцовые пластины с впрессованной в них активной массой, состоящей из свинцового сурика для положительных пластин 2 и из свинцового глета — для отрицательных 3. В банку заливается свинцового глета — для отрицательных 3 серной кислоты, раствор (электролит) химически чистой серной кислоты, разбавленной дестиллированной водой. Положительные и отразбавленной дестиллированной водой.



Фиг. 105. Устройство аккумулятора. 2— положительная пластина; 3— отридательная пластина; 4— прокладка; 5— свиндовый мостик; 6— вывод; 7— перемычка; 8— проби для заливки электролита.

рицательные пластины отделены изоляционными фанерными прокладками 4, пропитанными специальным раствором для предохранения от разъедания кислотой.

Уход за аккумуляторной батареей

Аккумуляторная батарея нуждается в осторожном обращении и внимательном уходе, так как только при этом условии она может долго находиться в исправном состоянии.

Водитель должен помнить, что аккумулятор при правильном уходе может служить примерно 2—3 года. Более ранний выход батарен из строя указывает на плохой уход.

Батарея должна содержаться в чистоте, клеммы и соединенные с ними наконечники проводов не должны иметь налетов и отложений окиси. Налеты и окись должны немедленно удаляться.

Контактные поверхности следует зачищать шкуркой и слегка смазывать техническим вазелином, чтобы предохра-

нить их от окисления.

Необходимо следить за тем, чтобы батарея была всегда педежно и неподвижно укреплена. Попавший на поверхность наделяющих должен немедленно удаляться, сначала какимэлектрализующим раствором (раствором соды или нашатырного спирта), а затем смоченной в воде губкой и сухой тряпкой.

Через каждые 10—15 дней следует проверять ареометром плотность электролита, а также его уровень. Уровень электролита в аккумуляторах должен быть выше пластин

на 10-15 мм.

Лестиллированную воду следует хранить только в чистой

стеклянной посуде.

Необходимо регулярно добавлять дестиллированную воду (в том случае, если электролит не был пролит, а испарился). так как при испарении воды плотность электролита увеличивается и может достигнуть такой величины, при которой булут происходить разрушение пластин аккумулятора и выпапение активной массы.

Не следует забывать, что электролит содержит серную кислоту и поэтому нужно быть осторожным, чтобы кислота не попала на металлические части, на платье или на руки н лицо. Места, на которые попал электролит, надо немедленно нейтрализовать раствором соды или нашатырным спиртом.

Если электролит пролит или расплескался, то в аккумулятор должен быть долит электролит той же плотности. Если же плотность пролитого электролита установить невозможно, то допускается доливка, как временная мера, дестиллированной водой. В этих случаях при отправке батареи на зарядную станцию необходимо точно указать, в какие банки была налита дестиллированная вода вместо пролитого электролита, для замены этого электролита свежим.

Электролит в аккумуляторе должен быть определенной плотности, соответствующей степени зарядки аккумулятора.

Плотность электролита измеряется теперь удельным весом, а ранее измерялась в градусах Боме (Bé); соотношение между ними приведено в таблице.

Для определения плотности электролита пользуются специальной пипеткой, внутри которой помещается небольшой

ареометр с делениями.

При погружении ареометра в электролит, деления, совпадающие с уровнем электролита, указывают его удельный вес или плотность. Плотность электролита надо проверять в каждой банке отдельно.

Градусы Боме	Удельный вес	Градусы Боме	Удельный вес	Градусы Боме	Удельный вес 1,295 1,306 1,318 1,330 1,342 1,355 1,368 1,381
15 16 17 18 19 20 21 22 23	1,115 24 1,124 25 1,133 26 1,142 27 1,151 28 1,160 29 1,169 30 1,179 31 1,188 32	25 26 27 28 29 30 31	1,198 1,208 1,218 1,229 1,239 1,250 1,261 1,272 1,285	33 34 35 36 37 38 39 40	

Для определения степени зарядки аккумуляторов по плотности электролита можно пользоваться следующей таблипей:

Состояние аккумулятора	Удельный вес электролита	Градусы Боме
Аккумулятор заряжен полностью	1,285 1,200 1,140	32 24 18

Стационарную зарядку батарей аккумуляторов следует производить на зарядной станции. Заряжать аккумулятор переменным током нельзя (без специального выпрямителя). Величина нормальной силы зарядного тока для мотоциклетного аккумулятора устанавливается при зарядке равной 1.1-1.3 ампера.

Если аккумулятор заряжается от динамомашины мотоцикла, то зарядный ток не должен превышать при включенной добавочной обмотке в летнее время 1,5, а в зимнее

Зимой батарея аккумулятора должна быть всегда полностью заряжена, так как иначе электролит может замерзнуть и разорвать банки. Напряжение одного элемента аккумулятора не должно быть ниже 1,8 вольта, а всей батарен 5,4 вольта.

В приведенной ниже таблице даны точки замерзания элек-

тролита различной плотности.

удельный вес	Состояние аккумулятора					Точки замерзания в °C	
1,140 1,200 1,285	Разряжен					- 9 -20 -50	

При очень низкой температуре не следует добавлять дестиллированную воду в аккумулятор после поездки, когда двигатель уже не работает, так как вода может замерзнуть на поверхности раньше, чем смешается с электролитом.

Надо следить за тем, чтобы пробки аккумулятора были всегда туго завернуты, во избежание выплескивания элект-

Необходимо периодически прочищать отверстия в пробках, тяк как выделяющийся при работе аккумулятора газ, ско-

пившись, может разорвать банки аккумулятора.

Во время ремонта электрооборудования, во избежание короткого замыкания, аккумулятор необходимо отъединить. Нельзя подносить огонь к отверстиям банок аккумулятора. во избежание взрыва выделяющегося газа.

Мотоциклетные заводы поставляют мотоциклы с аккуму-

ляторами в разряженном виде.

Новый аккумулятор необходимо зарядить, причем нужно точно придерживаться инструкции в отношении силы варядного тока и не ставить мотоциклетный аккумулятор на зарядку вместе с автомобильными, так как последние заряжаются током большей силы.

Для зарядки аккумулятор нужно снять с мотоцикла и залить в его банки электролит. Составление электролита должно производиться только в фарфоровой или стеклянной

посуде.

Для приготовления электролита для аккумуляторных батарей применяется серная кислота, отвечающая требованиям ОСТ 15355-39, и дестиллированная вода. Водой из водопровода пользоваться для приготовления электролита

Требуемое количество дестиллированной воды и кислоты, в зависимости от удельного веса приготовляемого электролита, приведено в таблице, на стр. 150.

Для приготовления электролита надо предварительно налить в сосуд необходимое количество дестиллированной воды, затем, при непрерывном перемешивании раствора стеклянной палочкой или трубкой, вливать небольшими порциями необходимое (отмеренное) количество серной кислоты.

Нельзя для приготовления электролита вливать воду в кислоту, так как при этом происходит интенсивное местное нагревание раствора, сопровождающееся разбрызгиванием кислоты.

Таблица растворов для приготовления электролита

Удельный вес электролита при 20°С	По объему (ко- личество литров Воды на каждый литр кислоты)	По весу (количество килограм-мов воды на каж- дый килограмм	Удельный вес электролита при 20°С	По объему (количество литров воды на каждый литр кислоты)	По весу (количество килограм- мов воды на каж- дый килограмм кислогы)	
1,120 1,130 1,140 1,150 1,160 1,180 1,190 1,200 1,210 1,220 1,230 1,240	7,93 7,25 6,63 6,09 5,65 4,90 4,30 4,30 4,33 3,81 3,60 3,40	4,39 4,00 3,65 3,35 3,10 2,70 2,50 2,39 2,21 2,09 1,99 1,99	1,250 1,260 1,270 1,280 1,290 1,300 1,320 1,340 1,360 1,380	3,21 3,04 2,90 2,76 2,60 2,50 2,25 2,05 1,88 1,70	1,80 1,70 1,59 1,50 1,41 1.33 1,21 1,10 1,00 0,91	

Лица, занимающиеся приготовлением электролита и зарядкой аккумуляторов, должны быть ознакомлены с техникой безопасности при работе с ними и должны знать меры, которые следует принять в случае получения кислотных ожогов.

Необходимо довести удельный вес остуженного раствора до 1,125 (плотность 16° Ве́). Если плотность окажется выше, в раствор доливают воду, а если ниже, в раствор добавляют кислоту.

Сосуд с приготовленным электролитом покрывается листовым стеклом и охлаждается до температуры 20—25° С, после

чего необходимо замерить его плотность ареометром.

Совершенно остуженный раствор заливается при помощи стеклянной воронки в каждую банку, через отверстие, закрываемое пробкой. Электролит должен покрывать пластины слоем не ниже 10—15 мм. По окончании заливки аккумулятору дают постоять 6 часов, после чего уже можно приступить к зарядке.

Новый аккумулятор следует заряжать в течение 17 час. повы 1,0 ампер и затем в течение 10 час. током 0,65 ампера. Температура электролита в период зарядки батареи не

температура не должна превышать 42° С, в противном случае батарея должна должна пробега для охлаждения электролита до 25—30°С. после чего зарядка может быть продолжена.

Конец зарядки определяется по обильному выделению газов, постоянству плотности электролита (уд. вес. 1,286; газов, ме) и постоянству напряжения каждой банки, когда оно достигнет максимума — 2,4 вольта и при продолжении

зарядки остается неизменным.

Последующие зарядки аккумулятора начинают током 1.1-1,3 ампера и, как только начнется заметное «кипение» эдектролита, сбавляют силу тока до 0,95 ампера. Далее, при усилении «кипения», нужно сбавить силу тока до 0,4 ампера, поддерживая эту силу тока до конца зарядки. Таким образом, зарядку батарей нормально эксплоатируемых аккумуляторов следует производить в три ступени.

Разрядка батареи узнается по падению напряжения до 1.8 вольта на одну банку при замкнутой внешней цепи и по уменьшению плотности электролита примерно до 1,130-1,140.

Разряженные аккумуляторы надо направить в зарядку, но не позднее чем через 24 часа после разрядки. Разряд аккумулятора ниже 5 вольт на всю батарею способствует так называемой сульфатации, состоящей в осаждении на пластинах белого слоя кристаллического сернокислого свинца

Причины сульфатирования поверхности пластин аккумуляторов в большинстве случаев — плохой уход и, главное, продолжительное пребывание аккумулятора в разряженном состоянии. Сульфатация снижает работоспособность аккумулятора, так как сульфат имеет большое электрическое сопротивление; белый налет сульфата, закрывая поры пластин, изолирует их от электролита. При дальнейших зарядках он препятствует нормальному протеканию химических процессов, в результате чего емкость аккумулятора снижается, сам он быстро разряжается, дает пониженное напряжение и в конце концов приходит в негодность.

При проверке напряжения на зажимах сульфатированного аккумулятора без нагрузки вольтметр дает нормальное показание. Но стоит только дать нагрузку, как напряжение резко

падает, хотя аккумулятор полностью заряжен.

Разрушению пластин аккумулятора способствует также сляшком сильный зарядный ток, вызывающий перезарядку аккумулятора. Характерным признаком перезарядки является повышенный нагрев аккумулятора во время работы двигателя; следовательно необходимо помнить, что систематические перезарядки или недозаряды вредно отражаются на аккумуляторных батареях.

Хранение аккумулятора

Если по условиям работы аккумуляторная батарея должна находиться в бездействующем состоянии и заряжать ее каждый месяц затруднительно, поступают следующим образом: разряжают батарею силой тока 0,8 ампера до тех пор, пока напряжение у одной банки не станет равно 1,8 вольта, затем выливают из банок электролит; вместо него наливают дестиллированную воду и оставляют батарею стоять несколько часов: затем эту воду сливают и заливают в аккумулятор свежую воду. Такие промывки аккумулятора производят до тех пор. пока вода, вылитая из банок аккумулятора, не будет содержать кислоты. Промытая аккумуляторная батарея должна быть опрокинута вниз отверстиями и оставлена до тех пор. пока из банок не стечет вся вода. Банки необходимо просушить, после чего следует ввернуть пробки и поставить аккумулятор в сухое помещение. При таком способе можно сохранить батарею в течение продолжительного времени. Затем, если потребуется, аккумулятор заливают электролитом плотностью 1,125 (16° Ве́) и заряжают как новый.

Хранение аккумуляторных батарей на непродолжительный срок можно производить с электролитом, в заряженном со-

Аккумуляторные батареи должны храниться в чистоте, в сухом, по возможности, вентилируемом помещении при температуре от +10 до $+20^{\circ}$ С.

Перед установкой батареи на хранение с

должны быть соблюдены следующие правила.

1. Зарядить батарею и довести удельный вес электролита до нормальной величины.

2. Проверить уровень электролита в каждом отдельном элементе и, если потребуется, довести его до нормы.

3. Поставить вентиляционные пробки во все элементы батареи и протереть поверхность ее тряпкой, смоченной в растворе соды; промыть поверхность батареи водой при помощи чистой тряпки и затем протереть насухо всю батарею.

4. Очистить клеммы и межэлементные перемычки, смазать их тонким слоем технического вазелина или тавота;

после этого можно поставить батарею на хранение.

5. Батареи, наполненные электролитом, необходимо ежемесячно подзаряжать, даже если они находятся в бездей-

Неисправности аккумуляторных батарей

В случае отсутствия тока в системе электрооборудования (при пуске или на малых оборотах двигателя) нужно проверить состояние аккумуляторов.

Для проверки надо снять с батареи крышку, взять пере-носную шестивольтовую лампочку и концы проводов от ламноспул. почки прижать к клеммам батарен. Если лампочка будет почка слабый красновато-желтый свет, то батарея разряизлуча. Три этом необходимо проверить также каждый аккумулятор в отдельности, так как возможно, что не работает только один элемент батареи. Для такой проверки переносную лампочку надо присоединить к каждому аккумулятору в отдельности; если все аккумуляторы дают одинаковый накал лампочки, то можно заключить, что где-то происходит утечка электрического тока. Утечка тока может быть вызвана грязной и мокрой поверхностью аккумулятора: влага является хорошим проводником и, соединяя клеммы банок между собой, разряжает аккумулятор. Установить это во время езды или стоянки нельзя, так как амперметр или контрольная лампа не показывают саморазрядки аккумулятора. Кроме того, разрядка батарен может быть следствием неисправности динамо, реле или проводника. Если динамо не дает зарядки, выезжать на мотоцикле, имеющем батарейное зажигание, не следует, так как в пути аккумулятор, не получая зарядки, разрядится и двигатель остановится.

Если дефекты, вызывающие разрядку батареи, найдены и установлены, но напряжение батареи все же недостаточно, — для пуска двигателя можно использовать другую батарею (мотоцикленную или автомобильную). Провод, соединенный с отрицательной клеммой используемой батареи, нужно соединить с любой металлической частью мотоцикла, а провод от положительной клеммы — с наконечником, отъединным от положительной клеммы батареи мотоцикла. Как только двигатель будет пущен, провод от вспомогательной батареи надо отъединить, поставить на место плюсовой конец и дать поработать двигатель 10—15 мин. на средних заряженная батарея обеспечит в дальнейшем легкий пуск двигателя.

Иногда бывает, что после стоянки мотоцикла в течение 30—40 мин. сигнал перестает работать и освещение горит веполным накалом. Это может быть следствием неисправности одного элемента в батарее аккумуляторов. Такую батарее необходимо отдать в ремонт в специальную мастерскую.

Если порча произошла в пути, нужно выключить из батареи неисправный элемент.

Иногда сильно окислившиеся клеммы аккумулятора невозможно отвернуть даже при помощи плоскогубцев. При этом можно сорвать резьбу зажимов или поломать ось клеммы.

В подобных случаях можно применить следующий способ: окислившуюся клемму нужно слегка нагреть горячим паяльником, после чего клемму можно отвернуть без особых усилий.

К числу неисправностей аккумулятора следует отнести также появление трещин в банках.

Аккумуляторные банки, имеющие трещины, можно сделать пригодными для дальнейшей работы. Для этого нужно иметь лишь компрессную клеенку и асфальтовый лак.

Ремонт треснувшей банки производится следующим образом: в трещины банки обильно заливают лак и дают ему немного просохнуть, затем накладывают полоску клеенки, также смазанной лаком. Клеенку плотно прижимают. Послетого как она окончательно просохнет, накладывают еще одну полоску; обычно двух полосок клеенки достаточно для прекращения течи из банки.

Необходимо помнить, что для надежной работы двигателя при батарейном зажигании огромное значение имеет аккумулятор, о необходимости ухода за которым, к сожалению, слишком часто забывают.

Глава 7

системы зажигания

приборы зажигания

Магнето высокого напряжения

Магнето представляет собой специальный прибор, в обмотках которого получается ток низкого и высокого напряжения. Рассмотрим устройство и работу магнето с неподвижными обмотками и вращающимися магнитами завода электрических машин (ЗЭМ).


Работа и принципиальная схема магнето показаны на фиг. 106 и 107

Две железных стойки 4 (фиг. 106) соединены между собой железным сердечником 1, на котором имеются обмотки первичная 2 и вторичная 3.

Между стойками 4 помещается вращающийся магнит 5

с двумя полюсами.

При первом положении магнита 5 (фиг. 106-1), когда полюсы его расположены около стоек, магнитные силовые лини пойдут по стойкам и через сердечник обмотки в направления, указанном стрелками, т. е. влево, вверх и направо. При повороте магнита 5 на 90° (фиг. 106-II) магнитные



Фиг. 106. Принцип действия магнето с неподвижными обмотками и вращающимся магнитом. 1 — сердечник; 2 — первичная обмотка; 3 — вторичная обмотка; 4 — полюсные башмаки: 5 — вращающийся магинт.

силовые линии будут проходить через стойки 4 от одного полюса магнита к другому, минуя сердечник 1. При повороте магнита 5 еще на 90° (фиг. 106-III) в сердечнике Iснова появится магнитный поток, но с направлением, обратным тому, какое он имел при первом положении. Таким образом, при вращении магнита вокруг его оси в сердечнике получается непрерывное изменение магнитного потока по величине и направлению.


Из рассмотренного видно, что магнитный поток то проходит через сердечник обмоток, то исчезает в нем, то снова срез серденник оомоток, то исчезиет возникает, но уже в обратном направлении. Вследствие этого в первичной обмотке 2 будет индуктироваться электродвижущая сила, вызывающая при замкнутой цепи появление в обмотке тока низкого напряжения.

В соответствии с изменением магнитного потока ток в обмотке за один оборот магнита будет появляться и исче-

зать два раза.

Первичная обмотка 2 (фиг. 107) одним своим концом соединена с сердечником I, т. е. с массой, а другим—с неподвижным изолированным контактом 9 прерывателя. Неподвижный контакт 9, в свою очередь, соприкасается с подвижным контактом 8, так называемым молоточком 10 прерывателя, соединенным с массой.

Для получения тока высокого напряжения поверх первичной обмотки намотана вторичная тонкая обмотка 3 с большим числом витков. Один конец вторичной обмотки присое-



Фиг. 107. Схема магнето ЗЭМ.
1— серасчинк; 2— первичиля обможда; 3— пториения обможда; 4—полюсиме башман; 5— пранцающийся магнят; 6— выпод вториеной обможн на свечу 7—комденстор; 8— подвижной контакт прерывателя; 9—неподвижнай контакт прерывателя; 11—изолированная от мастем выподвижнай контакт прерывателя; 11—изолированная от мастем выподвижнай магнетинка (выковальни); 12—прумания; 11—изолированная от мастем выподвижнай магнетинка (выковальни); 12—прумания; 13—куданом прерывателя;

динен к первичной и через нее на массу, а другой присоеди-

нен к центральному электроду запальной свечи.

Когда контакты 8 и 9 прерывателя соприкасаются, цепь первичной обмотки замкнута. Ток, получаемый в первичной обмотке, течет по следующему пути: обмотка — сердечник — масса — и через контакты прерывателя поступает в другой конец обмотки.

Вокруг обмотки при протекании по ней тока создается сильное магнитное поле. В тот момент, когда в первичной обмотке индуктируется ток наибольщей силы и создается сильное магнитное поле, кулачок 13, установленный на оси магнита, вращаясь, нажимает своим выступом на молоточек 10, вследствие чего происходит разъединение контактов 8 и 9. Мгновенное исчезновение тока в первичной обмотке вызывает резкое изменение величины магнитного поля вокруг сердечника, благодаря чему напряжение во вторичной

обмотке 2 сильно повышается; в результате между электрообмогке между эле дами запальной свечи произойдет проскакивание искры.


В целях уменьшения искрения между контактами прерывателя при размыкании контактов, а также для более быстрого исчезновения тока в первичной цепи, параллельно контактам прерывателя включается конденсатор 7.

Смесь в цилиндре сгорает не мгновенно, а в течение определенного промежутка времени. Чем больше число оборотов двигателя, тем меньший промежуток времени отводится для сгорания рабочей смеси. Следовательно, на больших оборотах двигателя для посмеси к началу рабочего хода смесь надо воспламенять раньше, чем поршень придет в в. м. т. Для этой цели в магнето имеется устройство, позводяющее изменять момент зажигания рабочей смеси. Изменение момента зажигания в магнето достигается путем поворота прерывателя в или другую сторону.

При пуске двигателя в ход устанавливается поздний момент зажигания, соответствующий воспламеневию смеси в в. м. т. Сачый ранний момент зажигаяня соответствует положеваю, когда кривошип не до-

шел до в. м. т. на 25—30°.

При езде на мотоциклах, одновременно с увеличением чала оборотов двигателя необходимо увеличивать и опереочногов двигателя необходимо увеличности. В противном случае невозможно добиться зажигания, в противном случае невозможно добиться



полной мощности двигателя. Однако надо помнить, что при слишком большом опережении мощность двигателя сизжается. В этом случае при увеличении нагрузки или при резком открытин дросселя появляется звонкий металлический стук, и тогда необходимо переставить зажигание на более позднее.

Слишком позднее зажигание, кроме потери мощности, вызывает перегрев цилиндра, так как смесь не успевает полностью сгореть в течение рабочего хода и продолжает гореть во время выпуска; выделяющееся при этом тепло уже не превращается в механическую работу, а идет на нагревание стенок цилиндра. Чтобы правильно пользоваться опережением, необходим некоторый опыт.

В некоторых системах зажигания изменение угла опережения осуществляется автоматически центробежным регуля-

тором, вмонтированным в прерыватель.

Такое устройство применяется, например, на мотоциклах ИЖ-350.

Другой тип магнето отличается от описанного тем, что магнит неподвижен, а вращается якорь, состоящий из сердечника с первичной и вторичной обмотками (фиг. 108). Вместе с якорем вращается насаженный на его оси прервиватель. По принципу работы такие магнето с неподвижным магнитом и вращающимся якорем не отличаются от вышеющисанного. На фиг 108, справа, изображено так называемое магдино для одноцилиндрового двигателя, т. е. агрегат, объединяющий в общем корпусе магнето для зажигания и динамо для питания осветительных приборов и подзарядки аккумулятора.

Установка момента зажигания у мотоциклов

Чтобы правильно установить момент зажигания, нужно поставить поршень в в. м. т. в конце хода сжатия. Отличить ход сжатия от хода выпуска можно двумя способами:

Поворачивают коленчатый вал двигателя по направлению его вращения до тех пор, пока откроется и затем

закроется всасывающий клапан.

2. Открывают компрессионный краник и вал двигателя провертывают таким же образом до тех пор, пока из краниха не начнет со свистом выходить воздух. При отсутствии краника вывертывают свечу и, прикрыв отверстие пальцем, определяют сжатие в цилиндре наопгуль.

Когда ход сжатия определен, то для точности установки поршия в отверстие для свечи или для компрессионного краника вставляют тонкую чистую проволоку до упора ее

в поршень; после этого вал двигателя продолжают вращать в поршень, направлении. Находящаяся в цилиндре проволока в прежием подрага подниматься вверх и позволит точно вместе с поршнем будет подниматься вверх и позволит точно висте с порядне положение поршня. Когда поршень нахоустановить да т., необходимо проверить также, во избежание дится в в посежание образование определить по пределить по ошновы толкателей при положении поршня в в. м. т. В этот зазоран момент контакты прерывателя магнето должны начать размымомент начала размыкания контактов соответствует калься. После того, как поршень установлен в в. м. т., надо снять крышку коробки распредедательных шестерен, вынуть промежуточную шестерню, установить обойму прерывателя в положение позднего зажигания снять крышку прерывателя, затем повернуть вал якоря магнето по ходу его вращения до тех пор, пока контакты прерывателя не начнут размыкаться. Это положение необходимо закрепить точно, путем тщательной установки промежуточной шестерни или шестерни магнето.

Прежде чем закрывать крышку, рекомендуется еще раз

проверить правильность установки зажигания.

Уход за магнето и его неисправности

Магнето, устанавливаемые на мотоциклах, настолько усовершенствованы, что при внимательном уходе неисправности в них встречаются редко, и они работают продолжительное

Магнето следует предохранять от проникновения внутрь масла, которое, попадая на обмотку, может повредить изоляцию. Магнето также следует предохранять от грязи и воды, от которых ржавеют магниты и стойки.


Разборку магнето следует производить только в случае

необходимости.

у некоторых мотоциклов (например АМ-600) между шестерней магнето и отверстием для выхода оси якоря установ-🗠 конический сальник, через который возможна утечка масла из распределительной коробки; для устранения этого времта надо отвернуть гайки, крепящие магнето, слегка отвауъ все магнето от распределительной коробки и закревать вновь. Подшипники магнето необходимо смазывать, впуская в имеющуюся масленку по несколько капель костяого масла. Обильная смазка вредиа, так как излишек может попасть внутрь магнето.

Невеправность действия прерывателя магнето может быть названа загрязнением контактов молоточка и наковальни или износом контактов, вследствие чего увеличивается расстояние между ними, которое нормально должно быть 0,3—0,35 мм.

Для устранения этой неисправности следует снять крышку магнето, вращать двигатель стартером до тех пор, пока кон-



Фиг. 109. Общий вид прерывателя магнето 39M

1—подвижной контакт; 2 неподвижный контакт; 3 контръявка; 4— мостик: 5 молоточек прерывателя; 6 основание прерывателя; 7 вин; 8— рычажок опережения зажигания. такты 1—2 (фиг. 109) не разомкнутся, Зазор между ними должен быть нормальный (0,3—0,35 мм). Если зазор не правильный, следует, ослабив контрганку 3, вывинчиванием или завинчиванием контакта 2 восстановить нормальный зазор; при этом необходимо убедиться в том, что молоточек 5 прерывателя находится на выступе кулачка магнето. В случае загрязиения контактов их необходимо зачистить мелкой шкуркой или надфилем; ни в коем случае нельзя применять напильников с крупной насечкой.

Следующей неисправностью может быть заедание молоточка, который должен свободно повертываться на своем и хорошо прижимать контакт 1 к неподвижному контакту 2. Если молоточек при нажиме на него пальцем повертывается туго и недостаточно быстро возвращается обратно, необходимо его снять, зачистить ось, слегка смазать мастема.

лом и убедиться в том, что пружина исправна, так как она может быть также причиной неисправной работы молоточка б. Регулировка предывателя пручку магнето андогична опи-

Регулировка прерывателя других магнето аналогична описанной.


Маховичные магнето и магдино

Зажигание на двухтактных мотоциклах в большинстве случаев осуществляется от так называемого маховичного магнето. По принципу работы оно не отличается от рассмотренных типов магнето, но имеет ряд конструктивных изменений в деталях.

Магнето маховичного типа состоит из двух основных частей: 1) якоря, состоящего из сердечника и двух обмоток, неподвижно укрепленного на картере с правой стороны двигателя и 2) алюминиевого маховика с укрепленным в нем кольцевым магнитом, создающим магнитный поток, проходящий через якорь. Вместо одного кольцевого магнита может быть помещено в ободе маховика несколько отдельных

дугообразных магнитов, например, маховичное магнето мотодугооора КІБ имеет шесть магнитов, залитых в обод махопика, причем одноименные полюса их соединяются полюсными башмаками (см. фиг. 111).

на картере двигателя укрепляется неподвижный диск, на картина из алюминиевого сплава. На диске крепится изготованый железный сердечник якоря 6 (фиг. 110). Сердечпорави в сто наконечники изготовлены из отдельных планик мори стин, изолированных друг от друга парафинированной тонкой



Фиг. 110. Устройство маховичного магнето мотоциклов, 1—полисыве наконечники магинта; 2—контикты прерывателя; 3—коные воб магинт; 4—вторичная (тонкая) обмотка; 5—перациная (тонкая) обмотка; 6—серачник якоря; 7—перациная (тонкая) обмотка; маховик; 10—кулячок прерыватель.

бумагой. На сердечник наматываются две обмотки: толстая первичная обмотка 5, присоединенная одним концом к массе сердечника, а другим к подвижному контакту прерывателя (молоточку) и тонкая вторичная 4, присоединенная одним монцом к первичной обмотке, а другим — к изолированному токоприемнику, от которого идет провод на свечу.


Прерыватель 7 неподвижного типа устанавливается на особом основании. Параллельно контактам прерывателя включен конденсатор 8, емкостью от 0,08 до 0,16 микрофарады, который в случае порчи заменяется обычным автомо-

При вращении маховика с магнитами в сердечнике якоря рокходит изменение силы и направления магнитного поля, быгодаря чему в толстой обмотке возбуждается переменный

II A. K. Hoeringon

ток низкого напряжения; этот ток достигает максимального напряжения в тот момент, когда полюсный наконечник N отойдет от одного из концов сердечника на 7—8 мм В этот момент контакты 2 прерывателя размыкаются кулачком 10, насаженным на вал двигателя. Ток в первичной обмотке прерывается и вследствие этого во вторичной отмотке индуктируется ток высокого напряжения (10 000—15 000 вольт), образующий искру между электродами свечи. Нормальное расстояние между контактами прерывателя в разомкнутом положении равно 0,4—0,5 мм.


На фиг. 111 представлено устройство маховичного матдино, т. е. агрегата, обслуживающего не только зажигание,




Фиг. 111. Маховичное магдино.

но и осветительные приборы. Здесь, кроме якоря с двумя обмотками для получения тока высокого напряжения, имеются еще две последовательно соединенные катушки с одной первичной обмоткой. Вращение магнита индуктирует в них ток низкого напряжения, который и используется для целей освещения. У нас такого рода магдино МГ-1, мощностью 30 ватт при напряжении 6 вольт, устанавливается на мотовелосипедах К1Б (схему зажигания и электрооборудования К1Б см. в Приложении 1).

Если мотоциклы с маховичными магнето плохо заводятся (особенно зимой) или вышло из строя магнето, которое нет возможности отремонтировать, зажигание можно осуществы при помощи аккумулятора и любой автомобильной бобины подключив ее к магнето, как указано на фиг. 112. Как види из схемы, провод от минуса аккумулятора идет на бобину, второй провод идет от бобины на клемму В переключатель который можно включать в прерыватель магнето посредством



фиг. 112. Схема включения в маховичное магнето катушки высокого напряжения.



Фиг. 113. Схема включения аккумулятора в обмотку маховичного магнето.

ползуна П. Таким образом, бобина будет получать ток от ползуна 11. Такин вамкнутых контактах прерывателя. Размы аккумульнора ордет соответствовать появление искуми в свече. Когда двигатель будет заведен (если магнето в исв свече. Когда допита поставлена только для облегчения пуска), можно переключить ползун П на клемму М; таким пуска), можно персикумулятор будут отключены и в работу вступит маховичное магнето. При запуске двигателя при помощи бобины провод высокого напряжения от махович. ного магнето остается соединенным со свечой, так же, как и провод от бобины. После запуска двигателя и переключения на маховичное магнето провод бобины надо быстро сдернуть со свечи и оставить только провод, идущий от маховичного магнето. Бобина при неработающем двигателе должна быть всегда выключена, во избежание разрядки аккумулятора и перегорания бобины.


На фиг. 113 представлена схема, по которой можно использовать вместо бобины катушку высокого напряжения самого маховичного магнето при запуске двигателя от аккумулятора. Для этого следует конец первичной обмотки отпаять от массы сердечника и, нарастив провод, вывести его к ползуну переключателя. Чтобы получить зажигание от аккумулятора, достаточно поставить ползун на клемму Б, тогда по первичной обмотке потечет ток от аккумулятора, второй полюс которого соединен с прерывателем через массу. После того как мотоцикл заведен, ползун можно переключить на клемму M; тогда первичная обмотка катушки будет включена на массу, и магнето (если оно исправно) начнет рабо-

тать нормально.

Во избежание размагничивания магнитов в цепь катушка — аккумулятор необходимо включить сопротивление, как это указано на фиг. 113.

Установка момента зажигания на мотоциклах с маховичным магнето

Угол опережения в маховичных магнето обыкновенно постоянный, т. е. не изменяется на ходу машины и равен приблизительно 30°, что соответствует 10% хода поршия, не дохоля в. м. т. г. доходя в. м. т. Для проверки угла опережения или в случае установии зауча установки за г. для проверки угла опережения вып в в.м.т. проворами зажигания вновь, поршень надо поставить в в.м.т. проворами важитания вновь, поршень надо поставить в выпше проворачивая двигатель при помощи стартера или вращением записко компорти нием заднего колеса при включенной передаче, после чего поршень напо ствета поршень надо отвести обратно на указанную выше величну. Проверка положения Проверка положения поршня производится через отверстие для свечи при поможения поршня производится через отсутдля свечи при помощи линейки с делениями. В случае отсугствия линейки с делениями это делается так, как показано на фиг. 114. В этот момент, если зажигание установлено правильно, кулачок прерывателя 4 начинает приподнимать молоточек 3. Если зажигание (на двигателе ИЖ-8) установ-



Фиг. 114. Прерыватели маховичных магнето.

- шул; 2 — регулировочный винт; 3 — молоточек прерывателя; 4 — кулакок; 5 — пружния прерывателя; 6 — винт, крепяций кулачок; 7 — контрейка регулировочного винта; 8 — конденсатор.

лено неверно, необходимо отпустить винт 6, крепящий кулачок 4 к торцу коленчатого вала, повернуть кулачок, установив его в положение начала разрыва, и крепко затянуть Винт 6. При этом надо следить за тем, чтобы положение поршня не изменилось, иначе зажигание будет установлено неправильно. По установке зажигания необходимо еще раз

проверять точность установки. (На двигателях ИЖ-7 и Л-300 кулачок 4 напрессован на втулку маховика и изменить его положение можно только вместе с самим маховиком.)

Неисправности системы зажигания, их устранение и разборка магнето двухтактных двигателей


Магнето является точным прибором и поэтому требует очень внимательного отношения при разборке или сборке Без надобности разборку производить не рекомендуется. При правильном обращении с магнето оно в особом уходе не нуждается, за исключением периодической смазки оси прерывателя костяным маслом. В случае необходимости проверки работы зажигания поступают следующим образом: отъединяют провод высокого напряжения от свечи и, придерживая его на расстоянии 3-4 мм от любой детали мотоцикла (массы), резко нажимают на педаль стартера. Если магнето в исправности, то между проводом и массой должна проскочить искра. Если искра появляется при значительно меньшем расстоянии, или она очень слаба, или совсем отсутствует, то причина этого чаще всего кроется в контактах прерывателя: неправильная регулировка, загрязнение, выгорание, чрезмерный износ, вызывающий соприкосновение металлических деталей прерывателя или заедание молоточка. Для регулировки и чистки контактов прерывателя достаточно снять его крышку. Если при проверке зажигания искры нет, надо отъединить провод конденсатора от наковальни и попробовать, есть ли искра. Если слабая искра появляется, то пробит конденсатор, который нужно заменить. Неправильная работа магнето, кроме того, может быть вызвана попаданием влаги. которая вызывает замыкание. Устранить дефект можно путем тщательной просушки обмотки.

У маховичного магнето ослабление искры нередко является результатом размагничивания магнитов или появления на наконечниках сердечника, или на самом сердечнике, ржавчины вследствие попадания воды. Ржавчину необходимо удалить путем зачистки шкуркой. При снятии маховика с конуса коленчатого вала ни в коем случае нельзя ударять по маховику молотком или каким-либо другим инструментом во избежание его размагничивания. Когда маховик снят, надо немедленно замкнуть полюсы магнита каким-либо железным


предметом.

Батарейное зажигание

Источником тока при батарейном зажигании (при заћуске двигателя и на малых оборотах) служит аккумуляторная батарея, дающая ток низкого напряжения 6 вольт.



Фиг. 116. Схема преобразования тока в катушке высокого напряжения.




Фиг. 116. Схема распределения тока высокого напряжения у двухцилиндровых мотоциклов (М.-72 и др.). 1—распрасивлень; 2— порачивая (голская) обмогка катушки; 3— и порачивая (голская) обмогка катушки; 3— и настранения (голская) обмогка; 5— сервечения становый пределения; 6— и настранения пределения; 6— мологочес прерывателя; 9— жулчок прерывателя; 10— бетупко рапрасления, 11— свечи; 12— катушка высокого напряжения.

Для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения устанавливается индукционная катушка высокого и прерыватель. На фиг. 115 дана упрощенная схема

батарейного зажигания.

Индукционная катушка состоит из сердечника 5 (фиг. 116) и намотанной на нем первичной обмотки 2, состоящей из малого количества витков изолированной проволоки диаметром 0,8 мм (200-250 витков). Вторичная обмотка 4 состоит



Фиг. 117. Устройство распределителя и прерывателя у мотощиклов М-72. А — корпус; Б — бегунок; В — крышка распределителя; 1 — стопорный вист; 2 — колгактыя стойка (наковальния; 3 → висцентрик прерывателя; 4 — ограничитель угла модоточек прерывателя; 6 — крашка картера; 7 — гайка, крепинана крышку; 8 — каму; 9 — держатель крышку распределителя; 10 — катушка высокого наприменни; 11 — угольян высокого наприменни; 11 — угольян высокого наприменни; 11 — угольян высокого наприменны; 12 — угольян высокого наприменных наприме кого напряжения; 12 — пружниный контакт бегунка; 13 — конденсатор.

из большого количества витков (16 000) тонкой проволоки

диаметром 0,1 мм.

Когда электрический ток из аккумулятора или динамомашины при замкнутых контактах в прерывателе проходит по толстой первичной обмотке, вокруг нее образуется магнитное поле. При размыкании контактов прерывателя, включенного в цепь первичной обмотки, ток низкого напряжения исчезает, вследствие чего исчезает и магнитное поле. При своем исчезает имагнитное поле. своем исчезновении магнитно-силовые линии пересекают витки тонкой обмотки и индуктируют в ней электродвижущую силу высокого напряжения.

Наибольшей величины электродвижущая сила во вто-нюй обмогие подпечаться подпечать подпечат ричной обмотке достигает при разрыве тока в первичной цепи-катущей т

катушки, т. е. при размыкании контактов прерывателя.

В двухцилиндровых двигателях ток высокого напряжения вадо поочередно направлять то в одну, то в другую свечу. надо поолняется вращающимся бегунком распределителя 10. распределитель обычно объединяют

в одном агрегате.

На фиг. 117 представлено устройство прерывателя-распределителя, устанавливаемого на двухцилиндровых двигателях

мотоциклов М-72 и БМВ.

В своем гнезде прерыватель может свободно перемещаться по окружности в пределах до 30°, изменяя момент размыкания контактов; одновременно изменяется и момент зажигания смеси в цилиндре.

Кроме того, можно изменить момент зажигания в небольших пределах ($\pm 4^{\circ}$) посредством эксцентрика 3. Для этого необходимо освободить гайку эксцентрика, повернуть его в сторону увеличения или уменьшения опережения зажигання и вновь закрепить.

Перемещение прерывателя производится при помощи троса, соединенного с рычажком на левой рукоятке руля. В прерывателе имеется неподвижная регулируемая контактная стойка 2, с которой соприкасается подвижной контакт (молоточек) 5, изолированный от массы. Молоточек прижимается плоской стальной пружиной и соединяется латунной пластинкой с выводной клеммой. К этой клемме подводится провод (красный), идущий от клеммы первичной обмотки катушки.

Размыкание контактов прерывателя осуществляется путем набегания на подвижной контакт 5 (молоточек) выступа кулачка распределительного вала двигателя. Ток высокого напряжения поступает из катушки к бегунку через пружинный контакт 12 и при вращении бегунка подводится поочередно к проводам свечей через угольные щетки 11.

Для бесперебойной работы двигателя нужно, чтобы контакты прерывателя были всегда гладкими, чистыми и зазор. между ними был нормальный. Если контакты прерывателя загрязнились или стали шероховатыми, их необходимо подчи-


стить тонким бархатным напильником.

Для регулировки зазора между контактами, который должен составлять 0,4—0,5 мм, необходимо: освободить сто- $\frac{10}{9}$ ный винт I (фиг. 117), закрепляющий контактную стойку 2, и передвинуть ее в ту или другую сторону посредством экспентрика 3. После закреплення винта I необходимо еще раз проверить зазор между контактами.

По окончании регулировки становится на место бегунок. для установки или снятия бегунка с вала надо, чтобы винт бегунка находился против выреза в корпусе распределителя. Бегунок насаживается на конец вала, по возможности глубже, но так, чтобы он не задевал при вращении за рычаг прерывателя, и крепится винтом сбоку.



Перед установкой крышки В распределителя нужно проверить наличие пружинного контакта 12 на бегунке и угольков в крышке В, а также наличие кольцевой прокладки. Распределитель и индукционная катушка 10 расположены под защитной крышкой впереди двигателя. Корпус респределителя закрепляется в трех точках двумя винтами и одной шпилькой которая с помощью пружины 9 прижимает крышку В распределителя к корпусу.




Фиг. 118. Устройство распределителя и прерывателя Ауто-Лайт, устанавливаемого на мотоциклах Индиан.

1 — крыпика распределителя; 2 — вявол да свету; 3 — подволика тока вмеокого изграемы по собиция; 4 — приемпый уголек; 5 — бегулок; 6 — кулячок прерваятеля и выше до пределение уголек; 10 — румных компакт тока инжого наприжении на бобиру; 8 — маделика; 2 — може прерваятеля; 11 — комечия часть распределительного вышел 12 — може прерваятеля; 12 — може прерваятеля; 12 — може прерваятеля; 12 — може прерваятеля; 13 — може прерваятеля; 14 — може прерваятеля; 15 — може прерваятеля; 15 — може прерваятеля; 16 — може прерваятеля;

Индукционная катушка не требует ухода; нужно только следить за прочностью крепления проводов первичной об-

мотки и ни в коем случае не оставлять включенной цепь мотки и при неработающем двигателе; при включенэлектропри разряжается батарея и возможно повреждение нои дени повреждение обмоток катушки от перегрева. Включение системы зажигаоомогок показывает специальная контрольная лампочка, помения показ в фаре мотоцикла, или амперметр (при замкнутых пающами прерывателя стрелка амперметра отклоняется на контакта»). На фиг. 118 представлен общий вид и детали




Фиг. 119. Устройство прерывателя мотоцикла Харлей-

!— установочная метка на маховике; ?— регулировочные линты креп-дения контактов; ?— жонтакты прерывается; ?— метка на кулачке пре-рывается и метка на головке мологочка, указывающие тервоначальную эводекую регулировау; .? — жулачок прерывателя; ?— жонденсатор; ?— регулировачный стязной винт; .? — рызга опережения.

прерывателя распределителя Ауто-Лайт, устанавливаемого ча мотоциклах Индиан. Он состоит из тех же деталей, что и описанный прерыватель-распределитель, устанавливаемый ва двухцилиндровых мотоциклах М-72 и др., но имеет иное


конструктивное оформление.

На фиг. 119 показан прерыватель мотоциклов Харлейна фиг. 119 показан прерыватель мотоким без распре-давиден, имеющий такое же устройство, но без распределителя. У этих мотоциклов от индукционной катушки к свечам идут два провода, так что искры получаются однопременно в обоих цилиндрах. Однако используется каждый раз только одна искра в том цилиндре, в котором заканчивается ход сжатия.



Фиг. 120. Схема зажигания и освещения от динамо Бош, применяемая на одноцилиндровых двигателях.
1—памоочае большого света; 2—переключатель инживего и дальнего света; 3—цеток в фаре; 4—переключатель инживего света; 3—шеток в фаре; 4—переключатель; 5— аменамо; 6—компрольная дамножа; 7—вывод на свечу; 8—адний фонарь; 9—кионах сигнала; 10—сигнал; 11—перекланый
ингок; 12—бобна; 13—аксумулатор; 14—промектор; 15—регулируемый контакт предывателя; 16—кологочек прерывателя; 17—пружный рачата опережения; 18—рацая спережения; 19—выспологатель батарец; 20—клеммы для проводов; 21—болт
крепления; 22—экспентриковый болт для регулирования; 23—якспентриковый болт для установки момента зажигания;
24—контотайка.

Кроме прерывателей описанного устройства, имеются также предольно распространенные приборы зажигания, где прерызатель вмонтирован в динамомацину (фиг. 120 и 121). На ватель вмонтировка зазора между контактами прерывателя фиг. 121 регулировка зазора



Фиг. 121. Схема зажигания от динамо Бош с распределителем для двухцилиндрового мотоцикла.


1-колденсатор; 2- эксцентриковый вият для регулировани зазора; 3- вият для крепления мадажаного контакта; 4- неподвижный контакт; 5- подажиной контакт; 9- распределитель 1984 меского напряжения; 10- корпус; 13- уголек высокого напряжения на распределитель; 14- приемные контакты высокого напряжения.

производится путем смещения эксцентриковым винтом неподвижаюто контакта, для чего надо ослабить винт \mathcal{S} и отверткой повертывать винт \mathcal{Z} до тех пор, пока не получится нужный зазор между контактами. Нормальный зазор между контактами прерывателя должен быть равен 0,5—0,6 мм. Перед регулировкой надо обязательно очистить контакты.

Н_а фиг. 120 регулировка контактов прерывателя производися путем вывертывания контактов вверх или вниз, в зависимости от цели регулировки. При регулировке необходимо

ослабить контргайку 21.

в случае, если на мотоцикле с батарейным зажиганием Бош будет поврежден аккумулятор, двигатель можно запубош будет по зажигания током от генератора. Для этого на мотоциклах с одноцилиндровым двигателем и с этого на могемпением нужно (фиг. 120) головку переклю-





Фиг. 122. Схема распределительного ящика П-35 мотоциклов К-125 и ИЖ-350.

чателя 19 повернуть по ходу часовой стрелки на 180° так, чтобы стрелка на головке переключателя 19 указывала на надпись Dyn (динамо); отключение проводов аккумулятора

при этом не является необходимым.

При пуске двигателя нужно выключить все потребители энергии, кроме катушки высокого напряжения (ключ должен быть вставлен в замок фары до упора). При этом генератору необходимо дать достаточно большое число оборотов для получения искры. Делается это путем раскручивания двигателя несколькими резкими нажатиями на стартер с открытым

лекомпрессором, после чего рычаг декомпрессора отпускается декомпрессора отпускается дели, то следует включить Если этот прием не достигает цели, то следует включить Если этог или первую передачу и попробовать завести двига-вторую или первую передачу и попробовать завести двигавюрую загона, или буксируя мотоцикл другой машиной. на мотоциклах К-125 и ИЖ-350 все вспомогательные

присоры зажигания и электрооборудования собраны в одном приозрам ящике (П-35), помещенном под седлом мотоцикла.

рядом с аккумулятором.

фиг. 122 поясняет это устройство. Как видно из схемы, в ящике помещены реле и регулятор напряжения, индукционв жатушка с выводом тока высокого напряжения на свечу. контрольная лампа, сигнализирующая разряд батареи, центральный переключатель, предохранитель и панель с рядом клеми для присоединения проводов, идущих от генератора и батареи к потребителям тока.

Ключ центрального переключателя может быть повернут

в одно из следующих положений:

0-зажигание и свет выключены (при стоянке в гараже или в пути днем);

1 - зажигание выключено; включены задний фонарь и лампочка стояночного света (при стоянке ночью в пути):

2-включено зажигание и сигнал; выключено все осве-

щение (при запуске двигателя и дневной езде);

3-включено зажигание, сигнал, задний фонарь и стояночная лампа фары (при ночной езде в городе со светом

4 - включено зажигание, сигнал, задний фонарь и главная двухнитевая лампа фары (при ночной езде за городом); 5 — включено только зажигание; выключен аккумулятор

(запуск двигателя и езда при разряженном аккумуляторе или при отсутствии его. Запуск производится с разбега).

Присоединение проводов к клеммам распределительного

ящика показано в приложении I (схема II).


На мотоцикле М1А те же приборы размещены иначе: центральный переключатель и контрольная лампочка вмонтированы в корпус фары; индукционная катушка укреплена на раме мотоцикла, под баком; реле и регулятор напряжения помещены в особой коробке, расположенной рядом с аккуму-

Все эти особенности видны на схеме, приведенной на

Разумеется, местоположение приборов не имеет принципального значения, и потому можно считать, что все три упомянутые мотоцикла имеют, в сущности, одну и ту же систему электрооборудования.

На фиг. 124 приведено устройство прерывателя двухци-


линдрового двухтактного двигателя ДКВ. Легко видеть, что здесь в сущности имеется два прерывателя, расположенных в общем корпусе. Их устройство и действие не отличаются от описанных раньше. Установка зажигания при этом прерывателе также облегчена благодаря наличию на якоре динамо двух меток, служащих для установки момента зажигания в первом (правом) и втором (левом) цилиндрах.



Фиг. 123. Схема зажигання и электрооборудования мотоцякла с маховичным генератором (M1A).

Если первая метка (красная) приходится против указателя в окошечке, то правый поршень находится точно в положении, соответствующем моменту зажитания; если в окошечке видна зеленая метка, то девый поршень находится в крайнем положении (перед в. м. т.).

На старых моделях, у которых отсутствует окошечконужное положение для установки зажигания определяется путем снятия выхлопных труб, после чего поршень доводится до в. м. т. Это положение фиксируется путем нанесения на юбке поршия метки мягким карандациом. После этого нужно провернуть двигатель в обратную сторону настолько, чтобы





Фиг. 124. Устройство прерывателя двухцилиндрового двухтактиого двигателя ДКВ.

метка на поршне отошла от верхнего края выхлопного окна на 5,5 мм. В таком положении поршень не доходит до в. м. т. на 5,5 мм, что и будет соответствовать велячине нужного опережения для этих двигателей. Зазор между контактами прерывателя должен быть 0,5 мм.

кулачок прерывателя почти у всех моделей ДКВ насажен на конец коленчатого вала таким образом, что при повышении числа оборотов двигателя грузики, находящиеся на якоре динамомащины, поворачивают кулачок, преодолевая сопротивление пружин. Это устройство служит для прелогращения обратного удара при запуске двигателя, так как на малых оборотах опережение отсутствует.

Регулировка прерывателя-распределителя Ауто-Лайт и установка зажигания

Для регулировки зазоров между контактами прерывателя, после снятия верхней крышки распределителя, надо осторожно снять бегунок 5 (фиг. 118), имеющий плотную посадку Затем вращением вала двигателя ножным стартером установить контакты прерывателя в положение полного размыкания, после чего отвернуть контргайку контактного винта 14 и соответствующим вращением этого винта отрегулировать зазор, равный 0,5 мм.

В случае, если нужно произвести проверку или новую установку зажигания, необходимо предварительно отрегулировать правильный зазор между контактами прерывателя (установка зажигания производится во всех случаях при наибольшем опережении зажигания). Для облегчения установка зажигания мотоциклы Индиан и Харлей-Давидсон имеют на маховике двигателя специальную установочную метку, имеющую форму креста (+), или вертикальной линии (1). При совпадении этой метки с контрольным отверстием, расположенным с левой стороны картера под поплавковой камерой карбюратора, поршень заднего цилиндра будет не доходить новке.

В таком положении нужно установить кулачок прерывателя заднего цилиндра на начало размыкания контактов прерывателя. При установке зажигания необходимо следить за положением всасывающего клапана; при совпадении метки на маховике в смотровом окне, толкатель всасывающего клапана заднего цилиндра должен иметь зазор, т. е. клапан должен быть закрыт.

неисправности системы батарейного зажигания и их устранение

Основной причиной неисправности в работе системы батарейного зажигания является неудовлетворительное состояние аккумулятора. С него и надо начинать исследование, в случае неисправной работы зажигания.

Прежде всего надо удостовериться, поступает ли ток от аккумулятора. Если контрольная лампочка перегорела или отсутствует, надо при включенном ключе нажать на кнопку енгала или включить освещение. Если не горит контрольная дампочка или не работает сигнал, причину пеисправности вадо некать в аккумуляторе или в проводке.

нужно убедиться, дает ли ток батарея аккумуляторов, корошо ли присоединены провода к ее клеммам.

Fели проводка и батарея аккумуляторов в исправности. по двигатель все же не удается запустить, то причина неисправности — в приборах системы зажигания. Для проверки ваботы системы зажигания нужно, сняв крышку распределителя и бегунок, установить контакты в замкнугое положение. яключить зажигание, вынуть средний провод из крышки распределителя и, приблизив его к массе на 3-5 мм, быстро отвести пальцем молоточек от наковальни. Если искра между массой и проводом высокого напряжения есть и довольно сильная, система зажигания исправна. При дальнейшей проверке надо обратить внимание на зазор между контактами прерывателя. Если контакты имеют неправильный зазор или зазор отсутствует, — искры в свечах не будет, хотя бы она проскакивала между проводом и массой при отводе молоточка рукой. Далее, надо убедиться, не сработались ли уюльки в крышке распределителя, не потеряны ли от них пружинки, исправны ли свечи.

Перегорание обмоток катушки зажигания — явление очень кам тока в поризойти только от чрезмерного увеличения кам тока в первичной депи электрооборудования. Во избемение этого никогда не надо забывать выключать зажига-

Слабая искра на свечах, при которой двигатель не завомен, показывает, что пробит конденсатор, который необментором заменить, или разрядился аккумулятор.


Если в пути вышел из строя аккумулятор при исправных маамо и реле-регуляторе, двигатель можно запустить, питая обстему зажигания током непосредственно от динамо. Для фонарь и т. д.), вставить доотказа ключ замка зажига-

ния в фаре, включить вторую или первую передачу коробка передач и попытаться завести двигатель с разгона.

едач и попытаться эспольным аккумулятором можно такжа Мотоцики с повремене источника (любого автомобильного завести от постороннего источника (любого автомобильного аккумулятора, от двух параллельно включенных карманного фонаря, от раднобатарей в 4—8 вольт)

Конденсатор

Как уже было сказано, в целях уменьшения искрення между контактами прерывателя и для более быстрого исчезновения тока в первичной цепи, параллельно прерывателю включается конденсатор, состоящий из двух тонких станно-



Фиг. 125. Схема испытания конденсатора.

левых лент, между которыми проложена парафинированная бумага; ленты конденсатора свернуты в трубку и заключены

в металлический футляр.

Станиолевые листы образуют две обкладки конденсатора, одна из них соединяется с массой, а другая — с молоточком прерывателя. Пока контакты прерывателя замкнуты, ток проходит мимо конденсатора; при размыкании контактов прерывателя образуется экстраток, который повышает напряжение в первичной обмотке и, не имея другого пути, направляется в конденсатор, заряжая его. На одной обкладке конденсатора будет скапливаться положительный заряд, а на другой — отрицательный. Таким образом, конденсатор, поглощая ток самоиндукции, возникающий в первичной обмотке катушки при размыкании контактов прерывателя, устраняет искрение между контактами и этим предохраняет контакты от быстрого выгорания. Разряжаясь через первичную обмотку катушки в катушки в обратном направлении, конденсатор ускоряет размагинчивание сердечника катушки и обеспечивает болез вы-

мати.

О неисправности конденсатора дают знать выстрелы в глупителе, перебои в работе и трудный запуск двигателя. Чтобы проверить конденсатор, надо его вынуть, включить в цепь проверно городского тока напряжения 110—120 вольт послеповательно с 25-ваттной лампочкой (фиг. 125). Если лампочдоваления, то конденсатор испорчен (пробита изоляция): ка запорится, а при соприкосновении конда _{провода} с обкладкой конденсатора образуются маленькие приводи и при приближении центрального контакта к корпусу конденсатора проскочит искра, значит конденсатор исправен и причину неисправности надо искать в другом месте.

Без конденсатора на мотоцикле ехать нельзя. Неисправный конденсатор надо заменить новым, а при отсутствии такового можно использовать конденсатор от радиоприемника (емкость конденсатора должна быть 0,15-0,25 микрофарады или 135—225 тысяч см). Такой конденсатор следует присоедипить одним концом к молоточку прерывателя, другим к любому месту рамы или двигателя, причем места соединения полжны быть тщательно очищены от грязи и краски.

Запальная свеча

Запальная свеча предназначена для зажигания рабочей смеси в цилиндре и является одной из ответственных дета-

лей, требующих особого внимания мотоциклиста.

Надо иметь в виду, что для разных типов двигателей вужны разные свечи. Свечей, пригодных для любого двига-теля, не бывает. Иногда водители устанавливают импортные свечи, не подходящие по своим качествам к дапному двигателю, в связи с чем работа двигателя при этом часто ухудшается, а свеча перегревается до такой степени, что получается самовоспламенение смеси.

На всех отечественных мотоциклах послевоенного выпуска применяются свечи с метрической резьбой диаметром

большое значение имеет правильный выбор длины нарезной части свечи. На фиг. 126-а показано устройство свечи, ⁴ на фиг. 126-6— правильно и неправильно подобранные чети. Свеча I подобрана правильно, свеча II подобрана неравильно: нижняя выступающая часть будет при работе верегреваться и вызывать самовоспламенение смеси, вазываемое калильное зажигание. Кроме того, нижняя часть свечи будет расширяться от перегрева, покрываться нагаром

и, когда потребуется вывернуть свечу, это будет сопряжено

с большими трудностями. ольшими трудаю подобрана неправильно, так как во время Свеча III также подобрана неправильно, так как во время Свеча III такжи в имеющемся углублении будет накапли,


радоты двигат. и свеча очень скоро прекратит работу.


ься копоть, и сестовит вместо одного медно-асбестового

иногда води три, или совсем их не ставит, чем нарушает

правильное расположение свечи в цилиндре.

вильное расположение периодически вывертывать и просмат ривать, пользуясь при этом специальным торцовым ключом во избежание порчи изолятора.





Фиг. 126. Установка запальных свечей. а—устройство свени; 1—центральный электрод; 2—фарфоровый млолятор: 3—корцус свени; 4—боковой электрод; 5—прокладка (на рисумке стреижам указавы места учеки тока в случае порин или загражиелия фарфора длины свечей; 1—свеча подобрана правильно; И и III—свечи подобраны неправильно.

Образующийся на электродах нагар нужно смывать бен-

зином и счищать щеточкой.

Если внутренний конус изолятора свечи загрязнился, то свечу (разборную) необходимо разобрать, почистить изолятор тряпочкой, смоченной бензином, вычистить металлический корпус свечи перочинным ножом и вновь собрать свечу (ни в коем случае не трогать ножом фарфор).

При сборке свечи следует ставить медные прокладки

между корпусом и изолятором.

Свечи обычно вывертываются после каждых 2500-3.000 км пробега мотоцикла, причем проверяют расстояние между электродами, которое должно равняться 0,6 мм. Если это расстояние больше, то его следует отрегулировать путем осторожного подгибания боковых электродов. Свеча должна быть всегда хорошо завинчена и под нее должна быть поставлена прокладка.

При правильном подборе свечи и нормальной работе двигателя вывернутая свеча должна иметь равномерную, светлоразпомерную, светло-коричневую окраску внутреннего изолятора. Если изолятор коримие дефекты в реулировке: а) мал промежуток между электродами свечи. 6) неправилен зазор прерывателя, в) зажигание установлено одником позднее, г) загрязнены контакты прерывателя. д) образовался нагар в окнах двухтактных двигателей, е) плохо отрегулирован карбюратор (богатая смесь), ж) загрязнен воздушный фильтр, з) смесь содержит много масла (у двухтактных двигателей). Если у правильно подобранной свечи изолятор имеет свет-

дый песочный цвет и на электродах видны мелкие пузырчатые наплавы, это значит, что свеча перегревается по следуюшим причинам: а) слишком велик промежуток между элекподами свечи; б) нет прокладки под свечой или свеча имеет длинную резьбу; в) слишком бедная смесь; г) мал уровень принцего в поплавковой камере; д) плохо поступает горючее

из бензобака; е) нет воздушного фильтра

Глава 8

дополнительные приборы электрооборудования и монтажные схемы

Система проводки


Кроме рассмотренных ранее приборов, в систему электрооборудования мотоциклов входят: реле обратного тока, амперметр, передняя фара, задний фонарь, лампочка щитка

приборов и переключатель.

На мотоциклах, как и на автомобилях, применяется однопроводная система проводки, при которой вторым проводом служат все металлические части мотоцикла («масса»). Такая частема проводки уменьшает количество проводов и упрощает схему проводки. Все же проводка требует очень внимательного отношения мотоциклиста к изоляции проводов я вх креплению. Оголенный провод может касаться металлических частей, что при отсутствии предохранителей привоат к обгоранию изоляции и даже возникновению пожара. Плохов контакт в соединениях батареи аккумуляторов с динамо может при работе двигателя на больших оборотах вызвать перегорание лампочек.

Реле, устанавливаемое на мотоциклах, служит для автоматического соединения и разъединения динамомацины с батареей и прочей системой электрооборудования мотоцикла.

При неработающем двигателе, или когда динамо дает недостаточное напряжение, всю систему электрооборудования недостаточное наприменения и в сли оставить аккумулятор и, если оставить аккумулятор в соединении с динамомашиной, ток пойдет через щетки и кол-



Фиг. 127. Реле.

1 — вводная жлемма; 2 — регулировочный кронштейн; 3 — пружина; 4 — крышка; 5 — севденью; 6 — подвижной контакт; 7 — упор; 8 — стойка; 9 — вщит; 10 — крио; 11 — основние

лектор в обмотку якоря; это вызовет перегрев обмотки якоря н приведет к полной разрядке аккумулятора. Для предотвращения этого и включается между аккумулятором и динамомашиной автоматический электромагнитный называемый реле.

В реле имеются следующие детали (фиг. 127): вводная клемма 1, к которой присоединяется провод, выходящий из динамо; регулировочный кронштейн 2; пружина 3; крышка 4. предохраняющая реле от грязи и ударов; сердечник 5 электромагнита, изготовленный из мягкого железа, с двумя обмотками; подвижной якорек 6 из мягкого железа, с укрепленным в нем контактом; стойка 8 с укрепленным на ней контактом; упор 7 для регулировки зазора (зазор между контактами реле должен быть 0,5—0,7 мм): винт 9 выводной клеммы реле; ярмо 10 и основание реле 11 с изоляционными

При работе динамо, когда напряжение на ее щетках при 6,5—7 вольт, по обмоткам реле пойдет ток от дидостигаем в притянет к себе подвижнай якорек 6, контакты замкнутся и динамо окажется включенной в сеть.

когда двигатель не работает или работает на малых оборотах, напряжение на щетках динамо становится ниже. оперенти на клеммах аккумулятора, но толстой обмотке реле пойдет обратный ток от аккумулятора, сердечник пазмагнитится и под действием пружины контакты реле разомкнутся, выключая динамо из цепи. Этим исключается возможность разрядки батареи через обмотки динамо.

Реле включается при скорости движения мотоцикла около

20 км/час на прямой передаче.

В реле могут быть две неисправности: 1) реле не замыкает цепи и 2) реле не размыкает цепи.

Правильность работы реле проверяется наблюдением за показаниями амперметра или контрольной лампы при работе

Если амперметр при больших оборотах вала двигателя не показывает зарядки, или контрольная лампа продолжает гореть, значит контакты реле не замыкаются вследствие того. по неправильно отрегулированы пружина и зазор в контактах или сгорела тонкая обмотка реле. Это может произойти акже вследствие неисправности динамо.

Если при остановке двигателя и выключенных потребителях стрелка амперметра резко отклонилась влево (или контрольная лампа потухла), это может быть следствием юроткого замыкания в проводке или неисправности реле, аключающейся в неразмыкании контактов от их пригорания пи от ослабления пружины; в этих случаях надо немедленно пъединить одну клемму реле.

Проверять работу реле надо следующим способом: взять мампочку, присоединить конец одного провода к входной клемме, а конец другого к выходной клемме реле и пустить ^{двиг}атель. При увеличении числа оборотов двигателя лам-


очка должна гаснуть, а при уменьшении — загораться.

При проверке правильности зазора или при чистке контакпо реле крышку снимать надо очень осторожно, так как в приняком случае можно нарушить регулировку реле.

Амперметр

Для измерения силы зарядного или разрядного тока устанамерения силы зарядного или разрядного или разрядного контрольный прибор — амперметр. Амперметр на корпуса 7 (фиг. 128), в котором помещается подковообразный проводник 6, с клеммами 1 и 2 для присослинения проводов. На середине проводника 6 шариирно укреплена на оси стрелка 4 с железным якорем 5; стрелка отклоняясь, указывает деления шкалы. Для поддержания стрелки в нулевом положении имеется постоянный магнит 3 который при отсутствии в проводнике 6 электрического тока равномерно притягивает к себе концы магнитного якоря 5 и, таким образом, держит стрелку на нуле.

и, таким оордазом, держительного тока по проводнику 6 При прохождении постоянного тока по проводнику 6 вокруг него образуется сильное магнитное поле, которое,



Фиг. 128. Амперметр.

в 2 — клемми; 3 — погознатвя магнит; 4 — стрелка; 5 — якорек; 6 — подховообразный проводнях; 7 — короус; 8 — инферсат с делениями.

преодолевая сопротивление магнитных сил постоянного магнита 3, поворачивает магнитный якорь 5, а стрелка, в зависимости от направления тока, указывает на шкале «зарядку» или «разрядку».


Контрольная лампа

Вместо амперметра, в некоторых системах электрооборудования имеется контрольная лампа, горение которой показывает, что питание всех потребителей идет от аккумулятора. Контрольная лампа тухнет в тот момент, когда генератор разовьет напряжение, достаточное для включения реле в самого генератора в общую сеть.

Контролирующая работу динамо и реле-регулятора мотоцикла М-72 лампа 21, как показано на схеме фиг. 99, полключена одним концом к минусовой клемме аккумулятора, а вторым — к минусовой щетке генератора Я. При неработающем двигателе, т. е. при отсутствии тока в генераторе, лампа горит благодаря прохождению через нее и по обмоткам reneparopa тока из аккумулятора. Когда напряжение тока динамо уравнивается с напряжением аккумулятора, контрольная лампа гаснет.

Электросигнал

 ${
m Bce}$ мотоциклы, имеющие электрооборудование, снабжены сигнялом электроматнитного типа, работающим по следующему принципу. Ток от динамо или аккумулядора поступает ав клемму I (фиг. 129) и по проводнику идет к автоматичения I



Фиг. 129. Схема электросигнала. 1—клемма; 2— прерваватель; 3—спанивый учел проводов; 4—об- могка; 5—клемма; 6—мембрани; 7—пяточка; 8—сопротивдение; 9—регулировочный винт; 10—якорь.

жому прерывателю 2. Пройдя через замкнутые контакты прерывателя, ток по проводнику идет в обмотку 4 электрожанята. Проходя по обмотке, ток намагничивает сердечник
выходит на клемму 5, возвращаясь к источнику тока через
кольку включения сигнала. Намагниченный сердечник пригишарт 7 отжимает нижний контакт прерывателя, и сила тока
обмотке значительно уменьшается, так как ток в нее может
перь проходить только через сопротивление 8. В результате
перь проходить только через сопротивление 2. В результате
перь силы тока в обмотке электромагнита сердечник
в в состоянии удерживать якорь с мембраной 6, и они отхочт а первоначальное положение; при этом штифт 7 поднивикулься. Ток снова намагничивает сердечник, который
викулься. Ток снова намагничивает сердечник, который

притягивает якорь с мебраной, и т. д. Таким образом, пока притягивает якорь с меорития образом, пока кнопка нажата, сигнал будет издавать звук, вызываемый кнопка нажата, сигнал будет издавать звук, вызываемый колебаниями мембраны.

небаниями мемораны; При размыкании цепи сигнала в обмотке 4 возникают при размыкании цепи сигнала в обмотке 4 возникают При размыкании цени возникают обгорание контактов преры-экстратоки, которые вызывают обгорание контактов прерыэкстратоки, которые прерывателя; во избежание этого параллельно контактам включено

сопротивление 8.

ротивление с. Благодаря наличию сопротивления при размыкании кон. Благодари наси менерой, но сила тока в цепи значи. тактов цепь остается замкнутой, но сила тока в цепи значи. тактов цень остасся; возникающие экстратоки не вызывают

обгорания контактов.

Сигнал мотоцикла не требует ухода, кроме наблюдения за хорошим контактом проводов. Для регулировки звука _{сиг-} нала нужно отвернуть контргайку винта 9 и повернуть винт вправо или влево для получения желаемого тона. Изменять регулировку следует постепенно, затягивая контргайку и пробуя тон сигнала после каждого поворота винта.

Переключатель П-134

На отечественных мотоциклах АМ-600, ИЖ-8, ИЖ-9, а также и на мотоциклах английской промышленности (с некоторыми лишь конструктивными изменениями) устанавливается переключатель типа П-134 (фиг. 130). Переключатель служит для включения потребителей тока, а также для введения сопротивления в цепь шунтовой обмотки генератора при дневной езде. Для этой цели переключатель имеет пять занумерованных клемм Ш, О, 1, Д и 2 и сопротивление 3. Все это смонтировано на карболитовом основании 7.

Контакты III, O, I, I, и 2 могут попарно замыкаться роликом 5, который укреплен в поворотной фасонной головке 6 переключателя, изготовленной из изсляционного


материала.

Сопротивление 3 намотано на фибровое основание 27 одним концом сопротивление включается непосредственно на массу, а вторым к контактной латунной пластинке 1, которая

укреплена на фибровом основании 2 сонротивления.

Контактная пластинка / соединяется с осью, на которой сидят два рычага 4; на оси имеется также цилиндрическая пружина (на фигуре не показана), которая стремится прижать рычажки 4 к контакту, обозначенному буквой Ш, и к правой стойке 8, соединенной с массой. Рычажки 4 своими выступами скользят по поворотной головке, благодаря чему имеется возможность производить включение сопротивления в цепь шунтовой обмотки генератора и выключение из несв зависимости от положения ручки главного переключателя.

Переключатель имеет четыре положения: «вык», «3», «1» «2»; на фиг. 130, слева, показана обратная сторона пережичателя, рычажки которого находятся в положении «вык»; втом положении шунтовая обмотка генератора выключена, в этом положении шунтовая обмотка генератора выключена, в потому генератор не работает. При положении «3» левый потому генератор не работает. При положении «3» левый потому генератор не рычамается к клемме Ш, при этом правый рычажок будет приподнят и отъединен от этом правый рычажок будет приподнят и отъединен от массы, вследствие чего ток в шунтовую обмотку будет при чера сопротивление и величина зарядного тока будет адти чера сопротивление и величина зарядного тока будет адти чера сопротивление и величина зарядного тока будет валя чера за чера за



фиг. 130. Устройство переключателя П-134.

— ватупна пастика: 2—фибровое основане: 3—сопротвиление: 4—воитактые разраба— роляе: 6—фасовая головая; 7—
совование переключателя; али переключателя; станов выд переключателя; по разраба выд переключателя; по разраба выд переключателя; по разрабащителя пастиги выполнять пасти выполнять пастиги по разрабащителя выполнять пастиги пастиги

преблении электрического тока производить нормальную праводку батареи аккумуляторов. Положением «З» повожной головки пользуются при езде днем, чтобы не перезачимать аккумулятор.

При повороте головки в положении «1» левый рычажок 4 кластя в соприкосновении с контактом Ш, а правый касается контактной пластинки 8, соединенной с массой.

Таким образом, шунговая обмотка генератора присоедизетя непосредственно к массе, минуя сопротивление, и геневор дает большой зарядный ток силой около 7,5 ампера.

Контакт О, к которому присоединен задний фонарь, при вымении головки на цифрах / и 2, находится под током, бытодаря имеющемуся специальному контактному соединево в головке 6 и в основании 7 переключателя.

В положении «1» ролик 5 соединяет контакт Д с контак. В положения «1» реши образований фонарь; в потом I, т. е. включает передоловки ролик 5 соединяет клемму Д ложении «2» поворотной головки ролик 5 соединяет клемму Д ложении «2» поворотной том включается малая (стояночная) замежение «2, при этом включается включениям започаниям започан с клеммон 2, при заменен в ключенным задний фонарь, почка передней фары и остается включенным задний фонарь,

Монтажные схемы электрооборудования

Выше на фиг. 91 были даны две принципиальные схемы электрооборудования мотоцикла при зажигании от магнето электрооборудования и при батарейном зажигании. Чтобы ознакомиться с их действительным оформлением, рассмотрим две типичные мов. тажные схемы электрооборудования мотоциклов при том

и другом способе зажигания.

На фиг. 131 дана схема электрооборудования мотоцикла с зажиганием от магнето. Провод 1 от отрицательной (—) клеммы батарен аккумуляторов подводится к клемме амперметра, от амперметра провод 2 идет на клемму D переамперателя. К проводу 2 присоединяются провода, идущие от выходной клеммы реле и от сигнала. Провод 8 идет от якоря генератора Я к реле, провод 4 от положительной клеммы батарей аккумуляторов (+) соединяется на массу: провод 5 идет от сигнала на кнопку включения, расположенную на руле. Провод 6 от клеммы 1 переключателя присоединяется к переключателю света на руле; провод 7 соединяет клемму 2 с малой лампочкой фары; провода 8 и 9 идут от переключателя на руле к главной лампочке фары, имеющей две нити для дальнего и ближнего освещения; провод 10 от клеммы 0 переключателя идет на лампочку освещения щитка; провод 11 — от клеммы 0 переключателя на задний фонарь; провод 12 — от клеммы θ переключателя на фонарь коляски.


Итак, ток к переключателю поступает от батареи или от динамо через клемму D. При неработающем двигателе или на малых оборотах, когда реле отключает динамо, ток на клемму D поступает от батарен; на средних и больших оборотах, когда реле включает в цепь динамо, клемма D получает ток

непосредственно от динамо.

При положении головки переключателя на цифре «1» с клеммой D входят в соприкосновение клеммы I и 0, т.е. включаются все потребители тока: дампочка щитка, задний фонарь, подфарник коляски и провод, идущий на переключатель руля, откуда ток по усмотрению водителя направляется в одну из двух нитей главной лампы фары.

При положении «2» головки переключателя с клеммой D входит в контакт клемма 2, соединяющаяся со стояночной лампой в фаре; при этом передняя фара выключается, но залний фонарь остается под током. Как видно из схемы, звуковой сигнал получает ток независимо положения головки переключателя.

на фиг. 132 дана схема электрооборудования мотоцикла м.72 с батарейным зажиганием. Для




¥онтажа, как у большинства мотоциклов, все провода имеют разную расцветку и соединены в пучки.

из схемы видно, что провод 5 (красный) идет от катушки кпрерывателю; провод 37 (красный) — от катушки на клемму (185) (185) центрального переключателя; провод 33 (коричневый) — от выссовой клеммы (+) аккумулятора на массу мотоцикла:

провода (черные) 25 и 26 — от клеммы (Ф-58) центрального провода (черные) 20 и пережином 34 мотоцикла и к фонарям переключателя к этом в переднему 36, провод 38 (коричне коляски в заднему 35 и переднему 36, провод 38 (коричне коляски заднему (М-31) центрального переключателя на вый) — от клеммы (Я-61) центрального массу; провод 27 (зеленый) — от клеммы (Я-61) центрального массу; провод 2 (контрольной лампы) к клемме Я динамо: провод 30 (желтый) — от клеммы III реле регулятора к клемме провод 50 (желгыл) III динамо; провод 28 (красный) — от клеммы Я реле-регу лятора к проводу 27 от клеммы Я динамо; провод 29 (белятора к провод B реле-регулятора к клемме (B-51) центрального переключателя; провод 31 (красный с черной полоской) — от минуса аккумулятора к клемме (Б-51) центрального переключателя и в провод 29 от клеммы Б релерегулятора; провод 12 (черный) — от клеммы (315) центрального переключателя к сигналу 11. Как видно из схемы, если ключ 20 в замок щитка не вставлен, под током находятся провод 31, идущий от аккумулятора, провод 29, идущий от клеммы E реле-регулятора и клеммы I и II, к которым ток поступает через предохранитель 17. При вдвигании ключа 20 до упора, последний нажимает на пластинку 43, которая. в свою очередь, прижимается к пластинке 19, благодаря чему клемма (315) окажется под током, а с ней и провод 37, идущий к индукционной катушке, провод 12, идущий на сигнал 11, и загорится контрольная лампа 18.


Таким образом, можно будет пользоваться сигналом и заводить двигатель. После заводки двигателя, если динамо будет работать с достаточным числом оборотов, реле включает динамомашину и контрольная лампа гаснет, показывая этим, что заряжается аккумулятор. При повороте ключа влево ползунок 40 соединяет клеммы 42 и Ф-58 с клеммой II (клеммы I и II всегда находятся под током). Таким образом окажется под током клемма $\Phi ext{-}58$ центрального переключателя, от которой идут провода на задний фонарь 34 мотоцикла и фонари коляски 5 и 36, и провод, идущий на лампу 15 стояночного света от клеммы 42. Это положение переключателя применяется ночью при езде в городских условиях или при стоянке (в последнем случае ключ нужно вынуть). При повороте ключа вправо ползунок 40 соединит клемму с клеммой 41, от которой идет провод на переключатель 13 дальнего и ближнего света. Клемма Φ -58 будет при этом попрежнему оставаться под током, но лампа стояночного света выключается. С помощью переключателя 13, управляе мого специальным рычажком на руле мотоцикла, водитель может направлять ток в одну из двух нитей ламны 14 для дальнего или ближнего освещения пути. Это положение



Фиг. 132. Схема электрооборудования мотоцикла при батарейном зажигании (М-72).

1 и 2 - провода на свечи: 2 провод от катушки высокого напряжения; 4 - кондексэтор; 5 - провод низкого напряжепрерывателя: 9 - катушка выстояночного света: 16 - пенная лампа; 19 - контакт зам-20 - ключ: 21 - клемия центральном переключателе (Я-51); 22 - клемма (Я-51); лятор РР-1; 32 - аккумулятор: фонаря коляски; 36 - лампа переднего фонаря коляски:

Как видно из схемы, ток к клеммам I и II подводится через предохранитель I7, и в случае его перегорания могут работать только сигнал и индукционная катушка. Для смены предохранителя надо отвернуть держатель предохранителя II



Фиг. 133. Устройство фары М-72.

1— ободом фірмі; 2— контакт для соединения ободка с массой; 3— рефлектора; 4— выступ для креднения держатели лами; 5— держатель дами; 6— лампа малото света; 7— амил 11— держатель дами; 60 — домоду 10— списаторя 11— держатель прастол предоправителя; 12— контрольная дамия; 13— выход трося переключателя; 14— центральная переключателя; 15— переключателя.

(фиг. 133), заменить предохранитель и завернуть держатель снова. Если предохранитель сгорает, то это показывает, что в осветительной сети есть короткое замыкание, которое необходимо устранить. Если лампы передней фары и заднего фонаря мотоцикла горят, а подфарники коляски не горят, надо проверить промежуточный предохранитель 39 (фиг. 132).

включенный последовательно в цепь освещения коляски и помещающийся на тяге коляски; для проверки предохранятеля надо развернуть трубку из бакелита, вынуть оттуда предохранитель и проверить его.

предолучить в коем случае нельзя оставлять ключ вставленным Ни в коем случае нельзя оставлять ключ вставленным Доогказа во время стоянки, так как при этом аккумулятор может разрядиться через первичную обмотку катушки зажи-

может ричем может сгореть и обмотка катушки.

таковы две наиболее характерные схемы электрооборудодаковы две наиболее книги приложены для справок монтажные схемы различных, наиболее распространенных в Советском Союзе мотоциклов (Приложение 1). Все эти скемы, в основном, сходны друг с другом, отличаясь лишь в некоторых подробностях. Например, на мотоциклах Харлей-дваядсон и Индиан отсутствует сопротивление в центральном переключателе, так как сила зарядного тока регулируется здесь включением дополнительной шунтовой обмотки, о чем было сказано выше (стр. 130).

Мы полагаем поэтому, что читатель, ознакомившись с описанными двумя схемами (фиг. 131 и 132) и уяснив общие принципы работы и устройства приборов электрообору, дования, разберется самостоятельно и в других монтажных

схемах, если в этом возникнет надобность.

Мотоциклетные фары и уход за ними

На мотоциклах M-72, а также на большинстве германских мотоциклов устанавливается фара, устройство которой пока-

зано на фиг. 133.

В фаре помещается спидометр 10, центральный переключатель 14 с ключом 9, переключатель 15 дальнего и ближнего света, управляемый от манетки на руле мотоцикла посредством троса, двухнитевая лампа 7 дальнего и ближнего света в стояночная лампа 6.

В корпусе фары смонтированы также контрольная лампа 12 и предохранитель 11 на 15 ампер; последний можно

заменить, вывинчивая держатель предохранителя 11.


Центральная лампа снабжена нитями 2 и 3 (фиг. 134), копрые имеют выводы на два контакта 5 и 6 в цоколе лампы 4. При этом одна нить находится в фокусе рефлектора, направзвощем световые лучи далеко вперед (фиг. 134-A); другая заходится вне фокуса рефлектора, и при ее включении свезвые лучи отражаются верхней частью рефлектора, как это жазно на фиг. 134-Б, т. е. свет падает в непосредственной присти от мотоцикла.

Для замены перегоревшей лампы необходимо вывинтить

винт 8 (фиг. 133), вынуть ободок фары 1, в котором закрепвинт 8 (фиг. 155), выпуль с него отъемную часть с лампамя 5, лен рефлектор 3, и снять с него отъемную часть с лампамя 5. лен рефлектор о, и сперва вдвигается глубже в патров, перегоревшая лампа сперва вдвигается глубже в патров, прево и вынимается неста Перегоревшая лампа патров, потом поворачивается влево и вынимается. Новая лампа потом поворачивается влево и вынимается. Новая лампа потом поворачили поколя в соответствующие вырезы па-вставляется лапками цоколя в соответствующие вырезы павставляется манкем.

трона, поворачивается вправо и вытягивается назад доотказа, на, поворачилает в также контрольная лампа, вклю-

чены при полностью вставленном ключе во всех его положе.



Фиг. 134. Устройство центральной лампы и направление лучей.

ниях и, наоборот, при вынутом из любого положения ключе зажигание и сигнал выключены.

Сходное устройство имеет фара мотоциклов МІА, с той лишь разницей, что из нее удален спидометр, но добавлен

переключатель с аккумулятора на генератор.


На большинстве английских мотоциклов и на некоторых отечественных машинах устанавливаются фары с вмонтированными в них амперметром и переключателем типа П-134 (фиг. 135).

Мотоциклы K-125 и KIБ снабжаются упрощенной фарой ФГ-7 с двумя лампочками — центральной и двухнитевой

в 15-25 свечей и стояночной в 3 свечи.


Для получения хорошего освещения, обеспечивающего достаточную видимость при езде ночью, необходимо правильно установить фару. Производится это следующим образом:

мотоцикл устанавливается на ровной площадке перед белой стеной или экраном, на расстоянии 5 м от стены до фары (мотоцикл на заднюю подставку не ставить); на экране или



Фиг. 135. Фара с переключателем и амперметром.

стене проводят вертикальную линию, которую на высоте центра фары делят пополам, затем снимают стекло фары, «лабляют гайку зажима фары, включают свет и путем на-



Фиг. 136. Правильная установка фары.

чана фары достигают того, чтобы центр светового пятна был, примерно, на 2 см ниже центра фары на экране (фиг. 136).

которого на экране должна быть минимум на 10 см ниже

итра фары. Очень часто, вследствие неполного прилегания стекда Очень часто, вследствие стекта к корпусу фары, рефлектор тускнеет, в результате чего поник корпусу фары, резрасате в пояк-жается сила света. В случае необходимости рефлектор можно жается сила света. В саумента исключительной осторожности, во это требует исключительной осторожности, восстановить, во это тремую поверхность легко испортить. Для так как отражательную пореш к дать сму частки нужно растосрать и дать сму на 10 частей сли. отстояться, после чего сыл той воды добавить 1 часть нашатырного спирта и мягкой тон воды доожнить г тряпочкой или ватой, смоченной в этом составе, протирать тряпочкой или батол, после чего рефлектор насухо вытереть.

Рефлектор можно очистить также специально приготов. ленной пастой, состоящей из 25 г зубного порошка, 20 г хорошо измельченного виннокислого калия и 6,5 г квасцов Все это перемешивается с водой до густоты жидкого теста. и потускневший рефлектор осторожно полируется указанной пастой, набранной на вату или мягкую тряпочку. Нельзя применять ни в первом, ни во втором случаях грубых тканей.

которые наносят рефлектору непоправимый вред.

Уход за проводкой и пайка

Уход за проводкой имеет целью обеспечить плотное соединение проводников с клеммами, предохранить изоляцию проводов от попадания на них масла и от перетирания.

Проводка электрооборудования в местах соединения нуждается в хорошем контакте, для чего концы проводников, присоединяемые к тому или иному прибору, облуживаются или к ним припаиваются наконечники. При небрежном обращении наконечники часто обламываются; такие наконечники необходимо заменить новыми.

Основным условием получения хорошей спайки провода с наконечником является чистота спаиваемых поверхностей, для чего перед пайкой последние должны быть хорошо зачищены наждачной бумагой или напильником. Очистка еще не обеспечивает качества спайки, так как очищенные поверхности при нагревании во время пайки окисляются, что препятствует приставанию припоя. Для очистки поверхности от окислов и предохранения от окисления в процессе пайки применяют протравы и флюсы. В качестве протравы применяют нашатырь или раствор хлористого цинка, а в качестве флюсов, покрывающих спанваемую поверхность и предохраняющих ее таким образом от окисления, применяют канифоль.

Для пайки проводов рекомендуется применять только ка-

нифоль; для пайки тросов — раствор хлористого цинка, полунифолого растворением цинка в соляной кислоте.

инструментом для пайки служит паяльник, сделанный из инстру красном часть его обтирается тряпкой и натирается куском рабочая часть его обтирается тряпкой и натирается куском распия для очистки поверхности; затем паяльником приканашаты, припою, состоящему из 2 частей олова и 1 части свинца, так называемого третника. Паяльник плавит его. свинца, и припой прилипает к рабочей поверхности паяльника. Захватав капельку припоя, паяльник переносят к месту спая и прижимают к его поверхности, заполняя припоем щель между спанваемыми деталями.

Глава 9

Непсправности	Причины	Способ устранения
1. Трехщеточное динамо не дает то- ка на зарядку при положении руко- ятки переключа- теля за цифре "З«, претья щетка не вскрит	Отъединился провод от клеммы III генератора Плохой контакт в переключателе между латунной пластинкой и осью рычажков	Присоединить провод Подогнуть латунную пла стинку к оси рычажког и зачистить контакты
	Короткое замыкание в проводе динамо, идущем к клемме "Якорь» ("Я*) или в изолированном щеткодержателе	Найти замыкание, промыт щеткодержатель в бензине после чего опробовать оз аккумуляторной батареи че рез лампочку на замыкание Осмотреть и в случае необ кодимости сменить щетку кодимости сменить щетку
2. Динамо не дает пока на зарядку, но претья щетка иск- риг	Отъединияся провод, от клеммы ("Я") динамо, реле или амперметра; сгорела тонкая обмотка реле, контакты не замы- каются	Проверить проводку и присоединить провод Сменить реле
3. Мал зарялный ток при положении 3° Гукоятки переключателя; щет- ты не искрят	Плохой контакт в щет- ках от заедания, непра- вильного нажатия пру- жины или износа щеток	Осмотреть и при необхо димости сменить щетку

4. Двухщеточное

и трехщеточное ди-

намо при испыта-

нии дают нормаль-

ный ток, но при

постановке на мо-

тор, причем уста-

новлено, что реле

или регулятор ис-

5. Стрелка

перметра при за-

рядке сильно колеблется при

ложении рукоятки

переключателя на

включенную доба-

вочную обмотку

аккумуля-

aM-

тоцикл не

Третья щетка сдвинута против направления вра-

Короткое замыкание в

Плохой контакт щеток с коллектором от неровностей коллектора

Отпаялись отводы секции якоря

Короткое замыкание в аккумуляторе между пла-

Короткое замыкание на линии амперметр-акку-

Нет электролита в одной из

Пластины аккумулятора сульфатированы

банок аккуму-

Аккумулятор переполюсован вследствие правильной зарядки

Плохой контакт в цепи динамо — аккумулятор

Плохой контакт в переключателе между левым рычажком и стойкой Плохой контакт в клемме шунт-динамо или в клеммах переключателя

Плохой контакт в щетках вследствие заедания износа или плохого крепления выводных проводов

Передвинуть щетку по ваправлению вращения и за-

Проверить И сменить

Отполировать ность коллектора мелкой стеклянной бумагой, пользуясь деревянной колодкой При больших повреждениях поверхности коллектора отдать якорь в специальную мастерскую

Найти это место и при-

Немедленно отдать в мастерскую для исправления Проверить надежность изоляции проволов

Выявить H причину течи

Отдать на зарядную станцию для медленной зарядки при слабом электролите

Необходимо разрядить аккумулятор и правильно за-

клеммы аккумулятора Проверить переключатель

Проверить проводку

Осмотреть и в случае надобности сменить щетку

Неисправности	Причины	Способ устранения
1100		
6. Зарязный ток выше нормального Динамо нагревает- ся при положении рукоятки переклю- чагеля "3*	Обрыв в обмотках якоря динамо Савинулась третья шетка по направлению вращения Плохой контакт в цени динам о-аккумулятор Мало электролита в аккумуляторе. Подгорели контакты реле	Сменить якорь Передвинуть третью щет- ку обратно Проверить затяжку и чи- стоту клемм Долить электролит или дестиалированную воду Зачистить контакты
7. То же, при положении рукоят- нереключателя за цифрах "1" и 2", лампочки го- эт с большим перекалом и быстро перегорают	Плохой контакт в пепи динамо — аккумулятор	Проверить затяжку и чи- стоту клеми
8. Амперметр по- дзявает сильный зазряд с отклоне- зем стрелки до редела при поло- жениях рукоятки «реключателя "3" 1° и "2°	Контакты реле не раз- мыкаются. Короткое за- мыкание в цели див- мо— аккумулятор Неправильно включе- на батарея аккумуляторо, перепутаны провода Переполюсован акку- мулятор при зарядке, в мастерской	Отъединить динамо, проверить реле. Проверить проводки и соединения Провода аккумулятора переключить Отдать аккумулятор в мастерскую для перезарядки
9. То же, но в положении пере- влючателя для "но- ной езды" фара	Короткое замыкавие в цепи переключатель на руле — фара	Проверить проводку и соединения
10. То же, но при пользовании ближ-	Короткое замыкание в цепи переключатель на руле — фара	Проверить проводку и соединения

светом одна из нитей ламп не горит П. То же, но

при положении пе-

Реключателя для

жочной стоянки"

алени фонарь не

задний фонарь

Короткое замыкание Проверить проводку н в цепи переключатель — соединения. Особо обратить внимание на изоляцию брони зажима в заднем фонаре и переключателе

		7.442
Неисправности	Причивы	Способ устранения
12. То же, но при нажатии сигналь- ной кнопки сигнал не работает		соединения на корпусе сиг нала. Иногла можно испра вить путем переключени проводов (т. е. путем пере мены их местами на
13. Не горят обе нити лампы в фаре	Нет контакта между роликом ползуна и стой- кой вывода на фару (че- рез переключатель) в переключатель (1-134 или отъединился провод в цепи: переключатель п-134 — переключатель на руле Перегорели обе вити лампы Нет контакта на кор- пус фары от рефлектора	Зачистить место контакт.
14. Не горит од- на из нитей лампы в фаре	Нет контакта в пере- ключателе или в патро- не, или отъединился один	Проверить надежност контактных соединений состояние проводов
15. Не горит лам- а заднего фонаря	из проводов линии переключатель — фара Перегорела лампа Перегорела лампа Перегорела лампа Нет контакта в переключателе или в патроне лампы	Сменить лампу Сменить лампу Проверить основной токо несущий тровод Проверить надежности
мектросигнал	Нет контакта в пере- ключателе, плохо зашти- фтована клемма с цен- тральным кольцом Нет контакта в сиг- нальной кнопке, в сиг- нале или в соединении на массу сигнального провода. Сигнал разре- гулиораза.	соединения броневой оплетки с корпусом Перештифтовать клемм Проверить и отрегулировать сигная
4.78	гулирован Контакты сигнала при- горели	Зачистить контакты

Неисправности	Причины	Способ устранения
17. Лампы при примально рабо- такищей динамо го- рат прерывистым светом, иногда яр- ко венимавают, за- тем перегорают 18. То же, но орких вспышек нет я дампы не пере-	Плохой контакт на зажимах аккумулятора Слабо прикреплен одив из зажимов провода в цепи реле — амперметр— аккумулятор Плохой ковтакт про- водов в цепи переклю- уатель П-134—переклю-	При окислении клеммы снять налет, сделать налет, сделать надежный комтакт и смазать вазелином Проверить надежность крепления и пелость проводки Проверить крепление проводов
горают 19. При вклю- чении сигнала го-	чатель на руле Выпрямилась контакт- ная пластинка кнопки электросигнала в пере-	Снять крышку переклю- чателя, коицы пластинки отогнуть

Ш и Я на генераторе

Сгорел промежуточ-

Одна из нитей лампы

ный предохранитель в цепи коляска — фара

Не работает линамо Проверить работу релерегулятора и крепления

Перегорела нить контрольной лампы или оборавися провод доможений проводку

оани- Сменить предохранитель

Сменить предохранитель

Сменить лампо

тель в фаре

тает при положе-

нии переключате-

ключа не горит,

24. То же, но не

25. При перево-

де на дальний или ближний свет переключателя на руле одна из нитей


Раздел III силовая передача и ходовая часть

Глава 10

муфта сцепления

Назначение муфты сцепления

На фиг. 137 представлена схема силовой передачи мотопикла. Как видно из схемы, вращающее усилие от коленчатого вала двигателя через коробку передач передается зад-



Фиг. 137. Схема силовой передачи.

нему колесу. Для безударного включения и переключения шестерен в коробке передач, а также при остановках мотоцикла и при торможении, необходимо разъединять вал двигателя с коробкой передач.

Для этой цели служит специальный механизм, называемый муфтой сцепления, который при помощи силы трения передает усилие от вала двигателя к валу коробки передач. Посредусили механизма сцепления вал двигателя можно отъединить

от вала коробки передач и вновь плавно соединить.

управление механизмом сцепления производится большей частью рычагом, расположенным на левой ручке руля, приста — ножной педалью. Оригинальное управление сцеплеиногда при чехословацкие мотоциклы Ява 250 см³, у которых нем нам ножного переключения передач устроен таким образом, что при нажиме на педаль сначала происходит выразон, причение сцепления, а затем уже включается та или другая передача; независимо от этого, сцепление может быть выпередать, рычага на руле.

Муфта сцепления является весьма ответственным механизмом мотоцикла. Мотоциклисту очень часто приходится пользоваться муфтой сцеплення и, следовательно, чтобы стать хорошим водителем, необходимо в совершенстве изучить управление механизмом сцепления, научиться включать его так, чтобы трогание мотоцикла с места происходило без рывка, и двигатель в этот момент не заглох. Необходимо также добиться умелого пользования сцеплением при езде по сильно пересеченной местности, в зимних условиях и т. п. применяемые на мотоциклах механизмы сцепления относятся ктипу дисковых, и могут устанавливаться на валу двигателя, на ваду коробки передач и на втулке заднего колеса. Все эти том способа расположения механизмов сцепления применяются до сих пор, но наиболее распространенными все же являются механизмы сцепления, расположенные на валу коробки передач. Устройство их довольно однообразно. В качестве примера рассмотрим наиболее характерные муфты сцепления, применяемые на мотоциклах.

Муфты сцепления с несколькими пружинами

На фиг. 138 показана многодисковая муфта сцепления,

утанавливаемая на мотоцикле АМ-600.

Муфта сцепления имеет четыре ведомых стальных диска 4 нтри ведущих диска 6, между которыми помещаются семь васков 7, сделанных из прессованной асбестовой массы.

Необходимая сила трення между дисками обеспечивается весью цилиндрическими пружинами 5, помещенными в спекально ввернутые в основной ведомый диск 2 шесть ста-

Пружины одним концом упираются в опорный диск, зареаденный на валу коробки передач гайкой, а другим давят а основной ведомый диск 2, обеспечивая этим сильное сжа-

тие всех дисков. При включенном сцеплении вращение пере. тие всех дисков. При выполня 3 на выступы ведущих дисков 6, дается от зубчатого барабана Веледствие силы трения дисков 6, дается от зубчатого нарабана. Вследствие силы треняя вращение входящих в пазы барабана. Вследствие силы треняя вращение входящих в назы бариоми 7 передается на ведомые диски 7 передается на ведомые диски 4 через асбестовые двета и основной ведомый диск 2, кото. а вместе с ними вращается и основной ведомый диск 2, кото.

рый сидит на шлицах вала коробки передач.

и сидит на шлицах вы выполнения производится нажимом на руч-Выключение сцепления тросом с рычагом сцепления. Ручной рычаг, соединенный тросом с рычагом сцепления. Ручной ной рычаг, соединенный гром рычаг расположен на левой рукоятке руля. При нажатии на рычаг расположен на чести прос, который, в свою очередь, ручной рымаг натимной рычаг 12 сцепления; последний нажи перемещает на промежуточный шарик 11, помещенный в гнезде мает на премеждения проходящий п рычага, которыя данного вала коробки передач. Шток нажимает на тарельчатый диск 1, от которого усилие передается к основному ведомому диску 2, отодвигая его от дисков муфты. При этом находящиеся в стаканчиках пружины 5 сжимаются и освобождают ведущие и ведомые диски от взаимного сцепления.

Когда сцепление выключено, зубчатый барабан 3 вместе с ведущими дисками 6 вращается на шариковом подшипнике, а основной ведомый диск 2 и ведомые диски 4 не вра-

щаются.

На фиг. 139 представлено аналогичное устройство много-


дискового сцепления мотоцикла Харлей-Давидсон.

Регулировка муфты сцепления и ее неисправности. Во время стоянки мотоцикла можно, нажимая на стартерную педаль, обнаружить пробуксовку дисков сцепления. При недостаточном сцеплении будет чувствоваться проскальзывание дисков, а иногда слышен писк. На ходу мотоцикла пробуксовывание дисков проявляется в том, что пра быстром открытии дроссельной заслонки сразу увеличивается число оборотов вала двигателя, без соответствующего увеличения скорости движения мотоцикла.

Особенно заметным становится этот дефект при преодолении подъемов. Для устранения его надо ослабить натяжение троса сцепления до появления люфта в рукоятке сцепления на руле, после чего снова проверить работу сцепления; если после этого диски сцепления все же пробуксовывают, регулировку можно производить винтом, находящимся на рычаге выжима дисков 12, освободив контргайку и вывинтив регули-

ровочный винт на 1/2-1 оборот.

При неудовлетворительном результате нужно отрегулиро вать натяжение пружин подвертыванием круглой гайки 13 (фин. 138) (фиг. 138), для чего надо отвернуть тарельчатый диск I. контргайку и гайку 8, крепящую ступицу муфты, и подтянуть гайку 13. Необходимо иметь в виду, что для правильной ратайку 13. Поменя нужно сохранить зазор между нажимным ди-боты пружин нужно сохранить зазор между нажимным диботы пружин и торцами втулок пружин; зазор этот должен 1800 остановки и 23-3,5 мм. Для установки и 200 оком сцени 3—3,5 мм. Для установки необходимого зазора (мт. разорить райку 13 до упора д даторить райку 13 до упора д датори _{быть} равен _{цужно} завернуть гайку *13* до упора, а затем отвернуть ее на 2-21/2 оборота.



Фиг. 138. Муфта сцепления мотоцикла АМ-600.

—цевыний диск; 2— нажимной ведомый диск; 3— зубытый барабан; 4— ведомые жад 5— пруждые сцепления; 6— ведущие диски; 7— спободные асбестовые диски; 1— нава и контрайка креплении барабана; 9— контрайка упорного вшта; 10— штак вызываем специями; 11— промежуточный шарик; 12— нажимной рычаг сцепления; 13— тайка, регулирующая натяжение пружин 5.

Когда диски сцепления не полностью выключаются, сцеп-^{ване} «тянет», т. е. при полном нажатии на рычаг выжима чалевия при включенной передаче мотоцикл продолжает зматься. При этом включение передач сопровождается удамин и треском в коробке передач.

Для устранения этого дефекта надо вывернуть упорную лужу оболочки троса сцепления на 1—2 оборота, после чего развести проверку: машину надо поставить на заднюю одставку, включить передачу, выжать ручным рычагом полностью сцепление и нажать на рычаг стартера; если при этом заднее колесо вращаться не будет и при нажатии на рычаг



стартера не будет ощущаться никакого сопротивления, значит сцепление выключается полностью

Правильной работы сцепления можно добиться еще ком-

бивированной регулировкой: завертыванием регулировочного бинированном рычата выжима сцепления и вращением регулировочного випта рычата выжима сцепления и вращением упорной втулки анта рычата этом следует помнить, что наличие люфта в ру-троса; при этом карента в рутриса, приня на руле обязательно.

тке сценулировкой не удалось достигнуть нормальной работы сцепления, его следует разобрать.

разборка и сборка муфты. Чтобы разобрать спетине, нужно: 1) снять тарельчатый диск 7 (фиг. 138); оделяющих две съемных шпильки в отверстия нажимного 2) ввернуть контргайку и гайку нажимного диска; 3) отвернуть контргайку и гайку нажимного диска; двека. 4) отвернуть круглую гайку и вынуть диски сцепления; 5) от-4) отверить гайки съемных шпилек, снять нажимной диск и вынуть пружины.

Перед разборкой надо замерить зазор между нажимным


пеком и торцами втулок основного ведомого диска.

Порядок сборки сцепления: 1) вложить пружины во втулки основного ведомого диска, прижать их нажимным диском навернуть гайки съемных шпилек (сохранить тот зазор межлу нажимным диском и торцами втулок основного ведомого чека, какой был до разборки); 2) вложить в барабан первый асбестовый диск; 3) вложить ведомый диск (с выгнутой сереанной выпуклостью наружу; 4) вложить второй асбестовый писк. 5) вложить ведущий диск (с выступами по окружности); загиб выступа должен идти внутрь; 6) установить все диски, яередуя ведомые и ведущие, между которыми класть асбеотовые диски; 7) последним наложить основной ведомый диск в собранном виде с таким расчетом, чтобы стаканы пружин пошли через все диски; 8) завернуть круглую гайку до конца, после чего отвернуть ее на 2—2½ оборота и завернуть тайку и контргайку барабана сцепления; 9) вывернуть съемже шпильки; 10) поставить тарельчатый диск и завернуть чтыре гайки; 11) отрегулировать сцепление (обязательно).

Регулировка сцепления мотоциклов Ин-1ман и Харлей-Давидсон. У американских мотоцик-🔤 выключение механизма сцепления производится при нажатин ногой на педаль, соединенную тягой с рычагом на ылу выключения сцепления. Шарнирное присоединение тяги рамагу производится посредством регулируемой вилки. Чаченая регулировка сцепления на мотоциклах Индиан провводится следующим образом:


а) отвернуть контргайку, крепящую вилку на тяге,

б) удалить шилинт и простую шайбу и вынуть соединидавить шплинт и простую шаноу н выпусторону для вышай палец. Вращать вилку в ту или другую сторону для выпусти в простующего палений одучная надлежащего свободного хода педали. Свободный в педали сцепления, измеряемый от плоскости подножки задней площадки педали, должен быть не меньше 25 мм. 14 А.К. Постинков



Фиг. 140. Детали муфты сцепления мотоциклов ИЖ-8

1— тарельчатый диск; 2— белты амортизаторов; 3— ведомый диск; 4— ведущый деск сагвая центральной пружниц; 6— ведущий барабан; 7— ведомый барабан; 8— пробомы веламын; 9— гайка, крепланая пружным; 11— актральная пружным; 11— заведомного диска; 12— грибок; 13— аведомного диска; 12— грибок; 13— аведомного диска; 15— ведомного диска; 15— ведомн



Фиг. 141. Регулировочные приспособления коробки передач и сцепления мотоциклов Л-300, Л-8, ИЖ-9, ИЖ-9.

маслоналивное отверстие; 2 — болт хомутика червика переключения передач; 3 — червик.
 контртайка; 5 — регулировочная гайка; 6 — трос; 7 — хомутик; 8 — региат стартера; 9 — гайка хомутика выключения сцепления; 10 — червих сцепления.

для удлинения тяги соединительная вилка должна быть по-

для удания влево (против часовой стрелки).

нута влево удлинение тяги приведет к плохому выклю-- чрезмерное туро погоду, несмотря на колодную выклю-нения укорочение тяги — к буксованию сцепления. В колодную погоду, несмотря на колодную погоду, несмотря на колодную погоду. денно сцепления.

денно сцепления.

денно сцепления.

диногда, в холодную погоду, несмотря на нажатие педали,
положения подолжает «вести», что волее не Иногда, в долодижает «вести», что вовсе не является след-спеление продолжает «вести», что вовсе не является следспедение продовлетворительной регулировки. Неполное разъеди-ствием неудовлетворительной регулировки. Неполное разъедиствием неумене объясняется высокой вязкостью загустевшего

сла. Если удлинение или укорочение тяги не дает результата. то необходимо прибегнуть к перестановке рычага выключения то необходим к валу выключения сцепления. Рычаг имеет по отношение, выполненное в форме 6-гранника, благодаря чему отверстие, ответствует 1/6 окружности. переместная регулировка изменением длины соединительной тыти и перемещением рычага безусловно гарантирует надле-

жащую работу сцепления.

Смазка механизма сцепления. Сцепление указанных машин смазывается маслом, находящимся в картере промежуточной передачи. Если применено слишком густое масло и сцепление при выключении продолжает вести, то напо отвинтить спускную пробку внизу картера цепной перенади (под сцеплением), спустить это масло и заправить легкое моторное масло.

Систематически следует проверять натяжение пружины фрикционного диска вала педали, увеличивая его при необходимости подвертыванием корончатой гайки. После регули-

вовки надо зашплинтовать гайку.

Муфты сцепления с центральной пружиной

Механизм сцепления мотоциклов ИЖ-8 состоит из ведушего барабана 6 (фиг. 140) и ведомого барабана 7. Со шлимым ведущего барабана соединяются ведущие диски 4, а со шинами ведомого барабана — ведомые диски 3. Для увеличаня трения в ведущих дисках по всей их окружности разновлены пробковые вкладыши (или промежуточные диски в асбестовой массы). Сжатие дисков осуществляется цен- 10 пружиной 10 при помощи тарелки 1 . К ведущему чабану 6 прикреплена болгами 2 через резиновые амортизаим ценная звездочка 13, получающая вращение от вала вателя Ведомый барабан 7 закреплен при помощи шпонки конусе первичного вала коробки передач.

Выключение муфты сцепления осуществляется при помая длиного штока 14, проходящего внутри вала 16 команного штока 14, проходящего внутра. предач. При нажатии на шток грибок 12 упирается

в колпак II и, отодвигая тарельчатый диск I, сжимает пружину, чем и ослабляет сцепление дисков. Муфты сцепления мотоциклов Л-300, Л-8, НСУ и ДКВ в основном устроены так же, но имеют или большее количество дисков из асбестовой массы, или другую конфигурацию вкладыщей.

из асоестовой массы депления. При эксплоатации мо-Регулировка сцепления. При эксплоатации мотоцикла весьма часто возникает необходимость в регулировке сцепления, так как вследствие изнашивания пробковых вкладышей диски начинают буксовать и не в состоянии передать возшающееся усилие от двигателя на заднее колесо.

вращающеел усыка дисков сопровождается нагревом и сильным износом вкладышей. Для устранения этого дефекта нужно ослабить гайку 9 (фиг. 141), отжать хомутик 7 вниз доотказа, большой отверткой повернуть червяк 10 вправо доотказа, в этом положении снова закрепить хомутик. Если диски веже продолжают буксовать, необходимо подтянуть пружнну сцепления (фиг. 140). Для этого надо сиять щиток передней цепи, отвернуть крышку 11 нажимного диска, вынуть грубок 12 и завернуть гайку 5 доотказа; после этого гайку 5 нужно отвернуть на 11/2—2 оборота, в противном случае не будет необходимого хода для выжима дисков.


В случае сильного износа вкладышей дисков сцепления их следует заменить, так как никакая регулировка в этом случае не поможет. Чтобы вставить пробковые вкладыщи, их необходимо размочить в горячей воде, запрессовать в отверстия ведущего диска и просушить, после чего подпилить по высоте: вкладыши должны выступать на 1,25 мм с каждой стороны диска. В случае отсутствия готовых вкладышей можно воспользоваться цилиндрической пробкой диаметром 21 мм и высотой 7 мм или специальной прессованной массой.

Однодисковые муфты сцепления

В отличие от описанных многодисковых муфт сцепления, мотоциклы М-72 и БМВ имеют однодисковую муфту сцепления, устройство которой показано на фиг. 142. Муфта сцепления имеет один ведомый диск 6, с обеих сторон которого прикреплены специальные фрикционные накладки, сделанные из прессованной асбестовой массы. Диск 6 одной стороной прижимается к упорному диску 7, а другой стороной—к нажимиюму диску 4. Упорный диск 7 неподвижно скреплен с маховиком 8 шестью винтами 11. Нажимной диск 4 прижимается к ведомому диску 6 действием шестя пружин 5, сидящих в углублениях маховика 8 и в кольцевых выточках нажимного диска 4. Выключение механизма сцепления производится выжимным штоком 10, проходящим через

пустотелый первичный вал 1 коробки передач; шток 10 пустопенны концом вставляется в квадрат нажимного диска 4, один концо.

— упирается в упорный подшипник (не показанный на другим— упирается в упорный подшипник (не показанный на другим при нажатии на рычаг сцепления 9 шток 10 печертежения в осевом направлении и, нажимая на диск 4, редвигается в доский диск б от давления пружины 5, вслед-разгружает ведомый диск б от давления пружины 5, вслед-ствие чего первичный вал 1 коробки передач, связанный



тоцикла М-72.

1—вервичный вал коробки передач; 2— ко-лючавыя вал; 3— гайка; 4— нажимной диск; 5—вружина; 6— ведомый диск; 7— упорный диск; 8 — маховик; 9 — нажимной рычаг; 10 — выжимной шток; 11 — викт.

Фиг. 143. Регулировка заднего тормоза и троса механизма сцепления. 1 — барашек тяги залнего тормоза: 2 - ба-


шлидевым соединением с ведомым диском, оказывается выведенным из сцепления с двигателем.

Регулировка и разборка сцепления. Для устранения буксования дисков нужно при помощи барашка 2 (фиг. 143) регулировать натяжение троса сцепления таким образом, чтобы рычаг сцепления имел небольшой люфт.

Для замены вышедших из строя обкладок ведомого диска нужно снять заднее колесо, отнять заднюю передачу, снять аккумулятор, отъединить трос выжима сцепления и снять ^{Коробку,} после чего опустить шесть винтов, крепящих диск, вывернуть два противоположных винта и вместо них ввернуть вывернуть два применения в вывернуть два болта, крепящих бензобак к рулевой колонке; по затяжке два болта, крепления четыре оставшихся винта, после чего рав. болтов освоеодить оба болта, наблюдая, чтобы нажимной номерно выверт диск сцепления не перекашивался и не заклинивался на пальцах маховика.

Регулировка сцепления на мотоцикле Велосет

В отличие от обычной регулировки сцепления путем изменения длины троса на мотоцикле Велосет применяется специальный способ регулировки.



Фиг. 144. Регулировка сцепления на мотоцикле Велосет.

Если свободный ход рычага сцепления станет меньше 5 мм, то сцепление начнет пробуксовывать; для устранения этого надо:

1) поднять мотоцикл на заднюю подставку;

2) снять крышку кожуха задней цепн;

3) вынуть из инструментального ящика специальный стержень, имеющий плоскую фрезеровку на одном конце;

4) вставить регулировочный стержень через отверстие в ведущей звездочке в специальный паз, сделанный на наружном кольце упора пружины механизма сцепления. Если совпадения не получается, то надо повернуть колесо вперед или назад до совпадения отверстия в звездочке с пазом;

5) открыть полностью воздушную и дроссельную заслонки

карбюратора;

6) вращать заднее колесо до тех пор, пока кольцо дер- б) вращать оборота;
 б) вращать пружин сцепления не повернется против часовой жателя против часовой жателя на четверть оборота;

елки на 7) проверить свободный ход рычага выключения сцепле-7) провери он все еще меньше 5 мм — провернуть колесо Если он все еще меньше 5 мм — провернуть колесо ния. Если свободный ход оказался больше 6 мм — повернуть колесо назад.

ь колесь 144 показано устройство регулировочного приспо-

обления мотоцикла Велосет.

Неисправности механизмов сцепления

Все неисправности механизмов сцепления выражаются в недостаточном расхождении дисков при полном выключев недочного рычага или ножной педали, или в пробуксовке писков при включении. Причина первого дефекта заключается в том, что выжимной шток не полностью освобождает нажимной диск, и этим самым оставляет диски сцепления под некоторым давлением. При этом мотоцикл, имея включенной какую-нибудь передачу, при выключенном доотказа сцеплеини все же будет тянуть вперед.

Этот дефект вызывается выработкой выжимного штока, первяка или разрегулировкой. Кроме того, диски могут слипнуться от загустевшего масла, попавшего между ними.

Диски, помещающиеся в постоянной масляной ванне. после долгой стоянки или в холодную погоду всегда не-

сколько слипаются, пока масло не разогреется.

Причиной второго дефекта может быть неправильная регулировка сцепления, ослабление пружин, выработка накладок, в результате чего при включении диски полностью не сцепляются. Езда с буксирующими дисками совершенно недопустима.

Глава 11

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Назначение коробки передач


При движении мотоциклу приходится преодолевать сопропаление, величина которого зависит от профиля пути, остояния дороги, силы ветра и т. д. Следовательно, врачающее усилие на ведущем колесе должно изменяться в шиоких пределах. Между тем, вращающее усилие двигатем, внутреннего сгорания весьма ограничено и может оказаться недостаточным для преодоления сопротивления даже

при полном открытии дросселя, в результате чего двигатель может заглохнуть.

может заплоляти.

Введение в устройство мотоцикла коробки передач позволяет путем изменения передаточного числа в несколько раз
увелнчить тяговое усилие на ведущем колесе, за счет снижения скорости его вращения, при одном и том же числе оборотов коленчатого вала двигателя.

ротов колепчатого в проблах передач изменение передаточного числа достигается переключением шестерен, имеющих различ-




Фиг. 145. Схема привода на колесо боковой коляски мотоцикла БМВ-Р-75.

ное количество зубьев. В основном в современных мотоциклах устанавливаются 4- и 3-ступенчатые коробки передач. На некоторых тяжелых мотоциклах, как например, БМВ-Р-75, Индиан КС-750, ТМЗ-56, коробка имеет, кроме четырех передач, задний ход и демультипликатор (понижающую передачу), с малой скоростыю, но с большим тяговым усилием на заднем колесе. Обычно при таких коробках ведущим колесом является также и колесо коляски. На фиг. 145 показано схематически БМВ-Р-75.

Аналогичное устройство было применено в отечественных мотоциклах ТМЗ-56 военного выпуска,

Коробка передач мотоциклов с карданной передачей

Коробка передач мотоцикла М-72 смонтирована в картереотлитом из сплава алюминия, и крепится болтами непосредКоробка передач — четырехступенчатая, двухходовая (т. е. высет две муфты включения). Передача усилия от двигателя вы коробки идет непосредственно от коленчатого вала на вы коробка передач имеет первичный верез механизм сцепления. Коробка передач имеет первичный верез механизм сцепления вращается с одной стороны на вы 14 (фиг. 146), который вращается с одной стороны на вы 14 (фиг. 146), который вращается с одной стороны на парикоподшипнике 23, с другой — на роликовом подшип-




фи. 148. Устройство коробки передач мотопикла М-72 (вид сверху)—
кому верамотовия переван; 2— вижа переклогения 1 и 11 передач; 3— вижа пере
кому верамотовия переван; 4— муфт вижа переклогения 1 и 11 передач; 3— вижа пере
ки 11 вижем; 6— виркомопивник; 7— отгоривни 11 и 11 передач; 5— муфт включения
кира приода к списометру; 9— шток выключения спетем передач; 6— весерова пувачем веламан; 14— перевичнай вал коробки передач; 16— пестерыя пуваче меламан; 14— перевичнай вал коробки передач; 16— пестерыя пуваче меламан; 14— перевичнай мехапима выключения спеденов 17— насопира; 20— пестеры при пестерыя 11 передачи; 22— пистерыя 11 передачи; 22— пистерыя 11 передачи;
22— пистерыя 11 передачи; 23— пестерыя 11 передачи; 22— пистерыя 11 передачи;
старгера; 25— ручной рачат в ключения передач; 27— пирополодивния взла-

важ 24. Первичный вал представляет одно целое с шестервац I. II и III передач. Внутри первичного вала находится важилочения сцепления 9, сальник штока 10 и наконечза штока выключения сцепления 17. На первичный валик важе 7 свободно сидят шестерня IV передачи 22. На вторичном предачи 21, шестерня II передачи 20 и шестерия I пере-

лачи 19, которые находятся в постоянном зацеплении с щестернями первичного валика 14. На конец вторичного валика насажен также ведущий диск 18 муфты карданного вала насажен также передач производится посредством двух кулачковых муфт 4 и 5, передвигающихся при помощи двух вилок 2 и 3, приводимых в движение от сектора 1 переключения передач. На вилках 2 и 3 запрессованы штифты, которые вставляются в фигурные отверстия сектора переключения (фиг. 148). При повороте сектора штифты скользят по фигурным пазам вилок, перемещая их в осевом направлении.

Кулачковые муфты 4 и 5, скользящие по шлицам вторичного валика 7, при перемещении их вилками, входят в запе-



Фиг. 147. Устройство пускового механизма мотоцикла М-72. 1 — пружина; 2 — штифт, крепящий втулку и пружину; 3 — втулка; 4 — пусковая шестерия; 5 — вал стартера; 6 — ось собачки; 7 — собачка; 8 упор; 9 — пружина собачки.

пление с боковыми кулачками соответствующих шестерен,


включая ту или иную передачу.

Переключение передач производится, как правило, ножным рычагом, поэтому обе руки мотоциклиста постоянно могут находиться на руле, что очень важно для управления мотоциклом, в особенности при езде по бездорожью.

Ручной рычаг переключения служит для облегчения переключения на колостой код с любой передачи и, кроме того, является указателем включенной передачи, так как он перемещается одновременно с рычагом ножного переключения.

Рычаг пускового механизма (стартер) расположен перпендикулярно оси коробки с левой стороны мотоцикла. На валу пускового механизма 5 (фиг. 147) имеется собачка 7, сцепляющаяся с шестерней 4 при нажатии на рычаг стартера. Шестерия 4 имеет постоянное зацепление с первичным валиком, через который и приводит во вращение коленчатый вал двигателя. В обратное положение рычаг стартера возвращается при помощи пружины 1. Такие же коробки установлены на мотоциклах БМВ-Р-71.

На фиг. 148 показано устройство механизма ножного переключения. В крышке механизма установлен кривошил с двумя собачками 4. Пружина 5, помещенная между собачками,



би. 148. Устройство механизма ножного переключения передач М-72.
— кома педали; 2— конгртайка; 3— выключатель собязки механизма переключения; 5— пруживы собязки механизма переключения; 5— пруживы собячек; 6— храновик механизма переключения; 7— валик; 8— педаль номпого включения; 9— ограничитель хода педали; 10— конгртайка.

стремится свести концы их вместе и прижимает их к фигурной шайбе 3 («выключателю»), неподвижно укрепленной на

картере коробки.

Кривошип с собачками может быть повернут в обе стороны посредством педали на некоторый угол, величина которого ограничивается упорными винтами I и 9. При повороте кривошипа одна из собачек входит в зацепление с зубъями храповика 6, насаженного на квадратный конец валика переключения, расположенного в картере коробки передач. Вторая собачка при этом скользит по профилю выключателя и не касается храповика. Таким образом, отклонение педали до упора вызывает поворот валика переключения на определенный угол. Вместе с валиком повертывается закрепленный на другом его конце сектор с фигурными прорезями, в которые входят шипы вилок переключения, передвигающих ту или другую кулачковую муфту.

По прекращении давления на педаль пружина (не показанная на чертеже) возвращает педаль и кривошип с собачками в исходное положение. Повторный нажим на педаль снова производит те же действия, т. е. отклоняет кривошип до упора, причем собачка упирается в следующий зубец храповика, повертывает его дальше, и сектор включает следующую передачу. При отклонении педали в другую сторону работает вторая собачка, и переключение передач происходит

в обратном порядке.


Упорные винты 1 и 9 с контргайками 2 и 10 ограничивают угловое перемещение кривошила и служат одновременю для регулировки правильного включения передач в коробке. В настоящее время большинство мотоциклов имеет ножное

переключение передач, устроенное подобным образом.

Уход за коробкой передач М.72 и ее неисправности. Уход за коробкой передач заключается в основном в проверке уровня масла, который должен достигать нижних ниток резьбы пробки наливного отверстия. Если разрегулируется рычаг ножного переключения, нужно вывернуть винт ограничителя 9 (фиг. 148), поставить сектор в положение II передачи, как это указано на схеме А, и поднять педаль вверх, что будет соответствовать III передаче; в таком чего нажать педаль вниз, что будет соответствовать II передаче; в таком чего нажать педаль вниз, что будет соответствовать II передаче; в таком чего нажать педаль вниз, что будет соответствовать II передаче; в таком чего нажать педаль вниз, что будет соответствовать II передаче; При правильном положении сектор должен фиксироследует законтрить, предварительно ввернув его до упорадержать внизу (до упора), при регулировке нижнего — вверху (до упора), при регулировке нижнего — вверху

четырехступенчатая коробка передач мотоцикла с цепной передачей-

цетырехступенчатая коробка передач, устанавливавшаяся на мотоциклах АМ-600, довольно типична для мотоциклов с цепной трансмиссией. Она объединена конструктивно с ме-



Фиг. 149. Коробка передач мотоцикла АМ-600.

1-шариомай подилник; 2- теломай вал! 3- основная везущия инстерми: 4— кумковая муфта; 5 — шестерии; 6 — двойная шестерии; 8- двойная шестерии; 10- двойная шестерии; 10- двойная инстерми прумина, 11— рачаг кактория (педаления; 12— регулировочный винт сцепления; 13— рачаг стартеры; 16— светор; 15— промежуточный кратика картера; 16— картер коробки 18— шестерии; 19— двойная шестерии; 20— промежуточный валик; 28— морода в 18— шестерии; 19— двойная шестерии; 20— промежуточный валик; 28— морода в 18— шестерии; 20— промежуточный валик; 28— вали переключения передач; 25— штифт; 26— в города вылка переключения передач; 27— куличновая муфта.

занизмом сцепления. Коробка передач имеет первичный вал 2 (фг. 149), который вращается в бронзовой втулке цепной ваздочки 21 и шариковом подшипнике 7 промежуточной вал 20 вращается в бронзовых 16.

На валиках свободно вращаются шестерни 3, 5, 17 и 18, морые имеют торцовые выступы. Удлиненная ступица ше-

стерии 3 имеет шлицованную поверхность, на которую насакнвается звездочка 21, передающая тяговое усилие на заднее живается звездочка и 20 имеются шлицованные участки, на

которых насажены двойные шестерни 6 и 19.

Переключение передачи производится при помощи двух переключения 4 и 27. Вилки 24 и 26, передвигающие кулачковые муфты 4 и 17, сидят свободно на валике переключения 23. Как видно на фиг. 149, вилки 24 и 26 имеют фигурные пазы, в которые входят шипы, запрессованные в тело валика 23; при повороте валика 23 шипы скользят по пазам вилок и перемещают их в осевом направлении.

Кулачковые муфты 4 и 27, скользящие по шлицам валов, при перемещении их вилками входят в зацепление с кулачками соответствующих шестерен, включая ту или иную пере-

На ведущем валике 2 имеется храповая шестерня 9, прижимаемая пружиной 10 к храповику пускового механизма.

При нажиме на рычаг стартера 13 вместе с ним повертывается пусковой сектор 14, который входит в зацепление с храповой шестерней 9; шестерня 9 находится в зацеплению с храповиком 8, сидящим на шлицах вала 2.

Таким образом, при вращении рычага стартера вращается и первичный вал 2; последний через звездочку барабана сцепления 22, цепь и цепную звездочку двигателя поворачивает кривошипный механизм двигателя, чем и достигается запуск двигателя.


На фиг. 149 изображена коробка передач, шестерни которой находятся в нейтральном положении.

Для получения I передачи муфта 27 посредством вилки передвигается вправо и своими боковыми кулачками входит в зацепление с шестерней 17. Так как муфта 27 сидит на шлицах, то, входя в зацепление с шестерней 17, она заставит вращаться промежуточный вал, на котором, как уже было ранее указано, сидит на шлицах вторая двойная шестерня 19, находящаяся в постоянном зацеплении с шестерней 3. На ступице последней насажена цепная звездочка, передающая усилие на заднее колесо. При зацеплении муфты 27 с шестерней 17 будут вращаться все шестерни, находящиеся в коробке передач, но рабочими шестернями будут только шестерни 6, 17, 19 и 3.

Для получения II передачи муфту 27 вводят в зацепление с шестерней 18. В этом случае кулачковая муфта будет получать вращение не от шестерни 17, имеющей замедленное вращение, а от шестерни 18, вращающейся более быстро за счет меньшего передаточного числа между левой шестерней б в шестерней 18. Рабочими шестернями при II передаче явля-

и шестериси при II переда и шестерни 18, 19 и 3. ся двонная III передачи кулачковая муфта 4 вводится Для включение с шестерней 5 (кулачковая муфта 27 при этом в запеляение с шестернями). В даление при этом выводится из зацепления с шестернями). В этом случае рабовыводитея из заципленный выпублика в этом случае рабо-чим шестернями являются шестерня 5, двойная шестерня 19

пестерня IV передачи кулачковая муфта 4 входит Для получения IV передачи кулачковая муфта 4 входит и шестерня 3. Для получение с шестерней 3. В этом случае шестерня 3 рабо-



Фиг. 150. Четыре положения шестерен коробки передач мотоцикла АМ-600.


тает как одно целое с первичным валом. На фиг. 150 покачаны четыре положения включения шестерен коробки передач

Переключение передач производится рычагом, установленна бензобаке и соединенным при помощи тяги є валиком переключения передач. Фиксация передач производится фециальным зубчатым сектором, входящим в зацепление сзубьями шестерни на валике переключения передач.

Регулировка коробки передач АМ-600. Если раз переключения передач не включает нужной передачи, опретствующей выемкам на кулисе, укрепленной на бенжае, а также если передачи не включаются или выклювала на ходу мотоцикла, необходимо отрегулировать работу чания переключения передач, для чего нужно освободить контргайку / (фиг. 151), отвернуть винт 2 и отъединить тягу з

от рычага 4.

После этого необходимо поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, пользуясь указаниями куписы, укрепленной на бензобаке, и, установив мотоцикл на подножку, вращением заднего колеса найти нейтральное положение шестерен коробки передач посредством рычага 5,




Фиг. 151. Регулировочные приспособления коробки передач мотоцикла AM-600.

1 — конгревіка; 2 — вилка; 3 — тяга; 4 — рачаг, переключення передач; 5 — рачаг сектора переключення передач; 5 — рачаг сектора падпиное отворстие; 11 — тяга выключення сцепления; 12 — рачаг стартера.


соединенного е сектором. Когда будет найдено нейтральное положение, нужно отрегулировать длину тяги 3 путем ввинчивания или вывинчивания вильчатого наконечника тяги и соединить ее с рычагом 4. После указанной регулировки произвести проверку переключения всех передач.

Трехступенчатые коробки передач мотоциклов с цепной передачей

На мотоциклах Л-300, ИЖ-7, ИЖ-8—9 и Л-8 устанавливалась трехступенчатая коробка передач (фиг. 152). Коробка смонтирована вместе с механизмом сцепления



Фил. 152. Коробка передач мотоциклов ИЖ-8, ИЖ-9, Л-300 и ИЖ-7.3 1-колпак; 2- навимной лиск; 3- ведомый берабац; 4- везуший берабац; 5- эпесарока; берабац; 4- везуший берабац; 5- эпесарока; оторешнай ван; 8- шестерия вторешного вала; вторешнай ван; 8- шестерия, жестко скрепленвач, 1- парам промежуточного вала; 16- шестерия, жестко скрепленмая с первичным валом 14- рачат; 15- тлоя; 16- шестерия, своболю сидищая на валу; 17- шлиши промежуточного вала; 18- промежуточный вал; 19- карегка; 20- сладкая жестко сидищая на валу; 22- выка; 23- гайка, креплицая ценную шестерню 6; 24- гайся, греплицая броизовый подписник куфпи спенка, креплицая (27- тареличная) длен; 28пружная спененная прумен; 31- черметко примежуточного ван; 18- спененная длен; 28пружная спененная подписняя длен; 28пружная спененная прумен; 31- чер-



Передача усилия от двигателя к механизму сцепления осуществляется цепью. Коробка передач имеет с правой стороны ществляется ценью двигателя. Первичный вал 11, получающий вращение от двигателя через механизм сцепления, имеет жевращение от двиго шестерню 13. Средняя часть вала имеет гладкую поверхность 12 и шлицы 10; по шлицам и гладкой поверхности может перемещаться передвижная шестерня 9 (каретка), которая имеет 21 зуб и с торца пять кулачков.

Промежуточный вал 18 так же, как и ведущий, имеет гладкую поверхность 20 и шлицы 17, по которым перемещается вторая подвижная шестерня 19, снабженная с правой стороны тремя боковыми кулачками. Эта шестерня имеет 23 зуба. На левом конце промежуточного вала закреплена шестерня 21, и на правом конце свободно вращается так называемая пусковая шестерня 16 с тремя прорезями для кулачков подвижной шестерни 19 и внутренними храповыми зубьями для пускового механизма — стартера.

Во внутреннее отверстие вторичного вала 7 запрессована бронзовая втулка, служащая подшипником левого конца первичного валика 11. За одно целое с вторичным валом изготовлена шестерня 8 с девятью наружными зубцами и боковыми кулачками. На другом конце вторичного вала закреплена звездочка 6 цепной передачи на заднее колесо. Вторичный вал вращается на шариковом подшипнике, укрепленном в картере коробки передач.

Шестерни 8 и 21, а также 13 и 16 находятся в постоян-


ном зацеплении.

Подвижные шестерни 9 и 19 тоже находятся в постоянном зацеплении и перемещаются каждая по своему валу одновременно, при помощи общей вилки переключения 22. Эта вилка передвигается при помощи червячного валика, соединенного с рычагом 14 переключения передач. На фиг. 153-1 изображена схема расположения шестерен коробки передач,

соответствующая холостому ходу.

При помощи механизма переключения подвижные шестерни 9 и 19 установлены так, что шестерня 9 находится на гладкой поверхности первичного валика, а шестерня 19 находится на шлицованной части промежуточного валика 18-При работе двигателя будут вращаться первичный вал 11 с насаженной на нем шестерней 13 и пусковая шестерня 16; так как подвижная шестерня 9 находится на гладкой поверх ности валика и, следовательно, не вращается, а шестерня 16 свободно сидит на промежуточном валу 18, то вращение с первичного вала 11 передаваться на вал 18 не будет. Следовательно врама 11 передаваться на вал 18 не будет. довательно, вращение не будет передаваться и заднему колесу, и мотоцикл будет стоять на месте.

На фиг. 153-II изображено положение шестерен при включении I передачи. Подвижные шестерии 9 и 19, переведены в крайнее правое положение. Как и на колостом ходу, шетерия 9 даходится на гладкой части первичного вала II и может свободно вращаться. Подвижная же шестерия 19, и может



Фаг. 153. Положение шестерен в коробке при включении передач на мотоциклах Л-300, ИЖ-8, ИЖ-9 и Л-8.

сидящая на шлицах промежуточного вала 18, включается своим тремя торцовыми кулачками в боковые отверстия пусковой шестерни 16. Шестерня 16 вращает вошедшую с ней ващепление шестерню 19, сидящую на шлицах промежуточного вала, а последняя вращает промежуточный вал 18 с жестко сидящей на нем шестерней 21. Шестерня 21 передает вращение шестерне 8, а с ней вместе вращается и ведущая виза звездочка 6. На 1 передаче цепная звездочка 6 вращается медленно, но с наибольшим усилием и, таким образом,

при включении I передачи усилие на ведущем колесе полу. при включении 1 первая передача применяется для трота-чается наибольшим. Первая передача применяется для тротачается наиоольшим с места, для преодоления крутых подъемов, ния мотоцикла с места, для преодоления крутых подъемов, на сильно пересеченной местности и т. д.

При включении I передачи усилие на звездочку 6 пере.

дается через шестерни 13, 16, 21 и 8.

На фиг. 153-ИИ изображено положение шестерен при на фил. 100 передачи. Подвижные шестерни 9 и 19 перевевключении и положение, находясь на обоих валах на их дены в среда частях. Таким образом, подвижная шестерня 9 шлицованных достория в зацепление со шлицами первичного вала 11 и получает от него вращение, а подвижная шестерня 19 находится в зацеплении со шлицами промежуточного вала 18. Так как подвижные шестерни 9 и 19 находятся в постоянном зацеплении, то вращение от ведущего вала 11 будет передаваться валу 18, а от него через шестерни 21 и 8 — ведущей цепной звездочке 6.

На II передаче цепная звездочка вращается более быстро

по сравнению с I передачей, но с меньшим усилием.

При включении II передачи усилие на цепную звездочку 6


передается через шестерни 9, 19, 21 и 8.

На фиг. 153-IV изображено положение шестерен при включенной III передаче. Подвижные шестерни 9 и 19 переведены в крайнее левое положение. При этом подвижная шестерня 19 находится на гладкой поверхности промежуточного вала 18 и вращается свободно, а подвижная шестерня 9 сцеплена своими пятью торцовыми кулачками с ведомой шестерней 8. Таким образом, вращение первичного вала 11 будет передаваться непосредственно шестерне 8 и цепной звездочке 6. При этом скорость вращения звездочки 6 будет равна скорости вращения первичного вала 11. Третья передача в этом случае называется прямой передачей. При включении ее шестерни 13, 16, 19, 21 и 8 никакой работы не про-

Третья передача дает наиболее быстрое вращение ведущего колеса, но с наименьшим тяговым усилием, и примепути (хорошая дорога, няется при малом сопротивлении

незначительные подъемы и т. д.).

Коробка передач мотоцикла Л-8 (фиг. 154) отличается от описанной лишь некоторыми конструктивными изменениями. Например, бронзовый подшипник муфты сцепления заменен шариковым подшипником; переконструирован механизм переконструирован механизм пере ключения перачи вместо ручного рычага сделан южной рычаг переключения, благодаря чему изменилась конструкция крышки коробительного в поределения в пор крышки коробки передач и вилок переключения червяка-изменены различность прости изменены цепные звездочки и отсутствуют резиновые аморти-




Фиг. 154. Устройство пожного переключения и коробки передля мотоцикай Л-8.

1 пружима: 2 прутениий двек: 3 павба променутовная; 4 пакамная шайд; 5 портус: 6 паружнай фиксарующий двек: 7 парка на пружений пружений собчил, 11 передней 12 произк; 13 прикатор.

заторы в барабане сцепления. Устройство ножного переклюзаторы в одражи передач мотоцикла Л-8 показано на фиг. 154. ия и коробки передача включается путем поднятия носком ноги

Первая переда поти рычага вверх доотказа; для включения последующих передач



рычаг нажимается доотказа вниз. При этом одна из собачек 11 поворачивает на определенный угол обойму, соединенную такой ную тягой с валиком переключения. Благодаря наличию пру-

жины, после каждого нажатия рычаг и собачки возвращаются живы, после каладого настите рычат и соозчки возвращаются в исходное положение. Каждое нажатие ногой вниз соответв исходиме нажатие ствует включению следующей передачи.

ует на фиг. 155 показаны два типичных устройства пускового На или. (стартера), применяемого на мотоциклах. Фиг. 155-а механизма (стартер с храповиком и собачкой, применявшийся изображиет стартер с храповиком и собачкой, применявшийся

изооражиет стартови и собачко и добачко и доб

могоциям. Валик стартера, находящийся на одной оси с промежуточвалом, имеет собачку, на которую действует пружина; ным в нерабочем положении отводится от пусковой шестерии при помощи специального упора. При повороте валика стерии при повороте валика педалью стартера собачка своим концом упирается во внутпедильно зубья пусковой шестерни и вращает ее. Шестерня 16 ренные зусилие первичному передает усилие первичному через и передач, а от него — через механизм сцеплевалу и цепь — на вал двигателя, приводя его во вращение. Другой тип стартера представлен на фиг. 155-б. Он со-


стоит из педального рычага, снабженного зубчатым сектооом 1. При нажиме ногой на педаль зубчатый сектор повервывается вместе с рычагом и вращает храповую шестерню 2, надетую свободно на первичный вал коробки передач. Давлением пружины шестерня 2 сцепляется своими боковыми аубьями с другим храповиком 3, связанным с первичным валом. Возвращение педали в исходное положение произвопится спиральной пружиной, надетой на его ось. Этот тип стартера применяется на мотоциклах М1А, К-125, ИЖ-350. АМ-600 и др.

Описанная выше трехступенчатая коробка передач была широко распространена на довоенных мотоциклах отечествен-

ного производства.

Фиг. 156 дает представление о более современной конструкции трехступенчатой коробки передач, применяемой на мотоциклах M1A и K-125 послевоенного выпуска. В отличие от описанных выше, данная коробка не является отдельным агрегатом, крепящимся на раме мотоцикла независимо от двигателя (см. фиг. 53). Как видно из чертежа, картер двигатам и картер коробки объединены в один общий блок, что лепает конструкцию более компактной и жесткой. Другой ее ««Менностью является то, что цепные звездочки 2 и 8, из которых первая воспринимает вращающее усилие от двигака, а вторая передает его на заднее колесо, — расположены в разные стороны коробки. Звездочка 2, вместе с муфтой специя, посажена на первичном валу 12, звездочка 8 заовалена на первичном валу вместе с щестерней пр В воричный вал вращается на шариковом подшипнике и сы служит подшипником для правого конца первичного вала.

Все шестерни находятся в постоянном зацеплении, причем все шестерии а 5—11 передвигается общей вилкой по шли цам первичного и вторичного валов. На каждом валу имеются два шлицованных участка — один более длинный и другой более короткий, разделенные гладкими шейками вала. Соотno A-B



Фиг. 156, Коробка передач в блоке с двигателем (МІ-А и К-125).

1.— сиспление; 2— звездочка передане исти; 3— спускная пробка; 4— свобащая шестерая провежуточного вала; 5— каретка промежуточного вала; 6— промежуточный зап. 7— за промежуточный ден. 7— за промежуточный де

ветствующие выступы на внутренней поверхности кареток 5—11 сделаны не по всей длине, а только по краям. В полежении, изображенном на чертеже, обе каретки сцеплены своими выступами со шлицами на обоих валах. Такое положение соответствует II передаче. При этом вращение передается от муфты сцепления первичному валу, далее через шестерни II-5 — промежуточному валу и от него, через шестерен 7—10,— вторичному валу и звездочке 8. Шестерня 4, стерия 7—10. Пестерия 4, объедочке в Пестерия 4, срободно сидящая на промежуточном валу, вращается при

этом вхолостую.

м вхолостугь обе каретки немного влево, выступы ка-Если сдвинуть обе каретки немного влево, выступы ка-Если сдына с шлицов первичного влево, выступы ка-ретки И сойдут со шлицов первичного вала и окажутся на прика вала. Поэтому врашение вала и окажутся на регки *II* сола, поэтому вращение его не будет теперь тавдких менкы через каретку II второй каретке 5 и промежупередаваться т. е. получится холостой ход.

раному вально в каретки еще дальше влево, то бовыступы каретки 5 войдут в отверстия, имеющиеся ковые выступы каретки 5 войдут в отверстия, имеющиеся ковые выстерни 4 и, таким образом, последняя будет зав диске на промежуточном валу. Это — положение I перекреплена положение 1 передачи. Бранком по-

пря передвижении кареток из положения, изображенного пра передения право на право н цвоими боковыми выступами с такими же выступами, имею-

шямися на шестерне 10.

Таким образом, первичный вал непосредственно соединяется с вторичным, т. е. получается высшая, прямая перевача. Вторая каретка 5 и шестерня 4 вращается при этом вхолостую.

Передвижение кареток производится ножным механизмом

в фиксируется пружинной защелкой.


Полобное же устройство имеет коробка передач мотоцикла иж.350, изображенная в разрезе на фиг. 157. Картер ее юже образует общий блок с картером двигателя, а ведомая звездочка 2 и ведущая 7 расположены по разные стороны поробки. Правый конец первичного вала пропущен сквозь протоглый вторичный вал 9, установленный на роликовом полинике. Однако эта коробка передач— четырехступенвая, соответственно чему в ней имеется четыре пары шеперен, находящихся в постоянном зацеплении. Из них перевыжными каретками являются шестерня 10 на первичном млу и шестерня 4 на промежуточном валу. В отличие от педыдущей коробки передач (фиг. 156), здесь каждая каретка ведвигается независимо от другой отдельной вилкой. Перевжение кареток производится ручным рычагом или пешью, которые с помощью зубчатого сектора повертывают апределенный угол особый валик с фигурными канавками. канавки входят шипы вилок, вследствие чего поворот вызывает перемещение вилок подобно тому, как мы зто выше, в конструкции коробки АМ-600 (фиг. 149). первачном валу свободно надета шестерня 11, а на проауточном — шестерни 3 и 5 (последняя имеет гладкое от-

верстие и предохранена от осевого сдвига двумя проволоч. ными кольцами).

ми кольцами). Положение, изображенное на фиг. 157, соответствует хо-

лостому ходу.

стому ходу. Для включения I передачи каретка 4 передвигается влево и сцепляется своими боковыми кулачками с шестерней 3, кои сцепляется своими образом закрепляется на промежуточном валу,



Фиг. 157. Коробка передач мотоцикла ИЖ-350. Фил. 107. АОРОМА Передден мотоплика 11/1 бол. 1— сцепление; 2— векомя авеадома; 3— свободная шестерия первой передани; 4— каректа прокожуточного вала; 5—свободная шестерия гретьей передани; 6— звъерелления шестерия промежуточного вала; 7— звезалочка задней цеп; 8— шток выключения сцепления; 9— вторичный вал; 10— каректа первичного вала; 11— свободная шестерия эгорой передачи; 12— шестерия первичного вала; 13— стартериам шестерия.

Вращающее усилие в этом положении передается от звездочки 2 звездочке 7 через шестерни 12-3-6-9.

Для включения II передачи каретка 4 отводится в первоначальное положение и одновременно каретка 10 передвигается влево и сцепляется со свободной шестерней 11. В этой позиции вращающее усилие сообщается звездочке 7 через шестерни 11-4-6-9.

Для получения III передачи каретка 10 отводится обратно и одновременно каретка 4 передвигается вправо, до сцепления ее со свободной шестерней 5, которая таким образом жестко связывается с промежуточным валом. Теперь врашающее усилие передается звездочке 7 через шестерни 10—

Наконец, IV прямая передача получается при передвижения каретки 10 вправо, причем она сцепляется своими боковыми кулачками с шестерней 9, т. е. непосредственно связывает $_{\rm gypg}$ иками с вторичный валы (при этом каретка 4 выводится $_{\rm gepsg}$ $_{\rm gepsg}$ $_{\rm gepsg}$ вервияным с местерией 5 и все местерии вращаются вз зацепления вращаются в в пестерни вращаются в долостую). Описанная коробка ИЖ-350 может служить ховхолостую.

— в примером вполне современной конструкции мотоцикрошим примером передач. летных коробок передач.


неисправности коробок передач мотоциклов ИЖ-8 и Л-8. чаще всего в коробке передач этой кончаще всего порежение передач этой кон-

ности: 1. Самовыключается II-передача или не включается нужная передача. Это явпение может происходить или вследствие сального износа фиксатора или же потому, что сбилось положение хомутика на червячном валике в результате неправильного включения передач с применением большого усилия. В первом случае планку фиксатора необходимо заменить новой; во втором случае надо найти пра-



Фиг. 158. Снятие цепной звездочки коробки передач съемником

вильное положение червяка. Для этого необходимо установить мотоцикл на подставку и поставить рычаг переключения передач в положение III передачи (при других положениях



Фиг. 159. Разборка коробки и съемник для цепной зубчатки.

🗠 ваможно будет отвернуть гайку болта хомутика). После тов, отпустив болт хомутика 2 (фиг. 141), повернуть при ощи отвертки червяк 3 до упора по ходу часовой стрелки этом необходимо слегка поворачивать задчее колесо оподикла). После регулировки нужно туго затчнуть болт

хомутика и проверить на месте (при неработающем двигателе) правильность включения передач путем вращения заднего колеса рукой. Неправильная установка червяка приводит к срыву шлицевых частей валов или зубьев шестерен.

2. Не включаются I и III передачи. Это — результат налияня заусенцев на шлицах валов от неправильного использо-

При необходимости разборки коробки передач для ремонта или замены деталей ее надо закрепить в приспособлении или в тисках, после чего отвернуть крышку тарельчатого диска / (фиг. 152), отвернуть гайку 30 центральной пружины и вынуть лиски. Затем надо отвернуть гайку 27, крепящую ведомый барабан, и снять его с конуса и шпонки ведомого валика. В большинстве случаев барабан снимается очень туго; для снятия его рекомендуется применять съемник. Для этого надо собрать диски, надеть тарельчатый диск (гайки 30 и 27 лолжны быть отвернуты) и, как это показано на фиг. 158, воспользоваться съемником.

По удалении барабанов необходимо отвернуть пять гаек, крепящих крышку коробки к картеру, после чего крышка может быть отнята вместе с внутренним механизмом (фиг. 159).

Если потребуется снять шестерню цепной передачи 6 (фиг. 152), нужно отвернуть гайку, крепящую шестерню, и специальным съемником, показанным на фиг. 159, стащить шестерню, после чего вторичный валик и шестерня 8 легко вынимаются.

В процессе эксплоатации мотоцикла, когда потребуется разобрать коробку передач, например, для замены собачки стартера, вынимать коробку из рамы необязательно. Надо сначала спустить масло из коробки, отвернуть рычаг переключения передач, отвернуть контргайку 4 (фиг. 141) упора оболочки 5 и вынуть трос выключения муфты сцепления из гнезда хомутика. После этого следует отвернуть гайку 2, крепящую хомутик червячного вала, и снять его с валика. Затем надо отвернуть пять гаек, крепящих крышку коробки к картеру, и, слегка постукивая по бокам крышки деревянным молотком, одновременно тянуть ее на себя за рычаг стартера-При снятии крышки необходимо отъединить тормозную тягу. Снятие ножного механизма переключения при удаления крышки коробки у мотоцикла Л-8 необязательно, необходимо только вынуть шплинт, крепящий тягу к хомутику червячного вала. При сборке коробку передач необходимо тщательно промыть керосином.


трансмиссия мотоцикла

Передача вращающего усилия двигателя ведущему колесу

усилие от двигателя к ведущему заднему колесу у мото-

инклов передается:

дов переде. При помощи двух цепей: от коленчатого вала двига-1. При помощи передней цепи передается через теля услания на первичный валик коробки передач, и при муфту сцепления на первичный валик коробки передач, и при



Фиг. 160. Трансмиссия мотоциклов.

помощи другой цепи усилие от вторичного вала коробки пеклается на ведущее колесо (фиг. 160-А). Этот тип передачн наиболее распространен на мотоциклах.

2. При помощи шестеренчатой передачи от двигателя. коробке передач, а от коробки передач к ведущему ко-

жу — цепью (фиг. 160-*Б*).

3. Передача крутящего усилия к коробке передач произманся непосредственно от коленчатого вала, а от ведомого 🔤 коробки передач к ведущему колесу — карданным валом

Цепные передачи

На мотоциклах применяются цепи втулочно-роликового $_{103}$ е шагом от $^3/_8$ до $^3/_4$ дюйма и диаметром ролика от 6,35

Цепи требуют систематического ухода, в противном слуцепи треоуют сидента их нормальный эксплоатационный чае сильно сокращается их нормальный эксплоатационный

срок.


к. Уход за цепями заключается в поддержании правильного уход за цения правинения уход за цения с правильного натяжения цени и смазке. Цень никогда не должна слишком провисать, так как при этом мотоцикл на тихом ходу начипровисать, так начинает дергать, вследствие чего цепь скоро вытягивается и, следовательно, раньше времени приходит в негодность. Нельзя также допустить, чтобы цепь была слишком туго натянута; это вызывает разрушение не только цепи, но и подшипников вторичного вала коробки передачи и заднего колеса. Например, нормальное провисание ведущей ветви цепи на мотопиклах АМ-600 при нажатии рукой должно доходить до 15—20 мм, на мотоциклах Индиан и Харлей-Давидсон — 25 мм. на мотоциклах ИЖ-8 и ИЖ-9, для моторной цепи — до 4 мм. для задней цепи — до 8 мм. Изношенные цепи обычно имеют неравномерное натяжение при разных положениях звездочки. Поэтому при регулировке натяжения изношенной цепи колесо следует проворачивать и проверять провисание в нескольких положениях. Если цепь невозможно отрегулировать так, чтобы она имела равномерное натяжение во всех ее частях, это указывает на значительный износ и вытяжку цепи. Такую цепь следует заменить.

При регулировке натяжения задней цепи нужно всегда следить за тем, чтобы не было перекоса звездочки заднего колеса по отношению к коробке передач. Этот перекос вызывает односторонний износ и разрыв цепи. Регулировка цепи производится в следующей последовательности (фиг. 161): отпустить гайки 1 оси заднего колеса, гайки 2 цепной звездочки и контргайки 3 регулировочных болтов 4 с обеих сторон мотоцикла; регулировочные болты установить так, чтобы цепь имела нормальное провисание; подвернуть гайки 2 и еще раз проверить правильность регулировки. Если после подтягивания гаек 2 регулировка не изменилась, гайки надо туго затянуть и надежно закрепить контргайки 3 и гайки 1 оси.

После каждой поездки по грязным дорогам, а также и после каждых 1500—2000 км пробега цепь нужно снять и тщательно промыть в керосине для очистки от песка и грязи. После промывки цепь надо погрузить на 5—10 мин. в жидкое масло (или в нагретую графитную мазь), затем протереть ее, чтобы удалить избыток масла, и лишь после этого ставить

цепь на мотоцикл.


Чтобы снять цепь, достаточно разъединить соединительное наружное звено; для этого надо развести отверткой пружину замка, снять наружную щечку и вынуть остальную часть замкового звена. Надевание замка производится в обратной последовательности. Замковая пружина обязательно устанавпоследовател таким образом, чтобы разрез был обращен в стопвается таким образом, чтобы разрез был обращен в сторону, противоположную движению цепи (фиг. 162). Если при рону, противоположено, что в каком-дибо звене лопнул смотре цепи обиаружено, что в каком-дибо звене лопнул родик, такое звено необходимо заменить. Для этого неисправ-



фиг. 61. Приспособление для регулировки натяжения цепи.

1 — гайка оси задиего колеса; 2 — гайка цепной звездочки; 3 — контргайка; 4 — регулировочный болт.

moe звено следует удалить при помощи специального пресса, когорый обычно имеется в комплекте инструмента, прилагаежого к мотоциклу; по удалении поврежденного звена надовы его место поставить целое звено и заклепать его.




Фиг. 162. Правильное положение замка на цепи.

Продолжать ездить с цепью, на которой недостает одного им нескольких роликов, нельзя, так как это ведет к быстыму разрушению всей цепи и звездочек; расшатанные звенья продолжения переклепывать.

Наижение передней цепи регулируется путем передвиная коробки передач назад или вперед вдоль мостика рамы, а коробм она укреплена. Для этого надо отвернуть гайки раменя коробки передач к раме, затем при помощи воротка валить или отвернуть натяжную фасонную гайку, как это

показано на фиг. 163-а в зависимости от того, куда необходимо подать коробку передач. После того, как установлено нормальное натяжение передней цепи, следует крепко затянуть гайки, крепящие коробку к раме. На многих современных мотоциклах коробка передач сблокирована с картером двигателя и, следовательно, не может быть передвинута.



Фйг. 163. Регулировка передней цепи. болты крепления коробки; 2 — регулировочный анит; 3 — банмак; 4 — контргайка; 5 — регулировочной

В таком случае регулировка натяжения передней цепи осуществляется с помощью специального башмака 3 (фиг. 163-6), расположенного под нижней ветвью цепи в картере. Перемещение этого башмака производится с помощью регулировочного винта 5, расположенного в нижней части картера.

Для предохранения цепей многие заводы защищают цепи специальным кожухом, препятствующим попаданию на цепь


После продолжительной работы цень растягивается, в тапосле при спутно укоротить на 1—2 звена, пользуясь для разборки цепи специальным прессом.

При постановке цепи на место после ремонта или смазки

она была обращена к зубчатке до снятия.

Карданная передача

Наряду с цепной передачей на мотоциклах применяется карданная, в частности, на мотоциклах М-72, М-35, БМВ. _{Щондал} и др. Карданная передача (фиг. 164) состоит из кар-




Фиг. 164. Устройство карданной передачи. I-куфта мягкого кардана; 2 — обойма мягкого кардана; 3 — замок обоймы мягкого карнамого верания, 5 — уплетительное кольно кардинового вала; 6 — колтительное кольно кардиного вала; 6 — колтительное кольно кардиного вала; 6 — колтительное кольно кардиного вала; 10 — замковов выстрания в пример в прим

аш 15 — регульровочных шайба; 19 — наживаныя найба; 20 — ненеи ведомой шестерьи, - кугаровочных шайба; 22 — ступись ведомой шестерьи; 23 — нарыкоподацияния, - кусаруюе кольцо; 25 — крышка картера; 23 — тупка картера; 27 — высаваны ступкых меней цестеры; 28 — пружава сальника кортера; 20 — проста ступкых станура, 31 — маслоотколящее отверстие; 32 — гайва попротиви сальника; 33 — картаникай выд убыса сальныма картера; 35 — пробка малинного стверстии; 33 — картера залиой переалия, за меленый карман; 38 — прокладка крышки картера; 39 — картер залиой переалия.

ваного вала 33, который соединяет коробку передач с задва колесом посредством эластичной резиновой муфты 1, со провы коробки передач, и карданного шарнира, состоящего в двух вилок, соединенных крестовиной 9.

В А. К. Постивсов

Карданный вал сообщает движение малой местерне заднего редуктора, составляющей одно целое с ваместерие заднего ремя с одной стороны, на игольчатом 13. Вал 13 вращается, с одной стороны, на игольчатом подшиннике 15, а с другой — на радиально-упорном двойном подшинныке 14, К большой ведомой шестерне редуктора 20 прикрепляется восемью болтами ступица 22, на конце которой имеются шлицы, входящие во втулку заднего колеса и передающие движение колесу. Ступица 22 опирается на шарикоподшилник 23 и на бронзовые вкладыши 27.



Фиг. 165. Соединение задней передачи с рамой мотоцикла М-72

Конические шестерни заднего редуктора имеют спиральный зуб, что обеспечивает бесшумность их работы. Шестерни вращаются в масляной ванне. Смазка подшипников осуществляется путем разбрызгивания,

Сочленение жесткого кардана смазывается консистентной


мазью (тавотом).

Карданная передача при сборке должна иметь надлежащий зазор между зубьями шестерен. При неправильном зазоре увеличивается износ зубьев и потеря мощности на трение шестерен. Для нормальной работы передачи боковой зазор между рабочими поверхностями зубьев шестерен не должен лревышать 0,1—0,15 мм. Зазоры регулируются путем установки шайб между подшипником и торцом малой конической

Соединение задней передачи с рамой посредством двух телескопических амортизаторов показано на фиг. 165. К числу положительных качеств карданной передачи относится: хороположения всех трущихся деталей от грязи, отличная шая за надежность передачи при самом незначительном смазка, чходе со стороны водителя. К отрицательной стороне надо уходе отнести высокую стоимость изготовления и ремонта.

Амортизаторы

Для смягчения жесткости цепной передачи, особенно на одноцилиндровых машинах, ставятся амортизаторы, сущность устройства которых заключается в том, что одна из цепных пестерен соединяется с валом посредством какого-либо эла-



Фнг. 166. Амортизатор цепи в разобранном виде. 1-коленчатый вал; 2-шлиневая муфта; 3-шестерня; 4-храповик; 5-пружина.

стичного соединения, для чего используются пружины, ре-

Один из весьма распространенных типов цепного аморти-

затора показан на фиг. 166.

Шестерня 3, или ведущая звездочка, соединена с коленчаным валом 1 посредством шлицованного храповика 4 и силь- \mathfrak{S} спиральной пружины \mathfrak{S} , которая нажимает на храповик 4. раповик своими выступами упирается в выступы шестерни 3, вагодаря чему они вращаются вместе. В случае резкого изчения режима работы двигателя или резкого толчка давлеве пружины на храповик оказывается недостаточным, чтобы беленить сцепление храповика с шестерней; тогда шестер- 13 , свободно сидящая на втулке 2, провертывается и, таким

образом, жесткость соединения смягчается. Такого типа амортизаторы применяются на подавляющем большинстве четырехтактных машин с цепной передачей. Очень часто амортизаторы устанавливаются на ведущей звездочке барабана сцепления. Звездочка крепится к барабану несколькими болтами, пропущенными сквозь резиновые вкладыция, которые в смягчают резкие толчки (см. фиг. 152). На мотоциклах, имеющих карданную передачу, в качестве амортизатора применяются резиновые муфты (фиг. 164).

На мотопикле ИЖ-350 амортизатор установлен на втулке заднего колеса: втулка колеса соединяется с тормозным барабаном и цепной звездочкой шестью пальцами, которые входят в отверстия, просверленные во фланце втулки; в эти отверстия вставлены резиновые кольца, которые и обеспечи-

вают эластичность соединения.

Глава 13 ходовая часть

Рама

Рама мотоцикла поддерживает двигатель, трансмиссию, заднюю ось, топливный бак, седло и т. д. и служит для соединения между собой остальных механизмов мотоцикла.



Фиг. 167. Места рамы, наиболее подверженные деформации.

Рама несет значительную нагрузку. Одни части ее работают на сжатие, другие — на растяжение или изгиб под влиянием нагрузки или ударов, получаемых от неровностей пути. На жены деформации в случае удара переднего колеса или прв изготовляются из стальных труб или штампуются из листовой стали.

На мотоциклах ИЖ-8, Л-300, ИЖ-350 применяются штамна желомы, обычно имеющие коробчатое сечение. Рама повенняе из отдельных штампованных деталей, соединяемых собирается из отдельных штампованных деталей, соединяемых соприслем детален, соединяемых детален, соединяемых долгами, заклепками или сваркой. В головку рамы запрессооолиями шарикоподшинников передней вилки. В средней ваны чалы, внизу, имеется подставка. По своей конструкции указанные рамы принадлежат к рамам закрытого типа, т. е. указым, которые защищают снизу картер двигателя и коробку вередач от повреждения при наезде на препятствие. Рамы мотоциклов Харлей-Давидсон, Индиан, АМ-600, Велосет я др. — трубчатые, двойные; соединение отдельных узлов производится пайкой медью и болтами. Мотоциклы М1А имеют одинарную раму из труб, соеди-

нение которых производится сваркой.

Рама мотоцикла М-72 тоже трубчатая, сварная; трубы местами имеют для прочности эллиптическое сечение и образуют пространственную ферму.


Передняя вилка

Передняя вилка мотоцикла служит для повертывания пепелнего колеса при движении, т. е. для управления мотоциклом, и для ослабления ударов, в дополнение к смягчающему лействию шин, при наезде переднего колеса на неровности

Передняя вилка является весьма ответственным органом мотоцикла. От правильного устройства ее зависит легкость управления и устойчивость могоцикла при движении, а следовательно, и безопасность водителя. Поэтому в свое время было положено много труда и изобретательности в поисках нанболее целесообразной конструкции передней вилки. Однако на современных мотоциклах устанавливаются преимущественно два типа передних вилок, наиболее оправдавшие себя на практике: а) параллелограмные вилки и б) телескопические вилки.

Типичная параллелограмная вилка изображена на фиг. 168. Основными ее частями являются: поворотная головка, установленная на двух упорных шариковых подшипниках в раме мотоцикла, и трубчатая ферма, опирающаяся нижними коннами на ось колеса и шарнирно соединенная с головкой двумя парами серег. Между этими двумя частями установлена пружана, которая верхним концом упирается в кронштейн, закрепленый на головке, а нижним в поперечину фермы. При прече переднего колеса с препятствием ферма вместе колесом подается кверху, причем серьги повертываются на яжоторый угол и пружина сжимается.

После проезда препятствия пружина распрямляется и воз. вращает ферму и колесо в первоначальное положение. Для быстрого погашения колебаний, возникающих при повторных ударах колеса о неровности дороги, в верхние или нижние шарниры серег включены амортизаторы.




Фиг. 168. Парачлелограмная вилка могоцикла из труб.


Они представляют собой несколько стальных и фибровых дисков, сжатых барашковой гайкой или маховичком. Трение между дисками и погащает возникающие колебания вилки.

Повороты вилки производятся рулем, скрепленным с головкой вилки.

В верхней части поворотной головки помещен рудевой амортизатор (демпфер), оказывающий сопротивление излишне



фиг. 169. Детали рулевой головки вилки (Л-300). 1.—маковтом демиферя: 2—пружиная зведочас; 3—фифоше шабом жоргизгора; 4—когружану; 5—гайса; 6—верхве колью подвинева; 7—гайся осей; 8—стажной боат; 9—сераты.




Фиг. 170. Параллелограмная вилка из листовой стали (Л-300).

— помет вожну 4—пружена вилки; 5—ферма вилки; 6—хомуты крепления руже, применя видец, 11—непольторы; 8—пилкив серонки; 9—маховичок демифера; 10—пруженням силым демифера; 12—фибровые кольты амортиваторы: 14—верхине серонков; 15—тавогичник; 16—гайм осей.

легкому поворачиванию вилки; демпфер регулируется на ходу в зависимости от состояния пути. Нормально демпфер должен в зависимости и затяжка его должна производиться лишь при явижении с большой скоростью (больше 50 км/час).

На фиг. 169 представлены детали устройства головки вилки, ее



Фиг. 171. Устройство телескопической вилки мотовикла М-72.
1—деяфер руля: 2— пружник 3— туба пера вилки; 4— направляющая штока воризатора верхия; 5— туба корпуса выоризатора (5— подришени аморизаторы; 7— высовтяющей вера вилки; 8— полость для меска; 9— спуския пробек; 10—тайк корпуса акоргизаторы; 11— амистия пружники; 12— пружники туба пред шляхі; 13— отверстве в корпуса акоргизатора; 14—шток «моргизатора».

выполнена не только из труб, но и из листовой стали, как показано на фиг. 170. Такого рода вилки устанавливались на мотоциклах Л-300, ИЖ-8, Л-8, а также применяются и на мотоциклах послевоенного выпуска М1А, К-125 и ИЖ-350.

Телескопические вилки применяются на мотоци клах М-72, М-35, ИЖ-350-С (спортивный), БМВ, а в после военный период получили весьма широкое распространение также и в английской мотоциклетной промышленности.

Устройство телескопической вилки с масляным амортиза-

тором показано на фиг. 171.

Наконечники стоек («перьев») передней вилки 7 движутся по неподвижным трубам 3, жестко скрепленным с поворотпо неподвижно. Спиральная пружина 2 расположена между вой головкой. вой головков. подвижной частями вилки. Концы спиральной подвижной и веподвижной частями вилки. Концы спиральной подыны закреплены в специальных упорах.

Внутри труб передней вилки имеется масляный амортизатор, погашающий колебания вилки.

Амортизатор состоит из трубчатого корпуса 8 и поршия дморине в конце длиного неподвижного штока 14. 6, укрепь 6 снабжен обратным клапаном. Корпус амортизапоршень в донышко наконечников вилки и при движеторы в вверх надвигается на поршень, вследствие чего масло пирывает своим напором клапан и перетекает в верхиюю часть корпуса.

При обратном ходе наконечников вилки клапан 6 закрывается, оставляя для прохода масла лишь очень небольшие шели, через которые оно продавливается с значительным сопротивлением, так же, как и через кольцевой зазор верхней направляющей 4; таким образом колебания передней вилки быстро затухают. Вытекающее через верхний край корпуса амортизатора масло стекает в нижнюю часть вилки, служашую масляным резервуаром, и отсюда вновь начинает свой кругооборот. В каждое перо вилки заливается 80—100 см² жилкого моторного масла (автол 6). Снаружи пружины вилки закрыты телескопическими кожухами из тонкой листовой стали, не несущими никакой нагрузки.

Неисправности передних вилок и уход за ними

С течением времени в шарнирах параллелограмных вилок появляется поперечный люфт вследствие износа трущихся поверхностей. Поперечный люфт можно обнаружить, если одной рукой раскачивать ферму, а другой удерживать одну в серег, соединяющих ферму с головкой. Для устранения поперечного люфта в шарнире необходимо ослабить гайки 16 (фиг. 170) и повернуть ось против часовой стрелки, вращая * разводным ключом за квадрат. При регулировании шарниров должен сохраняться небольшой поперечный люфт во избежание зажатия торцов трубок серьгами. Регулировка всех шарниров ведется последовательно, т. е. сначала следует акончить регулировку одного шарнира, а затем переховъ к следующему. После регулировки каждого шарнира №бходимо проверить, не зажаты ли трубки шарниров; если 🖚 нажимах на руль вилка может свободно колебаться, правильной регулировки шарниров.

Такую проверку следует производить при отпущениом верхнем демпфере. По мере износа шариковых подпипников в рулевой колонке появляется продольный люфт в головке вилин Для обнаружения продольного люфта под раму мотоцикла следует подставить какую-либо опору так, чтобы переднее колесо не касалось земли, и затем нажимать на руль вверх и вниз. Если при этом слышен стук, то это указывает на наличие продольного люфта, для устранения которого следует отвернуть маховичок рулевого демпфера (фиг. 169), снять пружинную звездочку 2, ослабить контргайку 4, ослабить стяжной болт 8, после чего подтянуть гайку 5.

Чрезмерное затягивание гайки 5 может вызвать тугое вращение рулевой колонки и порчу шариковых подшипников, поэтому после регулировки следует проверить вращение рулевой колонки при отпущенном рулевом демпфере.

В практике случается, что при езде на мотоцикле его начилает клонить на одну сторону даже на хорошей дороге, и управление делается затруднительным. Это вызывается ослаблением стяжного болта 8 (фиг. 169) и отвертыванием гайки 5, вследствие чего нарушается нормальное соединение вилки с рамой. Перед каждой поездкой необходимо тщательно осматривать вилку; малейшая трещина или какаянибудь другая неисправность могут вызвать большую аварию. Шарниры вилок следует смазывать через 1 000 км пробега. Смазка производится через имеющиеся масленки.


Рулевой демпфер регулируется в соответствии с дорожными условиями. При езде с большой скоростью по неровной дороге рулевой демпфер следует затягивать. Если нужно ехать по очень трудной дороге, где действовать рулем приходится постоянно, рулевой демпфер следует отпустить. Во время езды на ровной гладкой дороге (асфальт, брусчатка) демпфер руля также можно отпустить. При большой скорости, независимо от состояния дороги, демпфер следует полтягивать при езде по неровным дорогам с большим количеством ухабов. На дороге, имеющей мелкие неровности, например, булыжная мостовая, наоборот, амортизатор следует отпускать; при этом вилка будет мягче амортизировать. При жесткой амортизации толчки сильно утомляют водителя.

Уход за телескопической вилкой заключается лишь в периодической проверке наличия масла; никакой дополнительной смазки передняя вилка по требует.

В случае появления люфта в подшипниках поворотной головки, его можно устранить путем подтягивания шестигранной гайки, находящейся под траверсой перьев вилки.

Подрессоривание заднего колеса

Подрессоривание заднего колеса довольно часто примеподреженных мотоциклах, в частности, на отечеимется на соготивнах М-72, М-35 и ИЖ-350-С. Подрессоренственных под ставенных повышает комфорт водителя, но нов задачивает лучшее соприкосновение колеса с покрытием и обеспа до на показали гонки, повышает устойчивость машины.




Фиг. 172. Устройство подвески заднего колеса мотоциклов М-72 и М-35. 1 — наконечник вилки заднего колеса; 2 — пружина; 3 — кожух;
 4 — кроиштейн крышки задней передачи; 5 — текстолитован втулка;

Устройство телескопических амортизаторов, устанавливаемых на мотоциклах М-72, показано на фиг. 165 и 172. На пециальных кронштейнах 1 (фиг. 172) задней вилки рамы взажимах укреплены два направляющих штока 6; по этим шокам скользят своими текстолитовыми втулками кроншейны 4, на которых укрепляется ось колеса. Амортизация муществляется цилиндрической пружиной 2, один конец чторой упирается в верхний кронштейн задней вилки, а дру-№ — в скользящий кронштейн.

При сильных толчках обратные удары вопринимаются ре возым буфером 7. Весь механизм защищен телескопичеочи кожухами. Такое же устройство имеют задние аморжаюры спортивных мотоциклов М-35 и ИЖ-350-С.

Для разборки амортизаторов нужно поднять щиток, свять заднее колесо (см. фиг. 177), снять глушитель, ослабить два болта, удерживающие штоки, затем легкими ударами молотка по бронзовой или какой-либо другой мягкой оправке сиязу вверх выколотить направляющие штоки, после чего амортизаторы сходят с концов рамы. Особенного ухода телескопические амортизаторы не требуют, кроме систематической смазки текстолитовых втулок.



Фиг. 173. Устройство подвески заднего колеса мотоцикла Арнель.

При сборке надо следить за тем, чтобы верхний кожух не вращался. Для устранения этого дефекта, вызывающего неприятный шум, надо перед завертыванием верхнего болга нажать на багажник, т. е. слегка сжать пружины. На фиг. 173 представлена несколько иная конструкция подрессоривания заднего колеса английского мотоцикла Арнель, понятная непосредственно из рисунка.

Тормозы и их регулировка

Тормозы служат для быстрой остановки мотоцикла. Действие тормозов основано на увеличении сопротивления дви-

жению мотоцикла вследствие возникновения при торможении добавочной силы трения между колесами и дорогой.

Поскольку исправное состояние тормозов является одним из самых развинаются два независимых друг от друга торинклах устой, действующий на переднее колесо, и ножной, моза: ручной, на заднее колесо. Устройство тормоза показано действующий на заднее колесо. Устройство тормоза показано денства 174. Тормоз состоит из барабана 1, прикрепленного на фиг. 174. тормодина на неподвижном опорном диске к колоска две тормозные колодки 3, опирающиеся одним вонном на палец 6, а другим— на тормозной кулачок 5; коконцом подки оттягиваются от поверхности барабана двумя пружиподки 4. На колодках наклепаны накладки 2 из медно-асбенами плетенки (феродо); при повороте кулачка 5 поверхность вакладок соприкасается с шлифованной поверхностью баранавидати и вызывает торможение. Кулачок приводится в двираме, тягой 7, которая соединена с рычагом, выведенным с другой стороны опорного диска.


Тормозами следует пользоваться возможно реже; это увеличнает срок службы мотоцикла и, в первую очередь, шин. Нужно научиться рассчитывать расстояние и уменьшать скопость при приближении к месту остановки, повороту, светофору, чтобы не приходилось прибегать к резкому торможеныю в непосредственной близости от места остановки. Тормозы должны быть всегда отрегулированы. Регулировка тормоза заднего колеса на мотоциклах производится поворотом рифленых гаек, устанавливаемых на концах тормозных тят. Тормозная тяга регулируется так, чтобы она имела свободный ход на 35-45 мм при свободном вращении колеса, апри нажатии тормозной педали обеспечивалось надежное приожение. Регулировка переднего тормоза на мотоциклах поизводится изменением натяжения тормозного троса, что оуществляется ввертыванием или вывертыванием упоров оболочки троса.

При правильной регулировке рукоятка переднего тормоза мяжна иметь свободный ход на четверть своего полного подъема; после регулировки действие тормоза надо проветь на ходу. На мотоцикле М-72 регулировка переднего торможной, расположенного в середине крышки тормозного бабава (фиг. 175). Регулировка заднего тормоза осуществляется в воще тормозной тяги.

Обычно плохое действие тормозов, несмотря на хорошую

регулировку, объясняется износом или замасливанием тормозных накладок.

В первом случае старые накладки надо снять и заменить новыми. Для этого надо изношенную облицовку удалить, за-




Фиг. 174. Устройство тормоза. 1- термозной барабан; 2- облицовка тормозных колодок; 3- тормозные колений 4- пружины; 5- кулачок; 6- пален.

жав колодку в тисках и срезав головки заклепок зубилом, затем приклепать новую облицовку. При облицовке колодов клепки должны быть мягкие (медные, алюминиевые и т. п.) роны облицовки. Головку; они вставляются в гнездо со столоверхностью облицовки заклепок не должны выступать нал

во втором случае, если облицовка замаслилась, ее следет промыть в бензине; так как обычно полного удаления дет при промывке нельзя достичь (при накладках из фе-



Фиг. 175. Регулировка тормоза переднего колеса мотоцикла М-72.



Фиг. 176. Способ наклепки тормозных накладок и необходимый инструмент.

1630), то после промывки осторожно прожигают облицовку помен паяльной лампы.

Тормозные колодки, имеющие облицовку из прессованной часы, прожигать нельзя. Недооценка неисправности тормозов может привести

к серьезной аварии.

Возможные пути торможения в метрах для мотоциклов с исправными тормозами на передних и задних колесах, при неизношенном протекторе покрышек и ровном профиле пути. приводятся в таблице на стр. 258.

Из этой таблицы видно, что для достижения кратчайшего тормозного пути не следует затормаживать колеса намертво. когда они перестают вращаться и начинают скользить по

дороге (идут «юзом»).

Колеса

На большинстве тяжелых мотоциклов устанавливаются легкосъемные взаимозаменяемые колеса, которые при необходимости можно переставить с прицепной коляски на место заднего или переднего колеса. Для снятия переднего колеса мотоцикла М-72 или БМВ нужно:

1) отпустить гайки, удерживающие подставку переднего

колеса на щитке, и поставить машину на подставку;

2) натяжной винт троса переднего тормоза завернуть доотказа и установить так, чтобы прорезь винта совпадала с прорезью его колонки;

3) рычаг тормоза приподнять и трос вынуть из гнезда вместе с сухарем;

4) зажимной винт в нижней части левого пера вилки отпу-

стить и ось отвернуть (левая резьба);

5) снять переднее колесо вместе с крышкой тормоза и колодками.

При установке колеса наблюдать за тем, чтобы реактив-

ный упор вошел в свое гнездо на левом пере вилки.

Перед окончательной затяжкой стяжного болта в нижнем конце левого пера вилки — резко нажать на руль и несколько раз покачать машину в вертикальной плоскости.

В ряде случаев, когда не требуется снимать тормозную крышку с колодками, можно удалить только одно колесо; при этом операции 2 и 3 отпадают.

Для установки колеса на место надо повторить те же операции в обратном порядке. Для снятия заднего колеса мотоцикла М-72 надо:

1) поставить мотоцикл на подставку;

2) освободить крепления заднего щитка и приподнять откидную часть щитка;

3) отвернуть гайку 5 (фиг. 177) оси заднего колеса со стороны заднего привода и снять ее вместе с шайбой 4:


Скорость	Сухой асфальт и шоссе		Мокрый асфальт и шос- се (чистая сухая грун- товая дорога)		Мокрый асфальт и шос- се (покрытые грязью, сиежные дороги) замерзшие		Ледяное покрытие дороги, гололедица	
в км/час	наименьший тормозной путь в м		наименьший тормозной путь в м	тормозной путь "юзом" в м	наименьшнй		наименьший тормозной путь в м	тормозной путь "юзом в м
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0оффи	0,65 2.6 5,9 10,5 16,4 23,6 32,1 41,9 58,1 65,6	0,9 3,5 7,9 14,0 21,9 31,5 42,8 55,9 70,8 87,5	1,0 3,9 8,8 15,7 24,6 35,4 48,2 62,9 79,6 98,3	1,3 - 5,3 11.8 21,0 32,8 47,2 64,2 83,9 96,2 101,1	2,0 7,9 17,8 31,5 49,2 70,8 96,3 125,8 159,3 196,7	2.6 10,5 23,9 41,9 65,5 94,4 124,4 167,8 212,4 255,5	2,6 10,5 23,9 41,9 65,5 94,4 124,4 167,8 212,4 255,5	3,6 14,3 32,2 57,2 89,4 128,8 175,2 228,8 289,5 357,6
рения	0,6	0,45	0,4	0,3	02	0,15	0,15	0,11

Примечание. Для мотоциклов с тормозами только на задних колесах тормозной путь, указанный в таблице, увеличивается приблизительно в два раза.

4) освободить стяжной болт 2 и вытащить ось 3 с помощью воротка 6;

5) вынуть колесо. При установке оси 3 надо непрерывно поворачивать ее во

При установке оси 3 надо непрерыда завернуть гайку 5 избежание заклинивания; надеть шайбу и завернуть гайку 5. Несколько раз машину опустить и поднять, после чего под-




Фиг. 177. Снятие заднего колеса мотоциклов М-72 и М-35. 1— держатель откидной части цигка; 2— стяжной болт; 3— ось заднего колеса; 4— шяба; 5— гайка; 6— вороток.

тянуть стяжной болт 2. Части крепления оси и самую ось при разборке не загрязнять и перед сборкой тщательно протереть и смазать.

Для снятия заднего колеса на мотоцикле АМ-600 нужно 4 и снятия заднего колеса на мотоцикле АМ-600 нужно 4 и снять колесо с ведущих пальцев 5 тормозного барабана 10. При установке колеса надо следнть за тем, чтобы конические роликовые подшипники 7 не были сильно затянуты; люфта,

Подобное же устройство имеет заднее легкосъемное колесо мотоцикла ИЖ-350 с той, однако, разницей, что в отверстия во фланце колесной втулки вставлены резиновые




Фиг. 178. Устройство колеса и тормозного барабана мотоцикла АМ-600.

1— сальник; 2— гайка; 3— ось; 4— распорива втулка; 5— ведущие пальци; 6— аубчатый венец на тормолюм барабые; 7— ролжовые полинивик; 8— втулка; 9— шарикоподишлык; 10— диск тормозных колодок; 11— тормозные колодок;

кольца, которые амортизируют тормозной барабан и заднюю цепь в случае резкого торможения. Кроме того, конусные розиковые подшипники втулки колеса заменены здесь шариковыми.

На фиг. 179 изображено заднее легкосъемное колесо мотона фиг. 17 Депная звездочка изготовлена за одно целое с тормозным барабаном, внутри которого смонтирован колос тормозным сарил съемки колеса надо отвернуть четыре гайки 1, вынуть ось 3, вынуть распорную втулку 2 и снять колесо со шпилек, крепящих его к тормозному барабану.

Колеса отечественных мотоциклов Л-300, ИЖ-8 и ИЖ-9 а также М1А и К-125, не взаимозаменяемы; при снятии зад-



Фиг. 179. Легкосъемное колесо мотоцикла Велосет. 1 — гайки крепления колеса; 2 — распорная втулка; 3 — ось: 4 — втулка колеса.

него колеса здесь необходимо снимать цепь и разъединять тормозную тягу. При установке колеса на место нужно также следить за тем, чтобы реактивный рычаг, находящийся на опорном диске тормозных колодок, был закреплен на раме, в противном случае может произойти заедание тормоза во время движения,

После пробега 500—1 000 км следует проверять натяжку спиц. Ослабевщую спицу легко обнаружить, раскачивая ее на стороны в сторону. В случае ослабления нужно повернуть

ниппель спицы на несколько оборотов.

Смазка подшипников колес производитея при помощи шприца. Добавлять смазку нужно через каждые 1000-2 000 км пробега. Излишнюю смазку допускать не следует, так как смазка может проникнуть в тормозной барабан и вызвать плохую работу тормоза.

Мотоциклетные шины требуют очень бережного отношения к ним, и только при соблюдении этого условия может быть обеспечена продолжительная служба покрышек и камер.

Вредно отзываются на состоянии покрышек резкое торможение, резкое трогание с места и особенно буксование колес. Быстрая езда, крутые повороты на большом ходу, неправильное давление воздуха в камере также ведут к ускоренному изпосу покрышек.

Во время езды шины должны иметь достаточное давление воздуха. Чересчур сильно надутые шины создают чрезмерную тряску вследствие отсутствия надлежащей амортизации; нелостаточное давление воздуха в шёнах увеличивает опасность прокола покрышек и способствует их износу. При значительном прогибе шины на ободах колес могут появиться вмятины. Езда на совершенно спущенной шине недопустима, так как это приводит к окончательной порче камеры, а также и обода, поэтому необходимо поддерживать нормальное давление воздуха в шинах.

Нормальная величина давления воздуха для различных типов мотоциклов приведена в следующей таблице:

Tarib.		Давление в кг/см2						
Марка	Размер	одиночная езда		при езде с пасса- жирами или с бо- ковым прицепом			Тип	
мотоцикла	ннш	перетнее	залнее	переднее	залнее	коляски коляски	покрышек	
M-72	3,75 × 19	0.8	1,75	1,4	2,5	1,6	Прямоборт-	
АМ-600 Л-8	$\begin{array}{c} 27 \times 4 \\ 26 \times 3,25 \end{array}$	1,5 0,8	1,7 1,2	1,5 1,0	2,0 1,5	2,0	ная	
8-ЖN КIБ AIM	$26 \times 3,25$ $26 \times 2,25$ 2,5-19	1,2 1,5 1,2	1,8 2,0 1,4	1,5	2,0 - 1,8	_	Кособортная	
ИЖ-350	3,25 — 19	1,2	1,6	1,2	2,3	-	ная "	

Практически без специального манометра точно проверить давление в шинах нельзя, поэтому приходится определять давление на-глаз по деформации шин. Нормально надутые павление начила в комперия должны деформироваться на 15-20 мм.

Никогда не следует ставить мотоцикл на сырой пол, пропитанный маслом, бензином или керосином. Масло, бензин

и керосин оказывают очень вредное влияние на натуральную резину.

Шины из синтетического каучука масла не боятся.

При длительной стоянке (более 5-6 дней) мотоцикл необходимо ставить на подставки, чтобы колеса не касались пола: давление воздуха в шинах надо уменьшить.

Летом следует избегать продолжительных стоянок мотоцикла лучами солнца.

При всяких повреждениях покрышки следует отдавать для ремонта в специальные вулканизационные мастерские, так как выполнить ремонт без надлежащего инструмента и приспособлений нельзя.

Проколотую камеру можно закленть. Для этого надо взять резиновую заплату соответствующего размера, промыть ее и место повреждения камеры бензином I сорта, хорошо зачистив эти места рашпилем или наждачной бумагой. Затем надо

Фиг. 180. Снятие и надевание

прямобортных покрышек.

обе склеиваемые поверхности смазать резиновым клеем 10 мин., после чего наложить заплату и крепко на нее нажать. Всю скленваемую поверхность желательно обстучать

молотком. Надо следить за тем, чтобы особенно хорошо пристали края заплаты, иначе починка будет ненадежна.

Необходимо учесть, что резиновый клей под действием тепла отстает, и камеры, имеющие заплатки (без горячей вулканизации), могут пропускать воздух. Поэтому и камеры лучше отдавать для ремонта в вулканизационные мастерские.

При чистке мотодикла покрышки промываются водой. При этом следует удалять все посторонние тела, как-то: гвозди, дамин и т. д., застрявшие в покрышке. Для матерчатой подкладки покрышек вода опасна: от воды она преет и рвется. Поэтому надо следить за тем, чтобы вода не проникала под покрышку ни около обода колеса, ни через порезы покрышки.


Большинство современных мотоциклов снабжается прямобортными покрышками низкого давления, которые снимаются и надеваются достаточно легко. Прямобортные покрышки имеют по борту стальную проволоку, благодаря чему не растягиваются. При снятии таких покрышек с обода, во избежание разрыва проволоки (что приведет к тому, что шину придется выбросить), необходимо выпустить воздух из камеры, затем отвернуть гайку, крепящую вентиль к ободу, и вдавить борты покрышки в углубление обода, наступив на нее ногами. При этом на противоположной стороне обода образуется достаточный зазор между покрышкой и ободом. После этого, как указано на фиг. 180-а, двумя монтажными лопатками борт покрышки постепенно высвобождается от обода, и покрышка легко сходит с обода. Прежде чем надевать покрышку, надо вставить в нее камеру (фиг. 180-б), слегка накачать ее, затем, начиная от вентиля, обжимать и вдавливать в обод (фиг. 180-в); после того как большая часть покрышки будет заправлена, надо при помощи двух монтажных лопаток (фиг. 180-а) перетянуть через край обода оставшуюся часть борта покрышки и, наконец, накачать камеру. При накачивании нужно несколько раз обстучать молотком покрышку; делается это для лучшей посадки покрышки на ободе. Перед надеванием покрышки надо посыпать ее внутри тальком.

Кособортные (клинчерные) покрышки удерживаются в ободе за счет своей упругости и поэтому при частых монтажах быстро растягиваются и приходят в негодность, а при проколах камеры легко соскакивают с обода. Поэтому применение их крайне ограничено. На все отечественные мотошклы послевоенного выпуска устанавливаются прямобортные покрышки, монтирующиеся на обод диаметром 19".

Прямобортные покрышки маркируются в настоящее время двумя числами, например, 3,25—19". Первое из них указывает толщину профиля покрышки в дюймах, второе — диаметр обода колеса, на которое монтируется данная покрышка, тоже в дюймах.

Прицепная коляска

Боковой прицеп состоит из шасси и кузова и крепитея с правой или левой стороны мотоцикла. Прицеп к мотоциклу крепится в трех или четырех точках. На фиг. 181 представлено устройство наиболее распространенной прицепной ко-



Фиг. 181. Схема устройства коляски мотоцикла.

ляски к мотоциклу М-72, с креплением в четырех точках. Рама прицепа — трубчатая, сварная.

Кузов установлен на раме таким образом, что он может

качаться относительно передней траверсы рамы.

Для смягчения ударов и гашения колебаний в хомуты, охватывающие траверсу, вставлены резиновые втулки. Сзади корпус коляски покоится на двух четверть-эллиптических рессорах; коренные листы рессор скользят внутри сережек, где для увеличения трения (в целях гашения колебаний) проложены пластинки феродо.

Сережки рессор плотно посажены на резиновые втулки и

качаются с большим сопротивлением.

Сиденье кузова состоит из двух пружинных подушек (сиденья и спинки). В случае необходимости вынуть подушки начинают с нижней, вытягивая ее за лямку. Затем нижняя часть спинки немного оттягивается вперед и спинка

вынимается. Укладываются подушки в обратной последовавынимаети: сначала вставляется спинка, затем сиденье.

ьности. Для безопасной неутомительной езды с коляской сущедля ственное значение имеет правильное крепление коляски к мо-

тониклу.

мотоцикл с правильно установленной коляской хорошо держит дорогу. В противном случае мотоцикл с коляской держи. Кудет «тянуть» в ту или другую сторону.

ввиду того, что регулировка крепления коляски должна быть различной, в зависимости от груза в коляске и качества



новочная схема мотоцикла с коляской.

Фиг. 183. Устройство цангового зажима для крепления рамы коляски.

1 — корпус; 2 — цанги; 3 — шилянт; 4 — гайка цанг; 5 — вороток; 6 — зажимной болт; 7 — ремещок.

дороги, установку коляски надлежит производить для более часто встречающихся условий.

Рекомендуемая величина «схождения» плоскостей колес-10 мм на длине базы мотоцикла. При измерении линейку нужно подвести возможно ближе к точке касания колеса и дороги (фиг. 182).

Рекомендуемый угол «развала» мотоцикла (от верти-

кальной плоскости) — до 2°.

Нижние точки крепления коляски имеют шаровые шарвары с цанговым захватом (устройство которого представлено на фиг. 183).

Нужно следить за тем, чтобы не допускать ослабления атижки переднего болта крепления двигателя. При его ослабаная нарушается прочность крепления нижнего переднего Nала коляски, и болт ломается.

При постановке коляски шарниры смазываются тавотом Коленчатый рычаг заднего крепления может выдвигаться и поворачиваться. При регулировке крепления коляски слелует отпустить два болта, зажимающие коленчатый гычаг, и дует отпустить два осота, а вставить При этом коленчатый вставить шаровую головку в цангу. При этом коленчатый рычаг повернется и встанет в нужное положение. Вдвигая и рычаг поверистем подбирают выдвигая коленчатый рычаг из траверсы рамы, подбирают нужное схождение плоскостей колес, которое проверяется двумя прямыми рейками, приложенными к колесам на высоте 90-100 мм от земли.

Правильность установки можно проверить только при езде на ровном участке дороги. При правильной установке ко-ляски машина должна идти по прямой 20—30 м совершенно без управления рулем.

Часто прицепы к мотоциклам крепятся только в трех точках (например, АМ-600, ПМЗ-А-750 и др.). Регулировка установки коляски производится средней длинной тягой, которую при необходимости надо удлинять или укорачивать Угол развала тот же, что указан выше (фиг. 182).

Коляски бывают пассажирские, одноместные и двухместные, специальные для перевозки раненых, бензина и т. д. Присоединение их производится как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от правил движения, например, в Англии — с левой стороны, в СССР — с правой стороны.

Как уже было упомянуто выше, мотоциклы с колясками снабжаются иногда для увеличения их проходимости дополнительным приводом на колесо (фиг. 145).


Особенности езды с прицепной коляской Обычно принято считать, что езда с прицепной коляской легче, чем на одиночке. В действительности это не так.

Езда с прицепной коляской сложнее, чем езда на одиночном мотоцикле, и требует от водителя большой квалификации. При езде с коляской нужен хороший расчет всей обстановки, в которой происходит движение, требуется большая осторожность, повышается ответственность и т. д. Высокая квалификация дается не сразу, а в результате опыта. Надо помнить, что многое из того, что можно делать на мотоцикле без коляски, нельзя делать на мотоцикле с коляской. Шоссе и грунтовые дороги обычно делаются с подъемом к оси дороги, вследствие чего при движении по краю дороги мотоцикл с коляской будет идти с наклоном, и руль будет тянуть в сторону из-за неравномерной нагрузки. Мотоцикл с прицепной коляской нельзя наклонять на поворотах, чтобы

парализовать действие центробежной силы. Поэтому надо быть очень осторожным при поворотах, особенно в сторону коляски, так как при этом мотоцикл может опрокинуться,

Органы управления мотоциклов

В Советском Союзе, как и в большинстве стран с развитой мотоциклетной промышленностью, расположение органов управления стандартизировано (с 1946 г.) и, таким об-




Фиг. 184. Расположение органов управления по ГОСТ 3185-46.

мээм, является обязательным для всех отечественных мотошилов послевоенного выпуска (за исключением специально портивных и мотовелосипедов).

Это мероприятие упрощает обучение мотоциклистов и об-

^{ыстчае}т переход водителя с одной машины на другую. Расположение органов управления мотоцикла, предписы-№ ГОСТ 3185-46, показано на фиг. 184.



Фиг. 185. Расположение органов управления на мотоциклах M-72 и БМВ.

1— клоу для завиствой и переключитель осениеми; 2— рузевой деящфер; 3— минет во опережения завистиму 5— рязае сцепле- ко опережения завистиму 5— рязае сцепле- ко опережения завистиму 7— педаль объектор пережения пераме; 8— педаль стауграм 1— опережения пераме; 8— педаль стауграм 9— спережения пераме; 8— педаль стауграм 1— вызывае отпережения перамет быто объектор за операмет в предусмення за педаль вожного тормов; 14— рачки ручного пережения перамет стауграм 19-

Требования стандарта в отношении расположения и действия органов управления заключаются в следующем:

а) Дроссель карбюратора управляется правой вращающейся рукояткой. При открывании дросселя рукоятку вращать «на себя», т. е. против часовой стрелки, если смотреть с правой стороны мотопикла.

б) Воздушная заслонка карбюратора (или иной корректор состава смеси), если Таковая имеется в конструкции карбюратора, управыяется правой манеткой. Для обогащения смеси манетку поверния смеси манетку повернами.

нуть «к себе».

в) Опережение зажигания управления левой вращающейся рукояткой или левой манеткой. Для увеличения опережения рукоятку вращать «на себя», т. е. по часовой стрелке, если смотреть с левой стороны мотоцикла, или повернуть манетку «от себя»

г) Декомпрессор (если таковой имеется на двигателе) управляется левым рычагом. Для остановки двигателя рычаг прижимается к рулю.


д) Кнопка сигнала и переключатель света помещаются на левой ручке

уля.

 е) Муфта сцеплення управляется левым рычагом. Для выключения сцепления рычаг прижимается к ручке

ия. ж) Тормоз переднего колеса управляется правым рычаж) Торможении прижимать рычаг к ручке руля, гом. при торможении прижимать рычаг к ручке руля,

д. При города заднего колеса управляется правой педалью. дорможении нажать педаль книзу носком ноги.





Фиг. 186. Включение передач педалью.


и) Переключение передач допускается ручное и ножное. Ручное переключение производится правым рычагом; для перехода с первой передачи на следующую высшую рычаг двигать вперед по ходу мотоцикла.

Ножное переключение производится левой педалью; для перехода с первой передачи на следующую высшую поднять

педаль вверх носком ноги.

Стандарт не требует, чтобы мотоцикл был снабжен всеми вречисленными органами. Например, при наличии автоматического регулятора опережения, очевидно, отпадает надобвость в соответствующей рукоятке или манетке; переключение передач может быть только ножным, или только ручным

н т. п. На фиг. 185 представлено расположение органов управления мотоцикла М-72. Как видно из рисунка, расположение всех органов управления соответствует стандарту, но некоторые из них отсутствуют: нет манетки для управления воздушной заслонкой, так как карбюраторы мотоцикла М-72 не имеют воздушной заслонки; нет рычага декомпрессора, так как и двигатель не имеет такового. На мотоциклах М1А



Фиг. 187. Указатель включения передач (М1А и K-125).

и К-125 нет ручного переключения передач.


В противоположность этому, на мотоциклах К1Б переключение передач производится только ручным рычагом, а на мотоциклах ИЖ-350 оно осуществляется обонми способащих вместе, с тем здесь отсутствует манетка опережения зажигания, так как оно производится автоматически центробежным регулятором.

Фиг. 186 поясняет, каким

образом надо действовать педалью при стандартном устройстве ножного переключения передач. После того, как двигатель запущен, выключают сцепление и носком ноги нажимают на педаль книзу до упора, что соответствует включению первой передачи. Если нажатие ногой не дает результата, то не следует применять силу, а надо слегка продвинуть мотоцикл вперед или назад, после чего произойдет включение и можно будет, отпуская медленно рычаг сцепления, тронуться с места. Дальнейшее переключение с низшей передачи на высшую и обратно осуществляется согласно следующей таблице:

Положение педали	Требуемое положение	Что делать	
Холостой ход	Включить І передачу	Наступить на педаль (фиг. 186-а)	
1 передача	Включить II передачу	Рычаг поднять (фиг. 180-0	
II передача III передача IV передача	Включить III передачу Включить IV передачу Включить III передачу	носком ноги до упора То же То же Наступить на педаль	
III передача II передача	Включить II передачу Включить I передачу	(фиг. 186-а) То же То же	

Для перехода с какой-либо передачи на холостой ход необходимо последовательно переключить передачи до первой, а затем приподнять педаль носком ноги вверх, но не до упора, до среднего положения. Последнюю операцию можно




Фиг. 188. Расположение органов управления мотоцикла по английскому стандарту.

1— ричаг специения; 2— рычаг декомпрессора; 3— пережиочаться спета; 4— амперметр; 5— спидометр; 6— демифер; 8— мноят воздушной засложия; 9— рычаг передвего тормола; 10— крышка безаробжк; 11— педать
денего тормола; 14— педать ножного переключения передач; 15— стартер; 16— крышка маслобжкя

виолнять и ручным рычагом (на коробке передач М-72, с правой стороны, имеется для этой цели небольшой рычаг с круглой головкой, см. фиг. 146).

Переход на холостое положение может быть сделан также в оп передачи: в этом случае надо нажать на педаль, от-



Фиг. 189. Расположение органов управления мотоцикла Харлей-Давидсон,

1— вращающяет руковтка дроссельного аологиная; 2— правилющяет педаль сиспленный карамиченный; 3— почава педаль сиспленный гормоз; 6— передний гормози; 5— почава гормоз; 6— передний гормози; 5— почава карамиченный гормози; 6— передний гормози; 6— передний гормоз; 6— передний гормози; 6— передний гормози; стие маслобака; 11— краи бенцобака; 12— переднози ключатель спета сипромета, 13— ключатель спета спета спета бенцователь спета; 14— переключатель спета; 17— комтрольные лами. Так как педаль после каждого переключения возвращается обратно, то по ее положению нельзя судить о том, включена ли в коробке какая-ныбудь передача, и какая именно.

Поэтому нередко делают при ножном переключении различные приспособления указывающие нейтральное положение шестерен или включение определенной передачи. Например, на мотоциклах М1А и К-125 имеется специальная стрелка с правой стороны картера коробки передач (см. фиг. 187).

На чехословацких мотопинклах Ява 250 см³ послевоенного выпуска помещается на баке электрический указатель в видет трех лампочек, из которых средняя сигнализирует нейтральное положение в коробке передач, левая—включение первой и третьей передач, правая — включение второй и четвертой передач.

У мотоциклов, имеющих двойное переключение передач, как, например, ИЖ-350, по положению ручного рычага непосредственно видно, какая передача включена в данный момент в коробке

передач и, следовательно, никакие дополнительные указатели не нужны.

Расположение органов управления на германских

потодиклах обычно соответствует вышеописанному стан-

Английский стандарт (фиг. 188) несколько отличается от двиятого в Союзе. Основным его отличием является распоприняти педали заднего тормоза возле левой подножки, педали ножного переключения — под правой ногой, причем включение I передачи производится отклонением педали новключение на высшие передачи нажатием на педаль до упора вниз.

расположение органов управления, типичное для американской мотоциклетной промышленности, представлено на ны. 189. Как видно из рисунка, оно также отличается от описанного: сцепление выключается ногой посредством педали 3; передний тормоз помещен на левой ручке руля; рыия переключения передач — с левой стороны бака и т. л.

Из числа отечественных мотоциклов довоенного выпуска тандартное расположение органов управления имели только л.300, ИЖ-8 и МЛ-3. Все остальные довоенные мотоциклы вольшей или меньшей степени отклоняются от ГОСТ 3185.

Pasden IV

УХОД И ЭКСПЛОАТАЦИЯ

Уход за мотоциклом

Мотоцикл должен всегда иметь чистый и опрятный вид. После каждой поездки машину следует вымыть и обтереть после каждол Очень хорошо, если есть возможность об-мыть машину, покрытую грязью, чистой водой из шланга. При этом струя воды не должна быть слишком сильной, так как в противном случае острые частички грязи и песка могут поцарапать лак, покрывающий раму, щитки и бак. Легкой струей грязь размягчается и осторожно смывается, затем машина протирается сухой тряпкой. Современные покрытия очень устойчивы, однако устройчивыми в отношении горючей смесн являются лишь немногие из них; особенно чувствительны покрытия к спирту. Поэтому обращаться с горючим надо осторожно, и если оно попало на лакированную поверхность машины, следует немедленно, не жалея воды, промыть это место. Хорошая, аккуратная мойка мотоцикла гарантирует сохранение блеска лакированными поверхностями мотоцикла. Потускневшие места исправляются полировкой, Полировочная вода составляется по следующему рецепту: воды 15 частей, деревянного масла 1 часть и уксуса 2 части.

Мокрую от дождя или промывки машину не следует ста-

вить под прямые лучи солнца.

Наиболее проста чистка хромированных частей. Мягкая сухая тряпка — это все, что нужно для протирки. Лишь для никеля и меди рекомендуется использование мягкой тряпочки. смоченной бензином с прибавлением масла.

Также необходима основательная чистка частей двига-

теля и цепей.

Алюминиевые поверхности можно очистить даже при самом сильном загрязнении и замасливании щеткой, смоченной бензином или керосином; затем очищенные места следует

обмыть сильной струей воды и насухо выгереть, не затрагивая лакированных частей. Чистка цилиндров и картера двитателя необходима, так как наличне грязевой корки затрудияет охлаждение и способствует перегреву двитателя.

Мотоциклы имеют большое количество болтовых креплений, которые могут ослабеть под влиянием тряски. Поэтому во избежание аварии и потери частей мотоцикла, а также для устранения дребезжания отдельных деталей, необходимо периодически проверять затяжку болтовых соединений.

Первостепенное значение имеют следующие крепления: 1) гайки оси переднего колеса, 2) гайки шаринров вилки, 3) верхняя гайка и контртайка рулевой головки, 4) стяжной болт головки вилки, 5) болты хомугиков крепления руля, 6) крепление бака, 7) крепление седла, 8) крепление заднего седла, 9) нижние болты передних стоек рамы, 10) нижние болты подседельных стоек рамы, 11) гайки оси заднего колеса, 12) крепление багажника, 13) шплинт и шайба переднего конца тормозной тяги заднего тормоза, 14) болты крепления двигателя к раме, 15) крепление коробки передач к раме, 16) болты головки цилиндра, 17) шпильки крепления цилиндра к картеру, 18) гайка крепления маховика, 19) гайка крепления ведущей зубчатки двигателя, 20) гайка крепления цепной зубчатки заднего колеса, 21) крепление магнето или магдино.

Все остальные крепления также нуждаются в систематической проверке. Проверка креплений дает возможность избежать многих неприятностей и неожиданностей при эксплоатации мотоцикла.

Тушение пожара на мотоцикле

Причинами возникновения пожара на мотоцикле являются: 1) вспышки в карбюраторе, 2) выстрелы из глушителя, 3) замыкание проводов. Распространенцю огня способствует подтекание топлива из карбюратора или бензинопроводов и загрязнение машины маслом.

При возникновении пожара в гараже нужно немедленно перекрыть краник подачи топлива и привести в действие огнетушители или засыпать огонь песком. Ни в коем случае нелья пользоваться для тушения пожара водой. При возникновении пожара в пути нужно немедленно остановиться, перекрыть краник и закрыть воздушную заслонку карбюратора (если горит топливо в карбюраторе). Если горит двигатель, надо засыпать пламя песком или землей; если же горит

глушитель — закрыть отверстие выхлопной трубы, и горение


быстро прекратится.
В случае возникновения пожара при наличии в том же помещении других мотоциклов, их надо немедлению выкатить из гаража.

Таблицы неисправностей двигателя, сцепления коробок

передач и экипажной части см. Приложения.


ПРИЛОЖЕНИЯ

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МОТОЦИКЛОВ



1. Схема электрооборудования мотоциклов К1Б.

11. Схема электрооборудования мотоциклов ИЖ-350 и К-125.



III. Схема электрооборудования для мотоциклов при батарейном зажигании (Миллер).




Схема электрооборудования для мотоциклов с прицепкой при зажигании от магието (Лукае).






 Схема электрооборудования для мотоциклов при батарейном зажигании с прерывателем на валу генератора (Миллер).




VI. Схема электрооборудования мотоциклов Харлей-Давидсон (модель WLA-42).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 — влемям пентрального переклочатели; 8 — контрольные дами минамо; 9 — контрольные дами маслонаеска; 10 — слемки выскух 11 — дамия същенения и примента и примента и масум 11 — навия същенения и примента и пр



VII. Схема электрооборудования мотоциклов



VIII. Схема зажигания и освещения от динамо Бош с отдельным прерывателем-распределителем.

1— замиона бозмного света: 2—ламонка малого света и освещения свидометра; 3—гмасная българскоптельнай шиток в фаре; 4— предохранитель, 5— задини фонарь; 6— контрольная вымонал, 7— генератор, 8— фонарь колиски; 9— пережлогатель малого и бозмногоскета; 10— невида сигнали, 11— сигнал, 12— котушар высокого изпряжения; 13— прерыватель-распрасалога, 14— шиток масси, 15— аксумулатгор.







Схема электрооборудования Норис с маховичным генератором и катушкой высокого напряжения.



X. Схема электрооборудования с комбинировачным динамомагнето Норис.



XI. Схема электрооборудования Норис с маховичным магдино.



XII. Монтажная слема электрооборудования ДКВ с переключателем, бобиной и реле-регулятором в распределительном ящике.

ОГЛАВЛЕНИЕ

				CT
предисловие редактора ко второму изданию.				
от автора				
Введение				
РАЗДЕЛ І				
ДВИГАТЕЛЬ				
Глава 1. Рабочий процесс мотоцимлетных двигателей				1111
Понятие о двигателе и его рабочем процессе				1
Четырехтактный двигатель				- 7
Двухтактный двигатель				
Системы продувки двухтактных двигателей			2 1	2
форм посородно на помента двигателей				12
Фазы газораспределения четырехтактных двигателе	1		1 3	. 2
Глава 2. Устройство четырехтактных двигателей				
Детали двигателя				2!
Распределительный механизм				47
лава 3. Особенности конструкции двухтактных двигателе	H .			6
Цилиндр				6.
Картер				65
Поршень				66
Коленчатый вал				
лава 4. Система смазки двигателя				67
Необходимость смазки				67
Смазка двухтактных двигателей				67
Системы смазки четырехтактных двигателей				69
Vyor on avamenta on appro-				80
Уход за системой смазки				81
Топливо				81
Подача горючего и уход за системой питания				83
Уход за системой подачи топлива				85
				85
устроиство и расота кароюраторов типе				90
Устройство и работа карократоров Гипа Амал. Работа карбюратора Амал. Карбюратор Фишер-Амал. Карбюратор К-40 типа Бинг				93
Карбюратор Фишер-Амал				9.7
Карогоратор К-40 тина Винг				96
Карбюратор К-40 типа Бинг Карбюратор К-37 типа Гретции Регулировка карбюраторов типа Амал, К-40 и К-37				101
Регулировка кароюраторов типа напа, те то и				104
Карбіоратор МК-1 Регулировка и венсправности карбіоратора МК-1				107
Карбиратор К-7 типа Фрамо				109

289

	113
Наяболее часто встречающиеся неисправности в системе кар-	
Наиболее часто встречающие способы их устранения .	114
борации, подачи топлива и спосом Воздухоочистители (фильтры) Насос ускорения	
Насос ускорения.	119
Насос ускорения Управление карбюратором	119
РАЗДЕЛ ІІ	
электрооборудование мотоциклов	
ава 6. Генераторы постоянного тока и аккумуляторы	122
LISTALIOTOM RHHEBOLVOODOLVOODINAMA	
Принцип действия линамомации	
Треушеточная пинамомашина 1-10	127
Линамомашина Ауто-Лайт	
Пинамоманина Г-11	
Динамомашина Люкас и Бош	137
Маховичные динамомашины Г-35 и Г-36	137
Уход за динамомашинами и устранение неисправностей	139
Ремонт шеток и коллектора	140
Рале-регулятор РР-1	142
Регулятор Бош	143
Свинцово-кислотный аккумулятор	145
Уход за аккумуляторной батареей	110
Хранение аккумулятора	152
Неисправности аккумуляторных батарей	
ава 7. Системы зажигания	154
Приборы зажигания	154
Магнето высокого напряжения	154
у становка момента зажигания и мотопии пов	158
У АОД За Магнето и его ненепозриости	159
Маховичные магнето и марлино	
Маховичные магнето и магдино Устачовка момента зажигания на мотоциклах с маховичным	
Нецеправности системы зажигания, их устранение и раз- борка магнето двухтаженых двигателей Батарейное зажигание	
борка магнето двухтактных двигателей	166
Батарейное зажигание .	
Батарейное зажигание . Регулировка прерывателя-распределителя Ауто-Лайт и уста- новка зажигания .	
новка зажигания Неисправности системы болособы	178
нение. Конденсатор	179
Конденсатор Запальная свеча	180
Запальная свеча	181
чава 8. Лополичтати	
нава 8. Дополнительные приборы электрооборудования и монтаж- ные схемы	
ные схемы Система проводит	2000
Система проводки Реле обратного тока	180
Ammonyone	184
Амперметр кока Контрольная ламна Электроситнал Переключатель И-134 Монтажиме схемы электрооборудования	185
Электросивия лампа	186
Перек поправод ТУ	187
Монтажиме охон	188
Монтажные схемы электрооборудования	

Глава		Стр. 195 198 199
	РАЗДЕЛ ІН	
	СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Глава	10. Муфта сцепления Назначение муфты сцепления Муфты сцепления с несколькими пружинами	100000
	Муфты сцепления с центральной пружиной Однодисковые муфты сцепления Регулировка сцепления на мотоцикле Велосет Неисправности механизмов сцепления	211 212 214 215
Глава	11. Коробка передач	215
	Назначение коробки передач Коробка передач мотоциклов с карданной передачей Четырехступенчатая коробка передач мотоцикла с цепной	
	передачей	221
Глава	12. Трансмиссия мотоцикла	237
	Передача вращающего усилия двигателя ведущему колесу Ценные передачи Карданная передача Амортизаторы	237 237 241 243
	13. Ходовая часть	244
	Рама Передняя вилка Неисправности передних вилок и ухол за ними	244 245 240
	Подрессоривание заднего колеса Тормозы и их регулировка	251 252
	Колеса Шины	256 261
	Прицепная коляска Органы управления мотоциклов	264 267
	<i>РАЗДЕЛ IV</i>	
	УХОД И ЭКСПЛОАТАЦИЯ	
		274 275
	Приложения:	
	 Монтажные схемы электрооборудования мотоциклов. Спецификации отечественных мотоциклов. Спецификация импортных мотоциклов. Табляща ненеправностей двигателей, Таблящы неисправностей сцепления коробки передач и экп- 	

Редактор А. Иерусалимский

Технический редактор А. Гаранина

Слано в набор 4/V-49 г. Подл. к печ. 13/VII-49 г. Уч.-изд. л. 22,98 Печ. л. $18^{\prime}4^{+/3}$ вкл. М.17073 Зак. 3538 Формат бум. $60\times92^{\prime}/6$ Печ. зн. в 1 л. 42930 Тираж 50 000 (8001—15000)

Тип. № 2 Управления издательств и полиграфии Исполкома Ленгорсовета

NON	Основные дапные			-					Мар						
0/11	Основные данные	Л-300	VDK-7	ИЖ-7	иж-9	МЛ-3	Л-600	Л-8	ТИЗ-АМ-600	ПМЗ-А-750	M-72	K-I6	MIA u K-125	ИЖ-350	M-35
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	12	13	14	15	16
	Тиа двигателя	Двухтакти речной п	родункой		гный с двухкан вратной продув		Двухтактный с поперечной	ный с верхним		Четырехтактный с боковыми вла-		Двухтактный с поперечной продув-	Двухтактный с воз возтной двухканаль-	Двухтантный с воз- вратной двухнаналь-	Четырехтактный верхнеклапанный
	Число цилиндров		Один Наклонно вперед	Олив Наклонно вперел	Один Наклонно вперед	Один Наклонно вперед	продувкой Два Вертикально- параллельное	клапаном Один Накловно впе- рел	панами Один Наклонно вперед	панами Два V-образное под углом 45°	Два Горизонтальное	кой ¹ Один Наклонно вперед	ней продувкой Один Наклонно вперед	ной продувкой Один Наклочно вперед	Два Горизонтальное
	Ливметр цилнидра в мм , Ход поршия в мм	68	74 68	74 68	74 68	54 54	ваоль рамы 74 68	74 81	85 105	70 97	78 78	48 54	52 58	72 85	62 58
	Степень сжатия		292 4,8	292 5,6-5,8	292 5,6—5,8	123,7 6,5	584 4,2	348,39 6.21	595 4,8 – 5	747 5	746 5,5	98 5.8	125 6	346 5,8	350 6.5
	Число об/мин, при максималь-			Смесью м	масла с бензии	0.81		Циркуляцион- ная с сухим картером	Циркуляционная с полусухим кар- тером	Циркуляционная с сухим картером	Циркуляционная	Смесь масла с бен- зяном 1:25	Смесь масла с бен- зином 1:25	Смесь масла с бен- анном 1:25	Циркуляцион, с су- хим картером и от- дельным масляным
10	ной мощности	3.000 6 1,1	3 200 6,5 1,1	3 800 8 1,1	4 000 8—9 1,1	3 500 3,5 1,2	2 800 11-12 2,1	4 900 13,5 2,5	3 800 16,5 2 28	3.600 15 2,25	4 600 22 4,35	3 900 2,3 0,38	4 800 4,75 0,47	4 000 11,5 1,32	баком 6 000 20 1,3
	налов	1	1 1	2	2 2	2	1					1	2	2	
15	продолжительность продувки	115,5°	107*	116°	116°			280°	270°	234°	3482	1 90°		1	
2 楼	Продолжительность выхлопа Открытие всасывающего кла- нана	125,5°	132"	140°	140°	-		280°	270"	234°	348"	110° 135°			
	Закрытие всасывающего кла-					1. 1.		30° до в. м. т	25° до в. м. т.	9° до в. м. т.	76° до в. м. т.				
	Закрытие выхлонного клапана						-	70° до н. м. т.	65° после н. м. т 65° до н. м. т.	45° до н. м. т	92° после н. м. т. 116° до н. м. т.				
	Рикость топливного бака в л Электрооборудование	Marauna sea	12	12	12	8,5	20	30° после в. м. т. 14	25° после в. м. т. 17	9° после в. м. т. 20	52° после в. м. т. 21	8,4	9	14	
		типа, перел	ияя фара	рея аккум ЗМТ-16; пер задини фон	куляторов осдиня фара; арь; электро-	типа перел-	магнето с дву- мя прерывате- лями; фары, залний фо- нарь и элек-	мд-132, акку- мулятор ЗМТ- 16, передняя фара, задний	кумулятор ЗМТ-16 передняя фара, задний фонарь, электросигнал, ам-	57, аккумулятор ЗМТ-20, передняя фара, задний фо-	Динамо Г-11, реле-регулятор РР-1, аккумулятор ЗМТ-7; передняя фара; задний фонарь, подфарник коляски; электросиг-	фонарь ФП-7 с пита- нием от добавочных катушек магнето	6 вольт, 35 ватт акку-	го типа Г-36, 6в, 45 ватт: фара, задний фо-	См. М-72
							тросигнал, с пи- танием от акку- мулятора	ТВОСИГНАЯ ЭМ-	переднего щитка	нал	нал		катушка, задний фонарь	ЗМТ-14, центральный переключатель в сбо-	
	Система зажигания	Магнет	о маховичного	о типа с пост зажигания 33	гоянным опере	жением	Маховичное магнето с дву-	Магието типа Сцинтилла	Магнето типа Сцинтелла	искровои индук-	Батарейное с индук-	Маховичное магнето	Батарейное с индук-	ре с реле-регулятором и бобиной Батарейное с индук- плоиной катушкой,	Маснето
24	Тип карбюратора		лка	3-22 ти па Фр	амо		мя прерывате- лями ЛКЗ-22 типа	К-29-Г типа	МК-17 типа	IMH-97	и прерывателем-рас- пределителем			с автоматическим опережением	
	Сцепаение	-					Фрамо	Амал Миотодисковое	Амал Многодисковое	МК-1 типа Шеб- лер Многодисковое	2 карбюратора К-37 типа Гретцин Однодисковое	К-26 Двухдисковое	К-30 Многодисковое, ра-	К-40 Многодисковое, рабо-	2 карбюратора К-27 Двухдисковое
	Общие передаточные отноше-		Трехступ	енчатая		3-ступенда- тля в блоке с двигателем	3-ступенчатый задний ход	3-ступенчатая	4-ступенчатая	3-ступенчатая	4-ступенчатая, при-	Двухступенчатая в блоке с двигателем	ботающее в масле Трехступенчатая в блоке с двигате-	тающее в масле Четырехступенчатая в блоке с двигателем	Четырехступенчатая, приболченная к дви- гателю
	ния I передачи	1:18,78	1:18,78	1:18,78	1 : 18,78	1 : 22,47	1:20	1 : 17,6	1:17,576	1:14,1	С коляской 1:14,604	1:16,5	лем 1:23,11	1:21,8	
20	няя II передачи. Общие передаточные отноше-	1:9.6	1 : 9,6	1 : 9,6	1 : 9,6	I + 12,25	1:10,9	1 : 9,0	1:12,144	1:7,3	То же 1:8,86	1:11,24	1:11,84	1:11,3	
30	иня III передачи Общие передаточные отноше- ния IV передачи		1 : 6,0	1:6,0	1:6,0	1 : 7,68	1:7,78	1:5,62	1 : 7,780	1:4,63	То же 1:6,61		1:7,31	1:7,1	
	Ине заднего хода								1 : 5,895		То же 1 : 5,057			1:5,1	
	Передача к заднему колесу	11ens 1/2×5/m	Uenь 1/2×5/10	Llens 1/2×0/16	Цепь 1/ ₈ ×6/ ₁₆	Llenь 1/2×8/16	1-114,54 Карданная пе- редача	<u> Цепь</u> 5/ ₈ ×3/ ₈	Цепь ⁵ / ₈ ×3/ ₈	Цепь ⁵ / ₈ ×3/ ₈	Карданная передача	Цепь 12.7×5,2 мм	Цепь 12,7×5,2 мм	Uens 5/8×1/4	Карданиая
	Герекаючение передач							Ножная пе- даль правая	Правый ручной рычаг	Левый ручной рычаг	Ножная педаль левая	Правый ручной рычаг	Ножная педаль левая	Левая педаль и правый ручной рычаг, сблокированные	Левая педаль
	Система передней внаки						і стали		Трубчатая разбор- ная, двойная	Штампованная за- крытого типа из листовой стали, неразборная двой-	Трубчатая, сварная, закрытая, с пружин- ной подвеской зад- него колеса	Трубчатая, закрытая, разборная	Трубчатая, сварная, закрытая	Штампованная, свар- ная ²	Трубчатая двойная, с пружин, подвеской заднего колеса
		Одна спира	льная бочкоре	оразная поуч	кина, работаю	шая ча сис	No.		Парадлелограм- ная трубчатая	ная Рессорного типа	Телескопическая	Параллелограмная штампованная	Параллелограмная штампованная	Параллелограмная ³ штампованная	Телескопическая
97	Расслиние между болык ко-		ТИ	е и растяже	ние		ных бочкооб- разных пружи- ны, работаю- щих на сжатие	разная пружи- на, работающая на сжатие и	Одна спиральная пружина	Консольная рес- сора	Спиральные пру- жины	Две пружины, дей- ствующие на рас- тяжение	Одна спиральная пружина	Одна спиральная пружина	Спиральные пружины
38	лес в им Расстояние инзмей точки от	1 320	1 320	1820	1 320	1 240	1 600	растяжение 1 385	1 395 -1 420	1 395	1 400	1270		1000	
39	грунта (клиренс) в мм Общая длина мотощикла в мм	105 2 100	105 2 100	120 2100	120 2 100	140	145	115	125	112	130	135	142	120	150
41	Размер шин в дюймах	26×3,25		26 x 3,25	26×3,25	26×21.4	28×4,75	$2170 \\ 26 \times 3,25$	2170 27×1	2 085 27×4,5	2 130 3,72—19 прямоборт- пые	26×2,25	2,5—19 прямоборт- ные	3,25—19 прямоборт- выс	3,25—19 прямобортные
	Для переднего колеса	0,6	0,6	0.6	0,6	0,6	1,0	0,81	1.5	1,5	0,8-1,4	1,5	1,2	1,2	
43 1	в кг.	1,1		Lel TOE		1,1	2,2	1,2×1,5	от 5 до 2,0	1,75	1,75-2,5	2,0	1,4-1,8	1,6-2,3	
				130	130	70	Вес с полным снаряжением, с коляской	151	185	206	187	65	70	155	160
	Максим, скорость в кы час	80	85	90	100	60	и людьми 940 кг 60—70	105	95	95-100 (без ко-	Без коляски 105—110	50	70	90	120
40	Расход топлива в литрях на 100 км пути по шоссе при скорости 40—45 км/час	4-5	4	40						ляски)	с коляской 90-95				
46 0	Свеча, диаметр резьбы в мм	18		1,0-5		2,5	10	3,5	5,7	6	4,5 д (одиночка), 7 д (с коляской)	2,3	2.45	3,5	3,25
		NEED.	132" 140° 140° 140° 140° 140° 140° 140° 140°		18	18	H	-18	18	(с коляской)	18	W. C.	14	14	
	AUDORKTHOOPSY SPICES A POSSES				To the last		F-0.11								

[:] Запроектирован двигатель с возвратной продувкой мощностью ~ 3 л. с. На мотоцикле ИЖ 350-С применена пружинная амортизация заднего колеса. Спортивная модель ИЖ-350-С имеет телескопическую вилку.

29.59	Остонные данаме	Treatment of the last of the l		1	1 17000000		70775		Mark	SH HOTONER	W				
700		71-300	1136-7	FOR 7	\$138-19	MAI-1	.71-6500	2158	TH3-AM-000	FIM3-A-7:0	M-72:	N/III	011A n 16:125	(0)(-0)(0	M-25
10.00				- 0	6			1 5	10	H	12	13	10	15	16
177	This americants	Hayayaata		/INTATAKIN	ий с двухкан	-кон понака	Двухулетный	Четырежтакт -	Mersipextateman	Чатирохтактима	Andrew Control				
<u>1</u>	Число цилинаров Расипармение полициров	Oana Haraoana Ruspea	Одии Наклонии ингред	Один Накаріоро вперед	Один Наказнио киерен	Один Наклонно вперия	с пвперечной пропункой Ина Вертинально- парадандьное	ний с верхина Вланином Один Наклонно вне- ред	C GONOBISER WAS BURKER CAN'T Flavoured uneques	с осковыми вла- нянами Лиа У образиме под	Четыроктактный с боневыни клачанана Джа Сериноштаньное	Двухтактий с поперечной продук ной! Одия. Извлоную пперед	Двуктиктинй с воз вратной двуканиаль- м.й послужной Одии	Двукластый с воз пратиой ануживаль- пой продупной Один Насковые випрос	Метариаличнай верхисизациинай Лиз Гонивонтальные
1	Дияметр цианцара в мм Код поравня в мм Рабочна объем цианцаров	74 68	74 68	74 68	74 696	51 51	74 68	74	85 105	70 07	28	ta	62	72	m
101	Greneits Charms	292 42-48	292 4,8	999 5,6 – 5,8	3,5—3,8	123.7 6.8	584 402	348,39	590 4.8=3	747.	746	-5-5 9n	125	3.96	350.
28.	Систина смязки			Смеров м	аржа с болини	914		Unpayantnon-	Liopayaniummus	Пиркулиципиная « прави картером	5,5 Паркулиционная	Cures wear a ten-	Girch Marks Com-	б.н. Смесь маска с бол	п.п. Порнужников, с ез-
9	Месло об/мин. при миксималь-	3.000	3.200	1011666	4.000	31 500	2800	4 900	7000m	3 600	с сухни картером	зином 1 : 23	annose 1 (25)	annus 1 + 25	лин ипртером и от- зельным маслиным бакси
31 32	Максимадына монность в в. с. Накогоная конность в в. с. Коннество продужения ка- наков	An .	1.1	1.1	177	13	1102 2.1	185	162	2.25	4,000 22 4,35	0.900 2.8 0.38	4.800 4.75 0.47	4 000 12,5 132	6 000 26 7.5
13	Продолжительность всисыва-	1	E.			, j	1 1					4	4	3	
15 10	Продолжительность продужки Продолжительность выходая	115.5° 114.5° 125.5°	107	116	1167	Er-1		280	270	234	3481	90"		1-3-1	
17	Открытие всасывающего иза- плия Закрастие всасывающего иза-							30° до в м. т	270° 25° до в. н. т.	234° 9° до в. н. т	76° ao ao ao a	1351			
19	Overputing susanimore saumana							20 после в м. г.	651 nocae in m. v.	45° Hoose W. H. T.	92° mocse n. w. t.				752 2 1
20 21	Закрытие выхлюнного кланана Еменеть теппаничного бака и в	12	理	12	15	8,5	20	30" HOCAD H. M. T.	75° HOCAE H H. T.	9° nocar s. s. r.	115° до н. м. т. 32° носле н. м. т.			19	
12	Запетрооборуживания	Маганио ма			1-10, 6ara-	Маганию на-	Маховичное	Мисшино типа	Магания Мил в	Динамо типа ГММ	Amazo F 11, perc-pe-	Grant del 7 manuel	У Генератор Г-За мяхо		Circ. 81-72
		mus, sepe	one cope	рен авкум ЗМТ-16; пер эказан фона гитына амия	рыстр доля ры, электро- роля	доличного типа, перед- ная фира	на прермате- зами фары замин фо- нарь и засе-	system 3MT 16. nepearms dans, same	impensis dapa, internit donapa, internit donapa, internit donapa,	3/4. аякумулитор З/47-20, перединя фага, задени фе-	гулатор РР-1, акта- мулитор ЗМТ-7, пе- редин фарм, завили	писм от кобаночных каташен магнето	пичнико типа. б матыт, 35 натт выку- мулятор, ЗМТ-7, фира	го типи Г-36, би, 45 нитт; фара, задиня фо-	
							тацагы от пеку- мулятора	A \$20.00 THE STREET AND ADDRESS.	Dependento otiliani	NO. N	414.21		катушка, капина фонаръ	змт-14, иситральный первывочатель в сбо- ре с резе-регуляторсы в бобыми	
23	Cucrenz exemplinis	Maraies	O MAKORRUBOP	O THUR S HOCT	ожним опере	menutu.	Маховичное напиато с дву- на прерыжате-	Marmero vama Caparranta	Chierrenana	пекрокой пилуя-	Ботарейное с индук- истиной катушкой и прерынятелям-рас-	Махожичное магието	Батирейное с ински- ционали катупион	бытырейное с полук- плонной катульной, с автоматическим	Магнето
21	Тип нарбюратора			Э 22 типи Фр			лкз-22 типи: Фрамо	R-20-Perma Awar	MR-17 tuna Awas	MK-1 tima He6-	пределителем 2 карборатора К-37 така Гретиня	K-26	R-50	опережением К-40	2 карбиратора К-27
1995	Спопасние		1000 1000 1000	Миогод неково				Mouro,medane	Мингрансковое	Миоголисковае	Однозлековое	Лаужинсковое	Минтолископос, ра-	Многодисковие, рабо-	Паухансковое Четырекступенчатая,
100	Общие передиточные отноше-		Tpexcrus	SCICILITA A		О-ступения так в блоке Сдингателем	З-ступенчатый задиній зох	3 crynewerran	4-clynenuares	Э-ступсичатал	Sergicusaran, liquit Socretilias e annes renas	личетуненчатая в блоке с дингозевом	Треаскупециатая в блоке с двигате- лим	Четырежступенчатая в блоке с динеателем	прибилизана м дви
799	общие перезачи .	Ex 18.76	11.18.78	1 = 170,700	1 x 38,7%	1 1 22 47	1.00	1+17.6	Ja 17,576	1,01430	C secureon 1+15,001	1 - 16.6	1 (23,11)	1×21.8	
	ниж II передлян	\$ 4.966	1+9.6	1 : 9,6	3.758.0	1:112,25	-1+10.0	1 5 9.0	314 12,144	19720	70 Sec 178,86	30 (129)	17(11)84	19.05	
200	time III nepearts	53.0.0	:1×000	1 - 0.00	1 + 6.0	14728	1 47,78	1 / 73,02	E 7,780	Leading.	To life 1 : 0,61		177,01	11973	4 400
71	они IV передали					I the same			L 5,895		To me 1 (5,007			1553	
1993	Общее передаточное отноше-		(Co., 100)				1 114.54			The second second					
312.	Hepenays a samesy numer	Limb 1/gXX/(m	Walk Wale	Mena Victoria	Hens Hallerie	Mone Marketin	Карданиан пе-	Lions				11mm 127 5 5,2 ww	Henn 127 Ko, Kins	Limm: Francisca	Napasmans
33	Highermenie nepenie						A STATE OF THE STA	M49694	Hen Notes	Mens Notific	graftentiers nethernur	Canada Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara C			
				Tipenish)	prinon pitani			House ne-	tibuses blanca		Наримная передила Номаля педель левая		Hownes overes seem		Jienas nezam
34	Para making the same					ин из жистової		Houses ne-	Правый ручной	Zienuk pymus	Hoalan nearth seast			Ления пелиль и пра- вый ручной рычку.	Леная пезать Трубчатан пасёная, с прэжин, поднеской записта молеса
	Система передили вили			(Leannamanian)	вакрытого т	ин из жистової		Houses ne-	Правый ручний рычаг Трубчагая разбор- ны, двойная	Левий рунной рычаг почаг на причаг на причаг на порадборная двой на причаго на порадборная двой на порадборна двой на порадборна двой на порадбор	Номали полизь лемия Трумчатам, спаршая, запратам, с пружим-	Правий ручный разаг Трубчитан, папрытан,	Требратца, спариав.	Понак пелакь и пра- вый развой рычка сблокированные Штвалованная, спар- нти!	Трубчатан пасёная, с прэжин, поднеской
35	Система перения вилия Полисти		UNLHAM SHAKOO	Певинанания.	закрытого то перограммая п	ил до жистовой гланиованиян	Дае сопрадь ных бочкооб- раных пружи ны, рабозко-	Один больоод- разина прумы- на, работамия на састие и	Правых ручной рычат. Трудчатая разборчия, двойная Парадзелограм- ная трубчатая Одна клиральная	Левый ручной рычаг почаг причаг причаг при из на дистоной стали, поразбориан дами	Номаля полизь левая Трумчатая, спаршая, запратая, с пружим- ном полнеской зал- шего колеса	Правий ручный рычаг Трублитан, запрытан, ризборная	Требратца, спарнав. запражда	Леная пелаль и пра- вый развой рычае, «Олокированные Штвалованная, спор- нти"	Трубчатан пасёнан, с прээдин, поднеской завиесь молесь
30	Система мерения вили Полисти	Qana chup	THE PROPERTY	Парал. Ориливи пруж по и раскиме	закрытого та перограмия и пин. работик	ил из листової гганпованили	Дая сопрадь нах сопрадь нах сочкооб- рания прожи- ни, работио- пия на кижтие	Один бочност- размая правы- на, работамидая на сжатие и растамовие	Примаг ручной рычаг Трубчагая разбор- ная, двойная Париляетограм- ная грубчатая Одия спиравания	Певий рунной рачат прачат прачат прачат прачат прачат прачат прачать перазборная дання Рессорного дина Консоланди рессора	Номаля полизь левая Труччатая, спаршая, запратая, с пружим- вкой полнеской зал- шего колеса Телескопическая Спаральные пружимы	Правий ручной розаг Трублитан, тапрытан, ризборная Паравидография правидография	Требентан периан. аперияна Парадискограмная штамонения Один спирадина пружина	Пован полавь и пра- вый ручной рычке. «Олокированные Штанизанная, спар- ния? Парадлелограния» отгаминация. Одна сипральная	Трубчатан пасёнан, с прэжин, поднеской завиесь молесь Телескопинеская
35	Pateronne seeing mans and Pateronne mannel town or town of the court o	Cana chup	CODO	Парал Парал Ориливи пруж по и раские	закрытого ті перограмная п пив. работик пие	иш до жистової птампованная птаж на сжи	Дая сопраль ных бочкооб- размах пруми ных работию- ных на силтес	Одии бочнооб- разна права- на састие и растанция	Правых ручной рычат. Трудчатая разборчия, двойная Парадзелограм- ная трубчатая Одна клиральная	Правинованная за- вритого типа на анстолой стали, пералборная даой иня Рессорного типа Консоланая рес- сора	Номали полизь левия Трумчатам, спаршам, запратам, с пружина ном полнеской элд- лего колеса Телескопическая Спаральные пружины	Правий ручной розаг Трублагая, запрытая, разборная Паравлелограмман антамионания пружины, зей- статопция на рас-	Трябранца, спарная. авършная Парадирамная отвычованная отвычованная отрядная	Леная пелаль и пра- вый ручной рычае, сблокированные Штванованная, спор- пти. (парадлелогранияя, птаминалиная Одна спиральная пружина	Трубчатая пасёцая, с прэжин, подпеской завиета молеса Телессопинеская Спиральных пружения
35	Система передний валки Полистия По	Oana chup	THE PROPERTY	Classicalities, Classicalities, Opinius programmes Company programmes Company programmes Company programmes Company programmes	закрытого та перограмия и пин. работик	ил из листової гганпованили	Дая сопрадь нах сопрадь нах сочкооб- рания прожи- ни, работио- пия на кижтие	Один бочност- размая правы- на, работамидая на сжатие и растамовие	Примаг ручной рычаг Трубчагая разбор- ная, двойная Париляетограм- ная грубчатая Одия спиравания	Певий рунной рачат прачат прачат прачат прачат прачат прачат прачать перазборная дання Рессорного дина Консоланди рессора	Номаля полизь левая Труччатая, спаршая, запратая, с пружим- вкой полнеской зал- шего колеса Телескопическая Спаральные пружимы	Правий ручной розаг Трублитан, тапрытан, ризборная Паравидография правидография	Требевица, спарили. листичная Парадискограмиля птамионения Одна спарадилая пружина	Леная пелаль и пра- вый рузвий рычку. - сблокированные Приминализми. спор- ния? Парадлелогранияя путаминанияя Одия спиральная пружина	Трубчатая пасаная, с прэжин, поднеской завиего колеса Телескоппреская Спиральных пружины 1 300.
35	Пакатеми между шини ко- Полистия Полистия Полистия Растонные пилией точки от групта (клирене) и мы Общия длина мотоцика и мы Размер шин и деймах Пакатеми милука и шиник (и куски) при опридациях Тел полистия един	Oana chup 1 520 1 55 2 100 2 100 2 100 2 100	1 (520) 1 (520) 1 (55) 2 (10) 2 (11) (12)	Hammannina, Opinina njiya no a packaci 1359 2100 2100 2100	закрытого та пентрамина и пин. работик ине. 1 320 2 100 21 100 21 100	TEMPORABLES TEMPORABLES TEMPORABLES TEMPORABLES TEMPORABLES TEMPORABLES TEMPORABLES TEMPORABLES TEMPORABLES	Дая соправь нах бочкооб- раннах бочкооб- раннах прума нах, работио- пря на гилтее 1 600	Один бочнооб- разна права- на, работанцая на сматит и растанцая 1 355 2 170 24 3 326	Правых ручной рычат. Трудчатая разборчия, двойная Парадзелограм- ная грубчатая Одна глиральная пручния	Планиованная за- вритого типа из аистолой стали, перазборная даой ная Рессорного дипа Консоланая рес- сора	Номали полизь левия Трумчатам, спаршам, запратам, с пружим- вой полнеской элд- лего колгол Тинескопическая Спарадычые пру- жины 1 400 130 2 130 3.72-10 прямоборт-	Правий ручной розаг Трублитан, запрытан, разборная Паравлелограмман вихампология починами пружимы статопровинами рас- статопровительного рас- статопровит	Трабована, спариля. параляемограмная отличованная отли	Леная пелаль и пра- вый рузвий рычку. «Олокированные Приминяванная, спир- ния? Парадлелогранная примина Одна спиральная пружина 1 350 120	Трубчатая пасаная, с прэжин, поднеской завиего колеса Телескоппреская Спиральных пружины 1 300.
35 35 38 38 40 41	Система передний велен Полнеска Полнеска Растонные везену шини но- растонные пилией госки от грунга (клиренс) в мы Общик длика мотоцика в мы Размер шин и деймых Павление милука в шиник (в кусмы) при опридавлика Пли переднего колиса Лен падинги волеса	Ozana chap 1 520 1 55 2 1 50 2 1 50 2 1 50 2 1 50	1 320 1 320 2 105 2 100 2014 3,25	Hapan Opining njiya 100 ji pacawaci 200 200 200 200	закратого та пени. работик ше 1 320 1 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20	1 240 1 40 24 21 4	Jan Compart stax dorscool-proming upractic transposition to the state of the state	Dana Genecost- pantas appan- na, paterastura na carrier n patrament 1 385 2 170 20 3 326	Правых ручной рычат. Трудчатая разборчия, двойная Парадзелограм- ная грубчатая Одна спирадыная пруменця 1 дод-1 -20 126 136	Певый ручной рычаг почаг почаг почаг почаг почаг порадориан дани порадориан дани почаг по	Номали полизь лемия Трумчатам, спаршая, запратам, с пружине- ном полнеской элд- лего колгол Телескоонческая Спаральные пружины 1.400 1.30 2.130 2.72-10 прямоборя- ные	Правий ручной розаг Трублагая, запрытая, разборная Паравлелограмиан анхампованная пружины вей растине	Парадитаци, спарили. Парадитационанная отличнованная отличнова	Леная пелаль и пра- вый рузвий рычку. «Олокированные Штвипованная, спир- ния? Парадлелогранная путаминанная Одия спиральная пружина 1 350 120	Трубчатан пасапан, с прежин, поднеской завиета молеса Телескопинеская Спиральных пружения 1 мов. 150 3,25—16 примибортных
35 35 38 38 40 41	Пакатеми между шини ко- Полиства Полиства П	Oana chup 1 520 1 56 2 160 2 160 2 161 2 161	17520 17520 105 2110 20101325	Classicanities, Classicanities	1 320 1 320 2 100 21 1025	1240 140 245(21)	Jan Chapara max dorkono- pannax apram- ma, padoram- ma, p	Один больоод- рання прэни- на, работанная на сматие и растамения 1 355 2170 263 325	Примат ручной рычат. Труднатия разбор- ная двойная Паралислопрам- ная груб-гатая Одия спиражения пружния 1 202-1 - 20 125 27501	Певий ручной рычат почат поча	Номали полизь левия Трумчатая, спаршая, запратая, с пружим- ном полнеской зал- лего полеса Тепескопическая Спаравыные пру- жины 1 400 130 2 130 3.72-19 прямоборт- ные 0.8-1,1	Правий ручной розаг Трублитан, запрытан, разборная Паравлелограмман вихампология починами пружимы статопровинами рас- статопровительного рас- статопровит	Трябранца, спарная, авертана, авертанца правила прави	Леная пелаль и пра- вый рузвий рычку. «Олокированные Приминяванная спор- ния" Парадлелогранная примина Парадлелогранная Одна спиральная пружина 1 350 120 3.75—18 примоборт-	Трубчатая пасліпая, с пружня, подпеской зависти молеса Телесацийнската глиральных пружнями 1 300. 150 3.25—10 правилостивно
35 35 38 36 49 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42	Полнесна По	Oana chup 1 520 1 56 2 160 2 160 2 161 2 161	1 320 1 320 2 105 2 100 2014 3,25	Hammannian, Gapan, Gpanna, njiya 100 a packada 2100 2100 2100 2100 2100	закратого та пени. работик ше 1 320 1 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20	1 240 1 40 24 21 4	Jan Compart stax dorscool-proming upractic transposition to the state of the state	Dana Genecost- pantas appan- na, paterastura na carrier n patrament 1 385 2 170 20 3 326	Правых ручной рычат. Трудчатая разборчия, двойная Парадзелограм- ная трубчатая Одна спирадыная пруменця 1 дод-1 -20 126 136	Правина ручной рычат вы вригого типа из истоной стали, пералборная дали вералборная дали вералборная рессора 1 390 112 2 006 77 × 15	Номали полизь левия Трумчатам, спарадам, запратам, с пружине ном полнеской элд- лего колеса Телескопическая Спарадамные пру- жины 1-400 120 2-100 2-100 3-72-10 примоборз- ные 0-8-7,1 1,75-2,5 187	Правий ручной розаг Трублитан, запрытан, ризборная Паравизограмиан вихампованная плампованная статопно на рас- таксина 1 270 135 255-2,25	Требовица, спарили. Парадленограмина птамионания Одна спарадиная пружина 142 2,5—18 примейоре ные 1,2 1,1—1,8	Леная пелаль и пра- вый рузвий рычку. - сплокированные Приминализиранная питаминализи пружина 1 осо 120 3.25—19 правоборт- ник.	Трубчатая пасліпая, с прэжин, подпеской зависти волеса Телесацийнската Клицальный пружания 1 500. 150 3.25—19 правилостими
35 35 38 39 41 44 44	Полиства передний велей Полиства П	OAHA chup 1 000 2 100 2	17520 17520 105 2110 20101325	Classicanities, Classicanities	1 320 1 320 2 100 21 1025	1240 140 245(21)	Дая сопрадь нах бочкооб- ранных пруми- ны, работко- ны,	Один больоод- рання прэни- на, работанная на сматие и растамения 1 355 2170 263 325	Примат ручной рычат. Труднатия разбор- ная двойная Паралислопрам- ная груб-гатая Одия спиражения пружния 1 202-1 - 20 125 27501	Правина ручной рычат вы вригого типа из истоной стали, пералборная дали вералборная дали вералборная рессора 1 390 112 2 006 77 × 15	Номали полизь левия Трумчатая, спаршая, запратая, с пружим- ном полнеской зал- лего полеса Тепескопическая Спаравыные пру- жины 1 400 130 2 130 3.72-19 прямоборт- ные 0.8-1,1	Правий ручной розаг Трублитая, запрытая, разборная Паравлелограммая отамионами вихамионамия венее пружины, венее таксина 1 270 135 250-2,55	Требевица, спарили. Парадленитрамиля птанцовниля Одна спирадиля пружина 1 220 142 2,5—18 принспира-	Леная пелаль и пра- вый ручний рычах, сблокированные Планинанные, спар- ная? Парадлелогранияя оггаминанныя Одна спиральная пружина 1.050 1.20 3.75—10 праноборт- ные:	Трубчатан пасёпан, с прэжин, поднеской записта излеса Телессиническая Спиральных пружения 1 100. 150 3,25—10 правилбортных
35 35 38 39 41 44 44	Полиства передний велей Полиства П	OAUA CHUD 1 000 2 100 2	1 320 1 320 2 100 2011 1,25 0,0 4,1 1.19	Hapan Opaman ngga no n packase 200 200 200 200 200 200 200 200	1 320 1 320 2 100 21 100 21 100 21 100	1 240 1 30 2 30 2 30 30	Лек синраль нах бочкооб- рання пружн- ны, рабозко- пря на смятис 1 600 145 2016 4,75	Одна больност развая правая правая правила правила на састие и развитания и развитания и састие и развита правита прав	Примат ручной рычат. Трубчатая разборчия, двойная Париллегограм ная грубчатая Одиа спирадания пручния 1 додне 1 - до да	Правина ручной развитого типа из анстоной стали, порадборная дания Рессорного хипа Консоданая рессора 1 300 112 2005 77×13	Номана положения Трумчатам, спаршая, запратам, с пружим- моя полнеской элл- лего полеск Тепескопическая Спаравыные пру- жины 1.400 1.30 2.130 3.72-10 прямоборт- ник 0.8-1,1 1,75-2,5 187 Бел коляския 103-110 с коляской 181-95	Правиля ручной розем Трублитая, запрытая, разборная Паравидограммая пумення	Требовица, спарили. Парадленограмина птамионания Одна спарадиная пружина 142 2,5—18 примейоре ные 1,2 1,1—1,8	Леная пелаль и пра- вый рузвий рычку. - сплокированные Приминализиранная питаминализи пружина 1 осо 120 3.25—19 правоборт- ник.	Трубчатая пасёная, с прэжин, поднеской зависта волеса Телесациинская Спиральные пружения 1 500. 150 3.25—19 правибортные
39 35 38 38 39 44 45 44 45	Полиства перения вален Полиства По	OAUA CHUD 1 050 2 100 2	1 (550) 1 (550) 1 (55) 2 (100) 2 (100) 2 (100) 2 (100) 2 (100) 2 (100) 2 (100) 2 (100) 2 (100) 3 (100) 4 (1	Chamberston, Chapter,	1 320 1 320 2 100 21 100 21 100 21 100 21 100	1 240 1 240 1 240 1 20 245021 4	Дая сопрадь нах бочкооб- ранных пруми нах работию— пр. работио— при на виллие— 1 600 145 2014 4,75	Один болноод- разна права- на, работанцая на сматит и растанцая 1 355 2 170 20 325 0.81 1,25(1,5 151	Правых ручной рычаг. Трубчагая разборчия двойная прубчагая правыная прубчагая пручния причния пручния причния причния причния пручния пручния причния пручния причния причния пручния причния пручния причния прични причния причния причния причния причния причния прични причния причния причния причния причния прични причния причния причния пр	Правина ручной развитого типа из анстолой стали, порадборная дания Рессорного дина Консоданая рессора 112 2005 27×15	Номакая полизь левая Трумчатая, спаршая, запратая, с пружим- вой полнеской зал- лего колеса Телескопическая Спаральные пружим 1 400 130 2 130 3.72—10 прямоборз- вые 0.8—1,4 1,23—2,5 187 Бех коляской 90—95 4,5 з (одиножна) 7 л	Правий ручной розем Трублитан, запрытан, ризборная Паравидограмман Паравидогр	Парадання парная. Парадання правиная Одна спирадывая пружина 1 220 142 2,5—18 применера- ные 1.2	Леная пелаль и при- вый ручний рычих. «Спокированный Планиванный спир- ний. Приждений примоворт- пружний 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20	Трубчатан пасёнай, с прэжин, поднеской записта молеса Телесациянская Спиральных пружения 1 мов. 150 3,25—16 примибортные
35 35 38 38 39 40 41 42 44 45	Полиства передний велей Полиства П	OAUA CHUD 1 050 2 100 2	1 320 1 320 2 100 2011 1,25 0,0 4,1 1.19	Hapan Opaman ngga no n packase 200 200 200 200 200 200 200 200	1 320 1 320 2 100 21 100 21 100 21 100	1 240 1 30 2 30 2 30 30	Лек синраль нах бочкооб- рання пружн- ны, рабозко- пря на смятис 1 600 145 2016 4,75	Одна больност развая правая правая правила правила на састие и развитания и развитания и састие и развита правита прав	Примат ручной рычат. Трубчатая разборчия, двойная Париллегограм ная грубчатая Одиа спирадания пручния 1 додне 1 - до да	Правина ручной развитого типа из анстоной стали, порадборная дания Рессорного хипа Консоданая рессора 1 300 112 2005 77×13	Номакая полить левая Трумчатая, спаршая, запратая, с пружим- вой полнеской зал- лего полеск Телескомическая Спарадыные пружим 1 400 130 3.72-10 примоборз- вые 0.8-1,1 1,75-2,5 187 Бех коляски 100-110 с коляской 101-95	Правиля ручной розем Трублитая, запрытая, разборная Паравидограммая пумення	Требевица, спарили. Парадлениерамина планованиля Одна спарадная пружина 142 2,5—18 применера- ные 1,2 1,4—1,8 70 70	Леная пелаль и пра- вый ручний рычку. «Олокированный Приминализиранная приминая Одна спиральная пружина 1 350 120 3,0—2,3 155	Трубчатая пасліная, с прэжин, подпеской записта волеса Телесациянская Спиральных пружиния 1 500. 150 325-19 принобортные

Запроченирован дангатель с возвратной прозумкой мощностью — 3 л. с. 176 могониват ИЖ 320-С применена прумянием амортичения завити колеса. Спортивная опись НЖ-150 С высит приреденняемия внану.

A K. Hormana

краткая техническая спецификация импортных мотоциклов

							KPAI	KAN	LEXH	14ЕСКАЯ	СПЕЦИФ	MKALLIN				бариты в	MM	I			Максим		10 10	2 2
				100	-tmo	9.8			CTB			Передаточные отношения			Га	бариты		Высота	Канренс	Bec		число	эводе	холг
Фпри	Тип могонисла	Тие цвигателя	пело цилинаров	Объем цилин- пров	Максимальная ме ность	паметр цилинд	Ход поршия	Степень сжатия	Литровая мощно	Число передач	0 4	в коробке передач	передача к заднему ко- лесу	База мото- цикла	длина	ширина	высота	седла	MM	KI	км/час	об мин. двига- теля	Расход гој 100 км пр	Дильность
Арди	Maia-Max-125 Junior S-125		1 1	122 122 122 246	3,5 4,2 9,5	51 51 66			28,7 34,4 38,6	1 3	1,00		_ 1,25	1 260 1 230 1 310	2 000 1 920 2 000	680 715	950 960 950	700 685 720	180 160 160	56 69 125	60 73 104	5 000 5 700 4 700	2.0 2,1 3,1	300 500 435
БМВ	R-23 R 35 R-51 R-71	Чегырехтактный	1 1 2 2	247 340 494 745	10.0 14.0 24.8 22,0	68 72 68 72	68 84 68 78	6,0 5,4 6,7 5.5	40,5 41,2 48,6 29,5	3 4 4 4	1,00 1,00 1,00 1,00	4,55; 2,56; 1,64 3,60; 2,18; 1,35; 1,00 3,60; 2,28; 1,70; 1,30 3,60; 2,28; 1,70; 1,30	4,18 5,63 3,89 3,60	1 330 1 317 1 400 1 400	2 000 2 000 2 130 2 130	815 815 815 815	940 950 900 900	700 710 720 720	108 130 135 135 175	135 155 182 187 400 ^a	90 100 135—140 120—125 105	5 400 5 200 5 400 4 600	4,0 4,7 5,1 5,1 —	250 255 275 275 275
Велосет	R-75	Двухтактный 	1 1 1 1 1	745 350 123 198 245 343	26,0 16 5,0 7,0 9,0 11,5	78 68 52 63 68 73	96 58 64 68	6,0 6,0 5,9 5,84 5,75	34,5 50 40,6 35,4 36,8 33,5	8 и зад- ний ход 4 3 3 4 4	2,75 2,36 2,60 2,17 1,92	3,08; 1,75; 1,34; 1,0 3,16; 1,49; 1,00 3,00; 1,50; 1,04 3,12; 1,86; 1,36; 1,00 3,12; 1,86; 1,36; 1,00	2,86 2,28 2,10 2,10	1 330 1 230 1 325 1 355 1 355	2 035 1 960 2 040 2 095 2 110	700 660 735 770 770 570	1 020 90 1 940 920 925 930	700 680 675 715 720 720	135 145 135 120 125 140	105 70 110 135 145 195	110 78 85 95 105 115	5 500 4 800 4 000 4 000 4 000 4 200	2,25 3,2 3,2 3,5 4,5	330 405 440 400 310
Геркулес	S-125		2 I I I	489 123 98 98	3,5 3,0 2,3	54 48 48	76 54	6,0 6,6	37,8 28,9 31,1 23,4	3 3 2	1,92 2,12 2,13 2,55	3,04; 1,83; 1,31; 1,00 2,90; 1,56; 1,00 25,2; 13,6; 8,65 2,69; 1,67;	2,25 3,50 2,33	1 440 1 270 1 270 1 270	2 200 2 000 2 000 2 060	750 750 750 750	940 940 1 050	680 680	155 155 150	85 83 68	75 60 56	5 000 4 550 4 600	1,85 1,8 1,7	595 — 645
Мабеко	MP-125		1 1 1	98 123 123	2,25 4,25 3,5	48 54 54	54 54 54	6,0	23,0 34.6 28,4	2 3			-	1 280 1 320	1 960 2 000	680 750	960		140	60 78 75	75 70			
нсу	Quick	4	1 1 1 1 1 1 1	346	3,0 4,0 10,5 18,0 24,0	64 75	58 75	6,0 6,8 6,3	30,9 32,5 43,5 52,0 42,6	2 3 4 4 4 4 4	2,54 2,30 2,35 2,44 2,31	2,91; 1,76; 3,00; 1,72; 1,33 3,14; 1,985; 1,295; 1,00 2,66; 1,77; 1,21; 1,00 2,66; 1,77; 1,21; 1,00	2,50 2,68 2,73 2,37 2,14	1 225 1 275 1 285 1 420 1 460	1 970 1 960 2 000 2 020 2 225	720 720 760 770 840	1 000 910 950 940 970	700 680 710	80 130 110 110 125	65 82 120 180 200	55 75 105 110 130	4 600 4 800 5 600 5 300 4 950	1.8 2.4 3.2 3.6 5,5	415 460 360 315 245
Феномен	S # SD	Деухгактный	1	98 123	2.3	48 54				2 3	2,50 2,13	2,60; 1,77 2,89; 1.57; 0,95	2,54 3,77	1 250 1 220	1 940 1 885	708 710	985 940	790—92 680		62 80	48 70	3 200 3 600		340 395
llyx	Styriette		1	198	1,3 5,2 6.0 10,5	40 2×38 2×45 2×45	55 62,8	5,67	41,6	3	5,14 2,47 2,89 1,90	2,635; 1,35; 0,82 3,83; 1,67; 1,00 13,79, 8,88; 6,27; 4,53	3,23 3,38 —		1 870 1 945 ~1 980 ~2 000	600 650 ~700 ~800	1 058 900 ~960 1 000	700 680	130 160 115	39 88 102 ~120	30 70 ~75 ~110	4 500 ~4 000 ~4 300	2,35	375
Стандарт	Feuergeist-Luxus-Block T-250		1	250	8,5	67	70	5,5	34,0	3				1 320	2 100	800				115	85	4 000	3,0	435
Триумф	B-125		1		4.0 12,0 2,25	2×45	62 78 54	5.5	32.8 48,4 23,0	3 4 2	2,55 1,875 2,50	2,83; 1,54; 1,00 2,76; 1,81; 1,33; 1,00 2,60; 1,77	2,92 2,70 2,55	1 240 1 320 1 225	1 920 2 0 65 1 970	705 780 680	868 945 950	665 720 740	115 110 90	84 152 60	75 110 55	4 850 4 550 4 975	2,5 3,0 1.8	360 375 500
Вактория	Fix V-99N KR-19NA KR-12N KR-15N Lux KR-20EN Aero KR-25S Pi nier KR-35SN	· четырехтантный	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	99,7 99,7 122,6 147,8 198 247 342	3,25 3,25 4,0 5,0 7,0 9,0 18,0	46 51 56 60 67	60 60 60 70 70 91,5	6.0	32,6 32,6 32,8 33,8 35,4 36,4 52,5	3	2,31 2,31 2,31 2,31 2,30 2,30 1,92	2,90; 1,60; 1,17 2,90; 1,60; 1,17 2,90; 1,60; 1,17 2,90; 1,60; 1,17 2,77; 1,59; 1,00 2,77; 1,59; 1,29; 1,00 2,76; 1,81, 1,33; 1,00	3,10 3,10 2,62 2,62 2,69 2,53 2,80	1 260 1 260 1 300 1 300 1 360 1 360 1 390	2 000 1 940 1 960 1 980 2 050 2 050 2 110	700 700 755 770 770 770	965 935 945 940 940 970	765 720 700 720 700 700 700	100 150 80 100 125 125 130	65 65 75 82 112 130 139	63 68 74 80 90 110	4 750 4 750 4 350 4 340 4 360 4 550 4 750	1.65 1.65 1.7 1.75 2.5 2.65 2.77	605 605 590 570 560 530 505
Цюндан Харлей-Да- видсон	DB-200 D8K-250 DS-350 K-500 KS-600 KS-750 K-800 WLA-42		1 1 2 2 2 4 2	198 247 346 498 597 746 804 742	7.0 8.5 17,5 16,0 28,0 25.0 22,0 25,0	60 67 72 69 75 75 62 69,85	70 70 85 66,6 67,6 85 66,6 96,84	5,8 6,6 5,6 6,5 6,2 5,8 5	50,5 32,1 46,9	3 4 4 4 8 u 3. x.	2.18 1.88 2.12 1.00 1.00	3,00; 1,72; 1,00 2,99; 1,73; 1,00 3,00; 1,82; 1,15; 0,87 3,00; 1,93; 1,14; 0,95 3,00; 1,81; 1,14; 0,88 4,24; 2,25; 1,43; 1,00 ³ 19,1; 12,2; 7,35; 6,1 2,46; 1,59; 1,00	2,66 3,06 2,88 5,60 5,28	1 300 1 335 1 430 1 390 1 410 1 410 1 405 1 450	2 000 2 080 2 170 2 150 2 165 2 385 2 165 2 200	750 750 830 815 885 	960 950 960 960 960	680 700 720 720 730 730 730	130 105 130 130 135 160 120 75	117 124 155 188 210 400 212 257	85 90 110 105 125 105 105 769 993	4 000 3 850 5 200 4 550 4 800 4 500 4 300	2.50 4.25 5.55 5.75 5.75 5.75 5.75	480 400 310 300 270 400 210 135° 230°
1 10	TARRES GARAGE BARRIERA TO	marany Continues		A PROPERTY.																				

Мотоника вмеет понимающую передачу (демультицикатор) для бездорожья 1:578 и задний ход с передаточным отношением 1:6,61.
 Без поляский.

KPATKAS TEXHIPLECKAS CHEMICARIAS HARROPTHEN MOTORINGTON

	The accromand				14	1 .						Dependence organical			-	ndaparia i	e MM					рость.	2 E	N 2 2 N
- Paper		IN Inneres	In the same of the	DO STATE OF THE PARTY OF THE PA	Marion	Antwern common		Ana hopuse	Authors nonme	Чеса) ререда	100	a upofat nepexas	Same and	moto-	23,002	mapana	Biccorn	Crana Wa	Капренс	Bec	киреас	число об мин. двига- теля	Parson roperu 100 ze spočer	JAMESOKUS XOX
Apan	Mala-Max-125 Jensor S-125 Major RBZ-250	Astronomen.			43 42 95		1 1 2	8 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83					135	1 250 1 230 1 310	2 000 1 920 2 030		950 960 900	700 685 730	180 100 100	56 09 125	73 104	5 000 5 700 4 790	2.0 2.1 7,1	300 300 435
5000	R-53 R-51 R-75	Mempergarine	Shipping .	247 310 494 745 745	10,0 14,0 24,8 22,0 25,0	2.0	A 40 71	H 6,0 4 5,1 H 5,5 H 5,5 H 5,5	41,2 48,6 29,5	2 4 4 4 A A A A A A A A A A A A A A A A		4,35; 2,36; 1,64 3,60; 2,18; 1,35; 1,60 3,60; 2,29; 1,70; 1,30 3,60; 2,79; 1,70; 1,30	4,18 5,63 3,99 3,60	1 330 1 317 1 400 1 400	2 000 2 000 2 130 2 130	815 815 815 815	940 950 900 900	700 710 720 720	108 130 133 135 175	135 153 182 187 400	90 100 133—140 120—125 105		4,0 4,7 5,1 5,1	250 255 275 275
Beaocer	MAF-356 RT-125 KS-300 NS-350 NS-350 NS-350		Section 2	350 123 198 245 343 489	3.0 7.0 9.0 11.5 18.5	100 500 500 500 500 500 500 500	96 56 66 68 85	5,0 5,0 5,6 5,6 5,73	50 40.6 35,4 36,8 31,5	SELECT MANY		3,08; 1,75; 1,34; 1.0 2,16; 1,49; 1,00 3,00; 1,50; 1,04 3,12; 1,80; 1,36; 1,00 3,12; 1,80; 1,35; 1,00 3,04; 1,83; 1,31; 1,50	2,36 2,36 2,10 2,10 2,20 2,20	1 330 1 230 1 525 1 355 1 355 1 440	2 035 1 060 2 040 2 095 2 110 2 200	700 660 733 770 770 570	1 020 90.3 940 920 925 930	700 680 675 715 720 720	135 145 135 120 125 140	105 70 110 135 145 195	110 78 85 98 103 115	5 500 4 800 4 000 4 000 4 000 4 000	2,25 3,2 3,3 3,5 4,5	330 405 440 400 310
Геркуме	S-125 S-100 MF-100			223 06 58		54 48 48			26.9 31.1 21,6		212 212 255	2.90, 1.50, 1.00 25.2 , 116, 8.65 2.00, 1.65		1 270 1 270 1 270	2 000 2 000 2 000	750 750 750	940 940 1 950		155- 155- 150	85 81 68	75 60 56	5 000 4 550 4 000	1.85 1.8 1.7	58X
Hafem	MP-125			98 123 123	2.55 4.25 2.5	34	0.04		34.5					1.250	1960	750	900	730 686	140	00 78 73	75 70			
102	Quick 125 ZDB 351 OSL 351 OSL 661 OSL	четирех гактика		346	10.5 10.5 18.0 54.0	64 64 75		63	30,9 35,5 43,5 52,0 42,8	4 4	188345 1885 188	2.00; 1.70; 0.00; 1.72; 1.33 0.14; 1.865; 1.765; 1.00 2.66; 1.77; 1.21; 1.00 2.66; 1.77; 1.21; 1.00	250 258 273 237 257 251	1 255	1 970 1 980 2 000 2 029 2 725	720 720 760 270 270 840	910 950 910	770 700 680 710 735	80 130 110 110 125	65 82 120 180 300	55 75 105 110	4 500 4 800 5 600 5 300	1.8 2.4 3.2 3.6	415 460 360 345
wearing of	5 # 507 125 T	Да) худжиный	1		2.3 3.5		54 53	5.4	25,6 25,4		2,13	250; U77 280; U77 9.00	2.54 3.77	1:250	1 940 1 850	70s 710		799920	166	172	130	3 200	1,9	340
Hys:	Styriette 125 200 250 S-4		Married World	60 12675 196 246		25:38 25:45 25:45 2:45	CA.		41,8		2.14 2.07 2.80 1.50	2,635, 1,35; 0,82 3,83; 1,62; 1,00 13,79, 0,83; 6,27; 4,33	3.21 2.38		1 870 1 945 ~1 980	600 656 ~700	1 050 900 ~900	850 700 680 ~880	100	59 88 102		4 500	2.1	375
	B-105														2 100					~130 115	-110 85			
	BD-250		and the same of		12,0 12,0 2,35				32.6 45.4 23.0			2.83: 1.54; 1.00 2.70; 1.81; 1.33; 1.00 2.90; 1.77	2,92 2,20 2,51	1.240	1900	705 780	865 945	665 720	115 110	84 1//2	75	4 850 4 850		300
accoping	Fix V 99N KR-10NA KR-12N KR-12N Lax KR-20EN Astro KR-20S Physics KK-35SN			99.7 99.7 92.6 147.8 198 247 342	3,25 3,25 4,0 5,0 7,0 9,0		60 60 70 70		32,6 32,8 53,8 35,4		2.31 2,30 2,30	2,500; 1,600; 1,17 2,900; 1,600; 1,17 2,900; 1,600; 1,17 2,900; 1,600; 1,17 2,77; 1,500; 1,00 2,77; 1,500; 1,00	1.10 1.10 2.02 2.02 2.02 2.03 2.03	1 200 1 200 1 300 1 300	2 000 1 940 1 960 1 980 2 050 2 050	700 700 755 770 770	965 965 965 965 940	740 765 720 700 700 700 700	100 150 80 100 100 100	66 65 12 80 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	63 53 68 74 80	4 750 4 750 4 750 4 350 4 350 4 300	1.65 1.65 1.75 1.75 2.0	500 500 605 605 605 570 569
Daniel As-	DB-200 DBK-230 DS-350 K-500 KS-600 KS-700 WLA-42	Constantina Comparisona	2	247 346 498 507 746 808	7.0 8.5 17.5 16.0 28.0 25.0 22.0 25.0			6,0 5,8 6,6 5,6 6,3 6,2	35,4 34,4 50,5 32,1 90,9	Name of Street		2.76; 1,81 1.30; 1.00 2.00; 1,72; 1.00 3.00; 1,72; 1.00 3.00; 1,82; 1,18; 0,85 3.00; 1,81; 1,14; 0,85 3.00; 1,81; 1,14; 0,88 4.34; 2,22; 1,43; 1.00 19.1; 122; 7,35; 0,1		1 390 1 300 1 335 1 430 1 390	2130	770	970	700	130 130 130 130 130 130 135 130	130 132 117 124 155 188 210 406	90 110 83 90 110 105 125 105	4530	2363 2,77 2,50 4,0 4,0 4,0 4,0 5,5	480 600 310 300 170

tale 1 thirt is natural and a proper property of members of 1 10,61.

I he a markets.






ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВУХТАКТНЫХ И ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

1. Лингатель не заводитен



ALEXAND:



НЕИСПРАВНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ И ЭКИПАЖНОЙ ЧАСТИ

